

R

Bleicherei, Druckerei, Färberei

und

Appretur

der

baumwollenen Bewebe.

Holzstiche aus dem rylographischen Atelier von Friedrich Bieweg und Sohn in Braunschweig.

Papier
aus der mechanischen Bapier-Fabrik
der Gebrüder Bieweg zu Wendhausen
bei Brannschweig.

18 HHILL

Heicherei, Druckerei, Färberei

und

Appretur

ber

baumwollenen Gewebe.

Ein praktisches handbuch

für

Chemiter, Coloristen, Techniser, Leiter von Fabrisen, Studirende der Themie auf Universitäten, polytechnischen Hochschulen und anderen Anstalten, zum praktischen Gebrauche und zum Selbstunterricht.

Rach den neuesten, eigenen Erfahrungen

hon

Dr. Gottlieb Stein,

praft. Chemifer,

f. 3. Betriebsführer der chemischen Fabrik der Herren Borster & Grüneberg in Kalk bei Köln, Chemiker und Colorift in den Kathun- und Tücher-Oruckreien und Färbereien der Herren A. Bergmann & Comp. in Hilben, und der Herren Rathan Wolff & Sohn in Berlin, Colorist und technicher Leiter bei den Herren Gebrüder Abneforge in Cassel.

Mit 100 Kattunmustern, deren Fabrikation genau beschrieben, und 16 in den Text eingedruckten Holzstichen.

Braunschweig,
Drud und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn.
1883.

leicherei, Dinckerei, Färliczei

ents range

dammed lenen Wemend

distantial exhibition will

Alle Rechte vorbehalten.

tag tra meether, eigenen belangungen

miste drilling

of the model of the papers and page of the local

White the property his own party of the best

Herrn

Sanitätsrath Dr. Rosenkranz,

Ritter etc.,


Director des Landfrankenhaufes zu Caffel

in

Dankbarkeit gewidmet

 \mathfrak{bom}

Berfaffer.



Vorrede.

Wenn auch in der Literatur über Bleicherei, Druckerei, Färberei und Appretur manch gutes Werk, so z. B. von Schützensberger, Spirk, Pubetz u. A. m. existirt, so bewirken oben die ungeheneren Fortschritte, die Chemie und Technik wöchentlich, ja fast täglich machen, daß in der Praxis neue Versahren und neue Farben sehr schnell ältere Fabrikationsmethoden durch neuere praktischere ersetzen.


Das vorliegende Werkchen behandelt nun die heutigen Versfahrungsweisen der Bleicherei, Druckerei, Färberei und Appretur, wie sie in verschiedenen Fabriken Deutschlands etwa heute außsgeübt werden.

Ich übergebe es hiermit der Deffentlichkeit mit dem Wunsche, daß der Praktiker hin und wieder in schwierigen Fällen aus ihm Nutzen ziehen, der Studirende aber in eine der wichtigsten Branchen unserer Industrie möglichst rasch, den heutigen Vershältnissen gemäß eingeführt werden möge.

Auf Wunsch der Herren Verleger wurden dem Buche Holz-schnitte beigegeben; und ergreife ich hierbei gern die Gelegenheit, obigen Herren meinen wärmsten Dank zu sagen für die mancherlei Rathschläge, die sie mir haben zu Theil werden lassen.

Caffel, im Juli 1882.

Dr. Gottlieb Stein.



Inhaltsverzeichniß.

B	erarbeitung der rohen baumwollenen Gewebe	1
	Das Sengen	1
	Mit- oder Unterläuser 1.	
D	ie Bleiche	4
	Das Rochen in Kalk 6.	
	1. Säuerung	7
	Die Rochung mit Harglauge 7. Das Bleichen mit Chlorkalt 8.	
	2. Gäuerung	8
	Das Scheeren	10
3	as Grundiren	
3	ie Rohmaterialien	13
2	Hethylenblau 13.	10
	Albumin	12
	Blut- und Cieralbumin 13.	10
	Arfen	14
	Arjenfaures Ratron 14. — Schwefelarsenit 14. — Weißer Arsenit 14.	14
		14
	Maun	14
	Chromalaun 14. — Kalialaun 15.	15
	Alfaliblau	10
	Alfaliblau 15.	4 11
	Mijarin	15
ov	Alizarin 15. — Alizarinblau 16. — Alizarinorange 16.	10
યા	mmoniaf und seine Verbindungen	16
	Ammoniak 16. — Kohlensaures Ammoniak 17. — Salmiak 17.	
	Unilin	17
	Anilinöl 17. — Anilinfalz 17.	
	Barium	18
	Bariumchlorid 18. — Chlorsaurer Barnt 18.	
	Benzin 18. — Berliner Blau 18.	
	Blauholz	18
	Blauholzextract 19. — Hämatin 19.	
	Blei	19
	Essiglaures Blei 19, = holzessiglaures 19, = salpetersaures 20, =	
	schwefelsaures 20.	
	Borar 20.	
	Braun	20
	Bismard-Braun 20. — Braun-Donath 21.	
	Brechmeinstein 21.	
	Cadmium	21
	Salpetersaures Cadmium 21. — Schwefelcadmium 21.	
	Carminrosa 21. — Casein 21. — Catechu 22. — Chlorkalk 22. — Chrom-	
	geb 22. — Chromorange 22.	
	geto 22. — Sytomorunge 22.	

	Celli
Citronensaure	23
Citronensäure 23. — Citronensast 23. — Corulein 23. — Cocusol 23. — Cocusol 23. — Dertrin 24.	
Eisen	24
Holzessigsaures Gifen 24, = schwefelsaures 24.	~.
Giffigläure 24. — Kolzeffigläure 25. — Flavin 25. — Fuchin 25. — Gallein	
25 — Garancine 25. — Glauberfalz 26. — Glycerin 26. — Granade 26.	50
Grün	26
Grün-Guignet 26. — Malachitgrün 26. — Methylgrün 27. — Brillant-	
grün 27.	I
Gummi	27
Gummis, Senegals, Taltas, Gezirah-Arabicum 2c. 27, = Traganth 27. —	
har 28.	28
Indigo	20
Kalijalze	29
Kali, gelb blausaures 29, = roth blausaures 29, = saures chromsaures	
29, = hlorfaures 29.	
Kalk 30. — Kreide 30. — Kienruß 30.	1
Rreuzbeeren	30
Rreuzbeeren 30, = Extract 31, = Lact 31.	
Ruhfoth 31, = Salz 31.	31
Kupferfalze	91
Leim 32. — Leinjamen 32. — Leiogomme 32. — Lychòw 33. — Magnesium:	
hlorid 33. — Magnesia usta 33. — Malz 33. — Manganhlorür 33. —	
Mehl 33. — Methylenblau 34. — Minium 34. — Naphtylamin 34.	
Matronfalze	34
Chlor=Natron 34, = chlorsaures 34, = essigsaures 35, = tohlenjaures 35,	
= Lauge 35, = salpetersaures 36, = saures schwestigsaures 36,	
= schwefligsaures 36, = unterschwefligsaures 36, = zanthogensaures 36, = zinnsaures 36.	
Ofer 37. — Olivengrun 37. — Oxalfaure 37. — Paraffin 37. — Ponceau	
37. — Pottasche 37. — Quercitronholz 38, = Extract 38. — Ricinusöl	
38. — Rothholz 38, = Extract 38. — Rhodansalze 39. — Sago 39. —	
Saffranin 39. — Salpeterfäure 40. — Salzfäure 40. — Schmieröl 40. —	
Schmack 40, = Extract 40. — Schwefel 41, = Säure 41. — Schweflige	
Säure 41. — Schellack 41. — Seifen 41. — Spiritus 42.	10
Die Stärkesprichten	42
Kartosselmehl-Stärfe 42, = Mais 42, = Reis 42, = Weizen 42, = gesbrannte 43.	
Stearin 43. — Steinkohlen 43. — Talg 44. — Tannin 44. — Terpentinöl	
44 Thon (China Clap) 44 Thonerde 44. = efficieure oder holz=	
efficiaure 44, = ichmefeliaure 44 Tournantol (Olivenol) 45 Türtiich=	
rothöl 45. — Ultramarin 45. — Banadinsaures Ammoniak 46. — Biolett	
oder Methylviolett 46. — Wasser 46. — Wasserglas 47. — Beinsteinsäure 47. —	
Zinkvitriol 48. — Zinkweiß 48. — Zinnchlorid 48. — Zinnfalz 48.	
ie Farbfuche und die Bereitung der Druckfarben	49
tordants	53
Mordant M zu 14°B. 54. — Mordant F zu 14°B. 54. — Mordant	7
M N zu 140 B. 55. — Mordant 13 zu 150 B. 55. — Mordant F zu	
12½° B. 55. — Mordant 15 zu 10° B. 55. — Mordant zu 12° B. oder	
Nothbeize 55. — Essigsaure Thonerde zu 15º B. 56. — Rhodanaluminium	

Geite zu 190 B. 56. — Mordant Rhodan N 56. — Türkischrothöl 56. — Mordant K 15, 57. — Mordant K ju 100 B. 58. — Salpeterfaure Thonerde E zu 170 B. 58. — Thonerde-Natron zu 170 B. 58. — Thon= erde=Ratron zu 200 B. 58. — Thonerde=Natron zu 230 B. 58. — Chlor= faure Thonerde zu 21°B. 59. — Effigfaurer Kalk zu 15°B. 59. — Effigfaurer Kalk C zu 10°B. 59. — Essigfaurer Kalk D 59. — Salpeter faurer Kalt zu 150 B. 60. — Effigfaures Binn zu 140 B. 60. — Mor= dant OX 60. — Zinnbeize 61. — Effigsaures Chrom zu 11º B. 61. — Effigiaures Chrom zu 180 B. 61. — Effigiaures Chrom zu 160 B. 61. — Chrombeize für Schwarz 28, 62. — Effigsaures Chrom K 62. — Mordant CF zu 140 B. (für Blau) 62. — Salpetersaures Chrom zu 200 B. 62. — Salpetereffigjaures Chrom zu 120 B. 63. — Salpetereffigjaures Chrom zu 30° B. 63. — Chromanfag L 63. — Chromchlorur zu 10° B. 64. — Chlorjaures Chromogyd zu 150 B. 64. — Basisch chlorjaures Chromoryd zu 120 B. 64. — Effigsaures Mangan zu 320 B. 64. — Essigiaures Mangan zu 250 B. 65. — Salpetersaure Magnesia zu 150 B. 65. — Salpetersaures Rupfer zu 480 B. 65. — Chamoismordant B zu 13° B. 66. — Chamoismordant KII 66. — Chamoismordant 228, 66. — Chamoismordant A zu 171/20 B. 66. — Eisenmordant zu 110 B. 66. — Eisenlösung zu 10°B. 67. — Salpetersaures Eisen zu 45°B. 67. — Chamoisansat 426, 67. — Elycerinarsenik 67. — Banadlösung I 68. — Banadlösung II 68. — Schwefeltupferteig Nr. 2, 68. — Mordant A 68. S = Rlok 69. Gefälltes Thonerdehydrat 69. — Zinnoxydhydrat 70. — Emulfion 70. -Arjenfaures Ratron zu 500 B. 70. — Corallinlack A 70. — Lack I zum Bestreichen der Ratel 71. — Lad II gum Bestreichen der Ratel 71. Bleilojung zu 65° B. für Orange 71. — Indigocarmin 71. — Chromorange A 72. Präparate für Gelb und Chamois 72 Chromgelb A 72. — Rreuzbeerenertract zu 160 B. 72. — Kreuzbeerlack 72. — Citronensaures Natron zu 241/40 B. 73. — Citronensaures Binn 73. - Ofer (gerieben) 73. Blaufaures Binn B 73. - Blaufaures Binn E 74. - Blaufaure 74. -Blauholzlack 74. Indiaoweiß B 74. Anjag B für Biolett 513, 75. — Lillaanjag 75. Fuchsinlösung B für Braun 75. — Schärfung 462 für Braun 1549, 75. — Lösung für Bifter 76. — Catechu zu 11½0 B. für Braun 76. Präparate für Catechu......... Cachou 971 zu 10° B. 76. — Catechubrühe zu 14° B. 76. Catechu 973, 76. — Cachonabind zu 200 B. 77. — Eisen 974, 77. Ferrochanammon 77. — Ruglack M 78. Lösung T zu 32º B. für Reserve T 78. — Pottaschelösung von 361/2º B. 78. — Citronensaures Natron zu 22° B. 78. — Chlorsoda zu 6° B. 78.

1

} e	erdidungen	79
	Allgemeine Berdidungen	79
	Blutalbuminwasser I 79. — Blutalbuminwasser II 79. — Blutalbumin=	
	wasser BB 80. — Eieralbuminwasser 80. — Traganthschleim 80. —	
	Gummiwasser (bünn) 80. — Gummiwasser (bid) 80. — Käse-Verdickung	
	80. — Dertrinwasser (dunn) 81. — Dertrinwasser (did) 81. — Schleim-	
	Berdickung 81. — Leinsamen = Berdickung 81. — Gebranntes Stärke-	
	wasser B 81. — Commelin-Wasser 81. — Berdidung LT 81.	
	Berdidungen für Roth und Rosa	82
	Berdidung für Roth 511 N 82. — Berdidung für Roth 511 A 82. —	-
	Saures Mehl 82. — Berdidung für Reserve=Roth 140, 82. — Ber=	
	dickung für Roth F 83. — Coupirung für Noth 16, 83. — Rosa-Ver-	
	didung N (für Rosa 525 C) 83. — Rosa-Berdidung für D Rosa 83. —	
	Berdidung für St Rosa 83. — Berdidung GA für Rosa 84.	
	Berdidung für Orange	84
	Verdidung 1422, 84.	
	Berdidungen für Gelb und Chamois	84
	Berdicung für Gelb MN 84. — Chamois-Berdicung zu 200 B. 84. —	01
	Chamois-Verdidung zu 10° B. 84.	
	Berdidungen für Grün	84
	Coupirung für Grün I und IV 84. — Coupirung für Brillantgrün	
	(mit Stärke) 85. — Coupirung für Brillantgrün (mit Gummi) 85. —	
	Berdidung für Grün CAO 85. — Berdidung A 85.	
	Berdickungen für Blau	85
	Berbidung en für Blau	
	blog M A Of Continue Sin Plan 500 and 500 Of Continue	
	blau MA 85. — Coupirung für Blau 506 und 508, 86. — Coupir=	
	wasser N für Blau 1242 oder für D Ultra G, Grau 1 A und Chamois	
	1464, 86. — Verdictung MB für Methylenblau 86. — Coupirung für	
	Methylenblau I 86. — Verdickung C 2, 86.	
	Berdidungen für Biolett	86
	Berdickung für Biolett K 30, 86. — Berdickung für Biolett G 87.	
	Berdidungen für Catechu	87
	Berdidung für Catechu 982 und 983, 87.	0,
	Mandidung für Guttigt 302 till 303, 01.	07
	Berdidung für Mode	87
	Verdidung für solide Mode 87.	
	Berdidung für Reseda	87
	Coupirung für Reseda 87.	
	Berdidungen für Grau	87
	Berdidung für Grau 1 A 87. — Berdidung B für Grau-Raphtylamin 87.	
t	oth	88
	Färberoth mit Alizarin	88
	F Roth 1, 88. — Roth 5, 88. — Roth 7, 89. — Roth 5 E 89. —	00
	Port 7 F 00 20 11 12 00 20 11 12 00 20 11 12 00 20 11 12 00 20 20 11 12 00 20 20 11 12 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	
	Noth 7 E 89. — Roth 16, 89. — Referveroth 140, 89. — Referve-	
	roth RB 30, 90. — Referveroth P 90. — Roth F 71/2 jum Drud 90. —	
	Roth F 71/2; 1/1 Jum Pflatschen 90. — Roth 7 ES 1/2, 90. — Tücher=	
	roth 40 E 90. — Klotroth 5, 91. — Klotroth 7, 91. — Roth 3 E	
	91. — Roth DE (dunkel) 91.	
	Färberosa mit Atizarin	91
	St. Wold 25: 30: 40: 45: 50: 60: 80 91	
	Dampfroth mit Alizarin	00
	Winevingsto DCN 00 WC W Doo My res	92
	Mizarinroth RGN 92. — Mizarinroth R 92. — Roth 511, 92. —	
	Roth A 93. — Stammroth B u. G 93. — Roth X1, X2, X3, X4,	
	X 5, 93. — Noth X 0, X 6, 94. — Roth 135, 94. — Roth Y 94. —	
	X 5, 93. — Roth X O, X 6, 94. — Roth 135, 94. — Roth Y 94. — Roth B 94. — Roth 511 A 95. — Conversions roth B 95.	
	·	

gelblich) 121. — Olive 41 (grün grünlich) 121. — Olive OM 122. —

	Seite
Dunkelolive 1529, 122. — Olive B 122. — Eörulein S 122. — Olive G (für Fond) 122. — Olive 1309 E 123. — Olive 1311 I 123. — Olive SB 91, 123. — Dunkelolive (für Fond) 123. — Dunkelolive N 123. — UnisDunkelolive 123. — UnisOlivegrün 124. — Un Olivegelb 124.	C := :=
Ultra S (hell) 125. — H Ultra G (hell) 125. — Ultra E (dunkel) 125. — D Ultra G (dunkel) 125. — Blau 506 (dunkel) 125. — Blau U (fü Tupfen) 126. — K Ultra D (dunkel) 126. — Ultra 431 (unecht) 126. — Blau 509, 126. — Blau GB 127. — Türkenblau B 127. — Türkenblau A 127. — Türkenblau L (Indigoton) 127. — Blau 1242 (grün lich) 127. — Blau 508 (grünlich) 127. — Chromirblau I, 128. — Dampfblau 5, 128. — Stahlblau 400, 128. — Alkaliblau MA 129. — Alkali BB 129. — Methylenblau 129. — Methylenblau I 130. — Marineblau II 130. — Methylenblau A 130. — Methylenblau E (hell) 131. — Methylenblau E (dunkel) 131. — Methylenblau E (dunkel) 131. — Methylenblau E (mittel) 131. — Methylenblau 927, 132. — Blau M 10 (für Methylenblau: Streifen z Ueberdruch) 132. — Marineblau I (für Fond) 132. — Blau GB (unecht) 133. — Biolettblau MB (für Fond) 133. — Benzylblau 133. — Anilinblau (unecht) 133. — Gentina blau 134. — Alizarinblau P 134. — Alizarinblau S (zum Klozer 134. — Alizarinblau C 2, 134. — Alizarinblau N 81, 134. — Alizarinblau M (matt) 135. — Blau 100 I (zum Ausfärben mit Methylenblau) 135. — Berliner Blau 135. — Beizblau MR (auf Purpur) 135. — Pellblau (grünlich, zum Pflatfchen 136. — Uniz Dunkelblau 136. — Blaubrühe 136. — Aethylenblau 136. — Conversionsblau B 137.	- r 3 4 t r = :) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Indigo	-
Biolett	. 140 3 t
Färbeviolett	. 144
Braun (Buce)	. 146
Dampfbraun 1482 E 149. — Sellbraun 1483 E 149. — Dampibraun F	. 149

Etite !

. 124

137

140 140

111

ì		Seite
	(für Fond) 150. — Dampsbraun 441 E 150. — Dampsbraun 5 B (für Fond) 150. — Alizarinpuce A C 180, 151. — Alizarinpuce A C 120, 151. — Alizarinpuce A C 151. — Alizarinpuce A 73, 152. — Bismarch-Braun 1270, 152. — Alizarinpuce A 73, 153.	Othe
	Färbebraun	153
	atechufarben	156
	Mode 1024, 161. — Modefarbe 514, 161. — Modefarbe 516, 161. — Solide Mode 1339, 161. — Mode 41 (für Chromartifel) 162. — Mode RM (hell) 162. — Wode RM 1, 162. — Mode RM 2, 162. — Mode H, 162. — Olive BC, 162. — Olive BD 163. — Mode 300, 163. — Mode 500, 163. — Wode 700, 163.	161
ì	lefeda	163
	Reseda I, 163. — Reseda 1275, 163.	101
	Tampfichwarz W (für Fond) 165. — Dampfichwarz 105, 165. — Chroms schwarz 1235 (für seine Figuren) 165. — Dampfichwarz L 166. — Dampfichwarz 28 (für seine Muster) 166. — Chromschwarz S 166. — Dampfichwarz 1497, 167. — Dampfichwarz H 167. — Schwarz 1220, 167. — Schwarz D 168. — Dampfichwarz C 8, 168. — Schwarz 1425 (unecht) 168. — Schwarz GX 169. — Schwarz GY 169. — Schwarz 113, 169. — Schwarz für Olive 169. — Schwarz M 170.	164 165
	Färbeschwarz	170
	Anilinfdwarz	171
	Schwarz 1519 V 2 (zum Druck) 177. — Schwarz 1519, 178. — Schwarz 1514, 178. — Schwarz 1518, 178. — Anilinschwarz R (auf	

Purpur) 178. — Schwarz NV 179. — Anilinschwarz F 179. — Anilinschwarz SVC 179. — Rhodan Anilinschwarz 179. — Dampf- anilinschwarz L 180. — Dampfanilinschwarz M 180. — Dampfanilin- schwarz 521 C 180.
Grau I A 181. — Grau 507, 181. — Grau B 181. — Grau G (unecht) 181. — Grau L (unecht) 182. — Grau für Streifenüberdruck 182. — Grau zum Pflatschen 182. — Grau VC 60 (für hellgrau) 182. —
Grau VC 90 (für dunkelgrau) 182. — Grau 481 (unecht) 183. — Grau CC 183. — Grau Naphtylamin (für Purpur) 183. — Grau M 1 183. — Grau M A 184. — Grau 1469, 184. — Anilinölgrau (auf
Trauer) 184.
Weiß Z (für Tupfen u. s. w. auf Schwarz) 185. Beigen, Reserven
Schutweiß 8 N (für Dampfalizarin-rosa und Dampfultramarin) 186. —
Referve T (für Dampfalizarin-rosa) 186. — Beize 60 (für Burpur und Buce) 187. — Weiß MR (auf Burpur) 187. — Beize C (für Weiß
auf Färberoth) 187. — Beize CN (für Weiß auf Färberoth) 187. —
Orange Reserve unter Anilinschwarz 187. — Chamoisbeize 1207, 187. —
Chamoisreserve 188. — Асцией 52 (für Judigo) 188. — Ефицрарр 229, 188. — Ефицией 738 Е 188. — Кезегрейцией 949, 188. — Асце
рарр 51, 189. — Grüпрарр 167 N 189. — Schutpapp 190 NN
189. — Schutpapp 190½, 189. — Weißpapp E 190. — Beize S für
Indigo (zum Ausfärben in Roth, Gelb, Olive) 190. — Reserve 8/1 (für Lilla) 190. — Reserve K (für Anilinjchwarz) 190. — Reserve K (für
Anilinschwarz) 190. — Arsenreserve (für Anilinschwarz) 190. — Reserve=
weiß 120, 191. — Trauerbeize 191. — Trauerbeize M 191. — Weiß
B 2 E (für Trauer) 191. — Weiß II E 191. — Weiß 7 E 191. — Weiß 12 E 191.
Das Coloriren
Cinfarbig
Zweifarbig
Bierfarbig
Fünffarbig
Sechsfarbia
Siebenfarbig
Siebenfarbig
Siebenfarbig. Adhtfarbig. Das Druden und die Druderei. Das Dämpfen.
Siebenfarbig Adytfarbig Das Druden und die Druderei Das Dämpfen Die Abzüge und Bäder Abzug für Purpur
Siebenfarbig. Achtfarbig. Das Drucken und die Druckerei. Das Dämpfen. Die Abzüge und Bäder. Abzug für Purpur. Für Unis 208. — Für Druckroth A 209. — Für Druckroth B 209. —
Siebenfarbig Achtfarbig Achtfarbig Das Drucker und die Druckerei Das Dämpfen Die Abzüge und Bäder Abzug für Purpur Für Unis 208. — Für Druckroth A 209. — Für Druckroth B 209. — Für Druckroth F (gelbes Roth) 209. — Passage für Dampfalizarins
Siebenfarbig Achtfarbig Achtfarbig Das Drucken und die Druckerei Das Dämpfen Die Abzüge und Bäder Abzug für Purpur Tür Unis 208. — Für Druckroth A 209. — Für Druckroth B 209. — Für Druckroth F (gelbes Roth) 209. — Passage für Dampsalizarins Roth, Rosa und Wiolett (die sogenannte Kreidepassage), dient auch für Alizarinblau, Cörulein, Alizarinorange und Gallein 210.
Siebenfarbig Achtfarbig Das Drucken und die Druckerei Das Dämpfen Die Abzüge und Bäder Abzug für Purpur Für Unis 208. — Für Druckroth A 209. — Für Druckroth B 209. — Für Druckroth F (gelbes Roth) 209. — Paffage für Dampfalizarins Roth, Rosa und Wielett (die sogenannte Kreidepaffage), dient auch für Alizarinblau, Cörulein, Alizarinorange und Gallein 210. Passage für Corallinartikel
Siebenfarbig Achtfarbig Das Drucken und die Druckerei Das Dämpfen Die Abzüge und Bäder Abzug für Purpur Für Unis 208. — Für Druckroth A 209. — Für Druckroth B 209. — Für Druckroth F (gelbes Roth) 209. — Passage für Dampfalizarins Roth, Rosa und Biolett (die sogenannte Kreidepassage), dient auch für Alizarinblau, Görulein, Alizarinorange und Gallein 210. Passage für Corallinartikel Passage für Chromorange 210.
Siebenfarbig Achtfarbig Das Drucken und die Druckerei Das Dämpfen Die Abzüge und Bäder Abzug für Purpur Für Unis 208. — Für Druckroth A 209. — Für Druckroth B 209. — Für Druckroth F (gelbes Roth) 209. — Passage für Dampfalizarins Roth, sRosa und sBiolett (die sogenannte Kreidepassage), dient auch für Alizarinblau, Eörulein, Alizarinorange und Gallein 210. Bassage für Corallinartikel Bassage für Corallinartikel Bassage für Commorange 210. Abzüge für Echamois Abzug I 211. — Abzug II B (Bengalabzug) 211. — Brechweinsteins
Siebenfarbig Achtfarbig Das Drucken und die Druckerei Das Dämpfen Die Abzüge und Bäder Abzug für Purpur Für Unis 208. — Für Druckroth A 209. — Für Druckroth B 209. — Für Druckroth F (gelbes Roth) 209. — Passage für Dampfalizarins Roth, Mosa und Wiolett (die sogenannte Kreidepassage), dient auch für Alizarinblau, Görulein, Alizarinorange und Gallein 210. Bassage für Corallinartikel Bassage für Chromorange 210. Abzüge für Cochtschamois

121	Conductor of the conduc	XVII
	Trauerabzug	Seite 213
DDDU	as Färben as Seifen as Chloren eberdruck ie Fabrikation der verschiedenen Artikel Anilinschwarz artikel Dampsschwarz 229. — Färbeschwarz (Uni) 229. — Halbtrauer (Schwarz, mit gebeiztem Weiß) 230. — Dalbtrauer mit Anilingrau (Schwarz, mit gebeiztem Weiß) und Grau) 231.	215 216 221 224 224 224 224
	Dampfeulizarin=Roth=Rofa=Artifel	231
	Färbe-Alizarin=Roth=Ross artikel	234
	Färberoth mit Dampfrosa	240
	a) Det einsettigent Fatverville 240. — b) Det zweizeitigem Fatverville 240. Garancineartifel	243 244
	Chamois	247
	Gelb	248 249
	Olivefarben	252
	Blau	253
	Ultramarin	254
	Alizarinblau	255
	Riolett	$255 \\ 257$
	Biolett	258
	Braun. Chrombraun 259.	259
	Buce	261
	Buce mit Bengal	262
	Dampfbraun	262 262
	Unisbraun	263
	Echte Türkenartikel (Roth, Orange, Schwarz)	265
	Unechte Türkenartikel	266
	Corallinartifel	266
	Sugartifel	267
	Die Möbelartifel	268
	Die Appretur	$\frac{268}{275}$
	Appreturen	210
	Appretur 1, 275. — Appretur für 8/4 Waare (zwischen den Walzen)	

nd iii, — iii, iir iir iir iir iir iir iir

in:

in:

275. — Linksappretur mit Beschwerung 276. — Piqués= und Köper=	
appretur (zwischen den Walzen) 276. — Appretur B 276. — Stearin-	
feife 276. — Appretur BM 277. — Appretur BB 278. — Satin-	
appretur B 278. — Appretur I (zum Borftärken für leichte Waare auf	1
dem Rahmen) 278. — Appretur II (zum Nachstärfen von Appretur I	
links) 278. — Appretur für Purpurpiqués, Roth, Rosa und Schwarz,	
Roth und Schwarz u. f. w. (links) 278. — Appretur für Purpur-Huß	
(sinks) 279. — Appretur für Purpurunis oder für solche mit Anilin-	
schwarz 279. — Appretur für Corallinartifel (links) 279. — Crême=	
appretur für Alizarinroth und Schwarz (zwischen den Walzen) 279. — Chamoisappretur B (hellgelb) 279. — Chamoisappretur B (dunkel)	
279. — Chamoisappretur AM 280. — Kichus Chamoisappretur 280.	
Grünappretur (zwijchen den Walzen) 280. — Chrombraunartifelappretur	
(links) 280. — Chinaclanappretur 280. — Modeappretur (zwijchen den	
Walzen) 281. — Trauerappretur (links) 281. — Appretur für Uni-	
ichwarz (zwischen ben Walzen) 281. — Appretur für grau Baumwoll-	
futter 281. — Grauappretur 281. — Appretur für Pompadours (links)	
282. — Appretur siir Pompadours W (links) 282. — Pompadours	
appretur C (links) 282.	
Das Einsprengen	282
Das Ralandern ,	283
Das Legen der Waare	284
Rachmeis der Farben auf bedruckten oder gefärbten Zeugen	285
Roth	287
Alizarinroth 287. — Rothholzroth 287. — Corallinroth 287. — Fuchfin-	20,
roth 288.	
Drange	288
Chromorange 288. — Mizarinorange 288. — Kreuzbeerorange. 288.	
Belb	289
Getb	
citrongelb 289. — Arsengelb 289.	
Chamois	289
Gifengelb 289.	
Grün	289
Guignetgrün 289. — Anilingrün (überhaupt) 290. — Malachitgrün	
(Solid-Bittermandelöl-Victoria und Neu-Grün) 290. — Methylgrün 290.	
Olive	290
Cörulein 290. — Kreuzbeerolive 290.	
Blau	291
Ultramarinblau 291. — Berlinerblau 291. — Anilinblaue Farben 291. —	
Alizarinblau 291.	
Indigo	291
Biolett	292
Alizarinviolett 292. — Anilinviolett 292.	
Braun Dampf= und Chrombraun 292. — Catechu 292. — Manganbraun 292.	292
Dampf: und Chrombraun 292. — Catechu 292. — Manganbraun 292.	000
Schwarz Dampfichmarz 293. — Anilinfchwarz 293.	293
Blauholzjarvejdwarz 293. — Dampfidwarz 293. — Unilinjdwarz 293.	

Seite

Berzeichniß der Holzschnitte.

																										Cent
ig.	1.	Plattense	ngere	i.																٠						2
22	2.	Gasfenge	masch	ine											٠								٠		٠	3
22	3.	Clapotftä	nder											٠.		٠										4
22	4.	Bleichteffe	1.													٠,						٠				5
"	5.	Doppelm	andig	er,	fuț	fer	rn	er	R	eff	eί	zu	m	\Re	oď	ien	b	on	ϑ	far	be	n	٠			50
"	6.	Derfelbe,	umg	efip	pt								۰													51
22	7.	Verticaler	: Du	rdj	dyni	itt	ei	ne	r	fec	hs'	jar	bi	gen	1	Dr	uct	mo	ijď	in	e					201
27	8.	Ruhmistk	isten .																							207
22	9.	Färbekuf																								216
22	10.	Wajchma	dine																					٠		219
22	11.	Dampfcl	orap	pari	nt										c											223
33	12.	Anilinsch	varzf	irat	ion	ŝa	pp	ar	at																	226
22	13.	Appretirt	logm	ajch	ine																					271
22	14.	Linksapp	cetirn	nasc	hine	3																				273
22	15.	Maschine	für	Bri	Uar	ιté	ŝ																			277
27	16.	Ralander																								284
	16 -	Palans	0.30																							905

nerden werden Beckel Ernet und gwille entip

entje

giace general rateur rateur rateur fance fance fance fance fance

Un::

38

Verarbeitung der rohen baumwollenen Gewebe.

Schöne, reine Farben können nur auf reinem, weißem Gewebe erzielt werden. Ist ein zu bedruckendes Gewebe nicht weiß, so muß es weiß gebleicht werden.

Die aus den Webereien anlangenden Gewebe besitzen ein grau-gelbliches Ansehen (Taf. I. 1) und haben viele hervorragende Fäserchen und Anhängsel. Werden die beiden letzteren nicht entsernt, so bleibt den Geweben nach dem Bleichen ein ganz wolliges Acußere, was manche Unannehmlichkeiten beim Druck (durch Ueberhauchen, Ueberziehen, Rackelstreisen, Flecke 2c.) herbeissührt und auch nur scheindar aufgehoben wird, wenn die Gewebe bei der Appreturzwischen den Walzen durchgenommen und nicht links appretirt werden. Man entsernt diese Fäserchen durch

Sengen.

Das Sengen fann auf breierlei Beife geschehen.

1) Man führt das Gewebe rasch über eine seststende, etwas gewölbte, glühende, eiserne Platte (Fig. 1, a. f. S.) (Plattensengerei), wobei die Fäserschen verbrennen, aber das Gewebe unbeschädigt bleibt. Man nimmt die Operation einmal oder mehrmals, nach Bedürfniß vor; entweder nur auf der rechten Seite, die zum Oruck bestimmt ist, oder auch links.

2) Bei anderen Einrichtungen paffiren die Gewebe einen rotirenden glu-


henden Cylinder (Cylindersengerei); oder

3) was wohl die praktischste Methode ist, die Fäserchen werden durch nicht leuchtende Gasslammen einer Gassengemaschine verbrannt (Gassengerei) Fig. 2, a. S. 3). (Diese Maschinen werden von E. Hummel in Berlin sabricirt.) Die so behandelten Stücke werden nun entweder als Mits oder Unterläuser zuerst in der Druckerei benutzt oder sie wandern sofort in die Bleiche.

Mit= ober Unterläufer.

Die gesengte Waare wird geklopft und abgebürstet, um allen mechanischen Schnutz von ihr zu entsernen und dann aufgevollt. Man läßt sie beim Stein, Bleicherei, Färberei, Druckerei und Appretur. Drucken zwischen dem beständigen Drucktuch und der zu bedruckenden Waare laufen, um ersterest und speciell seine beiden Außenkanten zu schonen.

(Für Anilinschwarzfarben verwendet man besondere, nur sür sie allein dienende Unterläuser, die, wenn sie mehrere Tage gebraucht sind, gewaschen werder und durch eine heiße dünne Soda oder Wasserglaßlösung lausen. Hierauf werder sie gewaschen, getrocknet und wieder benut. Die alkalischen Lösungen neutralisirer die im Anilinschwarz vorhandene Säure und verhindern dadurch, daß der Stof weiter von ihr angegriffen wird. Man gebraucht die Läuser fast so lange wie




Plattenfengerei.

A ift ein gemauerter Ofen. B ist die Thür der Feuerung. C ist eine eingemauerte schwach gewölbte, eiserne Platte, die zum Glüben erhigt ist. D ist die zu sengende, roh baumwollene Waare, die über die glübende Platte C geführt, von ihren Anhängseln befreit wird und sich in D^1 wieder aufrollt. E ist ein Abzug, durch den die brenzlichen Gase und Dämpse entweichen. F Das Aufrollen der gesengten Waare D^1 geschieht ver mittelst der Kurbel F.

sie halten; dann färbt man sie mit holzessigsaurem Gifen und Blauholzschwar, und verkauft sie als minderwerthige Baare.)

Die normalen Mitläufer werden, nachdem sie einige Tage gebraucht, gu gewaschen, in Salzsäure von 2°B. gesäuert, 1 Stunde liegen gelassen und gewaschen, worauf man sie in die Bleichkessel giebt. (Diese Säuerung dien zum Löslichmachen der anhaftenden Berdickung, — zu ihrer Uebersührung in Dextrin — zur Zerstörung von Farbstoffen und zur Lösung von Metallsalzen mit denen die Läufer beim Druck beschungt werden. Alle disher bekannter Farben lassen sich aus den Mitläusern durch Bleichen wieder entsernen, nur das Anilinschwarz nicht, deshalb nimmt man für dieses besondere Läuser.)




Gasfengemafchine.

A aufgerollte robe Waare, die gefengt werden foll. A^1 gefengte Waare. B und B^1 vei Flammenreihen, in benen Leuchtgas mit Luft vermifcht brennt. Die zu fengente Baare berührt die Flammen, die Barden und Faferden verbrennen und die Berbren= ungsproducte werden burch bie Schornfteine C und C1, Die fich fpater vereinigen, abgeogen. Die Baare fann a) viermal auf einer Seite und b) zweimal auf zwei Seiten efengt werden. Bei a) läuft die Waare von A über die Leitrollen D und D1, wird bei tetengt weteen. Set a) lauft die Waare von A über die Leitrollen D^2 und D^3 , wird bei der kleinen kolle F^2 gefengt, fäuft über die Leitrollen D^4 und D^5 , wird bei der kleinen Rolle F^2 gengt, läuft über die Leitrollen D^6 und D^7 , und wird bei der kleinen Rolle F^2 gengt, läuft über die Leitrollen D^6 und D^7 , und wird bei der kleinen Rolle F^3 zum ierten Male auf derfelben Seite gefengt. Bei b) läuft die Waare von A über D nach D^4 , dann über F^1 , D^3 , D^2 , F, D^8 , D^5 , F^2 , D^6 , D^7 und F^3 , wodurch sie zweimal auf eiden Seiten gesengt wird. Nach dem Sengen kann man die Waare entweder direct ber den hafpel G laufen laffen, und durch den Ableger H als A1 abichlagen, ober vor= er burch ben Baffertaften I ftreichen laffen, jum Lofden event. borhandener Funten.

Bleiche.

Ehe man weiter manipulirt, überzeugt man fich aber, ob später Zweifel liber die Qualitäten der Waare entstehen können. Ift das der Fall, so werden



Clapotständer.

A B C find schwere Holzwalzen. Die Walze A wird durch Transmission, vermittelst des Rades G in Bewegung gesetzt. Die zu imprägnirende Waare D wird den Ring E um die Walze B geleitet und windet sich dann abwechselnd um die Walzen A und B. Die Walze C, welche ziemlich fest auf der Walze A ausliegt, wird von dieser bewegt und dient zum Ausquetschen des Gewebes. Durch den Ring E¹ verläßt die imprägnirte Waare D¹ das Clapot. Letteres kann auch als Waschmaschine benutt werden.


die einzelnen Parthien besonders gezeichnet, wozu sich Steinkohlentheerfarbe gut eignet. (Man benutzt gewöhnlich nur eigene Waare zu Mitläufern, feine

remde, für Lohndruck bestimmte, daher geschieht das Zeichnen meistens, wenn die rohe Baare in den Bleichraum geschafft wird.)

Die Stücke, circa 120 m lang, werden aneinander genäht und zwar in der Reihenfolge, daß die event. verschiedenen Qualitäten der Gewebe stets zusams nen geheftet werden, damit man die einzelnen Qualitäten während des Bleichprocesses event. abtrennen kann, da man leichte Gewebe beispielsweise schwächer hloren wird, wie Bigues oder Köper.

Die zur Bleiche erforderlichen Maschinen bestehen aus Clapotständern Fig. 3), in denen die Waare mit Kalkmilch, Salzsäurelösung und dünsem Chlorkalkwasser continuirlich im Strang imprägnirt und ausgepreßt





Bleichteffel.

A und A' große Bleichkessel, B kleiner Kessel für die Kochstüfsigkeiten, C Dampfohr, DEFGHI Hähne, M Mannlöcher, N Leitung für Wasser und Harzlauge.

vird. Dann aus einigen guten Waschmaschinen und mehreren eisernen großen Lochkesseln für Kalkkochung und Rochung mit Harzlauge (Fig. 4).

(Manche ältere Fabriken bedienen sich auch noch, statt der Clapotskänder ür Salzsäure und Chlorkalk, großer Fässer, in die die Waare hineingelegt vird, worauf dann die betreffenden Flüssigkeiten über die Waare gepumpt verden und auf diese Weise die Imprägnation bewirkt wird. Neuerdings ommt jedoch dies Versahren mehr und mehr ab, da die oben angedeutete Besandlung wohl die rationellere ist.)

Für die Bleichkessel bedient man sich am besten des combinirten Pendel=

bury-Varlow'schen Systems (Fig. 4). Es gehören zu diesem jedesmal drei eiserne Kessel, zwei große, A und A^1 , durch Röhren communicirende, zum Einlegen der Bleichwaare, und ein kleinerer B, der mit jedem der beiden größeren verbunden und zum Aufnehmen der Kochstüfssesten bestimmt ist.

Sat man viele Baare zu bleichen, fo legt man die Baare in beibe große Reffel ein: bei geringem Vorrath wird nur ein großer Reffel benutt. Der Apparat functionirt fo. daß aus dem fleineren Reffel B die heife Rochfliffigkeit durch Dampf, der aus dem Rohre C durch den Sahn D eingeleitet wurde, durch den Hahn G in den einen der groken Ressel (A) durch den Hahn E gedrückt wird, fich dann über die darin befindliche Waare ergickt, durch die felbe flieft und durchgedrückt wird, bei dem Sahn F den großen Reffel verläft. und in den kleineren Reffel B durch den Sahn D gurudkehrt. Jest wiederholt fich dieselbe Manipulation bei dem anderen großen Reffel A1; die Bleichflüssigkeit eineulirt vom Kessel B durch die Hähne G und H in den großen Reffet A1 und durch den Sahn I in den kleinen Reffet B durch den Sahn D gurud, dann tritt der erfte große Reffel wieder in Function u. f. f., bis die Waare fertig gefocht ift. Wenn nur ein großer Reffel im Gebrauch, fo manbert die Flüffigkeit nur vom kleinen zu diesem; dann ist natürlich auch die Zeitdauer des Rochens geringer wie bei zwei Reffeln. Durchschnittlich faffen die Ressel 250 bis 500 Stücke zu 60 m. (Es brancht wohl nicht noch besonders hervorgehoben zu werden, daß die Construction der Sähne D und G jedesmal nur ein Communiciren des kleinen Ressels mit nur einem großen während der Rochung gestattet.)

Das Rochen in Ralt.

Die rohe aneinander genähte Waare, resp. die gefäuerten Mitlaufer werben continuirlich durch einen Clapotständer (Fig. 1) in etwa feche Strangen durch gesiebte Ralfmild paffirt, welche durch Loschen von ca. 20 kg frifd gebranntem Ralt in 375 kg Waffer bereitet wird. (Alle Angaben beziehen sich auf 100 Stücke zu ca. 60 m.) Die Baare wird bann burch einen Saspel in einen beziehungsweise zwei der großen eifernen Ressel geführt, deren Boden mit einem Gitterwerk von hölzernen Latten versehen, das mit grober Sadleinwand überdedt ift. Die Waare wird möglichst fest in den Ressel eingelegt, damil nicht Lücken entstehen, die ein Berbrennen der Waare bewirken können. die Gewebe einlegende Arbeiter ning fie häufig mit dem Jug festtreten. - 3n manden Fabrifen wird die Baare wild und flach nebeneinander in den Reffel gelegt, in anderen wieder wird fie schräg hinein gestellt; es geben jedoch beide Berfahren ein gleich gutes Resultat. Der Dampf hat folche Macht, daß er die Lange auch ohne fünftlich erzeugte Canale durch die Waare durchpressen kann Ift alle Waare im Reffel, so bedeckt man fie mit Packtuch, legt auf dieset eiserne Gitterftude und verstemmt das Gange durch eiserne Stangen oder Holz floge, damit die Waare beim Rochen nicht durcheinander geworfen wird. Man läßt nun etwas faltes Waffer zufließen, schließt die Mannlöcher M ber Reffe A und A1 (Fig. 3) und beginnt das Rochen, indem man heißes Waffer aus

em kleinen Keffel B mittelst Dampf durch die mit Kalk imprägnirte Wagre. n den Reffeln A und A1 befindlich, drüdt. Die Rochung dauert etwa 6 bis 2 Stunden bei 3 bis 4 Atmosphären Drud.

beir

Dann läßt man die Ralklauge abfliegen und frisches Wasser auf die eike Waare laufen, worauf lettere durch eine Waschmaschine herausgezogen ind rein gewaschen wird.

1. Sänerung.

Man paffirt jest die in Ralk gekochte Waare in feche Strängen durch inen Clapotständer voll Salzfäure von 2 0 B. und legt die so imprägnirte Baare auf besoudere Blätze (am besten in hölzerne Rasten mit Gitterboden) in nehrere Saufen hin und läßt fie 1/2 Stunde liegen. (Es ift bei den mit Salzfäure und Chlorkalt imprägnirten Geweben zu beachten, daß man sie an inen Ort legt, wo fie vor der Sonne geschützt und vor dem Antrocknen bevahrt bleiben, da foust unter dem Ginfluß beider morsche Stellen im Gewebe ntstehen.)

Durch die Rochung mit Kalk werden die Fette und Harze der Gewebe und die in ihnen enthaltene Schlichte verseift, theils direct löslich gemacht und bann im Waffer ausgewaschen. Die Salzfäure bient dann zum Lösen des licht herausgewaschenen Kalkes und zur Zersetzung der nicht löslichen Kalkeifen, deren fette Zersetzungsproducte nachher durch die Barglange fortgenom= nen werden.

Bat die Salzfäure hinlänglich eingewirkt, dann paffiren die Stücke wieder line Waschmaschine, in der sie von dem leicht wasserlöslichen Chlorcalcium befreit werden. Bon hier werden fie durch einen Hafvel in ein zweites Syftem bon großen eisernen Rochkesseln gebracht, die gerade so eingerichtet sind wie die, n benen mit Ralt gekocht murbe.

Die Rochung mit Harzlauge.

Sier tocht die Waare 12 Stunden mit einer Harzlauge, die durch 6 ftunliges Rochen von 5,2 kg Harz oder Kolophonium, 16,25 kg calc. Soda von 10 Proc. und c. 100 kg Waffer bereitet wird. (Diese Seifenbildung geschicht um besten mit freiem Dampf in einem offenen eisernen Ressel, der höher steht, vie der kleine (B), zu den zwei großen (A und A1) gehörige Ressel, damit die Sarzlauge in den kleinen Keffel durch ein Robe N abgelaffen werden kann.)

Ift die Rochung beendet, dann läßt man die Harzlauge fließen und tocht Die Waare noch furze Zeit mit heißem, reinem Waffer. Rachdem man auch Diefes hat ablaufen laffen, wird die Waare mit kaltem Waffer abgewäffert. Dann wäscht man fie wieder durch eine Waschmaschine aus den Reffeln heraus.

Das Bleichen mit Chlorfalt.

Wenn die Waare rein gewaschen, passirt man sie in einem Clapotständer in sechs Strängen durch eine klare frisch bereitete Chlorkalklösung von $^{3}/_{4}^{0}$ B. und läßt die imprägnirte Waare $^{1}/_{2}$ bis 1 Stunde lang an der Lust liegen und entsernt nach dieser Zeit aus dem durch Chlor weiß gebleichten Gewebe durch Waschen in einer Waschmaschine die überschüfsige Chlorkalklösung.

2. Sänerung.

Man schieft dann die Waare nochmals in sechs Strängen durch einen Clapotständer voll Salzfäure von 1° B., um event. noch im Gewebe enthals tenen Kalk, aus dem Chlorfalk herrührend, zu lösen. Wenn die Waare 1/2 Stunde mit Säure imprägnirt an der Luft gelegen hat, passirt man sie zum letzten Male durch eine Waschmaschine, und sie ist dann fertig gebleicht (Taf. I, 2), wegeignet zum Breitmachen (da sie in Strangsorm) und Trocknen.

Das letztere gefchieht auf mit Dampf geheizten Chlinder-Trockenmaschinen bie Baare absolut fadengerade haben will (für Carreaumuster

und Tücher) unbedingt auf dem Rahmen (fiehe Appretur).

Im Princip arbeiten alle Bleichereien nach obigem Verfahren. Hin und in wieder sind kleine Abänderungen im Gebrauch: Manche Fabriken behalten bei der Kochung mit Harzlauge etwas Soda zurück und kochen dann mit diesem kleinen Rest die Waare nochmals einige Zeit auf, statt bloß mit Wasser. Ans dere löschen den Kalk mit etwas Melasse zusammen und kochen damit. Wies der andere nehmen die Stücke nach dem letzten Säuren und Waschen nochmals durch eine stark verdünnte Lösung von errist. Soda, damit nur keine Spur Säure im Gewebe zurückbleibt ze.

Für die Darstellung der dunnen Salzsäure legt man fich am besten ein Bassin, aus Steinplatten versertigt, an, in dem die 20° B. starke Salzsäure mit Wasser vermischt und von dem sie vermittelst einer Ninne in den Clapot-

ftänder für Galgfäure nach Bedürfniß geleitet wird.

Ebenso errichtet man für die Chlorkalklösung zwei gemauerte Bassins. Eins dazu dienend, den Shlorkalk mit Wasser zu extrahiren und absitzen zu lassen, das andere, um die Chlorkalklösung auf den verlangten Grad zu stellen und von da in das Chlorkalklösung durch eine Rinne absühren zu lassen. Zur Gewinnung der größtmöglichsten Ausbeute au Chlorkalklösung ist es unbedingt ersorderlich, den sesten Shlorkalk zu Ansang mit Wasser vorsichtig anzurühren, damit nicht durch Zusammenballung Verlust entsteht.

Zu beachten sind ferner noch folgende Punkte bei den Bleichoperationen. Das Gitterwerk in den Kochkesseln ist gut zu bedecken und die direct darauf zu liegen kommenden Stücke hübsch gleichnussig zu placiren, da es sonst vorkommen kann, daß die untersten Stücke zu start angegriffen event. murbe werden.

50dann ist zu prüsen, ob die Salzsäure nicht schweselsäurehaltig ist. Es mint vor, daß betrügerischer Weise bis zu 5 Proc. Schweselsäure der Salzsäure igesetzt wird, um sie auf die vorgeschriebenen Grade zu bringen. Der sich päter bildende schweselsaure Kalk wäscht sich schlercaleium) aus dem Gewebe und beeinträgt bei manchen Farben pent. das Weiß.

Alle Operationen sind mit großer Sorgfalt zu überwachen und nur gesitiffenhaften Arbeitern zu übertragen, da eine Bleichpost jedesmal einen großen Berth repräsentirt.

Bon-Zeit zu Zeit ninnnt man ein gebleichtes Stück aus einer Parthie eraus, färbt es in etwas Garancine 1 Stunde lang bis zur Siedehitze und räscht es dann gut auß. Functionirt die Bleiche nicht richtig, so erkennt man dies ofort, indem etwaige im Gewebe vorhandene sogenannte Kalt-, Bleich- oder "Harz- ecke sich im Garancine roth angefärbt haben. Dann muß energisch revidirt, as Säuren gut beobachtet, und dem Kochen mit Harzlauge große Ausmert- unkeit geschenkt werden. Eventuell prüft man die Soda, ob sie nicht zu geringsten rocentig ist. Kochen mit dünner Sodalange hilft dann zuweilen dem Scha-

Sind in einer Bleichpost Mitläufer gewesen, die stark mit Alizarinroth eschmutzt waren, so konnut es vor, daß die gebleichte Waare rosenroth übersaucht ist. Solche Stücke, es sind gewöhnlich nur einzelne, passirt man durch ine Auflösung von übermangansaurem Kali, 2 g per Kilogramm Wasser, bringt ine Auflösung von übermanganverdindungen auf denselben niedergeschlagen, in die, wenn sich braune Manganverdindungen auf denselben niedergeschlagen, in die Schweselsäure von 1° B., wobei die Stücke schon viel von ihrer braunen Farbe erlieren; darauf läßt man sie in einer Kuse so lange durch Wasser, dem man den Bedürsniß saures schwesligsaures Natron oder etwas Schwesligsäure zuselset, laufen, dis die braune Farbe ganz verschwunden; dann sind die Stücke peiß. Vetzt wird gut gewaschen, zweckmößig 1/2 Stunde auf einem Haspel.

Die unangenehmsten Flecke, die vorkommen können, sind die Roststlecke. Sind venig vorhanden, werden dieselben einzeln durch Dralfäure oder Schwesligs äure, oder saures schwesligsaures Natron mit der Hand zu entsernen gesucht. Nachher muß das ganze Stück gewaschen werden.) Bei vielen Flecken lott man das ganze Stück mit dünner Dralfäurelösung und wäscht es darauf ut aus.

Um die Rostsslede zu vermeiden, sind die Kochkesselstsse sehr sauber zu alten, namentlich wenn sie neu sind. Man bekleidet die Wände der Kessel dann ofort mit Sackleinwand, sobald sich irgendwo Flecke zeigen. Sodann läßt nan Sorge tragen, daß in den Zuführungsröhren nicht kleine Flüssigkeitssestichen stehen bleiben, die leicht Rost hervordringen können, der dann im gegestenen Moment auf die Waare tropst und sie verdirbt. Genaues Untersuchen wei allen Sperationen kann nur die Duelle solches Uebelstandes lehren.

Wenn die Waare fertig gebleicht, wird sie fortirt. Sie ist nun noch von der Weberei her mit einer Menge loser Fäden behaftet; serner hat sie wieder ine Menge seiner Fäserchen und Plüsen durch Neiben in den Clapots, auf den Haspeln 2c. erhalten. Dies nuß Alles entsernt werden, namentlich die

Fäden, da solbige fonst beim Druck Farbe nachziehen und so Flecken hervorbringen werden.

Das Scheeren.

hin

Die Entfernung ber Anhängsel des Gewebes geschieht durch Scheeren auf einer Scheermaschine, und eignet sich am besten die neue Scheermaschine von Mather u. Blatt in Manchester zu diesem Zweck.

Die nicht aufgerollte Waare streicht lose über einige schnell rotirende Wesser, die den vorher mit Bürsten aufgerichteten Flaum, wie auch die etwa vorhandenen Fäden abschneiden. Einige weiter angebrachte Bürsten puten die Waare noch von mechanischem Schmutz, worauf sie sich auf einer Rolle aufrollt, etwa zu 500—600—700 m, je nachdem die Arbeiter im Stande sind, wie eine Rolle zu tragen. Um die Waare nun ganz frei von allen losen Anhängesten zu haben, wird sie noch einmal auf einer Virstmaschine abgebürstet und sift die Waare jetz zum Oruck bereit, falls sie nicht wie z. B. für Alizarinroth noch vorher mit Türsischrothöl präparirt werden muß.

(Zuweilen kommt es vor, daß man Brillantés oder Köper nicht scheert, um die charafteristische Eigenart der Gewebe nicht durch das Scheeren zu schwächen. In diesem Falle läßt man das Gewebe sich langsam auf einem Aufbäumstuhl aufrollen und stellt die Maschine still, sobald ein loser Faden kommt, der dann mit einer Scheere vom Arbeiter abgeschnitten wird.)

Ift die Waare mit Stempeln versehen, die nach dem Druck noch sichtbar sein sollen, so ist es unbedingt nothwendig, sie beim letzten Abbürsten mit gummirtem Papier zu überkleben. Bei hellen Mustern kommt man zuweilen ohne Schutzhülle sir Stempel aus; bei dunklen rächt sich eine Nachlässigkeit gewöhntich bitter, durch Unsichtbarwerden des Stempels.

Das Grundiren.

Unter Grundiren (auch Klogen, Pflatschen oder Präpariren) versteht man die Imprägnation des Gewebes mit einer Flüssigkeit und zwar nachdem die Waare sertig gebleicht. (Es kann vor oder zuweilen auch nach dem Druck geschehen.) Die zu behandelnde Waare streicht in einem Kasten durch die bestressend Flüssigkeit und füllt sich mit ihr. Der Ueberschuß wird durch zwei Walzen abgepreßt, worauf man die seuchte Waare trocknet oder mit ihr weiter manipulirt.

Dels Grundirung. Man wendet diese Grundirung bei Waare an, die mit Dampf-Alizarinroth oder mit Dampf-Alizarinrosa oder mit beiden (Taf. III, 21) bedruckt werden soll; ferner auch bei Cörnlöin (Taf. III. 19), Alizarinblau oder manchen Anilinfarben. Man passirt die weiße Waare durch eine Lösung oder Ennussion von 1 Theil Türkischrothöl und 10, 15, 20, 25 bis 50 Theilen Wasser, je nach dem Procentgehalt des Türkischrothöles und event. Borversuchen. Nach gutem Auspressen wird auf messingnen Chlindern ge-

cocnet. Auf so präparirter Waare werden oben genannte Farben bedeutend bhafter. (Ift das Präpariren vergessen worden, so kann man bei Alizarinsurben event. auch nach dem Dämpfen grundiren, muß dann aber nochmals ämpfen.) Dieselbe Grundirung wird angewandt nach dem Ausfärben von Inrpurartikeln mit Alizarin vor dem Dämpfen (Taf. VI. 47). Auch hier rzielt man durch diese Präparation eine seurigere Nuance.

Seifen s Grundirung. Hierzu gebraucht man den Socklotz (siehe Bräparate), der dazu dient, nach dem Aussfärben von PurpursArtikeln, die Beiß enthalten (Taf. X. 74) erstens das Noth zu arriviren, dann das Weiß u reinigen. Er genügt diesen Bedingungen vollkommen, jedoch wendet man hin nicht gern bei Artikeln an, die viel Rosa enthalten (Taf. XI. 65), weil vieses sonst durch den Zinngehalt des Socklotzes zu gelb wird; auch liebt man hin nicht bei Mustern mit großen Parthien Anilinschwarz (Taf. XII. 92), da exteres durch den Zinngehalt der Grundirung etwas bräunlich wird.

Thonexde=Grundirung. Diejenigen Stücke, welche mit Corallin 2c. eedruckt werden sollen (Taf. IV. 32, XIII. 97), müssen vorher mit Mordant 7 zu 3°B. geklopt werden. Das Corallin auf so präparirte Waare gedruckt, geht dann nicht so leicht von Roth in Gelb über und das Schwarz wird schwarz ind nicht braun (Taf. IV. 31). Man oxydirt die Stücke nach der Präparasion und passirt sie dann durch dünne Wassersslöfung.

3inn-Grundirung. Das Gewebe wird durch eine 10° B. starke Auslösung von zinnsaurem Natron passirt, getrocknet; dann Schweselsäure von 2° B. 2 Minuten passirt, gewaschen und getrocknet. Biele Anilinsarben, auf olche Waare gedruckt, werden dadurch schöner, wenn man ihnen Gelegenheit ziebt, einen Zinnlack zu bilden; z. B. das Alkaliblau, das Ferrochanzinnblau 2c. dabei darf kein Weiß im Muster sein). Für Aethylenblau nimmt man zinnsaures Natron von 4 bis 6° B. und Schweselsäure von 1½° B.

Grundirung für Chrombraun. Das Chrombraun (ähnliche Farbe vie auf Taf. I. 3), bekommt eine lebhaftere dunklere Ruance, wenn die Waare vor dem Druck mercerifirt wurde. Die Waare passirt zu diesem Zwecke Rasronlauge von 5° B., wird dann gut ausgewaschen, durch ein Bad von 2° B. Schweselsaure passirt, gut in Wasser gespült und dann getrocknet.

Banadgrundirung. Hin und wieder ist auch vorgeschlagen, die veißen Gewebe, die mit Anilinschwarz bedruckt werden sollen, vorher mit dünner Banadsösung zu imprägniren, um sicher bei der Drydation zu gehen, da es bei Unausmerksamkeit der Arbeiter vorkommen kann, daß die geringen Wengen Banad, die zu einer Farbe gesetzt werden, nicht gleichmäßig in derselsden vertheilt werden. Biel ist daß Berkahren nicht in Anwendung gekommen. Mehr hat man es benutzt, fertig gedruckte und schlecht oxydirte Stücke auf diese Beise zu präpariren und sie dann nochmals zu oxydiren. Diese Manipulation ist dann auch gewöhnlich von Ersolg begleitet. (Als Grundirung besnutzt man etwa 0,01 g Banadiumchlorier per 1 kg Wasser.)

Unmerkung. Da in den folgenden Capiteln die Farben abgehandelt werden. fo diene gur Erklärung der Ramen berfelben Folgendes. In der Pragis drudt man fehr häufig Farben mit denfelben Beftandtheilen, aber in verschiedenen Mengenberbaltniffen, jo 3, B. das Alizarin Roja 525 C mit 473 g Alizarin, das Aliz garin Roja R mit 245 g Alizarin. Um die Farben nun zu unterscheiden, giebt man ihnen verschiedene Ramen, welche dieselben fo lange im Kabrifbetriebe führen wie sie existiren. Man bindet sich bei der Benennung an teine bestimmte Gesetze, bald fest man hinter ben Ramen einen Buchftaben, 2. B. bei Schwarz Schmarg D oder eine Bahl, wie Dampfichwarz 1497, die dann in weiteren Boridriften ein= fach fortläuft, wie bei Schwarg 1498; ober man entnimmt bas Rennzeichen ber Farbe felber, 3. B. heißt das mit Weinfaure dargeftellte Anilinichwarg: Anilin= ich mara W. bom Anfangsbuchftaben 2B ber Beinfaure ber. Beim Referve Roth 140 bezeichnet 140 bie Angahl Gramme des refervirenden Mittels, das im Kilogramm Farbe enthalten ift. Manchmal fest man auch den Anfangsbuchstaben der Stadt oder der Berson, von der die betreffende Boridrift stammt, hinter den Namen der Farbe.

Diese in der Pragis gebräuchlichen Bezeichnungen, die für den Chemiker wie den Arbeiter dazu dienen, eine Verwechselung der Farben zu vermeiden, find auch in diesem Buche beibehalten, da sie wesentlich dazu beitragen, die in den verschiedenen

Capiteln über die Fabritation vortommenden Farben leicht aufzufinden.

Um keine zu übermäßig große Zahl von Farben zu bereiten, verfährt man im Betriebe so, daß man sich eine Mutterfarbe kocht, und aus dieser durch Bersdünnung (oder Ablichtung oder Coupirung) hellere Farben versertigt. Man erzielt das durch Versehen z. B. von einem Theil Farbe mit 1, 2, 3 oder mehreren Theilen einer Gummiauslösung oder eines Stärkekleisters. Hat man eine solche Ablichtung oder Coupirung mit einer Farbe vorgenommen, so bezeichnet man dieses durch einen Bruch, der hinter den Farbnamen gestellt wird. Der Zähler des Bruches bedeutet das Farbquantum, der Nenner das zur Farbe zugesetzte Quantum des Ablichtungsmittels.

Die Mutterfarbe sei Alizarin Rosa 525 C; sindet man nun in diesem Buche Alizarin Rosa 525 C 1/3, so heißt das, 1 Theil Alizarin Rosa 525 C und 3 Theile des Ablichtungsmittels, der Coupirung, in diesem Falle Rosa Bersdickung N (für Rosa 525 C) sind miteinander gut gemischt worden und gelangen in dieser helleren Ruance zum Druck. So bedeutet serner Methylenblau I 1/5, daß zu 1 Theil der Farbe Methylenblau I 5 Theile Ablichtung zugesetzt worden

find, in diefem Falle 5 Theile Coupirung für Methylenblau I.

Man hat also ein Blau: Methylenblau I und ein Ablichtungsmittel sich bereitet und kann mit ihnen ein duntles Blau: Methylenblau I, ein mittleres Blau: Methylenblau I ½, ein helleres Blau: Methylenblau I ½ und ein sehr helles Blau: Methylenblau I ½ und ein sehr helles Blau: Methylenblau I ½ und ein sehr helles Blau: Methylenblau I ½ und ein sehr des Blau: Methylenblau I ½ und ein swischen den genannten Farben ausstühren. Im Allgemeinen coupirt man Stärkefarben mit Stärkeverdikungen und Eummisarben mit Gummiaustösjungen. Zuweilen sügt man diesen Ablichtungen noch etwas von dem Mordant zu, der in der Muttersfarbe enthalten ist. Es hat das zum Zweck, die Echtheit der abgelichteten oder coupirten Karbe zu bermehren.

Der Vollständigkeit wegen mag hier noch bemerkt werden, daß °B., wie bekannt, Grad Beaumé bezeichnet, daß also Mordant F zu 14°B. bedeutet, die fragliche holzessigiqure Thonerde wiegt nach Beaumé's Aräometer 14 Grade. Die jenigen Flüssigieteten, welche käuslich, sind mit dem Wörtchen "von" bezeichnet, z. B. Essigäure von 6°B.; diejenigen, welche man sich meistens selbst fabricirt und deren Darstellung in diesem Buche beschrieben ist, kennzeichnet das Wörtchen "zu", z. B.

Rhodanaluminium zu 190 B.

Die Rohmaterialien.

Das Aethylenblau 1) ist ein erst kürzlich von R. Dehler in den Jandel gebrachter organischer, blauer Theerfarbstoff, ein Concurrent des Methylenblaus, dem er sich analog verhält. Es entsteht bei der Einwirkung von Schwefelwassersche und Sisenchsorid auf Aethyl pe Phenylendianin. Es ist öslich in Wasser, Essigäure und Alkohol und wird mit Tannin und Brecheveinstein auf der Faser sixirt. Der Probedruck geschieht nach Aethylenblau. Man unterscheidet im Handel röthliche und bläuliche Knancen.

Albumin.

Es wird zur Fixation von Köperfarben benutt.

Das Blutalbumin ift eine stickstoff= und phosphorhaltige organische Substanz; es wird aus dem Blut der Ochsen, Rühe und Schweine durch Ein= dampfen des defibrinirten Blutes im luftverdünnten Raume dargestellt. Das Blutalbumin kommt als hornartige, hellgelbe bis braune Blättchen in den Sandel, die in Waffer löslich sind, aber durch Dampf oder durch Erwärmen auf twa 700 C. unlöslich werden (coaguliren). Auf dieser Eigenschaft, durch Dampf inlöslich zu werden, beruht feine Berwendbarkeit in der Druckerei. Gine Rörperfarbe, nit Blutalbuminmaffer vermischt, dann auf ein Gewebe aufgetragen, und dem Dampf ausgesett, wird mit dem Gewebe unlöslich verbunden, da die Albuminheilchen, welche am Gewebe kleben, wie auch diejenigen, welche die Farbe einpullen, unlöslich werden. — Bei gleichem Berdickungsvermögen ift das hellere Blutalbumin dem dunkleren stets vorzuziehen, da es die mit ihm verdruckten Farben reiner erscheinen läßt. Dunkles Albumin wird durch Zusat von Terventinöl gebleicht. Die Albuminlösungen bleiben haltbarer und weniger übelriechend durch Hinzufügen von etwas arsensaurem Natron. — Man achtet beim Einkauf des Albumins auf die Farbe, untersucht das Verdickungsvermögen bon 1 Thl. Albumin und 2 Thln. Waffer nach 24stündigem Stehen, und stellt das coagulirbare Albumin fest, indem man 5 g der filtrirten Lösung in kochende Maunlösung tropft, das Coaqulirte auswäscht, abfiltrirt, auf gewogenem Filter pei 1000 C. trocknet und wiegt.

Das Eieralbumin wird aus dem Eiweiß der Eier, hauptsächlich dem der Hühner, durch Eindampfen derselben im luftverdünnten Raume fabricirt. Es ist analog dem Blutalbumin zusammengesetzt und wegen seiner Farblosigkeit iamentlich für helle Farben beliebt. In letzter Zeit ist ihm jedoch dadurch icharse Concurrenz erwachsen, daß man das Blutalbumin besser wie bisher zu

¹⁾ D. R.=P. 12932 vom 14. Juli 1880.

bleichen gelernt hat. Vielleicht wird das billige Blutalbumin das meistens doppelt so theure Sieralbumin mit der Zeit verdrängen. — Die Untersuchung geschieht wie vorher.

Arfen.

Es verleiht den Farben lebhaftere Ruancen.

Arsensaures Natron, As O4 Na3, ein in Wasser lösliches Salz; fommt häusig mit Kochsalz versetzt im Handel vor. Der Gehalt an Arsensfäure wird mit Magnesiamixtur bestimmt. (Man prüse auch vorher auf Phosphorsäure.) Das gewöhnlich benutzte Handelsproduct enthält eirea 54 Proc. arsensaures Natron. Man benutzt es in wässeriger Lösung als Abzugsbad für Lillas, Puces und Trauerartikel.

Schwefelarsenik, As_2S_3 , bilbet ein gelbes Pulver, durch Schmelzen von Schwefel mit arseniger Säure dargestellt. Es dient, mit Natronlauge gelöft, zur Neduction von Indigo. Verfälscht ist es zuweilen mit arseniger Säure. Beim Behandeln des Products mit Salzsäure, löst sich die arsenige Säure, während Schweselarsenik unverändert bleibt.

Weißer Arfenik, As2O3, ober die arsenige Säure, kommt in den Handel als weißes Pulver und glas- oder porcellanartige Masse. Beide sind in Wasser löslich. Das Pulver (weil der Stand beim Pulveristren des festen Arsenits schädlich) ist vorzuziehen, wenn man sich von seiner Reinheit überzeugt. Es muß sich in der Hitz verslüchtigen und in Natronlauge ohne Rückstand lösen. Der Arsenik wird im Großbetrieb durch Rösten arsenhaltiger Erze gewonnen.

Man verwendet zuweilen eine Lösung von arseniger Säure in Glycerin als Mordant ober zur Avisirung der Farben.

(Anmerfung. Die Anwendung des Arsenits in der Färberei und Druckerei ist nicht von so schlimmen Folgen begleitet, wie meistens angenommen wird. Erstens bleiben durch die verschiedenen Wasch- und Seisenoperationen, die mit dem Gewebe vorgenommen werden, nur sehr geringe Spuren im Gewebe zurück. Diese verleihen schon den betreffenden Farben ein seurigeres Ansehen. Sodann ganz unschälich sind die Arsenitmengen, die z. B. in Violettsarben mit Gisenopyd unsöslich verbunden sind. Bekanntlich giebt der Arzt bei Arsenikvergistung auch Eisenopyd ein, um im Körper des Vergisteten eine dem Körper nicht nachtheilige unsösliche Eisenverbindung zu bilden.)

Alann.

Die Alaunsalze werden zur Darstellung von Mordants verwandt.

Chromalaun, $(SO_4)_3$ Cr_2 , $SO_4K_2+24H_2O$, kryftallisirt in großen dunkelvioletten Krystallen (Octaöbern), die in Wasser mit violetter Farbe löslich sind. Kommt in Krystallsorm oder gemahlen in den Handel und muß mindestenst 99 Proc. haben. Der Chromalaun wird als Nebenproduct bei der Alizarinfabrikation gewonnen. Er liefert mit essigsaurem Blei essigsaures Chrom, einen Mordant. Das als Nebenproduct dabei austretende grünlich gefärbte schwefelsaure Blei ist wegen seines Chromgehaltes schwer zu verwerthen.

Zur Analyse des Chromalauns genügt eine Wasserbestimmung in 5 g bei 120° C. und eine Chrombestimmung in 1 g mit Ammoniak.

Ralialaun, (SO4)3 Al2, SO4 K2 + 24 H2O, frustallisirt wie ber bromalaun, doch find die Krnftalle farblos und durchsichtig. Er löft fich in Thin. Waffer. Der Alaun kommt auch als sogenanntes Mehl in den Sanol, bei dem die Krnstalle fehr fein sind. Die Hauptbedingung beim Ginkauf es Alauns ift, daß derfelbe möglichst eisenfrei. Man untersucht ihn mit den eiden Blutlaugenfalzen; es darf nach kurzer Zeit nur fehr minimale Blauirbung eintreten. Die weitere Untersuchung ist analog der oberen, doch setzt nan zur Fällung der Thonerde noch etwas Schwefelammonium zu, auch ist Der Kalialaun muß nit Blatinchlorid eine Kalibestimmung auszuführen. rca 100 Broc. enthalten. Man benutt ihn zur Umsetzung mit effigfaurem Blei (auch holzeffigsaurem und salvetersaurem), um die sogenannten Thonerdewordants darzustellen. Das dabei gewonnene schwefelsaure Blei en pate wird ir Blaudruck verwendet. Der Alaun wird aus dem Alaunschiefer, dem Alaun= ein oder aus Schwefelfäure und Thonerde, unter Zusat von Staffurter Salzen ewonnen.

Alfaliblau.

Alfaliblau, $C_{20}H_{16}$ (C_6H_5)2 ($C_6H_4SO_3N_a$) N_3 , triphenylrosanilinsussonares Natron, ist ein blauer Farbstoff, der in 5 Thln. Wasser löslich ist. Die schon der Name sagt, wird es durch Phenyliren des Rosanilins gewonnen, vodurch ein bräunlich krystallinisches Pulver resultirt, das in Spiritus löslich, u Wasser unlöslich ist. Um es wasserlöslich zu machen, stellt man seine Julsosalze dar, die nach dem Grade der Sulfurirung verschiedene blaue Farbensone zeigen. Man unterscheidet im Handel rothsund grünstichige Blaus; die rsteren haben die Marken R, 2 R 2c., die letzteren B dis 6 B. Um die Nuance n untersuchen, macht man eine Färbeprobe auf Wolle oder Seide; dann eine Druckprobe nach Alkaliblau, HB. Das Alkaliblau kann auch mit essigsurrem Chrom sigirt werden. Verfälschungen des Blaus, wie aller Anilinsarben, dummen mit Zucker, Dextrin oder mineralischen Bestandtheilen vor.

Alizarin.

Es dient als rother, violetter, braumer, blauer oder oranger, echter Farbstoff. Das Alizarin, $C_{14} H_6 O_2 (OH)_2$, wird aus dem Anthracen des Steinsohlentheers dargestellt?). Durch Oxydation desselben gewinnt man das Anthrasinon, das durch Sulfuriren und nachfolgendes Schmelzen mit Alkalien in as Bioxyanthrachinon, das Alizarin, umgewandelt wird?). Es kommt als gelbe is bräunliche Paste von 20 Proc. Trockengehalt in den Handel. Man unterscheidet gelbstichige und blaustichige Nuancen; die ersteren enthalten hauptsächlich slavopurpurin oder Anthrapurpurin, $C_{14} H_5 O_2 (OH)_3$, Trioxyanthrachinone, auf

¹⁾ Nicholson, engl. Patent vom 1. Juni 1862. 2) Entdeckt 1868 von Gräbe und Liebermann.

³⁾ Engl. Patent vom 25. Juni 1869 von Caro, Gräbe und Liebermann nd vom 26. Juni 1869 von Perfin.

ähnliche Art, wie vorher angegeben, dargestellt; die letzteren Alizarin. Alizari (als schwache Saure) löst sich in Ralis oder Natronlauge mit blauvioletter, Flavo und Anthrapurpurin mit rother Farbe auf. Das Alizarin des Sandels giebt mi Thougree rothe, mit Chromornd braune, mit Gifenornd violette Karblade, -Man untersucht den Wassergehalt des Alizarins durch Trocknen auf einer Uhrasafe von circa 5 g Baste bei 1200 C.; man prüft ferner auf einen even tuellen Aschengehalt (er darf nicht über 1 Broc. betragen) und überzeugt sich w daß durch mehrmaliges Schlemmen der Bafte feine Coaksstücken, Sand obe harte Kryftalle (von Chinon 2c.) zurückbleiben. Druckversuche macht man z. B mit Roth XO und Roth XO 1/2 und Rofa DB 1/2, 1/8 und 1/16. Zum Aus färben werden fogenannte Garancinestreifen von eirea 1200 gem Mache be nutt, die in Streifen g. B. mit folgenden Farben bedrudt find: Mit Roth JE Buce 12, Schwarz 2, Catechu 120 4/1 und Lilla 40. Nachden diese Farben so behandelt find, wie wir es später bei den Burpurartikeln kenner in lernen werden (siehe Fixation), farbt man per Streifen mit 0,6 g Alizarin von 20 Proc., 0,3 g Türkischrothöl von 90 Proc., 5 g Leimlösung 1/20 in einer Stunde bis 550 R. und bleibt 1/4 Stunde auf 550 R. Die Weiter behandlung ift wie bei Burpurartikeln. Der niedrigste Breis für das Mizarir ift Mt. 5,55 per Kilogramm Bafte von 20 Broc.

Alizarinblau¹), $C_{17}H_9NO_4$, ein echter organischer Farbstoff, durch Erhitzen von Nitroalizarin mit Glycerin und Schwefelsäure bargestellt, komme das brännlich violette Baste mit 10 Broc. Trockengehalt oder neuerdings ir hefester Form, Marke S, $C_{17}H_9NO_4$. $2SO_3NaH^2$), in den Handel. Es wirt mit essigsfaurem Chrom auf der Faser sixirt. In alkalischen Lösungen läßlich der Farbstoff wie Indigo reduciren. Man prüft die Paste nach Alizarin: blau C 2 und C $2^{1/3}$, das Pulver nach Alizarinblau S. Bei der Paste ist auch die Aussichtung einer Wasserbestimmung bei 105° E. räthlich.

Alizarinorange³), $C_{14}H_6NO_2 \cdot O_2(OH)_2$, β -Mononitroalizarin, durch Nitriren von Alizarin zu erhalten, kommt als hellgelbe Pakte von 15 Proc. in den Handel. Man macht wie beim Alizarin eine Wasserbestimmung, sodam eine Druckprobe nach Orange O_{30} . Mit Thouerdemordants erzielt man echte Orangefarben, mit essiglaurem Chrom brauchbare Cachoutone. Das Alizarinorange setzt sich leicht aus seiner Pakte ab, weshalb es vor jedesmaligem Gebrauch aut durchzurühren ist.

ar ouragentifican the

Ammoniaf und seine Berbindungen.

Ammoniak, NH3, ober ber Salmiakgeift ift die Lösung von Ammo- in Wasser. Es wird aus dem Gaswasser ber Leuchtgaskabriken durch Destillation mit Aegkalk gewonnen. Es besitzt scharfen stechenden Geruch.

1) Entdedt 1878 von Brund.

²⁾ D. R.-B. 17695 vom 14. Sept. 1882 der Badischen Anilin= und Sodasabrik.

3) Beobachtet zuerst 1874 von Strobel, dann dargestellt von Rosenstiehl und Caro 1877.

Mnilin. 17

Seine Lösung kommt meistens in Glasballons ober eifernen Fässern in ben Sandel. Man untersucht das specifische Gewicht, titrirt mit Normalfaure und rüft auf einen Behalt an Chlor, Rohlenfaure und Schwefelfaure. Man behutt das Ammoniak zum Neutralisiren und zur Fabrikation von Drange. Gin pecif. Gew. von 0,950 entspricht 12,5 Broc. NH2.

11 (1) Rohlenfaures Ammoniat, C3 O8 (NH4)4 + H2 O, ift eine weiße urchscheinend harte Masse, die in 3 bis 4 Thln. Wasser löslich ist; sie stößt an der uft Ammoniakgas aus und muß daher in verschließbaren Gefäßen aufbewahrt verden. Man untersucht, ob sich das Salz auch ohne Rückstand verflüchtigt: ntenan titrirt mit Normalfäure und prüft auch auf Schwefelfäure und Chlor. de früher wurde das kohlenfaure Ammoniak durch Destillation von Horn, All Planen 2c. dargestellt (Hirschhornsalz); gegenwärtig gewinnt man es durch blühen von schwefelsaurem Ammoniak und kohlensaurem Ralk, wobei es subli= tirt. Es bient zur Reutralisation.

Align Salmiak, NH4 Cl. ober Chlorammonium, kommt in kleinen Kruftallen Octaedern oder Würfeln) oder faserig in den handel. Man gewinnt es durch Einleiten von Ammoniakgas in Salzfäure. Der Salmiak muß fich ohne lückstand verflüchtigen. Er ist in 21/2 Thln. Basser löslich. Er ist zubeilen mit wenig schwefelsaurem Ammoniak verunreinigt. Man macht eine hlor-. Stickstoff- und Wafferbestimmung. Das Handelsproduct hat gewöhnd 94 Broc. NH4 Cl. Man bedient fich bes Salmiaks wegen feiner Eigen= haft, Waffer aus der Luft anzuziehen, als Zusatz zu Farben, die zu ihrer Drydation Feuchtigkeit nöthig haben.

Anilin.

Es dient fast nur zur Darstellung von Anilinschwarz 1).

Unilinöl, C6 H5 NH2. (Enthält auch zuweilen Ortho= und Bara= Muidin und Anlidin.) Kommt als gelblich bis bunkel gefärbtes Del in den andel, das durch Nitriren von Benzol und nachfolgender Reduction fabricirt ird. Es besitzt einen eigenthümlichen Geruch und dunkelt am Licht und der uft nach. Reines hat specif. Gew. 1,036 bei 0° und siedet bei 184,4° C. das Handelsproduct ist durchschnittlich ein Del vom specif. Gew. 1,0231 bis 0245. Je mehr Anilin ein Del enthält, ein um so schöneres Schwarz fert es. Man untersucht das Del durch fractionirte Destillation, indem man Bjenige Del, was zwischen 180° bis 185° C. übergeht, wiegt.

Dann stellt man sich ein Anilinschwarz bar, z. B. BV80 ober Anilin =

hwarz B, und untersucht die Ruance.

en li ;ali: r Pi

in, der

fre.

Anilinfalz, C6H5. NH2. C1H, durch Rentralisiren von Anilinöl mit alzfäure gewonnen, fommt als blätteriges, sublimirtes, weißes oder graues alz, oder in bunkeln, geschmolzenen Ruchen in den Sandel. Es bient zu

¹⁾ Bon Lightfoot 1863 in den Druckereien eingeführt.

Stein, Bleicherei, Farberei, Druderei und Appretur.

benfelben Zwecken wie das Anilinöl. Man titrirt das Salz mit Normalalkali. Es muß ohne Nückstand in Wasser löslich sein. Ueber seine Verwendbarkeit giebt eine Druckprobe mit Anilinschwarz F Ausschluß.

Barinm.

Barium chlorib, $Cl_2Ba + 2 H_2O$. Chlorbarium ist ein kryftallinisches Salz (farblose, rhombische Taseln mit abgestumpsten Ecken, oder glänzende Schuppen), das in 3 Thin. Wasser löslich ist. Es wird zur Appretur und als Antikesselsteinmittel benutzt. Man macht mit Schweselsaure eine Barntbestimmung.

Chlorfaurer Baryt, $(ClO_3)_2$ Ba + H_2 O, ift ein kryftallinisches Salz im (farblose Säulen), das in 4 Thln. Wasser löslich ist. Es wird seiner größeren Pöslichseit wegen in jüngster Zeit häusiger wie das chlorsaure Kali als Orydaz tionsmittel für Anilinschwarz und Dampsbraun angewandt. Es enthält ungestähr 50 Proc. wassersie Chlorsäure. Wan macht eine Barytbestimmung, nachdem man auf Chlorbarium geprüft hat.

Benzin ist ein leichtstlichtiger, beweglicher, ätherisch riechender Kohlens wasserstoff, der durch Destillation aus dem Theer oder Petroleum gewonnen wird. Er siedet bei eirea 80°C. und ist wegen seiner leichten Entzündbarkeit sehr vor Fener zu behüten. Er darf beim Berdunsten auf Geweben keine Flecken zurücklassen. Da das Benzin ein gutes Lösungsmittel für Fett ist, so bient es zum Entsernen von Fettssechen aus Geweben.

Berliner Blau, Eisenchanürchanid, ist ein dunkelblaues Pulver, das durch Fällen von einem oxydhaltigen Eisenoxydulfalz mit gelbem Blutlaugen salz erhalten wird. Es kommt auch als Paste von 20 und 33 Proc. in den Handel. Man führt eine Wasserbestimmung und einen Probedruck nach Bersliner Blau aus.

Das Blau ift löslich in wässeriger Dralfäurelösung. Verfälscht ist et zuweilen mit Thonerbe, Kreide, Spps 2c.

Blanholz.

Es dient hauptfächlich zur Erzeugung von Schwarz.

Das Blauholz oder Campêcheholz kommt im Handel geraspelt und pulverisit vor. Das letztere ist vorzuziehen, da es sich durch Waschen leichte vom Gewebe entsernen läßt. Es stammt von einem Baume (Hämatoxylor Campechianum), der in Südamerika und Westindien wächst. Beim Einkau des Holzes ist vor Allem eine Wasserbestimmung zu machen, da manche Sorten 20 bis 24 Proc. Wasser (theils künstlich zugesetzt) enthalten.

Das Blauholz enthält ein Glucosid, das durch Orndation einen blaue Karbstoff, das Hämatin, bilbet.

Blei. 19

Eine Ausfärbung eines Garancinestreisens giebt Aufschluß über die Ersiebigkeit und die Nuance des vorliegenden Holzes; man nimmt dazu etwa g Blauholz, 0,12 g Sumac, 0,03 g Kreide, 5 g Leimlösung $^{1}/_{20}$ und färbt ne Stunde von 20 dis 65° R. und bleibt noch fünf Minuten auf 65° R.

Blauholz giebt mit Eisensalzen einen blauschwarzen Ton, mit Thonerdeulzen einen blauvioletten und mit Chromsalzen ein intensives Schwarz. Ferrentirtes, d. h. eingefeuchtetes Blauholz (mit bis zu 20 Proc. Wasser) und bei wa 30° N. mehrere Tage lang umgeschauselt, ergiebt eine intensivere Nuance.

Dem Fermentirmaffer fett man zuweilen etwas Borar gu.

Eine Druckprobe wird mit Dampfschwarz W oder Chromschwarz 235 gemacht. Die Farbstoffbestimmung geschieht gewichtsanalytisch durch traction von 0,5 g Blauholz und Zufügen von 1,5 g Alaun, der dann nach Tritration mit dem Farbstoff zusammen durch kohlensaures Ammoniak gesillt wird. Der gefärbte Thonerdeniederschlag wird bei 110° C. getrocknet und ewogen, und von ihm das Gewicht von reinem Thonerdehydrat aus 1,5 g saun, für sich gefällt, abgezogen. Die Disserva ist Blauholzsarbstoff. Der derfasser fand auf diese Weise im Durchschnitt 10,5 Proc. Farbstoff.

Blauholzextract. Wie man das Blauholz zum Färben, so benutzt tan den Extract desselben zu Dampsfarben. Er hat meistens 30° B. im dandel. Da er leicht (wie alle Extracte) mit Shrup verfälscht werden kann, t eine Färbeprobe unerläßlich. Auf einen Garancinestreisen färbt man mit

1 th ,275 g Extract von 300 B. und 5 g Leimlösung 1/20.

ij,

世

iji j

Hamatin. In den letzten Jahren ist mehrsach der reine Blauholzsarbsoff in Pulver in den Handel gekommen. Im Allgemeinen stellte er sich och etwas theuer.

Die Ausfärbung geschieht im Preisverhältniß wie vorher. Eine Druckwebe geschieht nach Dampfschwarz H.

Blei.

Die Salze des Bleis dienen meistens zur Darstellung von Mordants. Essigs aures Blei, $(C_2 H_3 O)_2 Pb + 3 H_2 O$, oder weißer Bleizucker, n zweckmäßigsten durch lösen von Bleiglätte in Essigsiure gewonnen, krystallizt in glänzenden vierseitigen Prismen, die in 1,75 Thln. Wasser löslich sind. I schmeckt süß und ist gistig. Man benutzt es, mit Alaun, Chromalaun und isenvitriol umgesetzt, zur Darstellung von essigssaurer Thonerde, essigssaurem hrom und essigsaurem Eisen. Mit Schweselsäure oder Schweselwasserstellung von essigssaure Blei darf nicht unter 9,5 Proc. haben.

Das holzefsigsaure Blei, oder der gelbe Bleizucker, ist vom chemischen standpunkte aus dasselbe Salz wie das vorige, nur durch organische Substanzen on der Darstellung der Holzessigsaure her stark verunreinigt. Es kommt in elbbraunen Stücken mit muscheligem Bruch in den Handel; es ist billiger wie 18 reine Salz und liefert auch etwas andere Nuancen wie dieses. Es dient

20 Broun.

zu ähnlichen Zwecken wie das kryftallisitrte Salz. Eine Bleibestimmung geschieht wie vorher oder durch Titration der Essigsäure nach der Ausfällung des Bleis mit Normalschwefelsäure (nach Fresenius). Das Handelsproduct hat

durchschnittlich 88 bis 89 Proc. holzeffigfaures Blei.

Salpetersaures Blei, $(NO_3)_2$ Pb, krhstallisirt in regulären Octaöbern; die Krhstalle sind undurchsichtig, in 8 Thln. Wasser löslich und sehr schwer an Gewicht. Man gewinnt das Bleinitrat durch Auslösen von Blei in verdünnter Salpetersäure. Es muß eisenfrei sein. Es reagirt stets schwach sauer. Man prüft es mit gelbem Blutlaugensalz nach der Neutralisation mit etwas Ammoniak. Der Gehalt an salpetersaurem Blei darf nicht unter 99,5 Proc. betragen. Man sührt eine Bestimmung des Bleis in Form von schwesselsaurem Blei in alkoholischer Lösung aus.

Schwefelsaures Blei, SO4Pb. Man verwendet es gewöhnlich in Teigform. Es ift ein in Wasser fast unlösliches, schweres, weißes, krystallinisches Pulver und bildet sich bei der Doppelzersetzung von Alaun und essigfaurem Blei. Das mit holzessigsaurem Blei erzeugte ist etwas gelblich, das durch Zersetzung mit Chromalaun gebildete ist schwach grünlich; doch ist letzteres seines Chromgehaltes wegen nicht zu verwerthen. Die beiden ersteren benutzt man als Schutpappe in der Blaudruckerei. Bei der Analyse bestimmt mar

ben Waffergehalt des schwefelfauren Bleis en pate.

Borax, $B_4O_7Na_2+10~H_2O$, ober borsaures Natron, frystallisitet in großen monoklinen Prismen, die sich beim Erhigen unter Verlust ihres Wassers aufblähen, und bei gewöhnlicher Temperatur in 14 Thln. Wasser löslich sind. Wan erhält den Vorax durch Zusammenschmelzen von Vorsäure mit kohlensaurem Natron. Der qualitative Nachweis geschieht durch Verslüchtigen von Vorsäure in mit Schweselssäure angesäuertem Alkohol, dem einige Körnchen Vorax zugesügt sind. Angezündet erscheint die Spiritusslamme grün gerändert. Man untersucht ferner noch auf eine etwaige Versälschung mit Kochsalz, Soda oder schweselsaurem Natron. Man benutzt den Vorax zum Fermentiren von Vlauholz oder zum Lösen von Caseïn.

Brann.

Bismard: Brann, das falzsaure Salz des Triamidoazobenzols $C_{12}H_{13}N_5+2ClH$, ist ein organischer Farbstoff (auß falzsaurem m-Bhenylendiamin und salpetrigsaurem Natron dargestellt) 1), der in braunem Bulver sei 1866 in den Handel kommt. Es ist in Wasser und Alkohol löslich. Mar gewinnt es durch Schmelzen von Fuchsin mit salzsaurem Anilin. Sine Druckprobe geschieht nach Bismarck=Brann 1270. Es kann durch essigsaurek Chrom echt sixirt werden.

¹⁾ Rach S. Karo und P. Grieß 1867.

ung

nd is

bend nt m

Braun = Donath ift ein mineralischer, brauner Erdfarbstoff, der haupt= ichlich Eisenorndhydrat neben etwas Thonerde und Manganoryden enthält. r wird mit Albumin firirt. Gine Druckprobe geschieht nach Mode 1024.

Brechweinstein, C4 H4 (SbO) KO6 + 1/2 H2O, weinsaures Antimon= Mi, ein in rhombischen Octaedern frustallisirendes Salz, das an der Luft fein Baffer verliert und zerfällt. Es kommt auch pulverifirt in den Handel. ient zur Firirung der Tanninfarben auf der Faser (hauptsächlich für Grün nd Blau), da es mit dem Tannin eine unlösliche Verbindung, gerbfaures Intimon, bildet.

Es wird durch Rodgen von Weinstein mit Antimonornd und Waffer er= Das Salz fühlt sich sehr schwer an; 1 Thl. desselben löft sich in circa elt. 4 Thin. Waffer von 100 C. Die Löfung schmedt unangenehm metallisch und wirkt Erbrechen. Bei der Untersuchung führt man eine Antimonbestim= ung ober eine Titration mit hundertnormaljoblöfung aus. Der Antimonendgehalt muß eirea 42 bis 44 Broc. betragen.

Cabminm.

Seine Schwefelverbindung dient als gelber Farbstoff.

Salpetersaures Cadmium, (NO3)2 Cd, ein frustallisirtes, zerfließ= thes Salz. Man macht eine Cadmiumbestimmung. Es wird in der Druckerei fleinen Mengen als Zusatzu einer Farbe gegeben, die Albumin und Chrom= Ib oder sorange enthält. (10 bis 30 g pro Kilogramm Farbe unter Zusat on 15 bis 40 g effigsaurem Natron.) Aus dem Albumin entwickelt sich zu= eilen, namentlich bei alten, schlechten Sorten, Schwefelwafferstoff, der das romfaure Blei bräunt oder schwärzt. Ift falpetersaures Cadmium in der arbe, fo bildet sich gelbes Schwefelcadmium, und die Bleifarben bleiben flar.

Schwefelcabmium, SCd, ift ein gelbes, in Waffer unlösliches Bulver; wird zuweilen als gelbe Farbe angewendet, die jedoch ziemlich theuer ist. 8 wird durch Einleiten von Schwefelwasserstoff in Cadmiumlösung gewonnen. ur Untersuchung macht man eine Druckprobe mit Albumin und prüft die erelte Ruance.

Carminrofa oder Carminlad, ein in Teigform von der Badifchen nilin- und Sodafabrik in ben Handel kommender rother refp. rosa organischer arbstoff. Er ist nur sehr mäßig echt und etwas arsenhaltig, besitzt jedoch ne sehr feurige Ruance. Man macht eine Druckprobe nach Carmin= oth 465.

Das Cafein oder der Räseniederschlag wird aus der Milch gewonnen und t eine albuminähnliche Substanz, die zuweilen als Ersatz für Blutalbumin verendet wird, namentlich wenn es nicht auf zu große Echtheit ankommt, z. B. im Ultramarin, Argentin 2c. Es ist gewöhnlich pulverig, gelblichweiß, un22 Catechu.

löslich in Wasser. Man löst es in Borax und Ammoniak. Durch Dämpfen wird es ziemlich unlöslich, fixirt jedoch nicht so echt wie Albumin. Ein Probebruck geschieht mit K Ultra D.

Catechu oder Cachon ist der verhärtete, gerbstoffhaltige Saft mehrerer in Asien wildwachsender Bäume (Acacia, Areca, Butea 2c.). Er ist gelb, braum bis roth und dient zur Erzeugung gelb bis brauner Farben, die durch Behandeln mit saurem, chromsaurem Kali (in Folge einer Oxydation des im Catechu enthaltenen Catechins) hervorgebracht und sixirt werden. Rupfersalze äußern ähnliche Wirfungen. Der Catechu kommt meistens in zwei Formen in den Handel, in kleinen Würfeln (Würfelcatechu) oder zu Ballen geschmolzen (Ballencatechu), die beide löslich in Wasser und Essigsäure sind. Beide Sorten enthalten viese Verunreinigungen: Sand, Blätter, Erde 2c.

Man führt eine Gerbstoffbestimmung nach Neubauer-Löwenthal aus und eine Druckprobe nach Catechu 983. Der Berfasser fand in guten Sorten 52 Broc. Gerbsäure.

Der Chlorkalk, Bleichkalk, unterchlorigfaurer Kalk, $(Cl\ O)_2\ Ca$, mit wechselnden Mengen Chlorcalcium und Kalkhydrat, $Ca\ Cl_2 + Ca\ (O\ H)_2$, bildet ein weißes Pulver, das bisweilen mit sesteren Klumpen durchsetzt ift. Er dient in dinner wässerzeiger Lösung zum Bleichen der Gewebe. (Zuweilen benutt man auch zum selben Zweck unterchlorigsaures Natron, Chlorsoda, durch Doppelzerseung von Chlorkalk und krystallisiter Soda erzeugt.) Der Chlorkalk wird durch Ueberleiten von gassörmigem Chlor über Aetkalk bereitet. Er nuß gut bei Lustabschluß bewahrt werden, da er durch mangelhaften Berschluß an wirksamem Chlor verliert, indem er von der Kohlensäure der Lust zersetzt wird. Eine Analyse (Titration mit arseniger Säure und Jod) ist beim Sinkauf undedingt nöthig, namentlich bei englischem, der auf dem Transport gelitten haben kann. Guter Chlorkalk muß mindestens 35 Proc. Chlor oder 110 Grade G. L. haben.

Um den Chlorkalk gut zu extrahiren, ist zu Anfang langsames Anteigen mit Wasser unbedingt nothwendig.

Chromgelb, $\operatorname{Cr} O_4$ Pb, chromsaures Blei, kommt im Handel als gelbes Pulver, noch mehr aber in Teigform mit wechselndem Wassergehalt vor. Es wird im Allgemeinen durch Doppelzersetzung von saurem chromsauren Kali mit essigsaurem Blei gewonnen. Es wird zuweilen mit Kreide, Ghps, Thon, Schwerspath oder schweselsaurem Blei verfälscht. Eine Druckprobe nach Chromgelb C giebt Ausschlüß über seine Verwendbarkeit.

Chromorange ist Chromgelb, das durch Erhitzen mit Kalkmilch oder Barythydrat in die Orangemodification übergeführt worden ist. Es kommt gleichfalls in Bulver- oder in Teigkorm in den Handel. Bei letzterer ist zweck-mäßig eine Wasserbestimmung zu machen. Eine Oruckprobe geschieht nach

Drange 1512.

Citronenfäure.

Sie bient für fich. als Natronfalz, oder in Korm von Saft zu Beizen brod oder Reserven.

Die Citronenfäure, C3H4(OH) (CO2H)3 + H2O, eine organische Säure. frnstallisirt in großen, farblosen, rhombischen Brismen und wird aus dem aus= geprekten Saft der Citronen gewonnen. Sie löst sich in 4 Thin. Waffer von Die mäfferige Lösung wird durch Ralfmilch in der mittlerer Temperatur. Rälte nicht gefällt (Unterschied von Beinfäure); beim Rochen scheidet sich bas tertiäre Kalffalz aus, das in Kalilauge unlöslich ist. Die Citronenfäure wird Man muß ftets beim Ginfauf die Controle häufig mit Weinfäure verfälscht. mit einem Krnftall Citronenfäure auf einer Glasplatte machen, ihn mit etwas Ralilauge übergießen und sehen, ob Weinstein auskrystallisirt. (Citronensaures Rali ift zerflieflich.) Der Gehalt an Citronenfäure wird durch Titration mit Normalalkali festgestellt. Das Handelsproduct hat durchschnittlich 99 Broc.

äuke

IR An

Coppe It now up ga n neid neid none

6.1

Da die Berbindungen der Citronenfäure mit Gifen und Thonerde löslich find, so benutzt man diefes Berhalten, um aus mordancirten Beweben an gewiffen Stellen ben Mordant wegzubeizen und auf diese Beise Figuren zu Eine Drudprobe geschieht mit Chamoisbeize 1207 auf chamois= erzeugen. geklotter Waare.

Citronensaft ift der ausgeprefte und eingekochte Saft der Citronen. Das braune Handelsproduct hat gewöhnlich 28 bis 300 B. mit 20 bis 40 Broc. Citronenfäure. Man untersucht auf Berfälschungen mit Beinfäure, Schwefelfaure oder Salzfaure. Gine Druckprobe beim Einkauf mit Beize 60 auf mordancirtem Gewebe ift unerläßlich.

Corulein, C20 H8 O6, auch wohl Anthracengrun genannt, ift ein echter organischer Farbstoff, der durch Erhiten von Gallein mit concentrirter Schwefelfäure gewonnen wird. Man fixirt ihn mit effigsaurem Chrom auf der Faser. Er kommt meistens als braune Paste von 11 Proc. in den Handel; in letter Zeit wird er auch von der Badischen Anilin- und Sodafabrik als wasserlösliches Bulver (die Bifulfitverbindung) zum Verkauf gebracht. Man führt Druckproben nach Grün CAO und Grün CAO 1/3 und nach Cörulein S aus.

Cocusol oder Cocosnugol ift ein weißes Fett von der Consistenz des Schweineschmalzes. Es schmilzt bei circa 220 C. Es eignet sich aut als Zu= fat zur Appretur, der es einen angenehmen Griff giebt.

Corallin, $C_{19} H_{14} O_3$, ist ein feuriger rother, nicht sehr echter Farbstoff. Durch Erwärmen von Phenol mit concentrirter Schwefelfäure und entwäfferter Draffaure erhält man gelbes Corallin, das durch Erhitzen mit Ammoniak in die rothe Modification übergeführt wird. Durch Säuren wird er gelb. durch, daß man das Corallin auf mit Thonerde präparirter Waare druckt, kann

24 Gifen.

man es längere Zeit roth erhalten, indem die Thonerde im Stande ist, geringe Mengen Säuren zu neutralisiren. Es nuß in Wasser löslich sein, und ist nur das Corallin zu verwenden, welches nach der Borschrift Corallin lack A aus 2326 g Corallin circa 9300 g Lack ergiebt. Manche Sorten liesern nur ein Drittel oder die Hälste. Zuweilen hat das Corallin auch einen größeren Aschengehalt. Eine Druckprobe geschieht nach Corallin $^{40}/_{120}$.

Dextrin, $C_6H_{10}O_5$, ist ein gelblichweißes Pulver, das aus Kartoffelmehl durch Erwärmen mit verdünnten Säuren dargestellt wird. Während Kartoffelmehl in Wasser unlöslich ist, löst sich Dextrin mit Leichtigkeit in demsselben auf. Der Aschengehalt des Dextrins darf nur einige Zehntel Procent betragen; der Wassergehalt steigt bis zu 8 Proc. Wasser. Zu einer Probe löst man 100 g Dextrin in 1 kg Wasser auf und sieht, ob die Lösung ansnähernd 5°B. zeigt. Sie darf nicht sauer reagiren.

Eifen.

Seine Salze werden als Mordants benutt.

Holzessigsaures Eisen, (C_2H_3O)₂ Fe, kommt als dunkelgefärbte Lösung von eirea 12 bis 15° B. in den Handel. 12° B. starke Lösungen enthalten 12 Proc. holzessigsaures Eisen. Sie werden durch Lösen von Eisen in Holzessissiure dargestellt. Man macht eine Eisenbestimmung und untersucht auf Abwesenheit von Schweselsäure. Holzessigsaures Eisen wird hauptsächlich für

Schwarz, für Braun und für Biolett als Mordant benutt.

Schwefelsaures Eisenoxybul, $\mathrm{SO_4Fe} + 7~\mathrm{H_2O}$, ber Eisenvitriol, bildet grünlich gefärbte, monokline Prismen, und wird durch Lösen von Eisen in verdünnter Schweschfäure gewonnen. Er ist in $1^1/_2$ Thlu. Wasser löslich. Da er sich an der Luft stark oxydirt, so untersucht man beim Einkauf den Oxydulgehalt durch Titration mittelst übermangansauren Kalis. Das Salz darf nur einige Zehntel Procent Oxydsalz enthalten. Man benutt cs zur Darstellung von essigsaurem oder holzessigsaurem Eisen durch Doppelzersetzung mit essigsaurem oder holzessigsaurem Blei.

Essigsäure, $C_2H_4O_2$, wird durch Oxydation altoholischer Getränke oder durch Destillation von Holz gewonnen. Sie bildet eine farblose, zuweilen schwach gesblich gefärbte Füssigseit von stechendem Geruch. Man verwendet die Essigssüre in der Druckerei und Färberei hauptsächlich als Lösungsmittel und zwar in verschiedenen Formen: 1) als Eisessig, d. i. chemisch rein, bei 17° E. krystallistrend, zuweilen zur Darstellung von reinem essigsauren Kalk; dann 2) als Essigssüre von 6° B. mit circa 30 Proc. Gehalt und 3) als Essigssüre von $7^{1}/_{2}{^{\circ}}$ B. mit circa 50 Proc. Essigssüre. Der beiden Letzteren bebient man sich bei der Bereitung der Dampsfarben. Man titrirt den Gehalt mit Normalnatronlauge; untersucht ferner auf Bersälschung durch Schweselssüre oder Salzsäure und vor allen Dingen auf das Fehlen von Eisenverbindungen.

25

Hater Bolzessigfüure oder Holzessig ift eine burch Destillationsproducte stark erunreinigte, dunkelgefärbte Essigsäure. Sie hat meistens im Handel 2 bis 3° B. uch bei dieser stellt man den Gehalt an Essigsäure durch Titration mit dormalalkali sest. Das Handelsproduct hat 6 bis 8 Proc. Holzessigsäure. Nan verwendet die Holzessigsüure bei Schwarz= oder Braunsarben, bei denen ie Berunreinigungen der Säure nicht nachtheilig sind. Zu prüsen ist sie event. och mit Chlorbarium auf einen Gehalt an Schweselsäure.

Tlavin kommt als ein gelbes bis bräunliches Pulver in den Handel. Es t der Extract der Quercitronrinde, der einen rein gelben, tanninhaltigen Farbstoff thält, welcher mit Thonerde und Zinn schöne gelbe Lacke bildet. Das Flavin ient als Zusatz beim Färben oder zur Bereitung von gelben Dampsfarben. Iine Druckprobe geschicht nach Flavingelb II; zu einer Färbeprobe nimmt 1.2 g Flavin und 5 g Leimlösung 1/20. Man färbt ne Stunde lang von 20 bis 65° N. Manche Sorten Flavin sind nicht sehr usgiebig und haben hohen Aschengehalt.

Fuch sin, $C_{20}H_{19}N_3$. ClH, ein organischer carmoisinrother Farbstoff, it das satzsaure Salz des Rosanilins, das durch oxydirende Agentien aus einem demenge von Toluidin und Anilin erzeugt wird. Das Handelsproduct stellt rün metallisch glänzende Krystalle dar, die mit carmoisinrother Farbe in Basser und Spiritus löslich sind. Es wird meistens als Zusatz zu braunen sarben gegeben, auch hin und wieder direct aufgedruckt. Die Farbe ist jedoch icht sehr echt. Die Fixation kann durch Albumin, Tannin und essigsaures hrom ersolgen. Probedrucke geschehen nach Carmoisin und Chrome raun 426.

Gallein, C₂₀ H₁₀ O₇, ist ein organischer violetter Farbstoff, der durch Erhitzen von Phrogallussäure mit Phtalsäureanhydrid erzeugt wird. Er kommt is braunrothe Paste mit 10 Proc. Farbstoffgehalt in den Handel. Man xirt ihn auf der Faser mit essiglaurem Chrom. Er ist ziemlich seisenecht, eidet aber sehr durch Chloren. Außer den violetten erzielt man auch brauchsare graue Töne mit dem Gallein. Probedrucke werden nach Gallein Ziolett G und Grau VC 60 und 90 resp. ihren Coupirungen ausgeführt.

Sarancine ist ein Präparat, das aus der gemahlenen Wurzel des drapps (Rudia tinctorum) durch Einwirkung von Schweselsäure dargestellt vird. Die Krappwurzel enthält bekanntlich Auberhthrinsäure, die durch Säuren i Alizarin zerlegt wird. Dieses natürliche Alizarin war lange Zeit das Maserial zur Darstellung von Türkischroth, die es nach der Entdeckung des künstechen Alizarins durch Gräbe und Liebermann fast ganz durch letzteres erdrängt wurde. Man benutt das Garancine heute nur noch z. B. zum färben von billigen, rothgeränderten Gardinen oder als Zusat bei billigen Braunfärbeartikeln. Die Prüfung geschieht durch Bestimmung des Wasserseles in 10 g, und durch Aussärben eines Garancinestreisens (daher der

26 Grün.

Name, siehe Alizarin) mit 1,8 g Garancine, 0,9 g Sumac und 5 g Leimlösung $^{1}/_{20}$ in 1 Stunde von 20 bis 65° R. Das Garancine muß säuresrei sein. Saures Garancine muß mit Zusat von Kreide (0,1 g) gefärbt werden. (Das künstliche Alizarin kommt als Paste mit 20 Proc. Farbstoffgehalt in den Handel; der Krapp besit im Durchschnitt $^{11}/_{2}$ Proc. Farbstoff, circa $^{3}/_{4}$ Proc. Alizarin und $^{3}/_{4}$ Proc. Purpurin.)

Glauberfalz, $\mathrm{SO_4Na_2} + 10\,\mathrm{H_2O}$, schwefelsaures Natron, krystallisitt in großen farblosen, monoklinen Brismen. Es wird durch Einwirkung von Schwefelsaure auf Kochsalz oder aus Staßsurter Salzen gewonnen. Man verwendet es zuweilen zur Appretur oder als Durchzug für gedämpste Farben. Es nuß eisenfrei sein. Eine Schwefelsaurebestimmung genügt zur Untersuchung. Bei 33° C. ist die Löslichkeit des Salzes am größten, 100 Thle. Wasser lösen dann 327 Thle. Salz.

Glycerin, $C_3H_5(OH)_3$, beim Berseifen der Fette gewonnen, bilbet eine bilge, süßschmeckende Flüssigkeit. Das Glycerin wird nach Graden Beaumé verkauft, gewöhnlich 20 bis 28° B. stark. Es kommt farblos bis braun in den Handel. Da es Feuchtigkeit anzieht, verwendet man es zur Appretur, der es große Geschmeidigkeit verleiht. Auch den Druckfarben verleiht das Glycerin eine angenehme Geschmeidigkeit. Ferner benutzt man es als Lösungsmittel sür manche Farben. Es muß auf Lacknus neutral reagiren, darf mit oxalsaurem Ammoniak keine Kalkreaction und mit Silbernitrat keine Chlorreaction geben.

Granade oder die Granatschalen kommen geraspelt in den Handel. Sie enthalten einen gelben Farbstoff, den man als Zusatz beim Braunfärben benutt. Eine Aussärbung geschieht mit 2 g per Garancinestreisen in 1 Stunde von 20 bis 60° R.

Grün.

Grün=Guignet ist ein echter, anorganischer, grüner Farbstoff (Chromoryd), der durch Glühen eines Gemenges von 1 Thl. saurem chromsaurem Rali mit 3 Thln. Borsäure erhalten wird. Er kommt en pate in den Handel. Er muß frei von harten Theilen und sein gemahlen sein. Eine Druckprobe geschieht nach Grün 325; der Wassergehalt der Paste wird bei 120° C. bestimmt. Der Farbstoff wird in gut verschließbaren Fässern auf bewahrt, damit keine Verdunstung des Wassers eintritt.

Malachitgrun1), 3 (C23 H24 N2 Cl). 2 Cl2 Zn + 2 H2 O, das Chlorzints boppelsalz des Tetramethyldiamidotriphenylmethans, auch Bittermandelölgrun oder Solidgrun genannt, ift ein schön grüner, organischer Farbstoff, der in

¹⁾ D. R.-P. 4322 vom 26. Februar 1878 der Actiengesellschaft für Anilinfabritation.

Summi. 27

Basser löslich ist und durch Erhigen von Benzotrichlorid mit Dimethylanilin ind Chlorzink gewonnen wird. Man unterscheidet gelbliche und bläuliche Nuancen, die in Pulver oder Krystallen vorkommen. Das Malachitgrün färbt mit Thonerde oder Tannin gebeizte Baumwolle schön grün. Das Grün läßt sich auch durch Gemische von efsigsaurer Thonerde und Magnesia oder essigsaures Chrom und Magnesia sixiren. Sine Druckprobe geschieht nach Grün M. Per Garancinestreisen färbt man mit 0,1 bis 0,5 g Malachitgrün, 0,5 bis 1,0 g Flavin und 5 g Leinlösung 1/20 in 1 Stunde von 20 bis 60° R.

Methylgrün. Durch Erhitzen des Methylvioletts mit Methylchlorid-1), wird Das Methylgrün gewonnen, dessen salzsaures Salz, $C_{19}H_{12}(CH_3)_5N_3(CH_3Cl)$. ClH, als Zinkchloriddoppelsalz das käusliche Methylgrün darstellt. Es ist ein wasser solcher, grüner Farbstoff, der jedoch nicht so echt, wie das Malachitgrün ist. Beim Auslösen verharzt leicht ein Theil; man versucht daher das Lösen stets bei niederer Temperatur vorzunehmen, event. unter Zusat von etwas Spiritus. Das Methylgrün geht bei zu starkem Erhitzen in Blauviolett über. Man färbt deshalb nicht höher wie bei 55°R. Sine Druckprobe geschieht nach Grün CM.

Brillantgrün. Unter diesem Namen bringt die Badische Anilin= und Sodafabrik einen grünen organischen Farbstoff in den Handel, der sich dem Malachitgrün ähnlich verhält und ebenfalls in Wasser löslich ift. Gine Druck=

hm probe geschieht nach Brillantgrün B.

nd i

fen b

Gummi.

Seine verschiebenen Lösungen dienen als Berdickungsmittel.

Gummis, Senegals, Talkas, Gezirah Arabicum 2c. sind die Bezeichnungen für amorphe, durchsichtige Substanzen, mit theils muscheligem Bruch, die den eingetrockneten Saft verschiedener Acacienbäume darstellen und deren Lösungen als Verdickungsmittel gebraucht werden. Gummi mit dicken Stücken, eirund, bohnenförmig, langgestreckt 2c. ist besser wie feinkörniger. Letteres enthält gewöhnlich viel Sand. Zu seiner Prüfung löst man 125 g Gummi (eine gute Durchschnittsprobe) in 1 kg Wasser, passirt die Lösung durch ein Sieb, beachtet, ob viel Schmutz und Sand zurückbleibt und mißt die erkaltete Lösung mit dem Aräometer, der mindestens 60 B. anzeigen muß. Mit Gummisarben lassen sich die seinsten Muster am schönsten drucken.

Der Gummi-Traganth stammt von einem Strauch aus Assengalus) und besteht aus gewundenen dinnen Streisen und Blättern von weißer bis schwach gelber Farbe, die hin und wieder durchscheinend sind. Er quillt in Wasser auf und wird durch Kochen ganz löslich. Zur Probe läßt man 25 g in 2 kg Wasser 24 Stunden quellen, kocht dann anhaltend, siebt die Lösung durch, stellt sie auf 2 kg und prüft nach 24 Stunden ihr Verdickungsvermögen. Lösungen von schlechten Sorten Traganth werden seicht sauer. Saure Stärkessarben mit Zusat von Traganthverdickung halten sich länger wie solche ohne

¹⁾ Nach Monnet und Reverdin.

biefen Zusat; gleichfalls sind Stärkefarben mit Tannin nur bei großem Behalt

ihm

MINI

nijin

Ant.

pien.

langer

Brien

ficte

temm

moci

haup

Berl

mi.

Di.

110

100

110

an Traganthichleim zu gebrauchen.

Gummiwasser und Traganthschleim lassen sich mit einander oder mit Albuminwasser oder Stärkekleister ohne Nachtheil verwenden. Gummiwasser reagirt meistens schwach sauer.

Harz ist ein Secret der Coniferen, das durch Umschmelzen gereinigt wird. Es kommt als goldgelbe Stücke mit muscheligem Bruch in den Handel, die sich in Soda vollkommen lösen müssen. Man verwendet es kast ausschließlich zur Bleiche (hin und wieder auch zur Appretur), und ist seine Brauchbarkeit nur durch einen Bleichversuch im Großbetriebe festzusetzen.

Indigo.

Indigo, C16 H10 N2 O2, ift ein tiefblauer, pulveriger Farbstoff, der in Form von Indican im Bflanzenreich sehr verbreitet ift. Er kommt hauptsächlich aus der Anilpflanze (Indigofera) von Oft= und Weftindien, Gud= und Mittelamerika, Aegypten 2c. und wird dort durch Auslaugen des Indicans und Drydation deffelben durch den Sauerstoff der Luft unlöslich abgeschieden. hat einen matten, erdigen Bruch und giebt beim Reiben einen glanzend purpurrothen Strich. Durch reducirende Agentien wird er in lösliches Indigoweiß übergeführt, das durch Orndation wieder in Indigoblau verwandelt werden kann. Der fäufliche Indigo ift mit manchen Substanzen verunreinigt: mineralischen Bestandtheilen, Indigoroth, Indigobraun u. f. w. Durch Sublimation (unter theilweiser Zersetzung) ift er rein darzustellen. Der Gehalt an Indigoblau schwankt zwischen 20 und 80 Proc., meistens hat er 40 bis 50 Proc. muß baher beim Gintauf stets ben mahren Behalt bestimmen, fei es durch Titration mit Chlorfalt ober übermangansaurem Rali ober durch einen praktischen Färbeversuch, indem man den Indigo mit hydroschwefliger Saure reducirt, eine Probe darin ausfärbt und an der Luft orndirt.

Man benutt den Indigo hauptfächlich zum Uni-Färben (Küpe). Die Gewebe werden durch eine Lösung von reducirtem Indigo passirt, der sich dann durch Orndation an der Luft auf und in der Faser als Indigoblau unlöslich niederschlägt.

Künstlicher Indigo. Das Handelsproduct zur Erzeugung künstlichen Indigos auf der Faser ist (Orthonitrophennl») Propiolsäure 1 , $C_{6}H_{4}(NO_{2})C:C.CO_{2}H$, ein Präparat aus der Zimmtsäure nach der Angabe Baeher's dargestellt. Es wird in letzter Zeit von zwei Fabriken geliesert, boch ist seine Darstellung noch etwas theuer, um es allgemeiner Berwendung fähig zu machen. Es kommt als Paste von 25 Proc. in den Handel und wird durch alkalische Reductionsmittel: ranthogensaures Natron, Traubenzucker und Kalisauge 2c. in Indigoblau, das frei von Indirubin ist, übergeführt. Drucks

¹⁾ D. R.-B. 11 857 vom 19. März 1880 und 15 516 vom 6. Februar 1880 ber Badischen Anilin= und Sodasabrik.

nuster mit wenig Fläche rentiren sich schon bei dem heutigen Preis in künst-

ichem Indigo. Ein Probedruck geschieht nach Indigo D.

Indigoersatz besteht aus Pasten nicht näher bekannter organischer Jarbstoffe (? Induline), die in den letzten Jahren mehrsach in den Handel zekommen, und mit denen man ziemlich echte, tiefblaue, olive und schwarze Töne nittelst essigauren Chroms erzeugen kann. Eine Druckprobe geschieht nach Indigoersatz Blau G, Dlive G und Schwarz G X.

Indophenol¹), ein neuer organischer Farbstoff, der den Indigo ersetzen oll, wurde von Köchlin und Witt durch Orndation aus Nitrosodimethyl= milin und Natrium a-Naphtol gewonnen. Er ist reducirbar und kommt seit Kurzem als blaue und weiße Paste in den Handel. Probedruck nach Indo=

phenol Weiß D und Indophenol Blau ND.

Ralifalze.

Rali, gelb blaufaures, $4 \, \mathrm{K} \, \mathrm{Cy}$. Fe $\mathrm{Cy_2} + 3 \, \mathrm{H_2O}$, gelbes Blutsaugensalz oder Ferrochankalium, krystallisirt in großen, gelben, quadratischen Prismen, die in 3 bis $4 \, \mathrm{Thln}$. Wasser löslich sind. Es wird durch Glühen sindstein ein 3 bis $4 \, \mathrm{Thln}$. Wasser löslich sind. Es wird durch Glühen sindstein mit eistens in ziemlich reiner Form in den Handel. Berunreinigt ist es zuweilen mit etwas schwefelsaurem und kohlensaurem Kali. Man prüft mit Ehlordarium und Salzsäure. In der Druckerei und Färberei benutzt man es hauptsächlich zur Darstellung von blauen und grünen Farben, die darauf basiren, daß es mit Sisenoxydoxydulsalzen blaue Niederschläge, Sisenchanürchanid, bildet (Berliners, Parisers, Turnbullsblau).

Kali, roth blaufaures, 6 K.Cy. Fe2 Cy6, rothes Blutlaugensalz oder Ferrichankalium, wird durch Einleiten von Chlor oder Brom in die wässerige Lösung des gelben Blutlaugensalzes erhalten, aus der es dann in rothen rhombischen Prismen krystallisirt. Hauptsächlich benutzt man es als Jusak zu Dampsschwarz, ferner zur Darstellung von blauen und grünen Farben

wie das gelbe Salz.

Kali, saures chromsaures, $\operatorname{Cr}_2 \operatorname{O}_7 \operatorname{K}_2$, rothes chromsaures Kali, wird durch Glühen von Chromeisenstein mit Botasche und Salpeter erzielt. Es krystallisirt in großen, rothen, triklinen Prismen, die in $1^1/2$ Thln. Wasser löslich sind. Man prüft auf Berunreinigung mit Chlors oder schwefelssaurem Kalium durch salpetersaures Silber und Chlorbarium. Man benutzt das rothe chromsaure Kali zum Chromiren (d. h. zur Drydation) von Braun, Cachou, Blauholzschwarz, Blau, Grün 2c. Auch zur Passage für Anilinschwarz nach der Fixation, da chromirtes Schwarz nicht nachgrünt.

Kali, chlorsaures, Cl O3 K, krystallisirt in harten, glänzenden Arystallen (monoklin); es kommt in dieser Form oder sein pulverisirt in den Handel. Es wird durch Sinleiten von Chlor in Kalilauge dargestellt und ist meistens

¹⁾ D. R.-R. 15915 vom 19. März und 45874 vom 15. December 1881 von L. Cafella und Comp.

chemisch rein. Man benutzt es als Drydationsmittel bei Anilinschwarz — Dampfschwarz — oder Braunfarben. Es enthält 61,5 Proc. wasserfreie Chlorsäure. In letzter Zeit wird es durch chlorsaures Natron, das sich leichter in Wasser löst (1000 g gegen 75 g per Kilogramm Wasser) und 70,5 Proc. wasserstreie Chlorsäure hat, vielsach ersetzt. Wegen seiner Explosionsfähigkeit ist es vor Stoß zu bewahren.

(MILL)

1800

An:

lease!

143 "

1011

non

beftel accen

teine

ifien

60

Kalf, CaO, auch gebrannter Kalf genannt, durch Glühen von Kalfstein erzeugt, enthält neben Aegkalf wechselnde Mengen Magnesia. Man kauft nur frisch geglühten Kalk in Stücken, keinen zerfallenen, da letzterer stark wieder Kohlensäure aus der Luft angezogen, was ihn zur Bleiche, zu der er hauptstächlich verwandt wird, unwirksam macht. Man prüft mit Salzsäure auf Kohlensäure. Beim Lösen des Kalks darf nur wenig Nückstand bleiben. Auch benutzt man gern möglichst eisensreien Kalk, wenngleich das geglühte Eisenoryd nur in seltenen Fällen durch Rostsslede Schaden anrichten kann.

Kreide oder Schlemmkreide, ist hauptsächlich kohlensaurer Kalk, CO3 Ca, mit einigen Procenten kohlensaurer Magnesia, CO3 Mg. Sie muß sehr sein gemahlen sein und darf keine harten Theile enthalten. Sie wird an Meerestüsten mit Kreideselsen durch Mahlen und Schlemmen des Gesteins gewonnen. Man führt eine Kalk und Wasserbestimmung aus. Der Gehalt an kohlensaurem Kalk nuß durchschnittlich 95 Proc. betragen. Die Kreide bildet in Wasser suspendirt ein vorzügliches Abzugsbad zum Degummiren der Farben.

Rienruß ist Kohlenstoff, der durch unvollsommene Verbrennung von Holz, Theer, Kohlenwasserstoffen 2c. dargestellt wurde. Er bildet eine seine, sloetige, leichte Masse von schwarzer Farbe. Er muß frei von harten Substanzen sein. Man benutt ihn hauptfächlich zu grauen Farben durch Fixation mit Albumin. Durch Zusatz von Zinkweiß erhalten diese Farben einen anzenehmen bläulichen Ton. Da dem Ruß meistens ölige oder harzige Producte anhasten, so mischt er sich nicht mit Wasser resp. wasserhaltigen Farben; man reinigt ihn daher vor dem Gebrauch noch mit Natronsauge oder Ammoniat, oder gibt letztere mit zur Farbe. Ein Probedruck geschieht mit Grau 1 A und einigen Coupirungen.

Rrenzbeeren.

Kreuzbeeren sind die Beeren verschiedener Rhamnus-Arten; sie haben Erbsengröße und besitzen Olivesarbe. Durch Abkochung derselben mit Wassergertrahirt man aus ihnen einen gelben Farbstoff (das Rhamnin), der mit Zinn und Thonerdesalzen schöne gelbe Lacke bildet. Früher besorgte man die Extraction meistens selber; heute kommen hochgradige Extracte in den Handel. Ein Probedruck geschieht nach Gelb H.

Rreuzbeerenextract. Die Abkochung der Kreuzbeeren kommt meisens als Extract von 20 bis 30°B. in den Handel, der leicht etwas zur Gähsung neigt. Geschlossene Fässer werden daher oft gesprengt. Ein Probedruck eschieht nach Gelb 1506. Für die Probesärbung nimmt man per Garansinestreisen 1,3 g Extract von 30°B. und 5 g Leimlösung ¹/₂₀ und färbt in Stunde von 20 bis 65° R. Thonerdemordants werden schön gelb gesärbt. Der Extract dient zur Bereitung von gelben, braunen, oliven und schwarzen dampsfarben.

Kreuzbeerlack. Kreuzbeerextract liefert mit Zinnsalz einen schönen elb bis orangen Zinnlack, der in Teigform in den Handel kommt und vor em Gebrauch gut durchgerührt werden muß, da er sich leicht etwas absetzt. Nan macht eine Wasserbestimmung, sodann einen Probedruck nach Gelb OP.

Ruhkoth oder Ruhmist wird schon seit Jahrhunderten viel zu Abzugs= ienori adern in der Türkischrothfärberei und für Färbe Braun-, Lilla- und Schwarz benutt. Man hat manche Erfatmittel vorgeschlagen: Wafferglas, phosphor= aures Natron 2c. und zum Theil auch mit Erfolg angewandt, boch leiften fie has nicht, was der Ruhkoth bewirkt. Er hat verbessernden Einfluß auf das Dürkischroth, er animalisirt das Gewebe etwas und bewirkt in Folge seiner chonen breiigen Eigenschaft nach dem Rochen mit Wasser für sich, oder unter Rusatz von Kreide, daß das Degummiren der Gewebe leichter und eleganter von Statten geht, wie bei einem anderen Mittel. Der Ruhkoth wird am besten bon folden Dekonomien bezogen, auf denen eine ftets gleichmäßige Fütterung besteht, z. B. von Milchkuranstalten 2c. Zu verwerfen ift folder von Thier= urzeneischulen und ähnlichen Anftalten. Er darf nicht zu viel Stroh enthalten, teine Glasscherben und Eisenstücke, auch ist zu sehen, daß er nicht mit Men= im ichen= oder Schweinefoth verfälicht wird. Man bereitet fich ein Abzug &bad für Uni-Burpur und tuhmistet eine Brobe, farbt sie in Mizarin aus und vergleicht die Ruance.

Kuhkothsalz ift phosphorsaures Natron, $PO_4HNa_2+12H_2O$, durch Sättigen von Phosphorsäure mit Natronlauge zu erhalten, das zuweilen mit wechselnden Mengen Kochsalz vermischt im Handel vorkommt. Es wurde als Ersat für Kuhmist vorgeschlagen, da letzterer auch phosphorsaure Alkalien enthält, und man diesen die Hauptwirkung des Kuhmistes auf das Noth zuschrieb. Man setzt dann ein Abzugsdad im Verhältniß von 1 kg Wasser von 60 ° R., 4 g phosphorsaurem Natron und 0,8 g Kreide zusammen. Die Passage dauert 1 Minute. Zur Analyse führt man eine Phosphorsäurebestimmung mit Magnesiamirtur aus.

Rupfersalze.

Rupferchlorid, Cu Cl₂ + 2 H₂O, salzsaures Kupfer, ist ein in Wasser und Altohol leicht lösliches, in rhombischen Nadeln krystallisirendes, hellgrünes Salz, das durch Auflösen von Kupferoryd in Salzsäure erhalten wird. Es

fommt auch in Lösung in ben Sanbel und wird nach Graben Beaumé, 2. B. 400 B. ftark, verkauft. Es fann burch Schwefelfaure und Gifen verunreinigt Man benutt es zur Orndation von Cachoufarben.

mbine. Min

yippid

Million of

m dit

habet.

ine !!!

min

ion! Main

100

Rupfernitrat, (NO3)2 Cu, salpetersaures Rupferornd, ein dunkelblaues Salz, das mit 3 oder mit 6 Molekulen Waffer fryftallifirt, und durch Auflösen von Rupfer in Salpeterfaure bereitet wird. Es ift in Waffer leicht los-Eine Verunreinigung durch Gisen wird durch Zusat von Ammoniak im Neberschuß erkannt; man erhalt dann einen braunen Riederschlag von Gifen-Eine Rupferbestimmung wird auf elektrolytischem Wege ausgeführt.

Rupfervitriol, SO4 Cu + 5 H2 O, schwefelfaures Rupfer, bilbet große blaue, triffine Kryftalle, die in 5 Thln. Waffer löslich find. Man gewinnt fie durch lösen von Rupfer in verdünnter Schwefelfaure oder als Nebenproduct in der Industrie. Man prüft den Bitriol auf Berunreinigung durch Gifen. Man benutt ihn hauptfächlich zur Darstellung von Schwefeltupfer, zur Orndation von Anilinschwarzfarben, auch wohl zur Ruancirung beim Schwarzfarben mit Blauholz.

Leim. Er wird aus thierischen Abfällen gewonnen, und benutzt man ihn in zwei Formen, als festen Leim in Tafeln ober als Gallerte. Er muß möglichst farblos fein und dient hauptfächlich als Zusatz zu Farbbandern bei Muftern mit Weiß, das durch feinen Zusatz reiner bleibt. ("Die Farbstoffe färben sich dann nur wenig ins Beig ein.") Auch benutzt man den Leim jur Linksappretur bei Braunboden, um das Durchschlagen der Appretur zu ver-Bei der Gallerte ift eine Wafferbestimmung nöthig. Bei festem Leim läßt man zur Probe 50 g in 2 kg Wasser 24 Stunden quellen, kocht auf, läßt erkalten und prüft nach 24 Stunden das Berbidungsvermögen berfelben.

Leinsamen find die Samen vom Lein (Linum). Sie geben beim Ginweichen und Rochen eine fehr schöne schleimige Berdidung, die man durch Gieben von den Schalen trennt. Die erhaltene Berbidung ift etwas geschmeidiger wie die des Traganth, fie nähert fich fehr einer Abkochung von gewiffen Algen und Moofen. Beide find auch gut zur Appretur zu verwenden.

Leiogomme ist geröstete Kartoffelstärke, die durch bas Rösten in eine in faltem Waffer lösliche Form gebracht wurde, fie barf nicht zu buntel gebrannt, fondern muß mehr hellgelb sein. Man benutt das Leiogomme als Berbidungsmittel für fich, noch mehr aber in kleinen Bufaten gu Starte= ober Stärke-Traganthverdidungen. Chamoisansat läßt sich gut mit Leiogomme verdickt pflatschen. Man untersucht das Berdickungsvermögen des Leiogommes durch Lösen von 100 g in 1 kg Baffer. Der Afchengehalt darf nur einige Behntel Brocent betragen. Unter bem Mifroffop erkennt man noch bie Structur der Rartoffelstärkeförner.

Ly-dyow ist ein weiß-graues Pulver, bessen Zusammensetzung nicht enau bekannt (vielleicht sehr schwach gebrannte Stärkesorten). Wird in fransössischen Fabriken bei Rouen dargestellt, ist ziemlich theuer, doch besitzt es im Breisverhältniß ein richtiges Verdickungsvermögen. Der Ly-chow giebt schöneschneidige Verdickungen, und ist daher sehr zu empfehlen. Man führt eine Irobe nach Verdickung LT aus.

Magnefiumchlorid, MgCl2, Chlormagnesium, Cristal-size, kommt neistens im festen geschmolzenen Zustand in den Handel. Es wird bei der Berarbeitung der Staßfurter Salze gewonnen, bildet eine weiße, wasserlösliche, in der Luft leicht zersließliche Masse, die hauptsächlich als Zusat zur Appretur enutt wird. Es ertheilt derselben einen angenehmen weichen Griff und versindert durch sein Anziehungsvermögen für Feuchtigkeit, daß die appretirten Bewebe austrocknen. Man führt mit phosphorsaurem Natron und Ammoniak ine Magnesiabestimmung aus.

n Gi

Magnesia usta, MgO, gebrannte Magnesia, ist ein weißes, leichtes, imorphes Bulver, das in dieser Form und auch zu Ziegeln gepreßt in den Jandel kommt. Es wird durch Glühen des Hydroxydes oder Carbonats der Magnesia gewonnen. Man untersucht das Handelsproduct auf Abwesenheit den Kalk und kohlensaurer Magnesia. Die Magnesia wird zur Darstellung den essigssaurer und salpetersaurer Magnesia verwendet.

Malz nennt man zur Bierbereitung vorbereitete Gerste. Man benutzt bie feingestoßenen Körner in Druckereien und Appreturanstalten zur Umwandeung der unlöslichen Stärke in lösliche Berbindungen (Dertrin), bei durch chlechte Appretur verdorbenen Stücken. Durch mehrstündiges Einweichen dieser Gewebe in lauwarmem Wasser, dem etwas gestoßenes Malz zugesetzt vurde, und nachheriges gutes Waschen, wird die Stärkeappretur wieder vollsommen aus dem Gewebe entsernt.

Manganchlorür, $\operatorname{Cl}_2\operatorname{Mn} + 4\operatorname{H}_2\operatorname{O}$, salzsaures Mangan, kommt in cöthlichen, an der Luft zersließenden Krystallen oder geschmolzenen Taseln in den Handel. Es wird durch Erhizen der Manganoryde mit Salzsäure gesvonnen. Bei der Untersuchung führt man eine Manganbestimmung in Form von Mangansuperoryd aus. Das salzsaure Mangan benutzt man direct oder n essigaures Mangan umgesetzt, hauptsächlich für Catechus und Modesarben und zur Bistersabrikation. Zu ähnlichen Zwecken dient der Manganvitriol, $30_4\operatorname{Mn} + 5\operatorname{H}_2\operatorname{O}$.

Mehl. Als Berdickungsmittel benutzt man hin und wieder gutes, weißes Weizenmehl. Man prüft sein Berdickungsvermögen, z. B. bei Roth F $7^{1}/_{2}$ und untersucht unter dem Mikroskop, ob auch wirklich Weizenmehl vorsliegt. Die Körnchen, große wie kleine, zeigen mehr oder weniger rundliche, meist abgeplattete, linsensörmige Gestalt. Der Aschengehalt des Mehls darf nur einige Zehntel Procent betragen.

Methylenblau1), C16 H18 N4 S. Cl H, burch Reduction von Nitrofos bimethylanilin mit Schwefelwafferstoff und nachfolgender Drydation durch Gifenchlorid gewonnen, bilbet ein braunes Bulver, bas in Waffer, Effigfaure und Spiritus mit schon himmelblauer Farbe fast löslich ift. Weinfaure vermehrt Es wird mit Tannin und Brechweinstein fixirt und bilbet schöne, echte, grünlich blaue Tone. Das Methylenblau ist durch Zinkstaub Ein Brobedruck geschieht nach Methylenblau I und feinen reducirbar. Coupirungen.

ida.

945 \$

in a

tim St

Ratten

ĝ

former

Eoto.

Rampar

Momeia

Minium oder Mennige, Pb3 O4, ift ein orangefarbenes, schweres Bulver, aus Bleiornd und Bleifuperornd bestehend, das hauptfächlich für Dampforangefarben benutt wird. Es wird durch Glühen von Blei oder Bleiornd bei Luftgutritt erzielt. Bum Druck können nur febr fein gemablene Sorten benutt werden. Gine Drudprobe geschieht nach Drange 1314.

Naphtylamin oder Salzfaures a= Naphtylamin, C10 H7. NH2. ClH, kommt krystallisirt oder in geschmolzenen Ruchen in den Handel und wird durch Nitriren des Naphtalins und nachfolgender Reduction des erhaltenen Products erzielt. Es besitt einen sehr unangenehmen Geruch, der sich auch den mit Raphtylaminfarben bedruckten Geweben mittheilt. Um ihn zu entfernen, muffen fie andauernd gewaschen werden. An der Luft fürbt sich das Naphthlamin dunkels im Da es, chemisch betrachtet, bem Anilinol analog zusammengesett ift, so liefert es auch bei entsprechender Behandlung, wie diefes Farben; diese find jedoch nicht schwarz, sondern braun. Man kann mit ihm ferner sehr schöne und echte graue Tone erzielen, die in Combination mit Türkischroth einen guten Effect machen, siehe Grau-Naphtylamin; auch gelblich bis röthliche Modefarben lassen sich mit ihm erzielen. Alle Farben muffen frisch bereitet verdruckt werden, da sich das Naphtylamin rasch orydirt.

Matronfalze.

Chlor- Natrium, Cl Na, Rochfalz oder Steinfalz, frystallisirt in Bürfeln. Es wird aus dem Meerwaffer, den Soolquellen und in Steinfalzbergwerken gewonnen. Es ift löslich in Baffer; eine gefättigte Löfung enthält circa 26 Proc. Chlornatrium. Man benutt das Rochfalz zum Ausfalzen von Stoffen aus Lösungen, z. B. bei der Fabrikation des Türkischrothöles. Rochfalz muß zu diesem Zwecke eisenfrei sein, kann aber mit unschäblichen Stoffen: Seifenwurzel, Carbolfäure 2c. vorher benaturirt werden. Bei größeren Bezügen macht man zweckmäßig eine Wasserbestimmung vor dem Ginkauf des Rochfalzes.

Chlorfaures Natron, Cl O3 Na, ein krystallinisches, leicht in Wasser lösliches Salz. Es wird trotz feines etwas höheren Breises in den letten

¹⁾ D. R.P. 1886 der Badischen Anilin= und Sodafabrik vom 15. Dec. 1877.

ahren häufig statt des chlorsauren Kalis wegen seiner größeren Löslichkeit, imentlich bei Anilinschwarzsarben verwandt. 100 Thle. Wasser lösen 7,5 Thle. lorsaures Kali oder 100 Thle. chlorsaures Natron. Chlorsaures Rali it sodann noch die unangenehme Eigenschaft, daß es leicht in harten Krysulen aus den Farben auskrystallisiert. Das Handelsproduct nuß wenigstens 9,5 Proc. besitzen.

Effigsaures Natron, $C_2H_3O_2Na+3H_2O$, auch Rothsalz gennnt, durch Neutralisiren von Essigäure mit Natronlauge gewonnen, krystalitet in großen rhombischen Säulen, die in circa 3 Thln. Wasser löslich id. Es dient hauptsächlich als Zusatz zu stark fauren Farben, deren Säuren im Berslüchtigen durch das Dämpsen die Fäden des Gewebes ohne Vorhansisein von Rothsalz morsch machen würden. Bei Anwesenheit dieses Salzes rbinden sich die betreffenden Säuren, Salzsäure, Salpetersäure 2c. mit dem atron und machen die Essigsäure frei.

Rohlensaures Natron, CO_3 Na_2 , die Soda, kommt in verschiebenen vrmen in dem Handel und in der Textilindustrie zur Verwendung; man bestet sie zur Bleiche oder zur Neutralisation. Die reinste ist die krystallisitet oda, CO_3 $Na_2 + 10$ H_2 O, löslich in $1^{1/2}$ Theilen Wasser von mittlerer emperatur. Sie bildet große durchsichtige, monokline Prismen, die an der streichtern und in ein weißes Pulver zersallen. Man untersucht sie auf dwesenheit von Chlor, Schweselssäure und vor allen Dingen auf Fehlen von sie seinsch ergenschaft macht die krystallisitre Soda allein fähig, für Alistinroth ergsassen zur Verwendung zu kommen. Sine Gehaltsbestimmung

Bur Bleiche, bei der ein kleiner Eisengehalt nichts schadet, verwendet man scinirte oder Ammoniaksoda, die aus dem Steinsalz dargestellt werden. er Preis entscheidet da allein. Die Borzüge der Ammoniaksoda vor der calstirten bestehen darin, daß ihr Eisengehalt geringer ist, und sie kein kaustisches atron enthält. Die Untersuchung geschieht wie vorher. Zur Prüfung auf haatron versetzt man etwas Lösung der betreffenden Soda mit Chlordarium Ueberschuß, wodurch kohlensaurer Barnt ausgesällt wird, und prüft mit recumapapier auf eine eventuell alkalische Reaction von etwa vorhandenem haatron. Arhstallisiere Soda hat meistens 37 Proc., calcinirte Soda Proc., und Ammoniaksoda 98 Proc. sohlensaures Natron. Calcinirte Soda tat mehr wie 3 bis 4 Proc. Aehnatron ist zu verwersen, da dieses in der seiche die Faser angreisen kann.

Ratronlauge ist die wässerige Lösung von Aetenatron oder Natronstrat, NaOH, in Wasser. Da die Lauge begierig Kohlensäure aus der Lust czieht, bewahrt man sie in wohl verschließbaren Flaschen. Man kauft sie nach aden Beaumé, etwa 40°B. stark mit ca. 30 Broc. Natronhydrat, das ich Titration mit Normalsäure festzustellen ist. Verunreinigungen sind lornatrium, schweselsaures Natron, Eisenoryd und Thonerde. Wird die tronlauge zu Thonerdenatron sür Aussärbung in Alizarin verwandt, so mußganz eisensrei sein; benutzt man sie zu anderen Zwecken, z. B. zum Neu-

tralisiren von Citronensaft, von Schwefelsäure 2c. für Beizen, so schadet ein geringer Eisengehalt nichts.

Salpeter saures Natron, NO3 Na, Salpeter, ein kryftallinischer in Salz (Rhombosber), wird in größeren Lagern in Peru gesunden und durch Umstrystallistren gereinigt. Es ist in ca. 1 Thl. Wasser lößlich. An der Luft zieht es Feuchtigkeit an. Sine Wasserstellunung in 10 g bei 110° C. und eine Chlorbestimmung in 1 g genügt zur Untersuchung.

Saures schwefligsaures Natron, SO3 NaH, wird in Form seines weißen, sein krystallisirten Salzes oder in wässeriger Lösung nach bestimmter Graden Beaumé, 36 bis 40° B. stark, verwendet. Salz wie Lösung stoßen an der Luft Dämpse von Schwesligfäure aus. Das Salz wird durch Einseiter von schwesliger Säure in Natronlauge gewonnen, und dient als Lösungsmitte für manche Farben: 3. B. für Cörulöin, Mizarinblau, Indigoersat 2c. Seiner wirksamen Gehalt bestimmt man mit Normaljoblösung.

Schwefligsaures Natron, SO3 Na2, verhält sich ähnlich dem vori gen. Man benutzt es zuweilen als Reservemittel für Anilinschwarz als Zusat zum unterschwesligsauren Natron.

Unterschweftigsaures Natron, S2 O3 Na2 + 5 H2 O, Natrium hyposulfit, krystallisirt in großen monostinen Prismen, die leicht in Wasse löstich sind. Es dient als reservirendes Wittel sür Anilinschwarz in Reserve Alizarinrothartifelu, da die bei der Dxydation des Anilinschwarz sich entwickeln den Ehlorsäuren, ehe sie zur Dxydation gelangen, durch das Natron des leich zerseharen Hyposulsits neutralisirt werden. Man neunt das Salz auch Anticklor, da es in der Bleiche gelegentlich verwandt wird, um aus den Geweben überschüfzig vorhandenes Chlor sortzunehmen. Bei Zusat von Säuren ent wickelt sich Schwesligsäure unter Ansscheidung von Schwesel. Jodissungen werden durch unterschwesligsaures Natron unter Bildung von Jodnatrium ent fürdt. Ein Probedruck geschieht nach Reserve Roth 140.

Kanthogensaures Natron, $CS_2 OKC_2H_5$, ist ein in seinen Nadelt krystallisirendes Salz von unangenehmem Geruch, das durch Einwirkung von Schwefeltohlenstoff auf Natronlauge in altoholischer Löfung bereitet wird. Se dient in neuerer Zeit als Neductionsmittel für die sogenannte Propiolsäure zu Darstellung von fünstlichem Indigo auf der Faser.

Zinnsaures Natron, $\operatorname{SnO_3Na_2} + 3\operatorname{H_2O}$, auch Präparirsalz ge nannt, krystallisirt in großen, durchsichtigen, hexagonalen Krystallen; es komm auch als weiße amorphe Masse in den Handel. Man gewinnt es durch Zusammenschmelzen von Zinnstein mit Aethnatron. Bei der Analyse wird mi verdünnter Schwefelsäure eine Zinnoxydbestinnnung ausgeführt. Das Handels product enthält meistens 24 Proc. Zinn. Manche Dampsfarben werden durd Drucken auf mit Zinnoxyd präparirter Waare sehr senrig, indem sich Zinnlack bilden. Daher wird das zu bedruckende Gewebe durch eine Lösung von zim saurem Natron (5 bis 10° B.) stark passirt und das Zinnoxyd in einem Bad von verdünnter Schwefelsäure (1½ bis 2° B.) stark auf der Faser nieder geschlagen.

Ofer sind Eisenoryde oder shydroxyde, manchmal mit wechselnden Mensen Thon oder Kalk vermischt. Man gewinnt sie bergmännisch in Okergruben nd reinigt sie durch Schlemmen. Man unterscheidet gelbe und rothe Oker, e hauptsächlich zu unechtem Chamoissond bei der Appretur benutzt werden. die Oker dürsen keine harten Bestandtheile enthalten. Eine Probe wird mit ichus Chamois Appretur ausgeführt.

Olivengrün. In den letzten Jahren kommen unter diesem Namen interalische Farbstoffe in Bulver und en pâte in den Handel, die Chroms und sinkverbindungen enthalten und eine olivengrüne Farbe besitzen. Man fixirt e mit Albumin. Die Oliventöne sind aber matt, lange nicht so lebhaft wie die bie bit eit Cörulöin erzielten. Probedruck nach Olivengrün IV oder Reseda I.

Dralfäure, $C_2O_4H_2 + 2H_2O$, auch Zuckerfäure genannt, krystallisitet i feinen durchsichtigen, monoklinen Prismen, die in 9 Theilen Wasser löslich nd. Sie wird durch Schmelzen von Sägespähnen mit Alkalien gewonnen. Nan benutzt sie als Beize, und als Lösungsmittel für Farben bei Dampsfarben. sine Gehaltsbestimmung geschieht durch Titration mit Normalnatronlauge; die Jäure muß etwa $99^{1/2}$ Proc. haben.

Paraffin. Mit diesem Namen bezeichnet man gewöhnlich hochsiedende iber 300° C.) feste Kohlenwasserstoffe, die durch Destillation von Torf, ituminösem Schieser, Theer 2c. gewonnen sind. Der Schmelzpunkt liegt zwishen 45 bis 70° C. Paraffin darf keine Aschenbestandtheile haben, muß eine deiße durchschienende Masse bilden und in Altohol und Aether löslich sein. Beil es billig, benutzt man es statt Bachs, Stearin 2c. zur Glanzappretur.

Ponceau. Unter diesem Namen kommen im Handel schöne gelbe bis othe Anilinfarbstoffe (häusig Azoverbindungen) vor. Namentlich schön rothe, us dem Naphtalin dargestellt, sind viel in letzter Zeit consumirt worden. Nanche Bonceaus liesern auf Baumwolle eine feurigere Nuance, wie sie mit llizarin zu erzielen ist, doch gelang es bis jetzt noch nicht, die verschiedenen Narken des Handels so echt wie das Alizarin auf Baumwolle zu sixiren. Ein Probedruck geschieht nach Ponceau.

Potasche, CO3 K2, kohlensaures Kali, bildet ein weißes hygrostopisches Julver, das durch Auslaugen der Asche verbrannter Pflanzen oder aus demkhlorkalium nach dem Versahren von Grüneberg (analog dem Leblanc's chen Sodaproceß) gewonnen wird. Sie kommt in den Handel mit 70, 80, 10 dis 98 Proc. Gehalt. Von der Darstellung her sind noch zugegen Chlorsalium, schweselsaures Kali, kohlensaures Natron und unlösliche Vestandtheile. Vi ift eine vollständige Analyse nöthig: Kalis, Chlors, Schweselstäures, Kohlensaures und Wasserbestimmung. Lettere ist unbedingt nöthig, da Potsische begierig Wasser aus der Luft anzieht. Sie wird hauptsächlich in der Blaudruckerei verwandt.

inhlidi

10 nts

Cont

Virtui

DEL. (C)

ingril.

îmili

diften

46e)

Sill .

iden

Original

Apple

a. di

Mr t

CYS

tofta

Son

662

Duercitronholz ist die pulverisitre oder kaferige Rinde von amerikanischen Eichenarten (Quercus), die einen schönen gelben Farbstoff enthält, der Thonerde und Chrommordants gelb färdt. Das Pulver ist vorzuziehen, da die Fasern hartnäckig, selbst nach gutem Waschen, dem mit ihnen gefärdten Gewebe anhasten. Man benutz es zum Gelbfärden, auch als Zusatz beim Brauns oder Schwarzfärden. (Der im Quercitronholz enthaltene Farbstoff ist vielleicht identisch mit Flavin.) Für die Probefärdung ninmt man pro Garancinestreisen ca. 2,4 g Quercitronholz und 5 g Leimlösung (1/20) und färdt in 1 Stunde von 20 bis 65° R.

Duercitronholzextract ist der Extract der Quercitronrinde. Er kommt in sester oder slüssiger Form zu 30° B. in den Handel. Der slüssige Extract ist vorzuziehen, da der seste zuweilen angebrannt ist. (Da sich alle Extracte mit der Zeit bei einigem Stehen absehen, so kommt es, daß die untersten Extractkeile in einem Faß stets dunkler särben wie Proben, die von Oben genommen werden. Daher müssen die Extracte stets vor dem Gebrauch mit einem krästigen Holzeihrer, an dessen unterem Ende eine kleine runde Holzsschiebe befestigt ist, gut durchgearbeitet werden. Es muß das geschehen dei: Duercitronholze, Kreuzbeers, Schmads, Rothholzs und Blauholzextracten 2c.) Onercitronholzextract wird hauptsächlich zu Dampfgelb und Dampsschwarz verwendet. Zur Probesärbung nimmt man 2,0 g Extract von 30° B. und 5 g Leintösung (1/20) pro Garancinestreisen, und färbt in 1 Stunde von 20 bis 65° R. Bon sestem Extract löst man 42 g in 3 kg Wasser und benutzt von dieser Lösung 90 g pro Garancinestreisen. Druckproben sührt man nach Gelb 1331 H und Dampsschwarz W aus.

Ricinusöl, durch Auspressen der Samen der Ricinusstaude gewonnen, wird hauptsächlich zur Darstellung des Türkischrothöles benutzt, wozu nur die hellsten Sorten verwendet werden dürsen. Es ist bei gewöhnlicher Temperatur stüssig, im Binter dei Kälte manchmal fest. Sein specifisches Gewicht ist 0,95 bis 0,96. Es ist löslich in Spiritus, Aether, Chloroform, Schweselstohlenstoff und Benzin. Die dunkleren Sorten werden als Zusatz zur Appretur benutzt, der sie einen weichen Griff verleihen. Das ricinusölsaure Blei ist in Aether löslich.

Rothholz. Es wächst in Amerika und Asien, ist das Holz verschiedener Cäsalpinia-Arten und dient in Pulver oder Spähnen, die einen rothen Farbstoff, das Brasilin, C_{15} H_{14} O_5 , enthalten, zum Roths und Braunfärben. Thonserdemordants werden durch denselben roth, Eisen und Thonerdemordants braun gefärbt. Zum Probesärben benutzt man 2 g pro Garancinestreisen und 5 g Leimlösung $^{1}/_{20}$. Es geschieht in 1 Stunde von 20 bis 65° R. Beim Einkauf des Rothholzes ist ferner eine Wasserbestimmung auszusühren.

Rothholzextract ist der Extract des Rothholzes, der in einer Stärke von 30°B. in den Handel gelangt; und je nach dem Holz, aus dem er dars gestellt resp. dem Ort, wo es gewachsen, die Namen Bimas, Limas, St. Marthes oder Fernambuks-Extract führt. Man verwendet ihn haupts

ächlich zu Dampsbraun. Zur Probefärbung wägt man pro Garancinestreisen 1,4 g Extract von 30°B. und 5 g Leimlösung $^{1}/_{20}$ ab. Man färbt in 1 Stunde on 20 bis 65° R. Ein Probedruck geschieht mit Dampsbraun H (für Fond). Zuweilen wird Rothholzextract mit Fuchsin oder anderen rothen Unilinfarbstoffen verfälscht.

Rhodanfalze. Durch die evochemachenden Untersuchungen Stort's vurden die Rhodanverbindungen in den letten Jahren in die Kattundruckereien Rhodankalium, CNSK, ein in farblosen Prismen frustalli= irendes, leicht lösliches Salz, wird als Referve für Anilinschwarz wegen feiner eichten Zersetbarkeit benutt; etwa 50 g pro Kilogramm Farbe genügt. Rhodanaluminium, (CNS)6 Al2, durch Doppelzersetzung von Rhodan= arium, (CNS), Ba + 2 H2 O (auch ein in kleinen Arnstallen krystallisirendes Salz), und schwefelfaurer Thonerde, (SO4)3 Al2, erhalten, bildet einen vorzügichen Ersatz für die efsigsaure Thonerde. Da es 3. B. in neutralen Dampf= lizarinrothfarben (ohne Effigfäure) gedruckt werden kann, so ist man nicht der Befahr ausgesetzt, durch Auflösen von Gifen durch die freie Säure das Roth u verderben. Der schwefelsaure Barnt trennt sich bekanntlich schlecht vom Rhodanaluminium, und fügt man beshalb etwas Spiritus bei der Umfetung u, der nachher wieder abgedunstet wird. Das Handelsproduct hat meistens 100 B. Es werden ferner noch zu ähnlichen Zweden Rhodanammonium, INS . NH4, und Rhodancalcium, (CNS)2 Ca + 3 H2 O, benugt, zwei enstallifirbare Salze. Als "White Paste" tommt Rupferrhobanur, CNS), Cu, von England aus zur Drydation von Anilinschwarz als Ersatz für Schwefelkupfer neuerdings in den Handel; doch erzielte es bisher keinen wefent= ichen Erfolg. Als Ausgangsmaterial für die Rhodanverbindungen dienen auptsächlich Ammoniat und Schwefeltohlenstoff.

Sago, aus dem Mark der Sagopalmen stammend, kommt gekörnt oder ls Mehl in den Handel. Eine mikrofkopische Untersuchung desselben (Beobschtung des Nabels) ist unerläßlich, da der Sago vielkach verkälscht wird, äusig mit Kartoffelmehl. Er liefert ein ausgezeichnet geschmeidiges Versichungsmittel, besonders geeignet für Färberoth. Zur Probe löst man 25 gn 1 kg kochendem Wasser auf und prüft nach dem Erkalten das Verdickungssermögen.

Saffranin 1), C_{21} H_{20} N_4 . Cl H, burch Einwirkung von salpetriger säure auf Orthotoluidin gewonnen, ist ein seuriger, in Wasser und in Spirituß nit rothgelber Farbe löslicher Anilinfarbstoff, mit dem man sehr schöne Rosasine auf Baumwolle erzielt, die jedoch nicht echt sind. Man benutzt es wegen eines Feners in unechten Möbelartikeln, zu Bettüberzügen 2c. Ein Probedruck eschieht mit Rosa Cartham 120 oder Saffranin 481.

¹⁾ Zuerst 1868 beobachtet von Perkin, seit 1871 von Knosp technisch darsestellt.

Salpeterfäure, NO3H, ift eine farblose, an der Luft rauchende Flüssigkeit. Sie wird durch Einwirkung von Schwefelsaure auf salpetersaures Natron erhalten. Die farblose Säure färdt sich durch Zersetung beim Stehen im Licht gelb. Sie ist mit Wasser mischbar und wird nach Graden Beaumé verkauft, gewöhnlich verwendet man eine Säure von 36° B. mit ca. 53 Proc. Salpetersäure. Die Gehaltsbestimmung geschieht durch Titration von 1 g Säure mit Normalnatronlange. Berunveinigt kann die Salpetersäure mit Salzsäure oder Schweselssäure sein. Man benutzt sie zur Darstellung von Mordants, von salpetersaurem Anilin 2c.

m) N

in ĉu

lui !

Salz fäure, C1H, ober Chlorwasserstoffsäure, ist ein farbloses stechendes Gas, bessen wässerige Lösung gewöhnlich 20° B. stark mit ca. 30 Proc. Gehalt an Salzsäure benutzt wird. Sie wird bei der Sulfatbereitung oder aus Chlormagnesium gewonnen. Der Hauptverbrauch an Salzsäure findet als 1 bis 2° B. stark Lösung bei dem Bleichen der Gewebe statt; sodann benutzt man sie noch zur Darstellung von salzsaurem Anilin, zur Drydation mit chlorsaurem Kali 2c. Sie kann durch freies Chlor, unter Umständen auch mit einigen Procent Schweselsäure und mit Eisenchsorid verunreinigt sein. Be eisenfreier die Säure ist, um so mehr eignet sie sich zur Bleiche. Den Eisengehalt bestimmt man durch Neutralisiren mit Ammoniak oder durch Reduction mit Zinn und Titration mit übermangansaurem Kali. Es darf nicht über 0,03 Proc. Eisen vorhanden sein. Den Salzsäuregehalt erfährt man durch Titration von 1 g

Schmieröl. Zum Einschmieren von Maschinentheilen bebient man sich ber mineralischen Schmieröle, die nur aus indifferenten Kohlenwasserstoffen bestehen, während die gewöhnlichen vegetabilischen Dele Fettsäuren enthalten, welche die Maschinentheile angreisen. Ein gutes Schmieröl soll zähflüssig sein, erst gegen 180 bis 200° C. verdampfen und dabei nicht verharzen. Eine Probe, in ein blankes Kupferschälchen gebracht, darf sich in 12 Stunden durch settsaures Kupfer nicht grün färben, ein Zeichen der Abwesenheit von freier Säure.

Schmack ober Sumac wird aus den Blättern und Blattstielen verschiebener Sumacarten (Rhus) dargestellt, kommt hauptsächlich aus dem füdlichen Europa und Amerika. Man benutzt ihn in Blättern oder Pulver als Zusat beim Färben, weil er ziemlich gerbstoffhaltig ist und einen gelben Farbstoff enthält. Er übt einen reinigenden Einfluß auf eventuell in Mustern vorhandene weiße Flächen aus. Thonerdemordants färbt er gelb. Eine Probesärbung geschieht mit 2,4 g Sumac und 5 g Leimlösung $^{1}/_{20}$ in 1 Stunde von 20 bis 60° R. Der Schmack wird häusig zum Vorsärben, dem Schmackiren benutzt.

Schmackextract ist der Extract des Schmacks. Man verwendet ihn meistens 16 bis 200 B. Bill man ihn selber darstellen, so extrahirt man Blätter, nie Pulver, da sich der Extract nur von den Blättern gut absiltriren

ft. Man benutt ihn (bes Tannin= und Farbstoffgehaltes wegen) zu Dampf= rben, z. B. bei Grun CM, um bem Grun eine gelbere Ruance zu geben id vermöge seines Gerbstoffgehaltes das Griin zu fixiren.

eaup 3 %

nan i

n to

Schwefel, S. Er fommt in Form von gelbem Bulver (Blumen) und on 1. Stangen in den Sandel. Man gewinnt ihn aus sicilianischem Schwefel er als Nebenproduct bei der Soda= und Potaschefabrikation. Angezündet, uß der Schwefel, ohne Rückstand zu hinterlassen, verbrennen. atronlauge gelöft (durch Umsetzung des gebildeten Schwefelnatriums mit upfervitriol), zur Bereitung von Schwefelkupfer, das zur Drydation von Anilin= iwarz verwandt wird.

Schwefelfäure, SO4H2, gewöhnlich englische Schwefelfäure genannt, eine ölige, mafferanziehende Fluffigkeit, meistens fehr schwach braun gefärbt. ie wird durch Berbrennen von Schwefel oder Röften von Riefen bei Bafferumpf= und Luftzutritt (unter Mitwirkung von Salpeterfäure) gewonnen. Man uft fie nach Graden Beaumé; gewöhnlich benutt man folche von 660 B. foll Schwefelfaure verbunnt werden, muß ftets die Schwefelfaure in das Saffer geschüttet werden, um eine Explosion zu vermeiden. Die Gehaltsbeftim= ung erfolgt durch Titration von 1 g mit Normalnatronlauge. In Bezug auf erunreinigung ift die Schwefelfäure auf Salpeterfäure und Gifen zu prüfen. Die dient zur Neutralisation, zur Darstellung des Türkischrothöles, zum Reinigen r tupfernen Reffel und Walzen zc. Rauchen de Schwefelfäure, S. O. H., gewöhnliche Schwefelfäure, in der noch Schwefelfäureanhydrid, SO3, aufgelöft; e heißt auch Nordhäuser Bitriolöl. Man benutt sie zum Auflösen des Indigo.

Schweflige Säure, SO2, ift bei gewöhnlicher Temperatur ein ftechen-🗷 s Gas, beffen mäfferige Lösung zum Bleichen, zur Reduction von Indigo mit ink, zum Lösen von Manganoryden 2c. verwandt wird. Man gewinnt sie uch Berbrennen von Schwefel ober durch Ginwirkung von Schwefelfäure auf upfer oder Kohle. Man bezahlt die mäfferige schweflige Säure nach Graben

Beaumé. Gine Löfung von 70 B. enthält 10 Proc. S O2.

Schellad gehört zu den Hartharzen; er kommt in leichten, braunen Mättchen in den Handel. Seine Lösung in Spiritus dient zum Ueberziehen er Stahlrakeln. Wenn diefe mit einer Schuthulle versehen, sind ihre Eifen= jeile unangreifbar durch die Säuren der Druckfarben.

Seifen. Die Seifen werden durch Behandeln der Fette mit Alkalien ewonnen. In der Druckerei und Färberei dienen sie, meistens in Form von tatronseifen, zum Reinigen ber Gewebe. Die sogen. Marseillerseife, von weiß is grünlicher Farbe, liefert im Allgemeinen die besten Resultate. Für Tür= ichroth benutt man auch wohl aute, braune Dleinseife. Im Durchschnitt nuß eine gute Geife

> 60 bis 61 Proc. Fettfäuren, 5 bis 6 Natron und 34 Waffer enthalten.

Eine Wasserbestimmung wird in ca. 3 g feingeschnittener Seise bei 100 bis 110 °C. ausgeführt. Eine Fettsäurebestimmung durch Zersetzen von 5 g Seise mit verdünnter Schweselsäure und Zusammenschmelzen mit 20 g Wachs. 1 bis 2 g Seise dienen zur Titration mit Normalsäure in wässerig alkoholischer Lösung zur Bestimmung des Alkalis. Die Analyse entscheidet nie allein über die Güte einer Seise. Man nuß bei einer Seisenprobe stets gleiche Kattunstücke, bedruckt mit denselben Mustern und denselben Farben, dei derselben Temperatur und gleicher Dauer mit den verschiedenen vorliegenden Seisen reinigen resp. aviviren und die erhaltenen Resultate vergleichen. Man löst gewöhnlich 125 g Seise per Kilo Wasser auf und verwendet bei der Fabrikation von dieser Lösung.

Spiritus, Alfohol, C_2H_5 . OH, entsteht bei der geistigen Gährung verschiedener Zuckerarten. Man benutzt gewöhnlich seine wässerigen Lösungen mit 80 bis 90 Proc. Gehalt, die durch das Aräometer ermittelt werden. Man

bedient sich des Spiritus hauptfächlich zum Lösen von Anilinfarben.

Die Stärkesorten.

Sie dienen als Verdickungsmittel der Farben und zur Appretur.

Kartoffelmehl. Es wird durch Zerreiben und Schlemmen aus den Kartoffeln gewonnen. Es kommt mit wechselndem Wassergehalt, bis zu 20 Proc. Wasser, in den Handel. Durch das Mikrossop erkennt man es an seinen länglichen, excentrisch geschichteten Körnern. Das Mehl muß schön weiß sein. Sein Berdickungsvermögen untersucht man durch Lösen von 50 g in 1 kg Wasser. Nach dem Erkalten prüft man den Kleister und beobachtet die Zeitdauer, in welcher er sauer wird. Je länger die Lösung frisch bleibt, um so besser ist das Kartosselmehl. Es wird meistens nur zur Appretur verwandt.

Mais stärke wird aus dem türkischen Beizen, dem Mais, gewonnen. Eine Untersuchung unter dem Mikrostop ist unerläßlich. Die Conturen der Körnchen sind annähernd polygonisch; der Nabel ist deutlich zu erkennen. (Zu den mikrostopischen Untersuchungen schafft man sich zweckmäßig Taseln mit Zeichnungen der verschiedenen Stärkesorten, wie sie unter dem Mikrostop erscheinen, an, da man nur durch Bergleich zu absolut sicheren Schlüssen gelangen kann.) Ebenso ist eine Aschenbestimmung absolut nöthig. Man benutzt die Maisstärke zur Appretur.

Reisstärke, aus dem Reismehl dargestellt, eignet sich besonders zur Appretur solcher Gewebe, die eine starke Beschwerung haben sollen, da sie sich inniger, wie andere Stärkesorten, mit ihr verbinden. Die Reisstärkeförnchen erscheinen unter dem Mikrostop als kleine, eckige Körperchen. Eine Probe-

fochung geschieht nach ber Linksappretur mit Befchwerung.

Weizenstärke bildet den Hauptbestandtheil der Berdickungen für Druckfarben. Sie wird durch Zerreiben und Schlemmen von Beizenkörnern dars gestellt und kommt in weißen, lufttrockenen Stücken mit etwa 14 bis 16 Proc. Wassergehalt in den Handel. Ihr Aschengehalt darf nur einige Zehntel Procent

Stearin. 43

etragen. Unter dem Mikrostop erscheinen die Stärkekörner als kleine, runde, ntrisch geschichtete Zellen. Man prüft das Berdickungsvermögen der Weizensärke durch lösen von 100 g Stärke in 1 kg Wasser. (Beim Kochen quillen de Stärkekörnchen gallertartig auf und bilden einen durchscheinenden Kleisker, er nach dem Erkalten auf seine Consistenz untersucht wird.) Gleichfalls robachtet man, wie rasch oder langsam der Kleister durch Gährung sauer wird. h. wässerig, folglich unbrauchdar als Verdickungsmittel wird). Die Stärke uns vor dem Kochen mit Wasser gut angerührt werden, andernfalls bilden ch nicht wieder vergehende Klumpen. Für dünne Farben rechnet man etwa 0 g, für die 120 g Stärke als genügend, um einem Kilo Farbe die nöthige onsistenz zu verleihen.

Gebrannte Stärken. Während die Stärkemehlkörner in kaltem Waffer nlöslich find, werden fie löslich, d. h. in Dextrin umgewandelt, wenn man fie auf ne Temperatur bis auf 2000 C. erhitt. (Eventuell nach Besprengen mit Saleterfäure.) Nach der Zeitdauer der Einwirkung unterscheidet man hellgebrannte nd dunkelgebrannte Stärken, die ersteren sind hellgelb, die letteren bis dunkel= In den einen ift weniger Stärke wie in den andern in Dextrin um= (Weizenstärke dringt beim Druck mehr in und durch das Gewebe, ährend gebrannte Stärke mehr oben auf der Faser bleibt. Scharfes Anilinhwarz greift beispielsweise mit Weizenstärke verdickt, aus genanntem Grunde ehr die Faser an wie ein Schwarz, das in gebrannter Stärke aufgetragen Außer der Farbe beobachtet man bei gebrannter Stärke das Berdungsvermögen, wozu 100 bis 500 g in 1 kg Waffer gelöft werden. unn untersucht man den Aschengehalt, der nur einige Zehntel Brocent betragen U. aber zuweilen in manchen Sorten bis über 1 Proc. vorkommt. e Asche aus Sand, so ergeben sich daraus allerlei Unzuträglichkeiten beim bruck; Rakelstreifen, Ruin der Walzen 2c. Unter dem Mikroffop läßt sich e Structur der Weizenstärkemehlkörner noch gut erkennen, ebenso ob sich Reis=, artoffelmehl= oder Maismehl=Stärkekörner dazwischen befinden. ehalt der gebrannten Stärken darf nicht über 4 Broc. steigen.

Stearin wird aus thierischen Fetten bei der Seifen= und Kerzenfabristion dargestellt. Es kommt in geschmolzenen, weißen bis gelblichen Taseln in m Handel. Es darf beim Berbrennen keine Asche hinterlassen. Sein Schmelzpunkt liegt bei ca. 66° C. Man benutzt es als Zusatz zur Appretur, m dem Gewebe beim Kalandern größeren Glanz zu verleihen.

Steinkohlen. Die Steinkohlen, die fossilen Ueberreste untergegangener dilber, werden bekanntlich in Bergwerken gegraben. Da es sich bei ihrem rtwährenden Consum jährlich um große Summen handelt, so sind recht häusig te Durchschnittsproben den anlangenden Steinkohlen zu entnehmen und zu hen, ob man nicht durch zu großen Aschengehalt benachtheiligt wird. Man rbrennt zur Analyse 1 g pulverisitre Kohle im Platintiegel; zum Schluß entuell unter Zusat von etwas Spiritus und wägt den Aschenschalt. Gute ohlen dürsen davon nicht mehr wie 5 Proc. enthalten. Es giebt selten Kohlen

44 Tannin.

mit 1 bis 2 Proc., aber häufig folche mit 10 bis 20 Proc. Asche und mehr, was natürlich einen großen Berlust pro Jahr ausmachen kann. Sodann ist es gut, im Großen den Heizefsect und die Flammbarkeit zu beobachten.

Talg. Er wird durch Ausschmelzen verschiedener Fette gewonnen. Er muß in Benzin löstich sein. Er schmilzt etwa bei 37° C. Man benutt ihn als Zusatzur Appretur, der er angenehme Weiche verleiht.

Tannin, $C_{14}H_{10}O_{9}$, ober Digallussäure. Unter biesem Namen kommt ber reine Gerbstoff ber Galläpfel in den Handel. Er bildet ein gelbes, leichtes Bulver, löslich in Wasser und Essigsaure, schwerer in Spiritus. Das käufsliche Tannin muß mindestens 95 Broc. enthalten. Man bestimmt es nach der Methode von Neubauer-Löwenthal durch Titration mit übermangansaurem Kali. Das Tannin dient zur Fixation der Anilinfarben auf der Faser, da es mit den Farbstoffen in gewissen Verhältnissen unlösliche Salze bildet, die dann mittelst nachfolgender Passage durch Verchweinstein (unter Vildung von gerbsaurem Antimon) ziemlich echt befestigt werden.

Terpentinöl wird aus dem ausssließenden Saft der Nadelhölzer (Pinus, Abies) gewonnen. Beim Destilliren des Saftes mit Wasserdampf bleibt Harz zurück, während Terpentinöl überdestillirt. Es ist eine farblose, eigenthümlich riechende Flüssigkeit vom specif. Gew. 0,86 bis 0,89, welche bei 160° C. siedet. Wegen seiner Fähigkeit, seicht Sauerstoff aufzunehmen und zur Drydation leicht wieder abzugeben, benutzt man es z. B. zum Bleichen des Blutalbumins oder als Zusatz zu Farben, die solches enthalten; ferner als Zusatz zu gebrannten Stärkefarben, um deren Schäumen zu verhindern.

Thon ober China Clay ist ein feines weißes ober schwach gelb bis graues Pulver, das sich fettig anfühlt. Es besteht aus Kieselsäure und Thonserbe und dient als Zusatz zur Appretur zur Beschwerung der Gewebe.

Thonerbe oder Thonerdehydrat kommt en pate in den Handel, gewonenen durch Fällung eines löslichen Thonerdefalzes, z. B. des Alauns mit kryftallisiter Soda. Man bestimmt den Wassergehalt der Paste und sieht, ob dieselbe sich auch ganz in Essigsäure auslöst. Man prüft sie ferner auf Abwesenheit von Eisen, Schweselsfäure und Kohlensäure. Man benutzt die Thonerde zur Darstellung von reiner essigsaurer Thonerde oder reinem Chloraluminium.

Effigsaure oder holzessigsaure Thonerden kommen als gelbliche bis braune Flüssigkeiten in den Handel, meistens 12 bis 15° B. stark. Sie dienen als Mordants und werden gewöhnlich so dargestellt wie unter dem Kapitel Mordants angegeben ist. Sie müssen frei von Eisen und Schweselsäure sein. Eine Thonerdebestimmung wird durch Fällen mit kohlensaurem Ammoniak ausgesihrt.

Schwefelsaure Thonerde, $(SO_4)_3$ Al2, kommt in gelblichsweißen, harten Stücken in den Handel, die fast eisenfrei sein müssen. Man prüft sie durch Blutlaugensalz. Früher konnte man keine eisenfreie Präparate

arstellen, deshalb benute man den reinen Kalialaun, wobei das theure Kalimmer nutlos in die Farben mitgeschleppt wurde. Durch die jetzt ermöglichte rillige Darstellung reiner schweselsaurer Thonerde aus Bauxit und Schweselsaure wird dieselbe wohl bald den Alaun überall ersetzen. Man führt eine Thonerdebestimmung aus, nachdem man auch auf Abwesenheit von Zink gesprüft hat.

Tournantöl ober Olivenöl wird durch Auspressen von Oliven erspalten. Es ist bei mittlerer Temperatur ein etwas dickes trübes, und ein wenig canziges Oel (von freien Fettsäuren); geschmolzen, besitzt es eine schön gelbe Farbe. Sein specif. Gew. ist 0,916 bis 0,918. Man benutt es als Zusatzu Drucksarben, denen es Geschmeidigkeit verleiht. Dampsalizarinroth rosa bekommen durch seinen Zusatz eine saftigere Nuance. Mit salpetriger Säure macht man die Elaödinprobe. In letzter Zeit wird Olivenöl viel mit Baumsvollsamenöl verfälscht, das ein specif. Gew. von 0,920 hat.

Das Türkischrothöl, das zur Avivirung von Türkischroth und verschiedenen Dampsfarben benutzt wird, löst sich entweder, wenn es neutral oder alkalisch ist, klar in Wasser, oder bildet mit ihm eine Emulsion, wenn es sauer ist. Es ist eine Delsulsosäure resp. eins ihrer Salze (Matron oder Ammoniak), die in sester oder slüssigiger Form in den Handel kommen. Man prüft die Reaction des Dels mit Lackmus, und Eurcumapapier, od es sauer, neutral oder alkalisch reagirt. Alkalisches, sowie zu stark saures Del ist zu verwersen. Man prüft durch Zusatz von etwas Natronlange zum Türkischrothöl und Ershigen, ob sich Ammoniak entwickelt.

Zur Probefärbung nimmt man pro Garancinestreisen 0,5 g Alizarin von 20 Proc.; 0,25 g Türkischrothöl; 0,125 g Schmack und 5 g Leimlösung 1/20, färbt eine halbe Stunde bis 50° R. und bleibt 20 Minuten auf 50° R. Die weitere Behandlung ist wie bei den Purpurartikeln.

Der Wassergehalt des Türkischrothöles schwankt zwischen 10 bis 50 Proc. Man bestimmt ihn nach der vom Berfasser dieses Buches angegebenen Methode, durch Zusammenschmelzung von 10 g Türkischrothöl und 25 g getrocknetem Bachs auf ca. 75 g einer gesättigten Kochsalzlösung. Eine andere Methode ist die von L. Brühl, durch Schütteln mit Aether und Schweselsäure.

Ultramarin. Mit diesem Namen bezeichnet man schöne, blaue Pulver, die früher aus dem Lasurstein gewonnen wurden, heute aber in großen Mengen künstlich dargestellt werden. Es besteht aus Kieselsäure, Thonerde, Natron und Schwesel. Das Ultramarin ist in Basser unlöslich. Es wird mittelst Albumin auf der Faser sixirt. Es zersetzt sich durch Säuren unter Schweselwasserstiefentwickelung. Man unterscheidet beim Ultramarinblau grüne oder blaugrüne Nuancen von mattem Ausehen; ferner hellblaues Ultramarin mit leicht grünlichem Schein und Glanz, dann rein tiesblaue Ultramarine und schließlich violette oder röthliche Ultramarinblaue. Man verwendet sie zu Dampsfarben, zum Bläuen der Gewebe, namentlich bei solchen, die ein gelbes Weiß haben,

46 Waffer.

wodurch ein reinerer Grund erzielt wird, da Blau die Complementärfarbe von Gelb ist.

Es muß, um zum Drud geeignet zu fein, fehr fein gemahlen und geschlemmt werden. In einen hohen Glaschlinder bringt man einige Gramm mit Waffer angerührten Ultramarins, schüttelt gut durch und beobachtet die Dauer des Absitzens. Je feiner ein Ultramarin ift, um fo länger bleibt es im Waffer suspendirt. Um die Intensität und die Ruance des Ultramarins zu untersuchen, mischt man 0,5 g besselben mit 2 g gefälltem, weißem, trodnem kohlensaurem Ralk in einer kleinen Reibschale, füllt das Bulver in ein kleines Glasröhrchen und priift die Ruance. Für dunkles und für helles Blau verwendet man zwei verschiedene Sorten. Die hellen Blaus find theurer wie die bunklen. Brobedruck nach Ultra E für dunkel und nach Hultra G für hell Ultramarin. Im Durchschnitt rechnet man für dunkle, mittlere und helle Blaus 250, 120 und 25 g Ultramarin pro Rilogramm Farbe. Man hat auch rothes und violettes Ultramarin, doch find diefelben fehr matt, im Berhältnik lange nicht so lebhaft wie die blauen Ultramarine. Man ersetzt die ersteren baber besser durch Anilinfarbstoffe. Die Ultramarine werden häufig verfälscht mit Thou, Gups, Rreide, Schwerspath oder Bermanentweiß.

Banadinsaures Ammoniak, VdO4(NH4)3, wird aus seltenen Mineralien (Vanadinbleierzen) dargestellt, hauptsächlich in Schweden. In jüngster Zeit gewinnt man es auch aus Hochosenschlicken vom Thomas-Gilkrist-Proces. Es besitzt das Bermögen, rasch Sauerstoff aufzunehmen und ebenso schnell zur Orydation wieder abzugeben. Sehr geringe Mengen, 0,001 g genügen zur Orydation von 1 kg Anilinschwarz 1), und macht es deshalb und wegen seines angenehmen Druckes dem Schwefelkupfer starke Concurrenz. Bor dem Gebrauch reducirt man es häusig mit Glycerin und Salzsäure zu einer hellblauen Flüsssigkeit, die Chloride des Banads enthält, da diese unter vorübergehender Bildung von Orychloriden leichter Sauerstoff übertragen.

Biolett ober Methylviolett²), $C_{19} H_{12} (C H_3)_5 NH_3 Cl H$, das falzsaure Salz des Pentamethyl paravosanilins wird durch Oxydation des Dimethylanilins mit Kupfersalzen gewonnen. Es kommt in metallgrünen Stückhen in den Handel, die sich in Wasser, Spiritus und Essigsäure mit violetter Farbe lösen. Man unterscheidet röthliche und bläuliche Bioletts, die letzteren werden hauptsächlich zum Färben und Drucken benutzt. Sie werden mit Tannin, Albumin oder essigsaurem Chrom auf der Faser sixirt, dienen auch zum Schönen von Alizarinvioletts. Ein Probedruck geschieht nach Vioslett T, Biolett 483 C und Lilla H.

Wasser. Eine ber Hauptbedingnisse für eine Färberei und Druckerei ist gutes, hinreichendes Wasser. Klares Bachwasser ift bem Brunnenwasser

¹⁾ In die Kattundruckerei von Witz eingeführt.
2) Entdeckt von A. W. Hofmann 1863.

ts vorzuziehen, da ein Wasser mit möglichst wenig mineralischen Bestandeilen bessere Resultate und weniger Unannehmlichkeiten in Färberei und
ruckerei giebt. Bon Eisenbestandtheilen darf das Wasser nur minimale Menn enthalten. Ist viel Eisen in ihm vorhanden, so nuß dieses sür manche
arben und Operationen mit Blutlangensalz vorher entsernt werden. Sen so
start kalkhaltiges Wasser nur nach vorheriger Correctur mit Oralsänre oder
chweselsäure zu benutzen. In gut färbendem Bachwasser sand der Verfasser
t Liter

0,009 g Kieselsäure, 0,010 " Eisenornd und Thonerde, 0,020 " Kohlensauren Kalk, 0,008 " Kohlensaure Magnesia,

0,003 " Schwefelsaure Magnesia,

0,002 " Schwefelsaures Natron,

0,024 " Chlornatrium.

Ist recht brauchbares Wasser nicht zur Verfügung, so verwendet man für ampsfarben und zum Färben Condensationswasser. Durch kalkhaltiges ansser erleidet man einen ziemlich großen Seisenverlust durch Bildung unlössiher Kalkseisen. Mindestens jeden Monat ist eine genaue Wasseranalyse in ber gut geleiteten Fabrik auszusühren.

Wasserglas. Das Wasserglas kommt als Gallerte in den Handel; besteht aus kieselsaurem Natron, das durch Schmelzen von Kieselguhr mit oda gewonnen wird. Es ist in Wasser löslich und enthält etwa

> 69,0 Proc. Wasser, 24,0 "Kieselsäure, 6,5 "Ratron,

0,5 " Unlösliche Theile.

100,0 Proc.

Die Wasserbestimmung erfolgt durch Glühen; der Gehalt an Natron rd durch Titration mit Normalsäure festgesetzt und die Abscheidung der Kiefelure wird durch Salzsäure bewirkt.

Das Wasserglas reagirt alkalisch. Man benutzt es in wässersiger Lösung i sich oder unter Zusatz von Kreide, als Abzug für Türkischrothartikel. Die burch Umsetzung mit der essigsauren Thonerde dabei bildende kieselsaure donerde färbt sich mit Alizarin sehr seurig an.

Weinsteinsäure, $C_4 O_6 H_6$, oder Weinsäure, eine organische Säure, 8 dem Weinstein gewonnen, krystallisirt in großen monoklinen Prismen, die klich in 1,5 Thln. Wasser sind. Sie muß etwa 99,8 Proc. haben. Man titrirt mit Normalnatronlange und prüft auf Verunreinigung durch Schweselsäure ttelst Chlorbaryums. Man benutzt die Weinsäure als Lösungsmittel für urben, 3. B. für Methylen- und Aethylenblan, serner noch als Beize.

Zinkvitriol, $\mathrm{SO_4Zn} + 7\,\mathrm{H_2O}$, schwefelsaures Zink, durch Ausschen von Zink in verdünnter Schwefelsaure gewonnen, bildet rhombische Krystalle die ungefähr in 1 Theil Wasser löstich sind. Sie müssen eisenfrei sein und dienen als Zusatz zu Catechusarben, zur Reserve für Alizarinrosa oder, in Wasser gelöst, als Passage für Wethylenblau. Man führt eine Zinkbestimmung durch Fällen mit kohlensaurem Natron aus.

Zinkweiß, ZnO, Zinkornd, wird durch Berbrennen von Zink an der Luft oder durch Glühen von gefälltem, basischem Carbonat dargestellt. Et bildet ein weißes Pulver, das durch Schlemmen und Mahlen in einen möglichst feinen Zustand gebracht werden muß. Ein Probedruck geschieht nach

Weiß Z.

Zinnchsorid, $\operatorname{Cl_4Sn} + \operatorname{xH_2O}$, Chlorzinn, auch Doppelt-Chlorzinn genannt, ist eine weiche krystallinische Masse, die sich leicht in Wasser löst. Et wird durch Sinwirkung von Chlor auf Zinn gewonnen. Das Chlorzinn diem zur Schärfung oder Avivirung der Farben. Der Gehalt schwankt zwischen 79 und 86 Proc. $\operatorname{Cl_4Sn}$. Man macht eine Zinnbestimmung als Zinnophd.

Zinnfalz, SnCl2 + 2 H2O, Zinnchlorür (monoklinoödrische Prismen) durch Anflösen von Zinn in Salzfäure erhalten, ist unter milchiger Trübung in Wasser löslich. Spuren von zugesetzten Säuren lassen die Trübung gleick werschwinden. Es dient zur Avivirung der Farben oder Darstellung vor Beizen. Sine Zinnbestimmung führt man mit Sisenchlorid und übermangan saurem Kali titrimetrisch aus, oder man macht eine Bestimmung mit Dueck silberchlorid. Das Zinnsalz ist gewöhnlich nahezu chemisch rein. Wegen der Aehnlichkeit der Krystalsormen kann es leicht mit Bittersalz verfälscht werden

In the


die Farbküche und die Bereitung der Druckfarben.

en r

Bur Farbfüche muß ein großer heller Raum benutt werden. mi ande find mit Holz zu bekleiden, damit die Farben nicht durch Berabfallen in Kalkstücken oder Sand verunreinigt werden. Es ist für gute Bentilation n forgen. Der Fußboden ist schräge zu legen, damit die Butwasser rasch abeffen können. Es gehören zur inneren Ausruftung des Raumes mehrere aagen, auf benen von 1 g bis zu 10 kg gewogen werden kann, ferner mehhe Decimalwaagen für ftärkere Gewichte; sodann einige Arbeitstische, und ine Stehpulte zum Rechnen und Schreiben. Un den Wänden muffen bin mit wieder Bretter und Gefache angebracht werden, um kleinere Gefäße zu Dann find vorräthig zu halten: mehrere Megenlinder, Araometer, bermometer, einige Dutend kleine irdene oder Steingut-Pfannen von ca. 1 bis kg Inhalt, ferner mehrere Töpfe, die ca. 6 kg fassen und einige Dutend von 11 kg Inhalt. Sodann muffen hölzerne Fäffer in großer Zahl vorhanden in von 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 400 und 500 kg Inhalt, davon eige ohne jegliche Gifentheile. Alle Fäffer muffen Dedel und Sandgriffe besiten. frner find zu beschaffen: große und kleine, feine und grobmaschige Siebe; lirsten zum Durchdrücken der Farben; Spisbeutel von verschiedenen Größen Cehrere Rilo faffend), zum Baffiren, und dreikantige Hölzer oder Zangen von Letall, zum Durchquetschen der Farben.

Der Farbküchenraum nuß Dampf = und Wasserleitung besitzen, Wasser ist man an verschiedenen Stellen holen können; auch an passenden Orten mit siem Dampf zu kochen vermögen. Spülvorrichtungen sind am besten in em kleinen Andau anzubringen. Zum Spülvorrichtungen sind am besten in em kleinen Andau anzubringen. Zum Spülen der Fässer und Gefäße ist indiges Personal zu halten. Mit der größten Strenge muß auf die vollstänzte Reinigung der Gefäße geachtet werden, da nur in reinen Gefäßen schöne rben zu erzielen sind. Zum Rochen der Farben bedient man sich eines stems kupferner Ressel (am schönsten bezogen von Mather u. Platt in anchester). Fig. 5 (a. s. S.) giebt eine Abbildung eines solchen Ressels. Le Ressel stehen in einer Reihe und fassen etwa 1, 2, 5, 10, 20, 50, 200, 40 und 500 kg Wasser. Alle sind doppelwandig und mit einer Drehvorztung zum Kippen versehen. Sie können nach Wunsch mit Damps (B') gescht und nach beendeter Kochung mit kaltem Wasser (B) abgekühlt werden.

In jedem Keffel befinden sich zwei herausnehmbare Kührwerke F und H (eine läuft rechts, das andere links herum). Diese haben Finger, welche die zu kochenden Farbenbestandtheile auf das Innigste durch einander arbeiten. Ueber



Doppelwandiger, fupferner Reffel jum Rochen von Farben.

A und A^1 find die Drehpunkte des Keffels, der in dem Gestell S und S^1 ruht. I und B^1 find Bentile für Wasser und Dampf. Soll Farbe gekocht werden, so läßt ma Dampf durch den hohlen Drehzapsen zwischen die Doppelwandungen des Kessels treter Ist die Farbe gekocht, verschließt man das Dampsventil und öffnet das Wasserventil un läßt kaltes Wasser zum Abkühlen der Farbe zwischen die Doppelwandung treten. De Ueberschuß an Damps, Condensations= und Kühlwasser entweicht durch den Hahn C. Di Farbenbestandtheile werden durch zwei Rührer gemengt.

G ift die Achse des Rührers H (schwach gezeichnet), E ist die Achse des Rührers I (starf gezeichnet). Der Rührer H wird nach der Kochung bei I, der Rührer F bei K los geschraubt. Beibe Rührer werden durch Zahnräder in entgegengesetzer Richtung bewegt.


Um ben Kessel rasch zu entleeren, ist er mit einer Kippvorrichtung (Fig. 6) versehen (Jahnrad L, Jahnsegment L^1 , Handhabe N.)

edem Ressel ist noch ein Wasserhahn angebracht. Die Welle der Rührwerke vird durch eine besondere kleine Dampsmaschine getrieben. Im Fußboden, unter den Resseln, besindet sich eine Gosse, die mit einem eisernen Gitterwerk bedeckt ist und zum Absluß des Spülwassers dient. Nach jeder Kochung sind die Kessel zu reinigen (jedoch mit nicht zu viel Säuren!!).

Ucber ben Rochkeffeln ift noch ein besonderer Abzug für die Dämpfe,

velche sich bei der Bereitung der Farben entwickeln, anzubringen.

Die Rohmaterialien sind an passenden Orten mit der nöthigen Bezeiche nung zu placiren, wie auch die Farbfässer ihren Inhalt immer deutlich durch ine Aufschrift, wie z. B. Roth X 6, Blau 506, Grün 325 zc., erkennen lassen nüssen.



Farben, Präparate oder Mordants, die sich ohne Schaden längere Zeit isbewähren lassen, können in größeren Quantitäten vorräthig gehalten werden, B. essigsaure Thonerde, essigsaures Chrom, Gummiwasser, Chromgelb, Zinnyd, Chromcatechu 2c. Die leicht zersetharen oder sauer werdenden Farben id nur in dem Maße anzusertigen, wie sie wahrscheinlich bald verdruckt wersn. Einige Farben sind wieder nur direct vor dem Druck auszuschärfen. o sett man zu Anilinschwarzsarben oder dem Naphtylamingrau erst vor dem ebrauch Banad oder Schweselsupser, zum Dampfalizarinsroth oder sossa er dem Alizarinorange erst vor der Benutzung die Thonerdemordants zu, weil dernfalls die Einwirkung der Farbbestandtheile auf einander schon in der Farbeutritt, die später auf der Faser vor sich gehen soll. Sind genannte Farben

gemischt, so vergeben immer einige Stunden, ebe die Reactionen merklich eintreten. Man hat jedoch auch folche Farben, wie g. B. neuerdings die mit Bropiolfaure bereiteten, bei benen innerhalb einer Biertelftunde fichtbare Beränderungen unter Bilbung von Indigoblau vor sich geben. Diefe Farben werden dadurch bald unbrauchbar.

Methylenblaufarben werden hingegen um fo dunkler, je alter fie find. Summifarben muffen gewöhnlich ein paar Tage ruhig ftehen, damit fich eventuell

noch in der Farbe vorhandene Sandförnchen zu Boden feten können.

Die Farbkocher muffen gewissenhafte und nüchterne Leute fein und gut im Rechnen und mit den Gewichten Bescheid wissen. Sobann muffen fie bahin gebracht werden, daß sie unbedingt genau nach den ihnen gegebenen Borfehriften arbeiten. Wenn es heift, dieses muß heiß, jenes kalt, ein drittes fein pulverifirt zur Farbe gefügt werden, fo muß ber Colorift die Berficherung

haben, es geschehe auch also.

Ift eine Farbe in den Proportionen gusammengesett, wie unter den Borschriften bemerkt, ift fie gekocht, und durch das Rührwerk der Reffel oder mit ber Hand aut vermischt, so ist sie noch nicht in der zum Druck nöthigen feinen Diese fann nur erzielt werden, wenn man die Farbe durch die Vertheilung. Maschen eines feinen Gewebes preft; fei es, daß man hierzu ein Saar = oder Metallsieh benutt, sei es, daß man Beutel von Baumwolle oder Leinen ver-Diese Manipulationen werden heute meistens noch von Arbeitern mit ber hand ausgeführt. Sie find zeitraubend und toftspielig, und hat man baber versucht, dieses Durchpassiren der Farben durch Maschinenbetrieb ausführen zu laffen. Man hat Reffel mit Siebboden conftruirt, in die Stempel luftbicht eingepaft find, um die Farben durchzudrücken. Man hat andere gebaut, in benen die Farben durch verminderten Luftdruck unter dem Siebe, durch daffelbe gezogen werden zc. Der Erfolg blieb stets hinter den Erwartungen zurud Manche Farben laffen fich gut paffiren, wie z. B. Bummis und bunne Stärke farben, andere wie 3. B. Blutalbuminfarben oder Farben mit härteren Klumper und Knötchen verstopfen zu leicht die Maschen der Maschinensiebe.

Das Durchdrücken der Farben mit handarbeit ist bis heute immer nod

das ficherfte Berfahren.

Mus einer geregelten Farbfuche mandert fein Farbfaß in die Druderei das nicht vorher gewogen und notirt, und nach dem Gebrauch wieder die Wago paffirt, damit der Colorift nie im Unklaren ift, wie groß die Farbunkoften fü gewiffe Mufter find.

Unter ber Farbfüche ift zweckmäßig ein kleiner Reller anzubringen, ba fid manche Farben und Rohmaterialien an einem fühlen Orte länger halten, 3. B übrig gebliebenes Anilinschwarz, zur Bahrung neigende Ertracte u. f. w.

Materialien, welche auch im gewöhnlichen Leben benutt werden, find, m fie vor Diebstahl zu schützen, nur in verschloffenen Belaffen zu bewahren; dabi gehören vor allen Dingen: Seife, Starte, Dlivenol, Mehl, Effigfaure, Spir tus u. f. w. Traurige Erfahrungen werden andernfalls bald die Zwedmäßig feit einer folden Magregel lehren.

Mordants.

Anmerkung. Die Stoffe, aus denen die Gewebe angefertigt werden, sind hierischen (Wolle, Seide) oder vegetabilischen (Baumwolle, Leinen, Jute) Ursprungs. Sie zeigen ein verschiedenes Verhalten gegen Farbstoffe, namentlich gegen wasserlöseiche. Taucht man Seide in eine Fuchsinlösung, so färbt sich die Seide carmoisinzoth, und zwar verbindet sie sich mit dem Farbstoff so innig, daß das Tuchsin durch Wassen nicht von und aus der Faser entsernt werden kann. Anders verhält es sich mit der Baumwolle. Bei der haftet Fuchsin nur mechanisch; durch startes Waschen ätzt es sich wieder entsernen. Im Allgemeinen nehmen thierische Fasern Farben eichter an und sixtren sie echter wie vegetabilische. (Manchmal muß man aber auch vei ihnen die weiter unten beschriebenen Hülssmittel, Mordants, anwenden.)

Die Farbstoffe theilt man in Bezug auf ihr Berhalten zur Faser in substantive und adjective ein. Substantive sind solche, die sich direct mit dem Gewebe "echt" verbinden, z. B. Methylgrün, Fuchsin zc. (in Bezug auf Seide). Abjective nennt nan solche, die eines Bindemittels bedürfen, um sich mit der Faser echt zu verzinigen, z. B. Mineralfarben, Anilinfarben in Bezug auf Baumwolle zc. (Es erziebt sich von selbst, daß eine Farbe in Bezug auf Seide substantiv sein kann, währ

cend fie fich in Bezug auf Baumwolle adjectiv verhält, z. B. Fuchfin.)

Die Bindemittel: Mordants oder Beizen genannt, müssen sowohl mit der Faser ütr sich wie auch mit dem Farbstoff nach geeigneten Operationen in Wasser unlösziche Verbindungen geben. Dahin gehören Thonerdez, Eisenz, Chromz, Kalkz und Zinnsalze, Fette, Gerbstoffe 2c., auch eigentlich das Albumin. Da letzteres jedoch zu zleicher Zeit ein Verdickungsmittel ist, so wird es unter dem Capitel "Verdickungen" vesprochen werden.

Um die Mordants unlöslich mit dem Gewebe zu vereinigen, bereitet man sie ich in solchen löslichen Berbindungen, deren lösende Theile (Essigsaure, Salpetersäure, Chlorsäure, Salzsäure 2c.) sich in der Hige mit Wasserdämpsen verslüchtigen

affen.

en no

pente

Gnu

en 8 Iteé j

en &

der r

n fitz

urd :

in in

ere d

m da

ibren i

Luitta

aut,

1 7110

11 11

ojica (

11).

to.

Tränkt man ein baumwollenes Gewebe mit essigiquirer Thonerbe, trocknet und rhist es im Damps, so verstücktigt sich die Essigiquire und die Thonerbe bleibt, in Basser unlöslich, mit dem Gewebe verbunden. Das Gewebe, welches vorher keine Anziehungskraft für das Alizarin besaß, färbt sich jest mit diesem roth an. Dieses rklärt sich aus der Berwandtschaft des Alizarins zur Thonerde, da das Alizarin als hwache Säure mit Thonerde ein in Wasser unlösliches Salz (einen Lack) bildet. Nan kann sich davon leicht überzeugen, wenn man Alizarin und essiglaure Thonerden einem Reagensglas erhist.

Man ist auch im Stande, ein Gemisch von Alizarin und essigsaurer Thonerde tuf der Faser durch Erhigen im Damps zu besestigen. Auf dem letzteren Princip veruhen die sogenannten Dampsfarben, auf dem ersteren die Färbeoperationen. Bu ben Mordants im weitesten Sinne gahlen ferner noch die Sauerstoffüberträger: die Banadjalze und das Schwefelkupfer, die die Orydation und Befestigung bes Aniling auf der Faser bewirken.

Im Folgenden wird die Bereitung der Mordants beschrieben.

Die effigfaure Thonerde wird durch Doppeltzerfetzung von Maun und effigfaurem Blei erzielt:

$$SO_4K_2.(SO_4)_3Al_2 + 24H_2O + 4(C_2H_3O_2)_2Pb + 12H_2O = (C_2H_3O_2)_6Al_2 + 4SO_4Pb + 2C_2H_3O_2K + 36H_2O.$$

In der Praxis richtet man sich jedoch häusig nicht genau nach dem theoretischen Berhältniß; praktische Bersuche sind da stets allein maßgebend. In diesem Falle nimmt man häusig einen Ueberschuß von Alaun, nie jedoch einen solchen von essigaurem Blei. Zuweilen stumpft man auch den Ueberschuß an freier Säure mit krystallisirter Soda ab oder setzt noch freie Essigsäure dem Mordant zu. Ist reine, eisenfreie, schwefelsaure Thonerde zur Verfügung, so liesert auch diese mit essigsaurem Blei essigsaure Thonerde:

$$(S O_4)_3 A l_2 + 3 (C_2 H_3 O_2)_2 P b + 3 H_2 O = (C_2 H_3 O_2)_6 A l_2 + 3 S O_4 P b + 3 H_2 O.$$

Das reinste Präparat, aber auch das auf längere Zeit nicht unzersett haltbare, liefert die Lösung von gefälltem Thonerdehydrat in Efsigfäure:

$$Al_2 O_6 H_6 + 6 C_2 H_4 O_2 = (C_2 H_3 O_2)_6 Al_2 + 6 H_2 O_4$$

Mordant M zu 140 B.

In 5333 g kochendem Waffer werden gelöft

2667 " Alaun und

2000 " effigfaures Blei

10000 g absitzen lassen, giebt 4970 g Mordant M zu 14° B. Enthält eirea 4 Proc. Thonerde und dient für gelbes Roth.

Mordant F zu 140 B.

In 4666 g fochendem Waffer werden gelöft

2667 " Maun und

2667 " holzeffigfaures Blei

10000 g absitzen lassen, giebt 4400 g Mordant F zu 140 B.
(Taf. IV. 30.)
Enthält circa 4 Broc. Thonerde und dient für blaues Roth.

Mordant MN zu 140 B.

In 5683 g kochendem Waffer werden gelöft

2272 " Alaun und

1112

2045 " holzeffigfaures Blei

10000 g absiten lassen, giebt 4272 g Mordant MN zu 14° B. Dient für rothes Roth.

Mordant 13 zu 150 B.

In 3964 g kochendem Waffer werden gelöft

3171 " Alaun

2643 "holzessigsaures Blei und

222 " frystallisirte Goda

10000 g absitzen lassen, giebt circa 5000 g Mordant 13 zu 150 B.

Morbant F zu 121/20 B.

In 6207 g kochendem Waffer werden gelöft

2069 " Alaun und

1724 " holzeffigsaures Blei

10000 g absitzen lassen, giebt 5140 g Mordant F zu 121/20 B.

Mordant 15 zu 100 B.

In 6198 g kochendem Wasser werden gelöst

1487 " Alaun und

1487 " holzeffigfaures Blei und

828 " Holzeffigfäure von 30 B. hinzugefügt

10000 g absitzen lassen, giebt eirea 6000 g Mordant 15 zu 100 B.

Mordant zu 120 B. oder Rothbeige.

In 5705 g kochendem Waffer werden gelöft

2125 "schwefelsaure Thonerde und

2170 " effigsaures Blei

10000 g absiten lassen, giebt eirea 6000 g Mordant zu 120 B.

Effigfaure Thonerde zu 150 B.

8530 g gefällte und gepreßte Thonerde von circa 11 Proc. werden in 1470 " Essigläure von $7^{1/2}$ ° B. gelöst, giebt 10000 g elssafaure Thonerde zu 15° B.

Das Rhodanaluminium erzeugt man durch Doppeltzersetzung von Rhodan- barnum oder Rhodancalcium mit schwefelsaurer Thonerde oder Alaun:

3 (CSN)₂ Ba + 6 H₂ O + (S O₄)₃ Al₂ = (CSN)₆ Al₂ + 3 S O₄ Ba + 6 H₂ O. 4 (CSN)₂ Ca + 12 H₂ O + S O₄ K₂ . (S O₄)₃ Al₂ + 24 H₂ O = (CSN)₆ Al₂ + 4 S O₄ Ca + 2 CSN K + 36 H₂ O.

Rhodanaluminium zu 190 B.

In 4139 g kochendem Waffer werden gelöft

2483 "schwefelsaure Thonerde und

3378 " Rhodanbaryum

10000 g absitzen lassen, giebt circa 5000 g Rhodanaluminium zu 190 B.

àm

oen es

one

in;

Mordant Rhodan N.

In 2299 g heißem Wasser werden

2299 " Alaun gelöst und

144 " reine Kreide zugerührt, dann

5288 cem Rhodancalciumlösung von 30 Proc. zugefügt.

10000. Nach dem Erkalten wird absiltrirt.

Türkischrothöl.

In passende irbene Pfannen oder Steinguttöpfe werden je 10 kg Nicinusol (prima) abgewogen und nach und nach in die verschiedenen Portionen je 2500 g Schwefelsäure von 66°B. unter stetem Umrühren mit einem Glasstabe, eingetragen. Man muß verhüten, daß die Schwefelsäure sich zu Boden setz, da sonst leicht Bräunung und Entwickelung von schwefliger Säure eintritt, wodurch ein minderwerthiges Product gewonnen wird. Die Masse darf sich nicht über 30°R. erwärmen. Das Eintragen geschieht in 12 Stunden; sodam läßt man das Genisch 24 Stunden ruhig stehen und gießt nach dieser Zeit den Inhalt aus drei Pfannen in ein hölzernes Faß, das möglichst wenig Eisen

jeile haben muß. Man bereitet sich nun eine heiße 10procentige Rochsalzssung und wäscht mit ihr die überschüssige Schweselsäure aus dem Türkischothöle aus. Dreimaliges Waschen genügt. Auf drei Pfannen gebraucht man 2 kg Kochsalz. Nach jedesmaligem Durchrühren läßt man 6 Stunden stehen. das Türkischrothöl schwimmt dann auf der sauren Kochsalzlösung, die am doben des Kasses abgelassen wird. Das erzielte Broduct enthält eirea 90 Broc.

Das Türkischrothöl wird zum Gebrauch als Mordant mit Wasser versünnt, und kommen je nachdem auf 1 Thl. desselben 10, 15, 20, 25 ober 0 Thle. Wasser. Man benutzt den Mordant entweder wie er ist, d. h. schwach wer, oder mit Ammoniak, oder mit Natronlauge, oder mit krystallisirter Joda neutralisirt. Das Ende der Reaction wird mit Eurcumas und Lackmussapier untersucht.

Der saure Mordant vertheilt sich gewöhnlich milchig in Wasser, der neu-

ralisirte löst sich barin flar auf.

Das Türkischrothöl dient zu gleicher Zeit als Mordant und als Avipirungsmittel für Farben. Diese Eigenschaften kommen vielen Fetten und Delen zu. Früher vermochte man nur mit Hilfe der Alkalien, durch Bereisung, die Fette und Dele in einen löslichen Zustand zu versetzen, der gestattete, ie Gewebe mit ihnen zu imprägniren. Später, als man die Sulspfäuren der zette und Dele und ihre Löslichkeit in Wasser entdeckte und fand, daß diese von ebenso guter, häusig noch besserrer Wirkung seien, verbunden mit angenehenerer Manipulation, so wandte man sich diesen fast ausschließlich zu.

Wenn ein Gewebe mit Türkischrothöl imprägnirt ist, so bewirkt der Sauerstoff der Luft eine Oxydation des Oels, wodurch dasselbe eng mit der Jaser verbunden wird und durch Waschen nicht mehr von ihr entsernt werden ann. Das oxydirte Oel hat nun die Eigenschaft als Mordant, gewisse Farbstoffe anzuziehen und zu sixiren und den Farben einen satteren, lebhasteren

Ton zu geben.

11.4

Die salpetersaure Thonerde wird durch Umsetzung von salpetersaurem Blei mit Maun erzielt:

4
$$(N O_3)_2 Pb + S O_4 K_2 \cdot (S O_4)_3 Al_2 + 24 H_2 O = (N O_3)_6 Al_2 + 4 S O_4 Pb + 2 N O_3 K + 24 H_2 O.$$

Mordant K 15.

In 6000 g kochendem Wasser werden gelöst

2000 " Maun und

2000 " salpetersaures Blei

10000 g absitzen lassen, giebt circa 6500 g Mordant K 15 zu 150 B.

Mordant K zu 100 B.

In 6980 g tochendem Wasser werden gelöst

1276 " Alaun und

1744 " falpeterfaures Blei

10000 g absitzen laffen, giebt 7000 g Mordant K zu 100 B.

Salpetersaure Thonerde E zu 170 B.

3333 g Alaun

3333 " salpetersaures Blei

3334 " Waffer

10000 g lösen, absitzen lassen, giebt eirea 5500 g salpetersaure Thonerde E zu 17º B.

Die Thonerde hat neben ihren basischen Eigenschaften bekanntlich auch den Charakter einer schwachen Säure. Sie verbindet sich mit Alkalien und liefert mit ihnen wasserlösliche Berbindungen:

$$Al_2 O_6 H_6 + 6 Na O H = Al_2 O_6 Na_6 + 6 H_2 O.$$

Thonerbe=Natron zu 170 B.

In 4888 g Natronlauge zu 25°B. werden bei 70° R. gelöst 5112 " gefällte und gepreßte Thonerde von 11 Proc.

10000 g giebt 8865 g Thonerde=Natron zu 17º B.

Thonerde=Natron zu 200 B.

In 4430 g Natronlauge zu 36°B. werden gelöst 5570 " gefällte und gepreßte Thonerde von 11 Proc., giebt 10000 g Thonerde-Natron zu 20°B.

Thonerbe= Natron zu 230 B.

6000 ccm Thonerdehndrat en pâte von d'Andiren & Wegelin und 4000 g Natronlauge von 36° B., möglichst rein, werden zusammen erwärmt, bis vollständige Lösung stattgesunden, giebt

10000 Thle. Thonerde=Natron zu 230 B.

Durch Umsetzung von schwefelsaurer Thonerde mit chlorsaurem Kali gewinnt man chlorsaure Thonerde:

$$(SO_4)_3 Al_2 + 6 ClO_3 K = 2 (ClO_3)_3 Al + 3 SO_4 K_2.$$

Chlorfaure Thonerde zu 210 B.

3600 g schwefelsaure Thonerde werden in

1650 " Wasser gelöst. Man läßt die Lösung auf 55° R. erkalten und fügt die auf 65° R. erkaltete Lösung von

900 " chlorsaurem Kali in

2250 " Wasser hinzu. Man rührt kalt, filtrirt und wäscht die ausgeschiedenen Krystalle mit

1600 " Waffer ab.

1

11

10000 g. Filtrat und Waschwasser wird gemischt und auf 21° B. gestellt.

Durch Auflösen von Aetskalk in Essigfäure wird der essigsaure Kalk reitet:

 $CaO + 2 C_2 H_4 O_2 = (C_2 H_3 O_2)_2 Ca + H_2 O.$

Effigsaurer Ralf zu 150 B.

In 2540 g Waffer werden

952 " Aetkalk gelöscht, der Brei wird in das Gemisch von

.2540 " Waffer und

3968 " Effigfäure von 60 B. gegoffen, giebt

10000 g zu 15° B. Man läßt absitzen. Die Lösung muß gegen Lackmus neutral reagiren oder eine Spur alkalisch (um eisenfrei zu sein).

Effigfaurer Ralt C zu 100 B.

In 3107 g Waffer werden

414 " Aetkalt gelöscht; der Brei wird in das Gemisch von

6214 " Waffer und

265 " Eisefsig von 80 B. gegoffen und

10000 g absiten gelaffen.

Effigfaurer Ralf D.

9839 g effigsaurer Kalf C zu 100 B. und

161 " Eisessig zu 80 B. werden gemischt, giebt

10000 g.

Auf ähnliche Weise erhält man durch Neutralisiren von Salpetersäure mit letfalf salpetersauren Kalk:

$$2 \text{ N O}_3 \text{ H} + \text{Ca O} = (\text{N O}_3)_2 \text{ Ca} + \text{H}_2 \text{ O}.$$

Salpetersaurer Ralf zu 150 B.

In 3832 g Wasser werden

766 " Aetkalk gelöscht, und das Gemisch von

2720 " Salpetersäure von 360 B. und

2682 " Waffer hinzugefügt.

10000 g. Er muß schwach alkalisch sein, sonst fügt man noch etwas Ralkmilch zu, erwärmt im Wasserbade eine Stunde bis zum Kochen, läßt absitzen, filtrirt und erhält 10000 g salpetersauren Kalk zu 15° B.

Effigfaures Zinn kann man durch Löfen von gefälltem Zinnorndhydrat in Effigfaure ober durch Umsetzung von effigsaurem Blei mit Zinnsalz erhalten:

$$Cl_2Sn + 2 H_2O + (C_2H_3O_2)_2Pb + 3 H_2O = (C_2H_3O_2)_2Sn + Cl_2Pb + 5 H_2O.$$

Effigsaures Zinn zu 140 B.

In 3636 g fochendem Waffer werden gelöft

2728 "Zinnfalz und

3636 " weißer Bleizuder.

10000 g. Man läßt absitzen und erhält 3750 g efsigsaures Zinn zu 140 B.

Durch Lösen von gefälltem Zinnorydhydrat in Dralfäure erhält das oxalfaure Zinn:

$$\operatorname{Sn} O_4 H_4 + 2 C_2 O_4 H_2 = (C_2 O_4)_2 \operatorname{Sn} + 4 H_2 O.$$

Morbant OX.

In 2633 g Waffer werden gelöft

2860 " frystallisirte Soda, worauf die Lösung von

1875 " Doppeltchlorzinn von 86 Proc. in

2632 " Wasser hinzugefügt wird.

10000 g. Man läßt absitzen, wäscht nicht aus und filtrirt, giebt 12000 g Zinnpaste.

9375 g Zinnpaste werden im Wasserbade schwach mit

625 " Dralfäure erwärmt und zwar so, daß sich nicht alle Paste löst, giebt

10000 g Mordant O X.

Durch Fällen von Zinnchlorid mit Salmiak erhält man Zinnorndhydrat.

Binnbeige.

1042 g Salmiak werden in

2082 " Waffer gelöft und in

do eon

unde

66m

50

2286 " Zinnchloridlösung von 13° B. gegossen, absitzen gelassen, das überstehende Wasser circa 1000 g abgegossen und

5590 " reines Waffer zugesetzt, giebt

10000 g Zinnbeize, die vor dem Gebrauch gut durchgerührt wers den muß.

Das essigsaure Chrom kann man durch Doppeltzersetzung von Shromalaun und essigsaurem Blei erhalten, durch Lösen von gefälltem Chromozydhydrat in Fssigsaure oder durch Reduction von saurem chromsaurem Kali durch Zucker in Vegenwart von Essigsäure:

S
$$O_4$$
 K_2 . (S O_4) $_3$ Cr_2 + 24 H_2 O + 4 (C_2 H_3 O_2) $_2$ Pb + 12 H_2 O = (C_2 H_3 O_2) $_6$ Cr_2 + 4 S O_4 Pb + 2 C_2 H_3 O_2 K + 36 H_2 O Cr_2 O_6 H_6 + 6 C_2 H_4 O_2 = (C_2 H_3 O_2) $_6$ Cr_2 + 6 H_2 O Cr_2 O_7 K_2 + 8 C_2 H_4 O_2 = (C_2 H_3 O_2) $_6$ Cr_2 + 2 C_2 H_3 O_2 K + 4 H_2 O + O_3 Det nom Juder in Befoliag genommen wird.

Effigsaures Chrom zu 110 B.

In 6210 g kochendem Waffer werden gelöft

1895 " Chromalaun und

1895 " effigsaures Blei.

10000 g. Man läßt absitzen und erhält 6810 g essigsaures Chrom zu 11° B. (enthält 3,3 Proc. Chromogyd).

Essigsaures Chrom zu 180 B.

10000 g effigsaures Chrom zu 11°B. werden bis zu 18°B. eingebampft, wodurch man 5925 g effigsaures Chrom zu 18°B. erhält (enthält 4,8 Proc. Chromoxyd).

Effigfaures Chrom gu 160 B.

In 2702 g fochendem Waffer werden gelöft

3649 " Chromalaun und

3649 " effigfaures Blei.

10000 g. Man läßt absiten.

(Die Bleirudstände der Mordants werden gewöhnlich mit Wasser nochsmals aufgerührt und die erhaltenen schwachen Lösungen statt Wasser zu einem frischen Ansatz verwendet.)

Chrombeize für Schwarz 28.

In 3600 g kochendem Wasser werden gelöst

4500 " Chromalaun und

2400 " effigfaures Blei.

10000 g. Man läßt absiten und verwendet die klare Flüssigkeit.

Effigfaures Chrom K.

926 g faures chromfaures Kali werden in

8627 " Effigfaure von 60 B. in der Siedehitze gelöft, dazu

447 " brauner Kandiszucker gefügt und so lange mit Rochen fortgefahren, bis man mit effigfaurem Blei keinen Niederschlag mehr erhält; ein Zeichen, daß die Reduction beendigt.

10000 g. Zum Schluß stellt man die grüne Flüssigkeit auf 231/40 B.

Mordant CF zu 140 B. (für Blau).

344 g faures chromsaures Rali in

7015 " Waffer löfen,

303 " Eisenvitriol in

2338 " Waffer lösen

10000 g. Beide Lösungen vereinigen, erwärmen, 24 Stunden stehen lassen.

Das salpetersaure Chrom wird durch Umsetzung von Chromalaun und salpetersaurem Blei erhalten; das salpeteressigsaure, wenn man bei der Umssetzung noch essigsaures Blei mit hinzunimmt. Das Letztere kann man auch durch Reduction von saurem chromsaurem Kali mit Glycerin in Gegenwart von Salpetersäure und Essigsäure erhalten:

$$S O_4 K_2 . (S O_4)_3 Cr_2 + 24 H_2 O + 4 (N O_3)_2 Pb = (N O_3)_6 Cr_2 + 4 S O_4 Pb + 2 N O_3 K + 24 H_2 O$$

$$\begin{array}{l} \mathrm{S}\,\mathrm{O}_{4}\,\mathrm{K}_{2}\,.\,(\mathrm{S}\,\mathrm{O}_{4})_{3}\,\mathrm{Cr}_{2} + 24\,\mathrm{H}_{2}\,\mathrm{O} + 2\,(\mathrm{N}\,\mathrm{O}_{3})_{2}\,\mathrm{Pb} + 2\,(\mathrm{C}_{2}\,\mathrm{H}_{3}\,\mathrm{O}_{2})_{2}\,\mathrm{Pb} + 3\,\mathrm{H}_{2}\,\mathrm{O} \\ = \left(\begin{smallmatrix} \mathrm{C}_{2}\,\mathrm{H}_{3}\,\mathrm{O}_{2} \\ \mathrm{N}\,\mathrm{O}_{3} \end{smallmatrix} \right)_{\!3}\,\mathrm{Cr}_{2} + 4\,\mathrm{S}\,\mathrm{O}_{4}\,\mathrm{Pb} \, + \,\mathrm{N}\,\mathrm{O}_{3}\,\mathrm{K} \, + \,\mathrm{C}_{2}\,\mathrm{H}_{3}\,\mathrm{O}_{2}\,\mathrm{K} \, + \,27\,\mathrm{H}_{2}\,\mathrm{O} \end{array}$$

$$Cr_2 O_7 K_2 + 4 N O_3 H + 4 C_2 H_4 O_2 = \begin{pmatrix} C_2 H_3 O_2 \\ N O_3 \end{pmatrix}_3 Cr_2 + N O_3 K + C_2 H_3 O_2 K + 4 H_2 O_2 + O_3$$

der bei der Reduction mit Glycerin verbraucht wird.

Salpetersaures Chrom zu 200 B.

In 6359 g kochendem Wasser werden gelöst

1940 " Chromalaun und

1701 " falpeterfaures Blei.

10000 g. Man läßt absitzen und erhält 4800 g salpetersaures Chrom zu 200 B. (enthält 4,6 Proc. Chromoryd).

Salpetereffigfaures Chrom gu 120 B.

In 5217 g fochendem Waffer werden gelöft

2609 " Chromalaun

1087 " effigfaures Blei

1087 " falpeterfaures Blei.

10000 g. Man läßt absiten. Die Lösung zeigt 120 B.

Salpetereffigsaures Chrom zu 300 B.

In einem Topfe werden in

2754 g fochendem Waffer

1836 " doppeltchromsaures Kali gelöst, dann zugesetzt

2107 " Salpetersäure von 36° B.; ferner, aber langsam und tropfenweise

545 " Glycerin von 280 B.; ferner

2758 " Effigfäure von 7º B.

10000 g.

en i

entra l

Q.

1

Wenn die Mischung vollzogen ist, wird Alles in einen Kessel gethan und während zwei Stunden gekocht, bis die Flüssseit eine grüne Farbe angenommen hat; dann giebt man sie wieder in den Topf und läßt während zwölf Stunden auskrystallisiren, zieht den Mordant ab, wäscht die Krystalle ab und fügt das Baschwasser, ungefähr einen Liter, zum Mordant. Man erhält so circa 9000 g jalpeteressigsgaures Chrom zu 30°B. (mit circa 4,6 Broc. Chromoryd).

Durch Combination der vorhergehenden Vorschriften und unter Anwen-

dung von Sprup als Reductionsmittel erhält man

Chromanfat L.

749 g faures chromfaures Rali werden in

3666 " Wasser gelöst, hinzugefügt

1000 " Schwefelsäure von 66° B., die mit 1000 " Wasser verdünnt werden, ferner noch

201 " Snrup. Man erwärmt anhaltend und fügt

1218 " effigsaures Blei in

1000 " Wasser gelöst und 1218 " salpetersaures Blei hinzu.

10000 g. Man läßt absiten und verwendet das Helle.

Durch Reduction von saurem chromsaurem Kali mit Mehl in Gegenwart von Salzsäure erhält man Chromchlorür:

 $\mathrm{Cr_2\,O_7\,K_2} + 6~\mathrm{Cl\,H} = 2~\mathrm{Cl_2\,Cr} + 2~\mathrm{Cl\,K} + 3~\mathrm{H_2\,O} + 2~\mathrm{O_2},$ der bei der Reduction verbraucht wird.

Chromchlorur zu 100 B.

2100 g faures chromfaures Rali

450 " Mehl

1800 " Salzfäure von 190 B. werden erwärmt und nach und nach fernere

3450 " Salzfäure von 190 B. hinzugegeben, dann

600 " fryftallifirte Goda in

1200 " Wasser gelöft. Das Ganze wird auf

10000 g geftellt.

Durch Zersetzung von Chromalaun mit chlorsaurem Baryt erzielt man chlorsaures Chromopyd; wird in diesem gefälltes Chromhydropyd aufgelöst, so erhält man ein basisches Salz:

$$S O_4 K_2 . (S O_4)_3 Cr_2 + 24 H_2 O + 4 (Cl O_3)_2 Ba + 4 H_2 O = (Cl O_3)_6 Cr_2 + 2 Cl O_3 K + 4 S O_4 Ba + 28 H_2 O.$$

Chlorfaures Chromogyd zu 150 B.

2049 g chlorsaurer Barnt werden in

6363 " fochendem Wasser gelöst und

1588 " Chromalaunpulver hinzugefügt.

10000 g. Man filtrirt unter Abfühlen und ftellt auf 150 B.

Basisch chlorsaures Chromoxyd zu 120 B.

Zu 9260 g heißem chlorsaurem Chromoxyd (mit Niederschlag von schwefelsaurem Baryt) giebt man

740 " gefälltes Chromogydhydrat

10000 g.

Das Chromogybhydrat wird durch Fällen von Chromalaun mit kryftallisiter Soda und nachsolgendem Absiltriren bargestellt. Nach dem Zusatz von Chromogybhydrat läßt man unter öfterem Umrühren 12 Stunden lang den Ansatz stehen, woraus man ihn filtrirt.

Durch Umsetzung von salzsaurem Mangan mit Bleizucker gewinnt man bas efsigsaure Mangan:

$$\rm Cl_2\,Mn\,+\,4\,H_2\,O\,+\,(C_2\,H_3\,O_2)_2$$
 . Pb + 3 H₂ O = (C₂ H₃ O₂)₂ Mn + Cl₂ Pb + 7 H₂ O.

Effigfaures Mangan zu 320 B.

6000 g salzsaures Mangan von 360 B. werden mit

4000 " effigsaurem Blei zerfett.

10000 g. Man läßt absitzen und stellt die klare Flüssigkeit auf 32° B.

Effigfaures Mangan zu 250 B.

In 5050 g kochendem Waffer werden gelöft

2525 "Manganchlorür und

2425 " holzeffigfaures Blei.

10000 g. Man läßt absitzen und erhält eirea 9000 g efsigsaures Mangan zu 25°B.

Durch Neutralisation von Salpeterfäure mit Magnesia usta erhält man spetersaure Magnesia:

$$MgO + 2NO_3H = (NO_3)_2Mg + H_2O.$$

Salpetersaure Magnesia zu 150 B.

In 4032 g Waffer werden

lt m loit.

nt m

1130 " gebrannte Magnesia vertheilt, hierzu wird ein Gemisch von

2822 " Salpeterfäure zu 360 B. und

2016 " Waffer gefügt.

10000 g. Man erwärmt und dampft event. bis auf 150 B. ein.

Durch Doppeltzersetzung von Kupfervitriol und salpetersaurem Blei erhält in salpetersaures Kupfer:

$$5O_4 Cu + 5 H_2 O + (N O_3)_2 Pb = (N O_3)_2 Cu + S O_4 Pb + 5 H_2 O.$$

Salpetersaures Kupfer zu 480 B.

3325 g Rupfervitriol und

4413 " falpeterfaures Blei in

2262 " Waffer löfen

10000 g absiten laffen.

Das effigfaure Gifen erhält man aus effigfaurem Blei und Gisenvitriol,

Mart burch Löfen von gefälltem Gifenornohndrat in Effigfäure.

Salpetersaures Gisen liefern salpetersaures Blei und Eisenvitriol. Zu-

$$^{(5)}_{4}$$
 Fe + 7 H₂ O + $^{(6)}_{2}$ H₃ O₂)₂ Pb + 3 H₂ O = $^{(6)}_{2}$ H₃ O₂)₂ Fe + $^{(5)}_{4}$ Pb + $^{(6)}_{4}$ Pb + $^{(6$

$$[SO_4Fe + 7H_2O + (NO_3)_2Pb = (NO_3)_2Fe + SO_4Pb + 7H_2O.$$

Des gelblichen (chamoisfarbigen) Tones wegen, ben das efsigsaure Eisen bit Gewebe nach der Oxydation ertheilt, nennt man es Chamoismordant.

Stein, Bleicherei, Farberei, Druderei und Appretur.

Chamoismordant B zu 130 B.

In 6729 g tochendem Waffer werden gelöft

1869 " Eifenvitriol und

1402 " holzeffigfaures Blei.

10000 g. Man läßt absiten und erhält 9620 g Chamoismordant B

Chamoismorbant K II.

In 4816 g fochendem Waffer werden gelöft

2592 " Eisenvitriol und

2592 " effigfaures Blei.

10000 g. Man läßt absitzen und stellt die klare Flüssigkeit auf 20° B.

Chamoismordant 228.

In 6720 g kochendem Waffer werden gelöft

2017 " Eisenvitriol

201 " Mann und

54 " calcinirte Soda; wenn Alles gelöst ift, fügt man

1008 " holzeffigsaures Blei hinzu.

10000 g. Man läßt absitzen und erhält 9600 g Chamoismordan zu 180 B.

Chamoismordant A zu 171/20 B.

2500 g holzeffigfaures Eifen zu 140 B.

4200 " Waffer und

1750 " Eisenvitriol werden gelöst und auf

1750 " effigfaures Blei gegoffen.

10000 g giebt 6200 g Chamoismordant A zu 171/20 B.

Gifenmordant zu 110 B.

In 7080 g kochendem Wasser werden gelöst

1770 " Eisenvitriol und hinzugefügt

1150 " Ammoniak, specif. Gew. 0,9.

10000 g. Den Niederschlag absitzen lassen, becantiren, drei bi viermal mit heißem Wasser auf dem Filter auswaschen, gieb 13100 g Eisenornd.

2000 g Eisenornd werden in

8000 " Effigfäure zu 60 B. gelöft.

10000 g Mordant zu 11° B.

Gifenlöfung zu 100 B.

8642 g holzeffigfaures Gifen von 150 B.

848 " weißer Arfenik und

510 " Effigfäure von 60 B. werden gemischt.

10000 g. Man focht anhaltend und stellt auf 100 B.

Salpetersaures Gifen zu 450 B.

In 3184 g kochendem Waffer werden gelöft

3408 " salpetersaures Blei und

3408 " Eisenvitriol.

10000 g. Man läßt absiten und stellt die klare Flüffigkeit auf 450 B.

Chamoisansat 426.

In 5797 g heißem Waffer werden

2319 " Eisenvitriol und

1739 " effigsanres Blei gelöft und

145 " salpetersaures Eisen zu 45°B. hinzugefügt.

10000 g. Man läßt absitzen und verwendet die klare Flüssigkeit.

Das Glycerin kann bekanntlich eine Menge Stoffe auflösen, Alfalien, lkalische Erden, Metalloxyde 2c., so auch den weißen Arsenik. Die Lösung ient als Mordant und Avivirungsmittel der Farben.

Glycerinarsenik.

2500 g weißer Arsenik werden in

7500 "Glycerin von 28° B. gelöst.

10000 g. Das Gemisch wird anhaltend gekocht; man läßt absitzen und verwendet die klare Lösung.

Das vanadinfaure Ammoniak dient für sich oder nach seiner Reduction nittelst Glycerins als Drydationsmittel für Anilinschwarz, in dem es als Sauerstoffüberträger wirkt. In ähnlicher Weise wirkt das Schwefelkupfer.

Beim Banad bilden sich Druchloride, beim Schwefelkupfer Rupfersulfat.

Vanadlöfung I.

88 g vanadinfaures Anmoniak werden in einer Porcellanschale auf dem Wasserbade mit einem Gemisch von

438 " Salzfäure von 190 B. und

438 " Waffer erhitt, dem ein Gemisch von

45 " Gincerin von 280 B. und

220 " Wasser hinzugefügt wird. Man erwärmt so lange, bis die grüne Flüssigkeit intensiv blan geworden ist und fügt dann

8771 " Wasser hinzu.

10000 g.

Banablöfung II.

100 g vanadinsaures Ammoniak werden in 10000 " Wasser gelöst.

10000 g.

Schwefeltupferteig nro. 2.

4728 g Aetznatronlauge von 400 B. und

1089 " Schwefelblüthe werden talt 24 Stunden zum Lösen stehen gelassen, dann durchgesiebt und

(50000), Waffer zugesetzt. Man filtrirt und fügt hinzu

4183 " Rupfervitriol in

(60000), 650 R. warmem Waffer gelöft.

10000 g. Das Schwefellupfer wird gut ausgewaschen und unter Wasser ausbewahrt.

Rothes Blutlaugenfalz und Weinfteinfäure liefern Ferrichanwasserstofffäure:

 $6\ K\ Cy\ .\ Fe_2\ Cy_6\ +\ 2\ C_4\ H_6\ O_6 = 6\ H\ Cy\ .\ Fe_2\ Cy_6\ +\ 2\ C_4\ H_3\ O_3\ K_3.$

Mordant A.

2000 g rothblaufaures Kali und

2000 " Beinsteinfäure werden in

6000 " Waffer bei 400 R. gelöft.

10000 g. Die flare Flüssigkeit wird nach dem Filtriren verwendet.

Präparate.

Anmerkung. Zur Erzielung gewisser Farben wird eine Anzahl von Präraten benugt, die für gewöhnlich nicht käuslich zu haben sind, die man sich also i Bedarf selbst darstellen muß. Ihre Gewinnung ist in Folgendem beschrieben.

Durch Fällen von Zinnoxydhydrat mit kohlensaurem Natron und Lösen sselben in Fettsäure erzielt man ein Product, das mit Seisenlösung gemischt ten Klotz liefert, der bei Färberothartikeln das Weiß reinigt und das Roth

S = & 1 0 B.

Bu 5333 g Seifenlösung 1/7 giebt man das Gemisch von

33 " Zinnchlorid in

140 " Waffer gelöft und

56 " frystallisirte Goda in

140 " Waffer gelöft. Man rührt eiren fünf Minuten um, giebt

220 " Dlivenöl zu, tocht eirea 10 Minuten, fügt dann

4078 " kaltes Waffer hinzu und kühlt den Keffel von Außen rasch ab.

10000 g. Der S-Klot muß weiß sein, darf nicht gelblich bis braun werden.

Praparate für Roth.

Durch Zufügen von frystallisürter Soda zu Alaunlösung erhält man

$$D_4 K_2 \cdot (S O_4)_3 A I_2 + 24 H_2 O + 3 C O_3 N a_2 + 10 H_2 O = A I_2 O_6 H_6 + S O_4 K_2 + 3 S O_4 N a_2 + 3 C O_2 + 34 H_2 O.$$

Gefälltes Thonerdehndrat.

In 2539 g kochendem Wasser werden

7313

2539 " Mann gelöft, und die Löfung von

2383 " fryftallifirter Goda in

2539 " Waffer wird langsam hinzugegeben.

10000 g. Man läßt absitzen, wäscht gut aus, filtrirt ab und preßt stark und erhält eirea 4500 g Paste von 11 Proc.

Durch Zusatz von Ammoniak zu Chlorzinnlösung erhält man Zinnoryd-

$$Cl_4Sn + 4NH_3 + 4H_2O = SnO_4H_4 + 4NH_4Cl.$$

Binnorndhydrat.

5000 g Chlorzinn von 50°B. werden in 5000 " Wasser gelöst.

10000 g. Man setzt so lange Ammoniak zu, bis kein Niederschlamehr entsteht, und filtrirt diesen dann ab.

Olivenöl und Seifenwurzelabkochung ertheilt den Alizarinrothfarben ein fattere Ruance.

Emulsion.

8620 g Dlivenöl und

1380 " Seifenwurzelabkochung von 10 B. werden vermischt.

10000 g.

Das arsenigsaure Natron, in der Praxis fälschlich häufig arsensaure Natron genannt, dient in Folge seines Arsengehaltes zur Avivirung der Farbe und wegen seiner stark reducirenden Eigenschaften und seines Natrongehalte als Reserve für Anilinschwarz.

Man gewinnt es durch lösen von weißem Arsenik in Natronlauge:

$$As_2 O_3 + 6 Na O H = 2 As O_3 Na_3 + 3 H_2 O.$$

Arfensaures Natron zu 500 B.

In 6980 g Natronlauge von 180 B. werden 3020 " weißer Arsenif in der Hiße gelöft.

10000 g. Nach dem Rochen läßt man absitzen und verwendet das Hell

Wie manche Farbstoffe, so giebt auch das Corallin mit Chlorzinn ein gillebhaft gefärbte Zinnverbindung, einen Lack.

Corallinlad A.

2326 g Corallin werden in

(20000) " heißem Wasser gelöst; man gießt die Lösung durch ein In und fügt

(20000), faltes Baffer zu. Dann werben

697 " Doppeltchlorzinn, in

6977 " Waffer gelöft, zugegeben.

10000 g. Den erhaltenen Lad, circa 9300 g, filtrirt man.

Da faure Farben aus den zum Druck benutzten Abstreichmessern d Rateln durch ihre Säure Gisen lösen und badurch den Farbenton veränder so überzieht man häusig die Rateln mit einem Firnifiberzuge.

Lad I. zum Bestreichen der Ratel.

1482 g pulverisirter Schellack

741 " Harz und

370 " venetianischer Terpentin werden in

7407 " Spiritus von 96 Broc. gelöft.

10000 g.

Lad II. gum Bestreichen ber Ratel.

5000 g Schellack werden in

5000 " Spiritus von 95 Proc. gelöft.

10000 g.

Praparate für Orange.

Essigaures Blei liefert mit faurem chromsaurem Kali gelbes resp. rothes promsaures Blei. Um nun diese Farben durch einen größeren Bleigehalt atensiver zu machen, löst man in dem essigsauren Blei möglichst viel Bleiornd uf unter Bildung eines basischen Salzes.

Bleilösung zu 650 B. für Drange.

3571 g effigsaures Blei in

3571 " Waffer gelöft, werden mit

2858 " Goldglätte gekocht.

10000 g. Die kalte lösung wird auf 650 B. gestellt.

Da der Stärkekleister oder das Gummiwasser in dünnen Partien farblos st, beim Druck einer farblosen Berdickung mit anderen farblosen Substanzen er Drucker nicht genau sehen würde, was er druckte, so fügt man zu farblosen Druckfarben farbige Mittel, Blendungen genannt. Solche sind Methylviolett, Juchsin, Ruß und in dem Falle hier für Drange Indigocarmin. Durch lösen Indigo in Schweselsäure stellt man sich seine Sulsosaure dar und neutralizirt sie in etwas mit essigsaurem Natron:

 $C_{16} H_9 N_2 O_2$. $S O_3 Na$.

Indigocarmin.

142 g Indigo und

852 " rauchende Nordhäuser Schwefelfäure läßt man angerührt brei Tage stehen, dann gießt man die Lösung in

7583 " Waffer, in dem

1423 " krystallisirtes efsigsaures Natron gelöst sind.

10000 g.

Durch Doppeltzersetzung von essigssaurem Blei mit saurem chromsaurem Kali erzielt man gelbes chromsaures Blei, das durch Aetkalt in die orange Modisication übergeführt wird.

Chromorange A.

Das weiter unten erhaltene Chromgelb A wird zweimal mit je 50 kg Wasser und 333 g Aetstalk 1/2 Stunde gekocht und jedesmal gut ausgewaschen. Zum Schluß muß so lange ausgewaschen werden, die man mit Drassaure keinen Niederschlag von oralsaurem Kalk mehr im Waschwasser erhält. Das resultirende orangesarbene Präparat wird gepreßt und man erhält eirea 11 kg Chromorangesack A.

Braparate für Gelb und Chamois.

(Siehe vorher.)

Chromgelb A.

7144 g effigsaures Blei werden in (25000) " heißem Wasser gelöst und mit 2856 " saurem dyromsaurem Kali, in (25000) " heißem Wasser gelöst, vermischt.

10000 g. Der Niederschlag wird dreimal mit heißem Wasser ausgewaschen. Man erhält so das Chromgelb A. Soll dieses zum Druck verwandt werden, so wird es gepreßt.

Durch Extraction der Kreuzbeeren erhält man den in ihnen enthaltenen gelben Farbstoff, der mit Zinnsalz einen gelben Zinnsach bildet.

Kreuzbeerenextract zu 160 B.

5000 g Kreuzbeeren werden mit

5000 "Waffer abgekocht.

10000 g. Giebt 5610 g Extract zu 160 B.

Areuzbeerlad.

8344 g Kreuzbeerextract von 7° B. werden gefocht und

331 " frystallisirtes Zinnsalz, in

1325 " Waffer gelöst, hinzugegeben.

10000 g. Der entstehende Lack wird ausgewaschen und abfiltrirt.

Durch Neutralisation von Citronensäure mit Natronlauge und Zersetung bieses Salzes mit Zinnchlorur erhält man eitronensaures Zinn, mit deffen Hulfe man aus gelben Farbstoffertracten schone gelbe Farblacke bilbet:

 $2 C_6 H_5 O_7 Na_3 + 3 Cl_2 Sn + 2 H_2 O = (C_6 H_5 O_7)_2 Sn_3 + 6 Cl Na + H_2 O.$

Citronensaures Natron zu 241/40 B.

2110 g frustallisirte Citronenfaure werden in

2813 , tochendem Waffer gelöft. Man fügt

5077 " Natronlauge von 350 B. hinzu.

10000 g. Die Lösung muß gerade neutral reagiren; dann stellt man sie auf $24^{1/4^0}$ B.

Citronenfaures Binn.

Zu 5479 g citronensaurem Natron von $24^{1/4^0}$ B. werden

1775 " frustallifirtes Zinnfalz, in

2746 " Waffer gelöft, gegeben.

10000 g. Vor dem Gebrauch rührt man gut um.

Alle Farben, die mit Glycerin angerieben werden, erhalten dadurch eine ößere Geschmeidigkeit, als wenn sie, ohne dieses, nur mit Wasser angerührt troen.

Ofer (gerieben).

5000 g pulverisirter Ofer und

5000 "Glycerin von 18°B. werden zweimal in einer Mühle gut verrieben.

10000 g.

Präparate für Blan.

Durch Bermischen von Ferrochankalium und Zinnsalz erhält man Ferrosanzinn.

Durch Zersetzen von Ferrochankalium mit verdünnter Schweselfäure bilbet h Blausaure:

Blaufaures Binn B.

200 g gelbes blausaures Rali werden in

5550 " Waffer gelöft und

250 " frystallifirtes Zinnfalz, in

4000 " Waffer gelöst, hinzugefügt.

10000 g. Giebt eirea 1000 g Bafte. Man becantirt und fistrirt.

Blaufaures Binn E.

847 g gelbes blaufaures Rali werden in

4169 " Waffer gelöft und

788 " fruftallifirtes Zinnfalz, in

4169 " Baffer gelöft, hinzugefügt.

10000 g. Der Niederschlag wird viermal abgewässert und im Spitbeutel abtropfen gelassen.

Blaufäure.

3185 g gelbes blaufaures Kali werden in

4778 " Waffer gelöft und

285 " chlorsaures Kali hinzugefügt. Man löst kochend. Bei 55° R. werben

956 " Schwefelfäure von 660 B., mit

796 " Wasser verdünnt, zugegeben.

10000 g. Man fühlt rasch ab.

Blauholzextract und falpetersaures Gifen geben durch Fällen mit truftallifirter Soda einen Gisenlack.

Blanholzlad.

771 g Blauholzertract von 200 B. und

3000 " Wasser werden gefocht und hinzugefügt

347 " falpetersaures Gifen von 420 B. und

3000 " Waffer, ferner

333 " frystallisirte Soda, in

2549 " Waffer gelöft.

10000 g. Man filtrirt.

Praparat für Indigo.

Indigoblau wird bekanntlich durch reducirende Mittel wie Zinnfalz und Natronlauge in farbloses Indigoweiß verwandelt.

Indigoweiß B.

350 g fein gemahlener Indigo werden mit

935 " Wasser angeteigt und

700 " frystallisirtes Zinnfalz, in

1150 " Waffer gelöft, hinzugefügt, fodann

6965 " Natronlauge von 140 B.

10000 g.

Nach der Reduction wird mit dünner Salzfäure ansgefällt, decantirt, rasch absiltrirt und bis zur gewiinschten Ruance für Indigo N geprest.

Bräparate für Biolett.

Bur Avivirung des Alizarinvioletts benutt man den weißen Arfenik.

Unfat B für Biolett 513.

522 g frystallisirte Soda werden in

2088 " Waffer gelöft. Es werden

434 " weißer Arfenit hinzugegeben und gefocht. Ferner werden

5217 " Effigfäure von 60 B. und

1739 " Kochsalz zugefügt und nochmals erhitzt.

10000 g. Man läßt absigen.

Lillaanfat.

9701 g Waffer

5 111

21 " Aetfalf und

149 " weißer Arfenik werden 1/4 Stunde gekocht und

129 " Rupfervitriol hinzugefügt.

10000 g. Man focht 1/4 Stunde und erhält eirea 7922 g Lillaansag.

Braparate für Braun.

Fuchfinlöfung B für Braun.

322 g Fuchsin werden in

4839 " Waffer und

4839 " Spiritus gelöst.

10000 g.

(Siehe arfenfaures Ratron.)

Schärfung 462 für Braun 1549.

In 1913 g Natronlange von 300 B., mit

3655 " Waffer verdünnt, werden

1370 " weißer Arfenik gelöst und

549 " chlorsaures Rali, in

2513 " Wasser gelöst, hinzugefügt.

10000 g.

Löfung für Bifter.

1000 g 🗆 Catechu

1000 " Quercitronholzextract von 200 B.

700 " Rothholzextract von 200 B. und

500 " Blauholzextract von 200 B. werden unter Erwärmen in

4300 " Waffer und

2500 " Holzessigfäure von 40 B. gelöft.

10000 g.

Catechu zu 111/20 B. für Braun.

In 6000 g Waffer werden

2400 " Gatechu gelöft und

2100 " Effigfaure von 70 B. zugesett.

10000 g. Man filtrirt.

Braparate für Catechu.

Der Catechu des Handels ift in Baffer und Effigfaure löslich.

Cachon 971 zu 100 B.

3333 g Gatechu werden in

3333 " Effigfäure von 60 B. und

3334 " Waffer gelöft.

10000 g. Man stellt die Lösung auf 100 B.

Catechubrühe zu 140 B.

3750 g Catechu werden in

6250 " Waffer gelöft.

10000 g.

Bräparate für Modefarben.

Catechu 973.

1200 g 🗆 Catechu

1200 " Effigfäure von 60 B.

3000 "Waffer und

4000 " Gummi-Talfa werden erhipt und nach der Lösung werden

700 " Effigfaure von 60 B. jugefett.

10000 g.

Aus Catechufarben erhält man beim Chromiren eine braune Nuance, die och durch den braunen Ton des Manganfuperoxyds dunkler gestellt werden kann. durch die Einwirkung von Manganchlorür auf essigsaures Blei erzielt man, ie schon bei den Mordants angegeben wurde, essigsaures Mangan, das sich väter nach Verslüchtigung der Essissaure oxydirt.

Cachonabind zu 200 B.

2100 g Gatechu und

890 " kryftallifirtes Manganchlorür werden in

1700 " Effigfäure von 60 B. und

4600 " Baffer gelöft. Man siebt die Lösung burch und fett

890 " effigfaures Blei hingu.

10000 g. Man läßt absügen und wäscht den Satz mit soviel Wasser, daß man 10000 g Flüssigkeit zu 20° B. erhält.

Eisen 974.

In 6000 g holzessigsaurem Gifen von 140 B. werden

3000 " Gummi bei 400 R. gelöft, dann

1000 " Effigfäure von 60 B. zugefügt.

10000 g.

Praparate für Schwarz.

Gelbes Blutlaugenfalz liefert mit schwefelsaurem Ammoniak Ferrochan-

Ferrochanammon.

951 g schwefelsaures Ammoniak werden in

1028 " Wasser gelöst und

2674 " gelbes Blutlaugensalz, in

5347 " fochendem Wasser gelöst, zugesetzt.

10000 g.

Durch Behandeln von Ruß mit Natronlauge werden die dem Ruß anstenden Dele verseift, und es dadurch möglich gemacht, ihn mit Wasser gut rmengen zu können.

Ruglad M.

500 g Rienruß werden mit

2500 " Natronlauge von 30° B. und

4000 " Waffer 1/2 Stunde gekocht. Der Ruß wird abgewaschen, absiltrirt und mit

3000 " heißem Waffer auf dem Filter nochmals abgefpult.

10000 g. Man erhält circa 3500 g Ruflad.

Braparate für Beizen, Referven 2c.

Durch die Sinwirfung von Weinsteinfaure auf saures chromsaures Kali erzielt man weinsteinsaures Chrom, das als Reserve für Alizarinrosa dient.

Böfung T gu 320 B. für Referve T.

2360 g faures chromfaures Rali werden in

5000 " Wasser gelöst und langsam nach und nach

2920 " gestoßene Weinsteinfäure zugegeben.

10000 g. Man läßt absiten und verwendet das Klare.

Pottaschelösung von 361/20 B.

In 5500 g Waffer werden

4500 " Bottasche von 80 Broc. gelöft.

10000 g.

(Citronenfaures Natron siehe auch vorher Seite 73.)

Citronensaures Natron zu 220 B.

4800 g Citronensaft von 270 B. werden mit

5200 " Natronlauge von 250 B. gemischt.

10000 g. Wenn die Löfung erkaltet ift, wird sie auf 220 B. gestellt.

Durch Zersetzen von Chlorkalklösung mit kohlensaurem Natron erzielt man unterchlorigsaures Natron, das wie der unterchlorigsaure Kalk zum Bleichen benutt wird.

Chlorfoda zu 60 B.

Bu 7355 g Chlorkalklöfung von 60 B. werden

1235 " frustallifirte Goda, in

1410 " Waffer gelöft, zugegeben.

10000 g. Man rührt gut durch und läßt absiten.

Berdickungen.

Anmerkung. Um Farbstosse oder Körper, aus denen oder in deren Gegenwart sarben auf der Faser entstehen, an den durch die Umrisse der Muster angegebenen lächen auf Geweben zu besestigen, bedürfen sie des Zusates klebender Materialien, ie die Nuance der Farbe nicht beeinträchtigen. Die Drucksarben müssen eine solche sonsistenz haben, daß sie auf eine gewisse Selbe des Gewebes gebracht, möglichst ur auf dieser stehen bleiben und sich nicht durch Nießen nach rechts oder links auseubreiten suchen. Solche Klebestosse, deren wässerige Lösungen die verschungen der zerben bilden, sind die Albumine, die Gummiarten und die verschiedenen Stärkesorten (im ungebrannten und gebrannten Zustand). Je geschmeidiger die verdickten sarben sind, um so schärfer und reiner lassen sie sich drucken. Durch Zusat von Nivenöl, Glycerin oder ähnlichen Materialien läßt sich die Geschmeidigkeit der Faren erhöhen.

Um aus dunkleren Farben hellere zu erzeugen, sett man den ersteren Berickungen zu, wodurch sie abgelichtet werden. Zu diesen Berdickungen sügt man nun äusig von den Stossen, die schon in den heller zu stellenden Farben sich besinzen, damit die hellen Farben unter denselben Bedingungen, die eine gute dunkle Farbe rzielt haben, aufgedruckt werden. Man giebt z. B. Chsigkäure zu einer Ablichzung, wenn man besürchtet, die Löslichkeit des in der Hauptsarbe enthaltenen Farbetoffes durch Hinzuschlassen bloßer Berdickung zu vermindern, oder Tannin und undere Mordants, wenn man glaubt, die abgelichtete Farbe besitze nicht hinz

eichende Fixationsmittel.

Dabei gilt im Allgemeinen die Regel, daß Farben mit den Berdickungen abseelichtet werden, mit deren Berdickungsmittel sie verdickt wurden, also Albuminfarben nit Albuminwasser, Stärkefarben mit Stärkekleister.

Allgemeine Berbickungen.

Blutalbuminwaffer I.

In 5620 g Waffer werden

4020 " Blutalbumin gelöft und

360 " Terpentinöl hinzugefügt.

10000 g. Man läßt 24 Stunden stehen und siebt vom Unlöslichen ab.

Blutalbuminwaffer II.

In 5000 g Waffer werden gelöft

4900 " Blutalbumin und

100 " arsensaures Natron (um Fäulniß zu hindern). Man läßt

10000 g. 24 Stunden stehen und siebt das Ungelöste ab.

Blutalbuminwaffer BB.

Auf 3220 g Blutalbumin werden

6450 " Waffer gegoffen und ferner

330 " Terpentinöl.

10000 g. Man läßt 24 Stunden stehen und siebt bas Ungelöste ab.

Gieralbuminwaffer.

In 4450 g Wasser werden

5550 " Eieralbumin gelöft.

10000 g. Man läßt 12 Stunden stehen und siebt das Unlösliche ab.

Traganthichleim.

1000 g Gummi Traganth und

9000 " Waffer werden 12 Stunden eingeweicht und dann 12 Stun-

10000 g. den gekocht; das verdampfte Wasser wird wieder zugefügt und die Berdidung auf 10 kg gestellt; dann pafsirt man den Schleim durch einen Beutel.

Gummiwaffer (bunn).

4290 g Gummi werden in

5710 " Wasser gelöst.

10000 g. Man siebt die Lösung.

Gummiwasser (bid).

6000 g Gummi werden in

4000 " Waffer gelöft.

10000 g. Man siebt die Lösung.

Rafe=Berdickung.

1200 g Cafein werben mit

(10000) " Wasser von 40° R. gut angerührt und gut absitzen lassen; das Helle zieht man ab, fügt zum Rückstand

200 g Boray in

2500 " Waffer gelöft, und erhält

10000 g Räseverdidung.

Dextrinmaffer (bunn).

In 5714 g Waffer werden

4286 " Dertrin gelöft.

10000 g. Es dient zum Kloten.

Dextrinwaffer (bid).

In 4000 g Waffer werden

6000 " Dextrin gelöft.

10000 g.

Schleim=Berdidung.

7200 g Leinsamen-Berdidung

1000 " Traganthschleim und

1800 " dunkel gebrannte Stärke Ro. 3

10000 g werden erwärmt, bis die Starke gelöft ift.

Leinsamen= Berdidung.

600 g Leinsamen

1000 " Glycerin von 28° B. und

5000 " Wasser werden 1/2 Stunde gefocht und durchgesieht. Der Rückstand wird mit

3500 " tochendem Waffer abgewaschen und die Berdickung auf

10000 g gestellt.

Bebranntes Stärkemaffer B.

3333 g dunkel gebrannte Stärke werden in

6667 " Wasser gelöst.

10000 g.

Gommelin=Waffer.

1000 g Gommelin werden in

9000 " Wasser gelöst.

10000 g.

Verdidung L T.

1000 g Gommelin

10000 " Waffer

500 " Ly-chow von Javal und

100 " Terpentinöl werden gefocht und auf

10000 g geftellt. (Diese Berbickung ift sehr zu empschlen.)

Stein, Bleicherei, Farberei, Druderei und Appretur.

Berdidungen für Roth und Rofa.

Berdidung für Roth 511 N.

1440 g Weizenstärke

7640 " Waffer und

320 " Effigfäure von 60 B. werden gekocht und

1200 " Olivenöl heiß hineingerührt.

10000 g.

Verdidung für Roth 511 A.

1354 g Weizenstärke

7219 " Wasser und

299 " Effigfäure von 6° B. werden gekocht und wenn die Berbickung kalt, werden

1129 " Emulfion hinzugegeben.

10000 g.

Saures Mehl.

2390 g Mehl

4180 " Wasser

3760 " Effigfäure von $7^{1/2^0}$ B. und

270 " falpeterfaurer Barnt werden unter Erwärmen gelöft.

10000 g.

Berdidung für Referve=Roth 140.

4000 g Waffer

900 " Rothholzertract von 10° B.

900 " Effigfäure von 60 B.

700 " weiße Stärke

700 " gebrannte Stärke und

2000 " Traganthschleim werden gekocht und bei 40° B.

1400 " kryftallisirtes unterschwestigsaures Natron zugesetzt. Die Berdickung wird auf

10000 g geftellt.

Berdidung für Roth F.

1833 g Sago werden in

4833 " Waffer gut eingeweicht, dann 1/4 Stunde gekocht; ferner zugesetzt

667 " Beigenftarte mit

667 " Waffer angeteigt,

2000 " Traganthschleim

267 " Kreuzbeerertract von 200 B.

83 " Terpentinöl und

83 " Tournantol. Das Ganze wird gut burchgekocht und auf

10000 g geftellt.

Coupirung für Roth 16.

7500 g Waffer

820 " Rothholzextract von 10° B.

800 " Essigsäure von 60 B.

720 " Weizenstärke und

1540 " gebrannte Stärke werden gut gefocht und auf

10000 g gestellt.

Rosa=Verdidung N (für Rosa 525 C).

1430 g Weizenstärfe

7900 " Waffer und

1000 " Traganthschleim $^{125}/_{1000}$ werden gekocht und auf

10000 g gestellt.

Rosa-Berdidung für D Rosa.

dünn dict

900 g — 2000 g Weizenstärke

7350 " — 6250 " Waffer

2000 " — 2000 " Traganthschleim und

350 " — 350 " Tournantöl werden gekocht und auf

10000 g — 10000 g gestellt.

(Dient auch zur Coupirung für Roth XO; X6 2c.)

Berdidung für St Rosa.

7426 g gebranntes Stärkemasser 500/1000

2475 " Traganthschleim und

99 " Olivenöl werden gemischt.

Berdidung G A für Rofa.

2500 g Weizenstärke

3750 " Effigfäure von 60 B.

3750 " Waffer und

400 " Olivenöl werden gekocht und auf

10000 g geftellt.

Berdidung für Orange.

Berdidung 1422.

3000 g Traganthschleim

1500 " Waffer

1000 " Effigsäure von $7^{1/2^0}$ B. und

1500 " Glycerin von 180 B. werden gemischt und

3000 " Blutalbuminwasser II zugesetzt.

10000 g.

Berdickungen für Welb und Chamois.

Berdidung für Gelb M N.

6774 g Rreuzbeerextract von 80 B.

1613 " Weizenstärke

1613 " Traganthschleim $^{1}/_{16}$ werden gekocht.

10000 g.

Chamois = Berdidung zu 200 B.

3846 g helles Leiogomme werden in

6154 " Waffer gelöft und auf 200 B. gestellt.

10000 g.

Chamois Berdidung zu 100 B.

2000 g helles Leiogomme werden in

8000 " Wasser gelöst und auf 10° B. gestellt.

10000 g.

Berbichungen für Grün.

Coupirung für Grün I und IV.

3000 g Blutalbuminwasser I

4000 " Traganthschleim und

' 3000 " Baffer werden gemischt.

Coupirung für Brillantgrün (mit Stärke).

1000 g Beizenstärke

150 " Tannin und

9000 " Wasser werden gekocht und auf

10000 g geftellt.

Coupirung für Brillantgrün (mit Bummi).

Bu 3500 g Gummiwaffer werden

150 " Tannin, in

6500 " Wasser gelöst, gefügt und die Coupirung auf 10000 g gestellt.

Berbidung für Grün C A O.

7500 g Berdidung A und

2500 " Traganthschleim werden vermischt.

10000 g.

Berbidung A.

2000 g Weizenstärfe

8000 "Waffer und

600 " gebrannte Stärke werden gekocht und auf

10000 g gestellt.

Berdidungen für Blau.

Berdidung für Chromir=Blan 1.

900 g Weizenstärke und

10000 " Wasser werden gekocht und auf

10000 g gestellt.

Berdickung D für Alfaliblan M A.

1000 g weiße Stärke

7250 " Waffer und

250 " Traganthichleim 75/1000 werden gefocht, dann

1130 " Effigfäure von 7º B. und

370 " Tournantöl hinzugegeben.

Coupirung für Blau 506 und 508.

- 3000 g Blutalbuminwaffer I
- 1500 " Gummiwaffer
- 3000 " Traganthichleim und
- 2500 " Wasser werden vermischt.
- 10000 g. Kommt es darauf an, eine schöne Nuance von Hellblau zu erhalten, so muß Eieralbuminwasser statt des Blutalbuminwassers genommen werden; sodann milssen serner noch in 10 kg Coupirung 100 g feines Zinkweiß gerührt werden.

Coupirwasser N für Blau 1242 oder für D Ultra G, Grau 1 A und Chamois 1464.

- 2000 g Blut ober Eieralbuminwaffer
- 2000 " Traganthichleim und
- 6000 " Berdickung L T werden gemischt.

10000 g.

Berdidung M B für Methylenblau.

- Bu 9800 g Rosa-Verdickung N wird die Lösung von
 - 150 " Tannin in
 - 100 " Waffer gefügt. Man ftellt auf

10000 g.

Coupirung für Methylenblau I.

- 5357 g Gummi und
 - 180 " Tannin werden in
- 4463 " Wasser gelöst.

10000 g.

Verdidung C 2.

- 5460 g Rosa=Verdickung N
- 2270 " Traganthschleim und
- 2270 " Ricinusöl werden vermischt.

10000 g.

Berdidungen für Biolett.

Berdidung für Biolett K 30.

- 1900 g Weizenstärke
 - 250 " gebrannte Stärfe und
- 8000 " Wasser werden gefocht und auf

10000 g geftellt.

Berbidung für Biolett G.

8750 g Berbidung für Grün CAO

250 " Olivenöl und

1000 " Traganthschleim werden gemischt.

10000 g.

Berdidungen für Catechu.

Verdidung für Catechu 982 und 983.

9300 g Gummiwaffer und

700 " Kreuzbeerextract von 100 B. werden vermischt.

10000 g.

11

Berbickung für Mobe.

Berdidung für folide Mode.

1000 g Weizenstärke

750 " gebrannte Stärke

250 " Traganthschleim

200 " Tournantöl

1000 " Holzessigsäure 40 B. und

8000 " Wasser werden gefocht und auf

10000 g gestellt.

Berdidung für Refeda.

Coupirung für Refeba.

3000 g Blutalbuminwasser I

1500 " bides Gummiwasser

3000 " Traganthschleim und

2500 " Wasser werden vermischt.

10000 g.

Berbidungen für Gran.

Berdidung für Grau 1 A.

8000 g Gommelinwasser und

2000 " Blutalbuminwasser werden vermischt.

10000 g.

Berbidung B für Grau-Raphtylamin.

6535 g hellgebranntes Stärkemaffer

3268 " Traganthschleim und

197 " Banadlösung I werden vermischt.

Roth.

Anmerkung. Alizarin liefert mit Thonerbemorbants rothe Farblacke. Man erzielt diese, indem man verdickte Thonerdesalze: essisiare Thonerde, Thonerdesatron 2c. auf das Gewebe aufträgt, sie unlöslich mit demselben verbindet und später in Alizarin ausfärbt. Um die Mordants vor der Figation in Lösung zu erhalten, sest man den Farben noch überschüssige Essissäure zu. Da man gefunden, daß Alizarin und Jinn ebenfalls sehr seurige ins Gelbrothe ziehende Zinnlacke bildet, fügt man zu den Nothsarben auch etwas Zinnsalz oder Chlorzinn zur Belebung des Alizarinroths. Würde man nun genannte farblose Stosse aufdrucken, so wäre man beim Druck nicht sicher, ob die Muster auch vollkommen ausdruckten, da die Farbe auf dem Gewebe nicht sichtbar. Daher fügt man zu blassen Farben, um sie dem Auge sichtbar zu machen, ihnen unschädliche särbende Bestandtheile zu, die sich natürlich nach Art der Farbe richten, z. B. ein wenig Roths, Gelbs oder Blauholzertract, Indigocarmin, Fuchsin, Ruß, Methylviosett 2c. (Die Farben werden "geblendet".)

Aber nicht nur durch Färben, sondern auch durch Dämpfen, bei gleichzeitigem Aufdruck von Alizarin mit Thonerdemordants, läßt sich Roth erzielen. Die Farben bestehen dann aus Berdickung, einem Thonerdesalz (essignaurer oder salpetersaurer Thonerde oder Rhodanaluminium), Zinnverbindungen und häufig essignaurem Kalk, zur Neutralisation der während des Dämpsens sich entwickelnden freien Säuren, z. B. der Salpetersäure. Der Kalk giebt gleichsalls mit Alizarin einen Lack, der zur

Berschönerung der Farbe beiträgt.

Rosafarben enthalten weniger Mordant und weniger Alizarin wie die Roth-

Für die rothen Unilinfarbstoffe find die Druckmethoden sehr mannigsaltig. Meistens ist man jedoch bis heute nicht im Stande, sie echt mit der Faser zu fixiren.

Färberoth mit Alizarin.

F Roth 1.

4650 g Berdidung für Roth F

100 " frystallisirtes Zinnfalz

250 " Essigsäure von 6º B.

5000 " Mordant F zu 14° B. werden vermischt.

10000 g. Diese Farbe dient z. B. für Garancinestreifen.

Roth 5.

8000 g Mordant MN zu 60 B.

1000 " Beizenstärke

1000 " gebrannte Stärke Nr. 3

625 " Tournantöl und

10 " Fuchsin werden gekocht und auf

10000 g gestellt.

Roth 7.

8000 g Mordant MN zu 81/20 B.

1000 " Beizenstärke

1000 " gebrannte Stärfe

625 " Tournantöl und

10 " Fuchsin werden gekocht und auf

10000 g gestellt.

Roth 5 E (Taf. VI. 47).

Ru 9709 g Roth 5 werden

97 " frystallifirtes Zinnfalz in

194 " Effigfäure von 60 B. gelöft, hinzugefügt.

10000 g.

Roth 7 E (Taf. VIII. 61).

Bu 9709 g Roth 7 werden

97 " frystallisirtes Zinnsalz in

194 " Effigfäure von 60 B. gelöft, hinzugefügt.

10000 g.

Roth 16 (Taf. X. 74).

4849 g Mordant F zu 140 B.

883 " Rothholzextract von 10° B.

883 " Effigfäure von 60 B.

1647 " Waffer

686 " Weizenstärke und

686 " gebrannte Stärke werden gekocht und nach dem Erkalten

366 " krystallisirtes Zinnsalz hinzugesetzt.

10000 g.

Referveroth 140 (Taf. XI. 87).

4000 g Mordant F zu 140 B.

900 " Rothholzextract von 10° B.

900 " Effigfäure von 60 B.

700 " weiße Stärke

700 " gebrannte Stärke Rr. 0 und

2000 " Traganthschleim werden gefocht und bei 40° R.

1400 " frystallisirtes unterschwefligfaures Natron zugesetzt.

90

Reserveroth RB 30.

Zu 8600 g Reserveroth 140 ohne unterschwesligsaures Natron werder

300 , Rhodanbarnum in

1100 " Waffer gelöft, zugefügt.

10000 g.

Referveroth P.

9046 g Thonerdenatron zu 23° B. werden mit

1166 " Leiogomme verdickt.

10000 g. Das Erwärmen darf nur bei 35 bis 400 R. erfolgen.

Roth F 71/2 zum Druck (Taf. III. 23).

641 g Weizenstärke

641 " Mehl

801 " gebranntes Stärkemasser 750/1000

320 " Olivenöl

5449 " Mordant F zu 121/20 B. und

1923 " Wasser werden gefocht und nach dem Erfalten

80 " geschmolzenes Chlorzinn von 66° B. und

145 " Fuchsinlösung 4 g per Kilogramm Waffer zugegeben.

10000 g.

Roth F 71/2; 1/1 gum Pflatichen.

5000 g Roth F $7^{1}/_{2}$ zum Druck werden mit

5000 " Wasser verdünnt.

10000 g.

Roth 7 ES 1/2.

8889 g Roth 7 E und

1111 " Reserveroth 140 werden gemischt.

10000 g. Diese Farbe eignet sich für solche feinen Muster, in denen das Noth durch das Anilinschwarz leicht zerstört wird.

Tücherroth 40 E.

317 g Weizenstärke

317 " Mehl

8520 " Rothbeize zu 7º B.

507 " Rothholzbrühe von 100 B.

64 " Olivenöl

1 " faures chromfaures Rali und

190 " gebrannte Stärke werden gefocht, und nach bem Erfalten

84 " frustallifirtes Zinnfalz hinzugegeben.

Rlogroth 5.

3833 g Mordant M zu 7º B. werden mit

6167 " dunkelgebranntem Stärkemaffer verdickt.

10000 g.

Rlogroth 7.

5283 g Mordant M zu 7º B. werden mit

4717 " dunkelgebranntem Stärkemaffer verdickt.

10000 g.

Roth 3E.

700 g Weizenstärfe

700 " Mehl

8400 " Rothbeize zu 7º B.

100 " Rothholzbrühe von 100 B. und

57 " Olivenöl werden gefocht, und nach dem Erfalten

43 " frystallisirtes Zinnfalz hinzugefügt.

10000 g.

Roth DE (bunkel).

593 g Weizenstärfe

593 " Mehl

7965 " Rothbeize zu 7º B.

474 " Rothholzbrühe von 100 B.

59 " Olivenöl

12 " faures chromfaures Rali und

177 " gebrannte Stärfe werden gefocht, und nach dem Erfalten

127 " frystallisirtes Zinnfalz hinzugefügt.

10000 g.

Färberosa mit Alizarin.

St Roja 25; 30; 40; 45; 50; 60; 80.

t R. 25 St R. 30 St R. 40 St R. 45 St R. 50 St R. 60 St R. 80 (Taf. VIII. 61). 400 g 500 g 600 g 250 g 300 g 450 g 800 g Mordant F zu 140 B. 8450 g 8150 g 9230 g 9080 g 8770 g 8610 g $7900 \, \text{g}$ St Rosaverdickung. 200 g 200 g 300 g 400 g 500 g 500 g frnstallisirtes Zinnfalz in 500 g 800 g 900 g 1200 g 600 g 1000 g $1200 \, {\rm g}$ Holzessigsäure von 40 B. gelöft, werden gemischt.

10000 g 10000 g 10000 g 10000 g 10000 g 10000 g. Will man das Rosa bläuer halten, dann läßt man das Zinnsalz sort.

Dampfroth mit Alizarin.

Alizarinroth RGN (Taf. III. 21).

3489 g Waffer

795 " weiße Stärke

763 " Traganthschleim werden gesocht, und wenn die Berdickung erkaltet, wird das Gemisch von

768 " Olivenöl und

384 " Chlorfalklöfung von 8° B. hineingerührt; dann komm hinzu

1466 " Alizarin von 20 Proc. gelbstich. 2085 " Rhodanaluminium von 6° B.

200 " Zinnbeize und

110 " effigsaurer Ralf von 150 B. Man ftellt auf

10000 g.

Alizarinroth R (Taf. II. 14).

6700 g Rosa-Verdickung N

1250 " Mizarin von 20 Proc. gelbstich.

400 " effigfaurer Ralf zu 150 B.

800 " Olivenöl und

900 " Rhodanaluminium zu 190 B. werden vermischt.

10000 g.

Roth 511 (Taf. I. 4).

750 g weiße Stärfe

4700 " Wasser

750 " Alizarin von 20 Proc. gelbstich.

750 " Alizarin von 20 Proc. blaustich.

400 " essigsaurer Kalk zu 150 B.

1000 " Essigfäure von 60 B. und

580 " Traganthschleim werden gefocht und

800 " Dlivenöl hinzugesett. Vor dem Druck fügt man

540 " Mordant zu 120 B.

360 " falpetersaure Thonerde zu 150 B. und

13 " Mordant O X hingu.

¹⁰⁰⁰⁰ g.

Roth A.

2960 g faures Mehl

260 "Zinnorydhydrat

2400 " Traganthschleim

980 " Alizarin von 20 Proc. gelbstich.

980 " Alizarin von 20 Proc. blaustich.

440 " effigsaure Thonerde zu 150 B.

210 " Waffer

650 " salpetersaure Thonerde zu. 150 B.

650 " effigsaurer Kalk zu 150 B.

640 " Tournantöl

260 " Terpentinöl und

170 " arsensaures Natron zu 50° B. werden vermischt.

10000 g.

Stammroth B u. G.

В	G	
{		g Alizarin von 20 Proc. gelbstich.
2400	,,	" Alizarin von 20 Proc. blaustich.
1100	,, 1100	" Weizenstärke
1200	" 1200	" Essigsäure von $7^{1/2^{0}}$ B.
3300	" 3300	" Waffer
2000	" 2000	" Traganthschleim und
600	" 600	" Tournantöl werden gekocht.
10000	g 10000	g.

1							
1	R	oth	X 1	X 2	X 3	X 4	X 5 (Taf. XII. 94).
				(Taf. XII. 96)			
	6	750) g	3000 g	2500 g	g	1870 g Stammroth G
	6	750	0 "	3000 "	2500 "	7500 "	5630 "Stammroth B
]	20	0 "	960 "	900 "	1200 ,	1200 " effigsaure Thonerde
							zu 12º B.
	1	100	0 "	1000 "	1000 "	500 "	500 "Mordant OX
ı		60	0 "	480 "	450 "	600 "	600 " efsigsaurer Kalk zu
ı							12°B. und
			22"	1860 "	2950 "	500 "	500 "Rosaverdickung für
۱							D=Rosa werden vermischt.

10000 g 10000 g 10000 g 10000 g 10000 g.

Roth XO, X6 (Taf. VI. 42).

3750 g 3000 g Stammroth G

3750 " 3000 " " B

1200 " 960 " effigsaure Thonerde zu 120 B.

500 " 500 " Mordant O X

600 " 480 " effigsaurer Kalk zu 120 B.

500 " 2360 " Rosaverdickung für D-Rosa werden vermischt.

10000 g 10000 g.

Roth 135.

798 g weiße Stärke

2796 " Waffer

1038 " Effigfäure von 60 B.

1286 " effigsaure Thonerde zu 120 B. und

855 " salpetersaurer Kalk zu 10°B. werden gekocht. Nach dem Erkalten fügt man

1997 " Alizarin von 20 Broc. gelbstich.; ferner

399 " Olivenöl mit

399 " Chlorkalklösung von 80 B. versett und

432 " effigsaures Zinn zu 100 B. hinzu.

10000 g.

Roth Y.

936 g Beizenstärke

1900 " Wasser

500 " Essigfäure von 60 B. 900 " Traganthschleim und

180 " Olivenöl werden gefocht, und nach dem Erfalten

2857 " Alizarin von 20 Proc. gelbstich.

1212 " effigsaurer Kalf D

822 " effigsaure Thonerde zu 140 B. und

693 " Mordant OX zugesetzt.

10000 g.

Roth B.

1800 g Alizarin von 20 Proc. blaustich.

400 " effigsaurer Ralf zu 150 B.

1000 " Effigfäure von 60 B.

5000 " Berbidung für Grün CAO

800 " Olivenöl

600 "Mordant zu 120 B. und

400 " salpetersaure Thonerde zu 150 B. werden vermischt.

Roth 511 A.

729 g Weizenstärte

4067 " Waffer

1396 " Alizarin von 20 Broc. gelbstich.

412 " effigsaurer Kalk zu 150 B.

1092 " Effigfäure von 60 B.

546 " Traganthschleim $^{125}/_{1000}$ werden gekocht, und nach dem Erkalten

910 " Emulfion

508 "Mordant zu 120 B. und

340 " salpetersaure Thonerde zu 150 B. zugefügt.

10000 g.

Conversionsroth B1).

440 g Alizarin von 20 Proc. blauftich.

200 " Effigfäure von 60 B.

5080 " Waffer

4100 " Gummiwasser

100 " effigsaure Thonerde zu 110 B. und

80 " effigsaurer Kalf zu 120 B. werden vermischt.

10000 g.

Dbige Farbe wird mit der hier folgenden überwalzt.

3850 g Traganthschleim -

5770 "Wasser und

380 " effigsaure Thonerde zu 110 B. werden vermischt.

10000 g.

Durch das Dänipfen wird sich an den Stellen, an welchen der Ueberdruck as Conversionsroth getroffen, mehr Alizarin fixiren, wie an den nicht übersvalzten, da durch den Ueberdruck Theilen dieses Roths mehr Mordant zugefügt vurde, zumal das Conversionsroth an und für sich schon nicht die nöthige Menge Mordant zur Fixation des in der Farbe enthaltenen Alizarins besitzt. Man erhält so dunkles und helles Roth neben einander.

¹⁾ Nach Balanche.

Dampfrofa mit Alizarin.

Alizarinrofa RGN (Taf. III. 21).

7475 g Wasser

1400 " Weizenstärke

168 " Traganthschleim werden gekocht, und wenn die Berdickung erkaltet ist, wird das Gemisch von

169 " Olivenöl und

84 " Chlorkalklöfung von 80 B. hineingerührt. Ferner kommer

302 " Mizarin von 20 Proc. blaustich. 362 " Rhodanaluminium von 8° B. und

100 " effigsaurer Ralf von 150 B. hinzu. Man stellt die Farbe au

10000 g.

Rhodanrofa.

7800 g Rosa=Berdickung N

430 " Alizarin von 20 Proc. blaustich. Nro. I.

156 " efsigsaurer Kalk zu 150 B.

263 " Olivenöl

312 " Rhodanaluminium zu 190 B. und

1039 " Waffer werden vermifcht.

10000 g.

Man druckt die Farbe coupirt $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{8}$.

Rosa 525 C (Taf. I. 4).

7800 g Rosa-Verdicung N

473 " Alizarin von 20 Proc. blaustich. Nro. I.

156 " effigsaurer Ralf zu 150 B.

401 " Waffer

263 " Olivenöl

312 " Mordant zu 120 B.

429 " Essigfäure von 60 B. und

166 " Mordant OX werden gemischt.

10000 g.

Diese Farbe wird, je nachdem das Muster ist, direct oder coupirt $^{1}/_{1}$, $^{1}/_{2}$, $^{1}/_{3}$, $^{1}/_{8}$ gedruckt.

Rofa N.

1200 g Weizenstärke

1000 " Effigfaure von 70 B.

2000 " Traganthschleim

2870 " Waffer

1320 " Alizarin von 20 Broc. blauftich. Nro. I. und

600 " Tournantöl werden gefocht, und nach dem Erfalten

900 " Mordant K zu 100 B.

500 " Mordant OX und

450 " effigsaurer Ralf zu 150 B. hinzugegeben.

10000 g.

Diese Farbe wird je nach der zu erzielenden Ruance 1/2, 1/4 oder 1/8 gedruckt.

Rlotrofa 45 und 50 (Taf. VI. 47).

495 g 550 g Mizarin von 20 Proc. blaustich. Nro. I.

450 " 500 " effigsaure Thonerde zu 90 B.

225 " 250 " effigsaurer Kalk zu 80 B.

8580 " 8450 " Berdickung GA und

250 " 250 " Mordant OX werden gemischt.

10000 g 10000 g.

Diefe Farbe dient zum Rloten über gefärbtes Roth.

Rloprofa für Unis.

In 7400 g kochendes Waffer giebt man

2000 " zweimal passirten Traganthschleim. Diese Berdickung wird gut verkocht und nochmals passirt; dann fügt man

110 " Mizarin von 20 Proc. blaustich. Nro. I. hinzu und ferner nach dem Erfalten

100 " effigsaure Thonerde zu 120 B. und

400 " Essigsäure von 71/20 B. und stellt die Farbe auf

10000 g.

Klogrofa 4 (für Fond).

4700 g Waffer

4700 " Rosa-Berdickung N werden gut gekocht, paffirt und

40 " Mizarin von 20 Proc. blauftich. Nro. I. hineingerührt und wieder passirt. Nach dem Erkalten fügt man

100 " effigsaure Thonerde zu 120 B. und

460 " Effigfäure von 60 B. hinzu und paffirt nochmals.

Roja DB (Taf. VII. 54).

1200 g Beigenftärke

1200 " Effigfäure von 71/20 B.

2000 " Traganthschleim

1880 " Waffer

1980 " Alizarin von 20 Proc. blaustich. Nr. I.

800 " Tournantöl und

1350 " Mordant K zu 100B. werden gefocht, und nach dem Erfalter

450 " effigsaure Thonerde zu 120 B.

100 " Mordant OX und

900 " effigfaurer Kalk zu 120 B. hinzugefügt.

10000 g.

Zum Gebrauch coupirt man die Farben $^1/_4$, $^1/_8$ oder $^1/_{16}$, je nachden die Muster sind.

Alizarinrofa R.

8204 g Rosa-Berdickung N

245 " Alizarin von 20 Proc. blauftich. Nr. I.

694 " effigsaurer Kalt D

449 " effigsaure Thonerde zu 51/20 B. und

408 " Mordant OX werden gemischt.

10000 g.

Alizarinroth zum Streifenüberdrud.

480 g Roth 511 N und

9520 " Rosa=Verdickung N werden gemischt.

10000 g.

Alizarinrosa LC.

7806 g Rosa-Berdickung N

476 " Alizarin von 20 Broc. blaustich. Nr. I.

391 " Wasser

156 " effigsaurer Kalf zu 150 B.

429 " Effigfäure von 60 B.

430 " Emulsion und

312 " Mordant zu 120 B. werden gemischt.

10000 g.

Diese Farbe wird je nach Muster direct oder coupirt $^1\!/_1$, $^1\!/_2$, $^1\!/_3$ oder $^1\!/_3$ gebruckt.

Roja O.

6500 g Waffer

880 " Beizenftarte und

200 " Traganthschleim werden gekocht und wenn die Farbe noch warm ist

820 " Effigfäure von $7^{1/2^{0}}$ B. und

300 " Tournantol hinzugefügt. Rach bem Erfalten rührt man

1100 " Alizarin von 20 Proc. blaustich.

430 " effigsaure Thonerbe zu 120 B. und 450 " effigsauren Kalt zu 100 B. hinein und ftellt auf

10000 g.

Andere Dampfroth und Dampfrofa.

Binnober.

3958 g Zinnober werden mit

834 " Waffer

4375 " Blutalbuminwasser I. und

833 " Glycerin von 280 B. gut angeteigt.

10000 g.

Megroth 122.

2500 g Zinnober (hell) und

2500 " Zinnober (dunkel) werden mit

3622 " Blutalbuminwasser 3/4 angeteigt. Man giebt die Lösung von

262 " faurem chromfaurem Rali und

186 " frystallisirte Soda in

204 " Waffer, verdickt mit

690 " Traganthschleim $^{125}/_{1000}$, dem

36 " Ammoniak von 0,95 specif. Gew. zugesetzt worden, hinzu.

10000 g.

Coccininrosa (unecht).

110 g Coccinin, in

2500 " Waffer gelöft, werden mit

890 " Blutalbuminwasser II.

100 " Glycerin von 28° B. und

6400 " Traganthschleim vermischt.

Ponceau (unecht).

800 g Ponceau

7200 " Wasser

1170 "Thonerdenatron von 150 B.

30 " Olivenöl und

800 " Beizenstärke werden gefocht.

10000 g.

Ernthrofinrofa (unecht).

300 g Ernthrofin werden in Wasser gelöst und mit Schwefelfäure ausgefällt. Die erhaltene Paste wird ausgewaschen und man erhält dann 1200 g Paste.

1200 " Bafte

4500 " Blutalbuminwasser II

1550 " Berdickung LT und

2750 " Waffer werden gemischt.

10000 g.

Cofin (unecht).

384 g Cosin werden in

3212 " Blutalbuminwasser II und

6404 " Gommelinwasser gelöft.

10000 g.

Maphtolroth 1).

8028 g Waffer

642 " Weizenstärke

466 " β =Naphtol

384 " Xylidin

224 " Natriumnitrit werben gekocht, und nach dem Erkalten

256 " Salmiak hinzugefügt.

10000 g.

Carmoisin.

20 g frystallisirtes Fuchsin werden mit

200 " Spiritus versetzt und in

2400 " Waffer gelöft. Man fügt zur Löfung

3000 " Blutalbuminwasser II 1/1

3000 " Berdickung LT und

1380 " Traganthschleim 1/16.

¹⁾ D. R.= P. 14 950 von Fr. Gräßler.

Nach dem Dämpfen hafpelt man die mit dieser Farbe bedruckten Stücke in Wasser und chlort sie nach dem Trocknen schwach. Carmoisin eignet sich in Berbindung mit Chromschwarz gut zu manchen Tüchermustern.

Corallin 40/120.

900 g Weizenstärfe und

500 " Traganthschleim werden mit

5000 " Waffer angeteigt, und

1200 " festes Corallin, in

400 " Aetznatronlauge von 30° B. und

2600 " Wasser gelöst, hinzugefügt. Man giebt die Farbe in einen kupfernen Kessel, kocht sie $^{1/2}$ Stunde und stellt sie auf

10000 g.

Corallin AD.

5000 g Corallinlack A und

5000 " Traganthschleim werden gemischt.

10000 g.

Corallin 500 AD (Taf. IV. 32).

5000 g Corallin AD und

5000 " Corallin 40/120 werden gemischt.

10000 g.

Die Corallinfarben werden am besten auf mit Thonerde präparirter Baare gedruckt.

Rosacartham 120 (nnecht).

300 g Saffranin (pulv.), in

4700 " Baffer gelöft, werden mit

5000 " Traganthschleim verdickt.

10000 g.

Man druckt am besten die Coupirung 1/5.

Saffranin 481 (unecht).

180 g Saffranin, in

2395 " Waffer gelöft, werden mit

838 " Weizenstärke

4192 "Mordant zu 120 B. und

1197 " Essigsäure von 6° B. gefocht, und wenn die Farbe lauwarm geworden

1197 " Glycerinarsenik hinzugefügt.

10000 g.

Die Coupirung 1/6 ist noch zu verwenden.

Rosa M (unecht).

100 g Rose bengal oder Phlorin oder Chanosin, in

1000 " Wasser gelöst, werden mit

7400 " Traganthschleim verdickt. Man fügt die Lösung von

500 " Tannin in

1000 " Waffer hinzu.

10000 g.

Carminroth 465.

900 g Weizenstärke

4000 " Mordant zu 120 B.

3000 " Waffer

2170 " Carminroth en pate von der BA und SF werden gefocht und auf

10000 g gestellt.

Orange.

Unmerkung. Essiglaures und salpetersaures Blei liefern durch Doppelzersetung mit saurem chromsaurem Kali gelbes chromsaures Blei, das durch Kalt orangirt werden kann. Dieses Versahren benutzt man entweder so, daß man die Gewebe mit Bleisalzen imprägnirt und auf ihnen das Orange erzeugt. Ober so, daß man fertig gebildet Orange, mit Blutalbumin verdickt, als Dampsfarbe aufträgt. Häusig wird das chromsaure Blei noch mit Bleiocydsuperocyd vermischt.

Nitroalizarin liefert mit Thonerdesalzen auch ein schönes Orange, ebenso Kreuz-

beerenertract und Zinnverbindungen.

Färbeorange.

Orange BB (Taf. III. 22).

In 953 g Wasser und

3095 " Gummiwaffer werden

2857 " effigsaures Blei und

2857 " Goldglätte gelöst, und

238 " Fuchsinlösung (4 g per Kilogramm Waffer) hinzugefügt.

Orange F B.

4233 g Waffer

423 " weiße Stärke

476 " gebrannte Stärke

634 " Indigocarmin

2117 " effigsaures Blei und

2117 " falpetersaures Blei werden gefocht.

10000 g.

Orange E.

8551 g Bleilösung zu 650 B. für Drange

1191 " Gummi-Talka und

159 " Fuchsinblende (5 g Fuchsin per Kilogramm Wasser) werben gelöst, und nach dem Erkalten

4 " Wachs, in

95 " Terpentinöl gelöft, hinzugesett.

10000 g.

Orange ME.

202 g Mehl

162 " Fuchsinblende (5 g Fuchsin per Kilogramm Wasser)

9303 " Bleilösung zu 650 B. für Orange werden gekocht, und nachs dem die Berdickung lauwarm geworden,

333 " Effigfäure von 60 B. zugefügt.

10000 g.

Orange M E 1/6.

7650 g Waffer und

850 " Mehl werden gut gefocht und

2083 " Drange ME hinzugefügt. Man stellt auf

10000 g.

Dampforange.

Drange O 30 (Taf. VI. 48).

7096 g Berdickung für Grün CAO

1740 " Alizarinorange von 15 Proc.

814 " salpetersaure Thonerde zu 150B. und

350 " efsigfaurer Kalf zu 100 B. werden gemischt.

Die Farbe muß stets frisch verdruckt werden. Rhodanaluminium statt salpetersaurer Thonerde macht sie haltbarer; Zusatz von 50 g salpetersaurem Blei und nachheriges Chromiren macht sie gelber.

Orange 1314.

3000 g Minium werden mit

1500 , Glycerin von 280 B. angeteigt und

500 " Traganthichleim und

5000 " Gieralbuminwaffer hinzugefügt.

10000 g.

Drange 1424 (Taf. IV. 27).

2500 g Minium

2500 " Chromorange A (gepreßt)

2800 " Berdickung 1422 und

2200 " Blutalbuminwasser II werden gemischt.

10000 g.

Drange 1425.

3750 g Minium

1250 " Chromorange A (gepreßt)

2800 " Berdidung 1422 und

2200 " Blutalbuminwasser II werden gemischt.

10000 g.

Wenn dyromfaures Blei gedruckt wird, muß das Albuminwasser stete frisch verwendet werden.

Dampforange 10 E.

2238 g Saturnroth und

2238 " Chromgelb (locker) werden mit

3142 " Waffer angeteigt und

2382 " Albuminwasser 3/4 hinzugefügt.

10000 g.

Orange 1512.

2250 g Chromorange A (gepreßt) und

2250 " Chromgelb A (gepreßt) werden gut angeteigt, und mit

1000 " didem Gummiwaffer

500 " Terpentinöl

200 " Glycerin von 280 B. und

4000 " Gieralbuminwasser vermischt.

10000 g.

Die Farbe muß in einer Mühle gut verrieben werden. Sie dient für echte Türkenmuster.

Orange 512.

6030 g Drangepulver von Arzberger, Schöpff u. Comp.

760 " Gummiwasser 1/1

480 " Glycerin von 280 B.

480 " Dlivenöl und

2250 " Blutalbuminwasser I werden gemischt.

10000 g.

Goldorange 10 (unecht).

100 g Goldorange von Meister, Lucius und Brüning wers ben in

2000 " Waffer gelöft und

3000 " Traganthschleim

400 " Gincerin von 280 B. und

4500 " Blutalbuminwaffer 1/2 hinzugefügt.

10000 g.

Orange L.

4000 g Blutalbuminwasser BB und

6000 "Chromorangelack von D'Andiran u. Wegelin werben gemischt.

10000 g.

Orange C (für Tupfen).

5000 g Chromorange A (gepreßt)

1000 " dickes Gummiwaffer

500 " Terpentinöl

1500 " Blutalbuminwasser II und

2000 " Traganthschleim werden gemischt.

10000 g.

Diese Farbe eignet sich gut für Handbruck, um Tupsen auf Uni-Blauolzschwarz zu drucken.

Garancine=Orange.

808 g Weizenstärke

4099 " Holzeffigfäure von 20 B. und

2169 " Kreuzbeerenertract von 10° B. werden gekocht, und nach dem Erkalten

1711 " effigfaurer Ralf zu 80 B. und

1213 " fruftallifirtes Zinnfalz zugegeben.

Man fizirt diese Farbe mit Färberoth und Anilinschwarz, kuhmistet und färbt sie von 20 bis 50° R. entweder mit 1 Thl. pulverisirten Kreuzbeeren und 3 Thln. Garancine oder mit 1 Thl. Kreuzbeerextract von 30° B., 5 Thln. Alizarin von 20 Proc. gelbstich. und 2 Thln. Türkischrothöl von 60 Proc. Nach dem Färben klott man mit Türkischrothöl Srundirung 1:16, dämpst, und seift die Farbe schwach.

Metorange 27.

5131 g Saturnroth von Arzberger, Schöpff u. Comp. werben mit

3527 " Blutalbuminwaffer 3/4 angeteigt, und die Lösung von

255 " faurem chromfaurem Kali und

181 " fruftallifirte Goda in

675 " Traganthschleim 125/1000 und

199 " Waffer zugesetzt. Zum Schluß giebt man

35 " Ammoniak von 0,95 specif. Bew. zur Farbe.

10000 g.

Gelb.

Unmerkung. Areuzbeerenertract liefert mit Zinnsalzen, Thonerde und Chrommordants sehr schöne gelbe Farblacke. Gelb kann man ferner wie beim Orange nach zwei Berfahren gewinnen, durch Imprägnation des Gewebes mit Bleisalzen und nachsolgender Ausfärbung in saurem chromsaurem Kali oder durch directen Druck von gelbem chromsaurem Blei.

Gelb OP (nicht fehr echt).

1950 g Kreuzbeerlack

1950 " Blutalbuminwasser II und

7100 " Berdickung L. T werden vermischt.

10000 g.

Selb 1506 (Taf. II. 12).

4500 g Kreuzbeerextract zu 80 B.

2500 " efsigsaure Thonerde zu 14° B.

1000 " weiße Stärfe

500 " Traganthschleim

200 " effigfaures Blei und

2000 " Wasser werden gefocht, und nach dem Erfalten

150 " krystallisirtes Zinnsalz und

150 " effigfaurer Ralf zu 150 B. hinzugefügt. Man ftellt auf

Geib B.

6720 g Kreuzbeerextract von 60 B.

1075 " Weigenstärke und

269 " Leiogomme werden gefocht, und nach dem Erfalten

538 " citronensaures Zinn, in

538 " Wasser vertheilt, und

556 " Essigfäure von 60 B. hinzugegeben; sodann

663 " efsigsaurer Ralt zu 160 B. und

179 " effigfaures Natron.

10000 g.

Baggelb für Sanddrud.

3220 g Kreuzbeerextract von 100 B.

2675 " Waffer

600 " Weizenstärfe und

150 " Olivenöl werden gefocht, und nach dem Erfalten

875 " citronensaures Zinn, in 2000 " Wasser vertheilt, und

480 " effigfaures Chrom zu 160 B. hinzugegeben.

10000 g.

Trompetengelb für Tücher (Taf. III. 24). (Als Appretur ober zum Kloten.)

8926 g Verdickung

90 " Chromalann

962 " Krenzbeerextract zu 100 B. und

22 " effigfaures Chrom K werden gemischt.

10000 g.

Gelb für Olive (Taf. II. 13).

1300 g weiße Stärke

2900 "Wasser und

2830 " effigfaures Chrom zu 180 B. werden gekocht, darauf

370 " Essigsäure von 60 B. und

2900 " Kreuzbeerextract von 300 B. hinzugegeben.

10000 g.

Wan druckt die Farbe direct oder coupirt sie $^2/_1$ oder $^1/_3$.

Gelb I.

600 g Kreuzbeerextract von 240 B.

1600 , effigsaure Thonerde zu 120 B.

800 " effigsaures Chrom zu 110 B. und

7000 " Berdicfung für Grün CAO werden gemischt.

10000 g.

Goldgelb.

6667 g Gelb I und

3333 " Gelb für Olive werden gemischt.

10000 g.

Gelb MN (Taf. VIII. 62).

8532 g Berdidung für Gelb MN

615 " effigsaures Chrom zu K und

853 " citronensaures Zinn werden gemischt.

10000 g.

Gelb BL.

1100 g weiße Stärke

7300 " Waffer

900 " Kreuzbeerextract von 300 B.

300 " effigsaures Chrom K und

400 " Zinnorydulpafte werden gemischt.

10000 g.

Selb 1252.

4000 g Quercitronholzertract von 100 B.

2000 " salpetersaure Thonerde zu 180 B.

1000 " Beizenstärke und

3600 " Waffer werden gekocht.

10000 g.

(3 e (b 1 3 3 1 H.

8590 g Rosa=Verdickung N

570 " Quercitronholz- oder Kreuzbeerextract von 300 B. und

840 " effigsaures Chrom zu 160 B. werden gemischt.

Belb für Olive 1234 E.

2930 g Duercitronholzextract von 300 B. und

7070 " Rosa-Berdidung N werden gemischt.

10000 g.

Flavingelb II (Taf. III. 19).

324 g Flavin double

5060 " Waffer

2601 " Gummi-Talka und

466 " Effigfäure von 60 B. werden gefocht. Nach bem Erfalten kommen

405 " fruftallifirtes Zinnfalz, in

486 " Waffer gelöft, hinzu; ferner

658 " effigfaurer Ralf zu 150 B.

10000 g.

Flavingelb IV.

678 g Flavin double

6845 " Wasser

216 " weißer Arfenit und

853 " Beizenstärke werden gekocht, und nach dem Erkalten

935 " frystallisirtes Zinnsalz und

473 " fruftallifirtes effigfaures Natron hinzugefügt.

10000 g.

Gelb T.

1500 g falpeterfaures Blei und

500 " effigsaures Blei werden in

8000 " Gummiwasser gelöst.

10000 g.

Nach dem Druck wird die Farbe gedämpft und nachher mit 30 g faurem romfaurem Kali per Kilogramm Wasser chromirt.

Chromgelb R.

2000 g Chromgelb A (gepreßt)

1000 " effigfaures Blei, in

13000 "Waffer gelöft,

250 " Glycerin von 280 B. und

3750 " Blutalbuminwasser II werden gemischt.

10000 g. Nach dem Dämpfen wird die Farbe chromirt.

Chromgelb.

2000 g Chromgelb A (gepreßt)

4000 " Eieralbuminwaffer

250 " Glycerin von 280 B.

500 " Terpentinöl und

3250 " Waffer werden gemischt.

10000 g.

Damit Chrongelb durch den sich beim Dänupfen von schlechtem Albumi entwickelnden Schwefelwasserstoff nicht schwarz wird, fügt man eventuell pe Kilogramm Farbe 10 g salpetersaures Cadmium und ebenso viel essigsaures Natron hinzu.

Aetgelb 82 S.

Bu 4628 g Chromgelb en pâte wird die Lösung von

402 " Waffer

591 " faurem chromfaurem Rali

476 " fruftallifirter Goda und

471 " Traganthschleim 125/1000 gegeben; ferner

80 " Ammoniat von 0,95 specif. Gew. und

3352 " Blutalbuminwaffer 3/4.

10000 g.

Unigelb (hell).

10 g effigsaures Blei werden in

10000 " Waffer gelöft.

10000 g. Nachdem die reine weiße Waare durch die Lösung passirt ist, wird sie ausgepreßt, getrocknet und breit durch

50 g saures chromsaures Rali, in

10000 " Waffer gelöft, hindurch genommen, darauf in Waffer ge-

10000 g haspelt und getrocknet. Für Mittelgelb nimmt man 50 g, für Dunkelgelb 200 g, effigsaures Blei auf 10 kg Farbe. Man kann auch statt Wasser halb Wasser, halb Gummi-wasser $^{1}/_{1}$ verwenden.

Beiggelb ME (auf Burpur).

909 g Mehl werden mit

2259 " Waffer angeteigt und

1948 " Chlorblei, in

1948 " Wasser gelöft, hinzugegeben. Man kocht die Farbe und fügt nach dem Erkalten

1949 " Weinfäure und

987 " Citronenfäure hinzu.

10000 g.

Chamois.

Anmerkung. Imprägnirt man ein Gewebe mit Eisensalzen, deren Säuren ch verflüchtigen lassen, so bleibt, nachdem dieses geschehen, gelbliches bis röthliches isenoryd (Chamois) auf der Faser zurück.

Fertig gebildetes Gisenoryd figirt man mit Albumin auf den Geweben.

Chamois Rechts.

4603 g Chamoismordant B zu 13° B. und 5397 , Dextrinwasser 3/4 werden gemischt.

AG Chamois 426 für Bengal.

7275 g Chamoisansat 426 und 2725 " gebranntes Stärkewasser werden gemischt. 10000 g.

Chamois St (Taf. X. 77).

1200 g weiße Stärke

300 " gebrannte Stärke Mro. 3 und

9100 " Chamoisansat 426 werden gekocht.

10000 g.

Chamois 14.

667 g Chamois Rechts werden mit 9333 " Dextrinwasser gemischt.

10000 g. Dient für Fichus.

Chamois 2.

3334 g Chamoismordant B zu 130 B. und

6666 " Dextrinwasser werden gemischt.

10000 g.

Chamois zu 60 B.

In 6759 g Chamoismordant 228 werden

3241 " Leiogomme gelöft.

10000 g.

Chamois zu 40 B.

In 6727 g Chamoismordant 228 werden

3273 " Leiogomme gelöft.

10000 g.

In ähnlicher Beise wird Chamois zu 10 B., zu 20 B., zu 30 B. 2c. bereitet. (Taf. IX. 70.)

Chamois zu 180 B.

In 5876 g Chamoismordant 228 werden

4124 " Leiogomme gelöft.

10000 g.

D Chamois auf Buce (zum Ueberwalzen).

8000 g Chamoismordant A zu 171/20 B

640 " Effigfäure von 60 B.

500 , Mehl und

500 " gebrannte Stärke Nro. 3 werden gefocht, und nach dem Erkalten

 $300\,$ " salpetersaures Eisen zu $45\,^{\rm o}\,{\mathfrak B}.$ hinzugegeben, gut verrührt und

300 " effigsaurer Kalk zu 150 B. und

360 " Wasser zugesetzt. Man stellt auf

10000 g.

Chamois N (für echte Türken).

In 190 g Blutalbuminwasser II und

9673 " Traganthschleim werden

15 " gefälltes Eisenorydhydrat (gepreßt) und

122 " Chromgelb A gut vertheilt.

10000 g.

Die Farbe wird nach Bedürfniß mit Traganthschleim auf die verlangte Nuance gestellt.

Albuminchamois.

120 g gelbes Gifenoferpigment mit

3880 " Wasser verrührt, werden mit

5000 " Blutalbuminwaffer I gemischt.

10000 g.

Die Farbe niuß auf einer Mühle gemahlen werden.

Chamois 1464.

4000 g geriebener Ofer und

1000 " Chromorange A werden in

5000 " Blutalbuminwasser II gut vertheilt.

10000 g.

Chamois (unecht).

2677 g gebranntes Stärkemaffer

5356 " Waffer

1848 " Kreuzbeerextract von 50 B. werden vermischt und

119 " pulverifirter Alaun hinzugegeben.

10000 g.

Phosphin.

6500 g Gummiwaffer oder Berdidung für Alfaliblau MA

1000 " effigfaure Thonerde zu 120 B. und

500 " Glycerinarsenik werden gemischt. Darauf wird die Lösung von

500 " Phosphin in

1500 " Wasser hinzugerührt.

10000 g.

Grün.

Unmerkung. Guignetgrün wird auf der Faser mit Blutalbumin fizirt. Die Fization der Dampfanilingrünfarben geschieht durch Tannin. Die betrefenden Farbstoffe werden passend in Wasser, Essighure, Ozalsäure und Weinsäure löft und in Stärke oder Gummi verdickt.

Will man das Grun gelber stellen, jo fest man den Farben Rreuzbeer = oder

chmackertract zu.

Um Färbegrün zu erzeugen, benutt man die Eigenschaft der Thonerde, mit nilingrün einen grünen Farblack zu bilden. Es hat dieses Färbeversahren in anchen Punkten Aehnlichkeit mit der Darstellung des Türkischroths. Die blausauren Alfalien liefern bekanntlich mit Zinnsalzen resp. blausauren Zinn durch Orydation mit saurem chromsaurem Rali blaue Farbe (siehe Chromir blau 1). Fügt man zu diesen Farben Gelb in Form von Kreuzbeerextract, so erhäl man durch Mischung von Gelb und Blau — Grün.

Gommelingrun (unecht).

4000 g Guignetgrün en pâte

750 " Gommelin

3000 " Dextrin

125 " Terpentinöl und

2750 " Waffer werden so lange gekocht, bis Alles fein vertheilt ift Man stellt auf

10000 g.

Grün GA (Taf. X. 75).

4000 g Guignetgrün en pate werden mit

3100 " kochendem Waffer gut vertheilt; nach dem Erkalten werde

3000 " Blutalbumin und

125 " Terpentinöl hinzugegeben.

10000 g.

Grün 325.

4000 g Grünteig von Gifenach werden mit

6000 " Blutalbuminwasser I gut vermischt.

10000 g. Die Guignetgrünfarben werden am besten auf ein Mühle einmal fein durchgemahlen.

Rafegrün.

4000 g Guignetgrün en pâte und

1500 " trodenes Cafein werden mit

(20000) " Waffer von 50° R. gewaschen, decantirt und

370 " Borax in

2500 " Wasser gelöst, zugefügt. Man stellt auf

10000 g.

Aetgrün 87.

Zu 2991 g Blutalbuminwasser 3/4 wird die Lösung von

330 " faurem chromfaurem Rali und

320 " frystallisirter Goda in

120 " Waffer gegeben; ferner

6194 " Buignetgrun und

45 " Ammoniak vom spec. Gewicht 0,950.

Metgrün 96.

7143 g Aetgrün 87 werden mit 2857 " Actgelb 82 S vermischt.

10000 g.

Blaugrün 400.

4000 g Blaugrün en pate (von Schweinfurt)

1000 " Gummiwasser

250 " Glycerin von 28° B. und

4750 " Blutalbuminwasser I werden gemischt.

10000 g.

Die Farbe muß vor dem Drud gut durchgerührt werden, da sich dieselbe Iht absetzt.

Chromirgrun A.

In 2059 g Rreuzbeerextract von 200 B. und

588 " Waffer werden

588 " Alaun gelöft, und nach dem Erfalten

5147 " Gummimaffer,

177 " Oxalfäure (pulverifirt)

1382 " gelbes blaufaures Kali (pulverifirt) und

59 " Chlorzinn von 500 B. hinzugefügt.

10000 g.

Grün 276 E.

500 g Weizenstärke

2000 " Kreuzbeerextract von 200 B. und

3000 " Baffer werden gefocht und zur heißen Berdidung

1090 " gelbes blaufaures Rali (pulv.)

270 " rothes blaufaures Rali (pulv.) und

2460 " blaufaures Zinn E gefügt. Rach bem Erfalten fest man

550 " Chromalaun in

550 " Wasser und

150 " Effigfaure von 60 B. gelöft, hinzu. Man stellt auf

10000 g.

Die beiden letten Farben werben nach dem Dämpfen dromirt.

Methylgrun zum Pflatichen über fertiges Unilinichwarz (nicht fehr echt).

97 g Methylgrün

6580 " Waffer

1400 " Effigfäure von 60 B.

930 " Kreuzbeerextract von 200 B. und

460 " effigsaure Thonerbe zu 120 B. werden gelöft, und nach bem Erkalten

93 " Tannin in

440 " Waffer gelöft, hinzugegeben.

10000 g.

Die Waare geht durch die Brühe hindurch und wird dann zwischen zwei Walzen ausgequetscht und getrocknet.

Grün CM.

828 g Tannin werden in

2077 " Effigfäure von 60 B. bei 400 R. gelöft und

2736 "Schmacertract von 15° B. zugesetzt. Man kocht die Lösung mit

865 " Weizenftarte, die mit

1440 " Wasser angerührt ift. Dann fügt man

505 " Weinsteinfäure (pulv.) und

180 " effigsaures Chrom zu 160 B. zur Farbe. Nach dem Er kalten wird ihr

288 " Methylgrun in

1081 " Waffer gelöft, zugefett.

10000 g.

Die Farbe wird auf schwach ölpräparirte Waare gedruckt, eine Stund gedämpft und durch Brechweinsteinlösung $^{10}/_{1000}$, eine Minute bei 60° K passirt.

Grün MX (unecht).

500 g Kreuzbeerextract von 300 B. und

6000 " Gummiwasser werden gemischt und die Lösung von

400 " Methylgrün in

3100 " Waffer hinzugefügt.

Brillantgrün B (mit Gummi) (Taf. II. 9).

- 4375 g Gummiwasser 1/1 und
- 1000 " Effigfäure von 60 B. werden gemischt und die Lösung von
- 1000 " Effigfäure von 60 B.
- 1800 " Tannin und
 - 700 " Waffer hinzugegeben. Ferner giebt man
 - 300 " Brillantgrün in
 - 100 " Weinsteinfäure (pulv.) und
- 1500 " Waffer gelöft, hinzu. Man ftellt auf
- 10000 g. Das Brillantgrün kann durch Malachitgrün ersetzt wers ben. Die Farbe kann auch coupirt $^{1}/_{1}$ gedruckt werden.

Brillantgrün B (mit Stärke).

- 1150 g weiße Stärfe
- 2500 " Baffer
- 1000 , Effigfäure von 60 B. und
- 500 " Traganthschleim werden gefocht, und nach dem Erfalten die Lösung von
- 300 " Brillantgrün in
- 100 " Weinsteinsäure (pulv.) und
- 2000 " Waffer, zugesett. Bum Schluß giebt man die Löfung von
- 1000 " Tannin in
- 1000 " Effigfäure von 60 B. und
- 1000 " Waffer zur Farbe. Man ftellt auf
- 10000 g. Die gedruckten Stücke werden entweder durch Brechweins steinlösung 10/1000 passirt und schwach geseift, oder gut in Wasser gehaspelt. Die Farbe ist auch coupirt 1/1 noch sehr intensiv.

Malachitgrün E.

- 4375 g Gummiwasser 1/1
- 1250 " Waffer
 - 145 "Malachitgrün
- 1260 " Effigfäure von 60 B. und
 - 755 " Tannin werden gekocht, und bei 650 R.
 - 192 " Weinsteinsäure (pulv.) hinzugegeben; ferner bei 40° R.
 - 35 " Dralfäure (pulv.) Rach dem Erkalten giebt man
- 1682 " Kreuzbeerextract von 200 B.
 - 168 " Essigsäure von 60 B. und
 - 168 " effigfaure Thonerde von 160 B. hinzu und stellt auf
- 10000 g. Die bedructen Stücke erhalten nach dem Dämpfen die Brechweinfteinpaffage.

Grün M.

300 g Tannin

700 " Weizenstärke

250 " Traganthschleim

6000 " Wasser und

600 " Effigfäure von 60 B. werden gefocht, und nach dem Erfalte

120 " Malachitgrün in

2030 " Waffer gelöft, hinzugegeben.

10000 g. Diese Farbe eignet sich gut in Combination mit Damps schwarz. Man bämpft die Stücke nach dem Druck 1 Stund haspelt sie in Wasser und chlort sie schwach im Damps chlorapparat.

Bengalgrün.

6600 g Waffer und

820 " Weizenstärke werden gefocht und

350 " Tannin hinzugegeben. Nach dem Erfalten fligt man

113

de

100 " Benzalgrün in

2130 " Effigfäure von 71/20 B. gelöft, zur Farbe.

10000 g.

Reuvictoriagrun.

1200 g Beizenstärke

1000 " Effigfäure von 70 B. und

6000 " Waffer werden gekocht und

240 " Tannin hineingerührt. Nach dem Erfalten fügt man b

50 " Neuvictoriagrün in

1950 " Wasser hinzu.

10000 g.

Färbegrün.

Zum Ausfärben in Malachitgrün ober Methylgrün druckt man 3. \(\text{Noth 7 und St Nofa 40 (ohne Zinn) für dunkel und hell Grün. Mo färbt zu diesem Behuf die gekuhmistete Waare zuerst gelb an, 3. B. auf 120180 cm breit mit 3800 g Duercitronholz (pulv.) und 200 g Schmack (pulv in 1 Stunde dis 500 N. und bleibt \(\frac{3}{4} \) Stunde auf 500 R., dann färbt me mit 250 g Malachitgrün aus und zwar in \(\frac{1}{2} \) Stunde bis \(300 \) R., \(\frac{1}{4} \) Stund auf dieser Temperatur bleibend. Man wäscht und trocknet die Stücke und gie eventuell noch eine Passage durch Brechweinstein. Man kann bei passend Mustern auch nur den Mordant für Dunkelgrün drucken, aussärben und dara über das ganze Stück folgendes Hellgrün klotzen:

Sellgrun M.

100 g Methylgrun werden in

440 " Waffer gelöft und zu

8000 " Traganthschleim und

800 " Blutalbuminwasser II gefügt; ferner werben

100 " Kreuzbeerextract von 30° B. zugesetzt und dann

100 " Tannin in

460 " Waffer gelöst, in die Farbe gerührt.

10000 g.

Uni=Brillanté.

Die absolut rein gebleichte Waare wird mit dem Mordant F zu 3° B. bis 2 mal auf dem Hotflew geklotzt, fixirt, dann zuerst gelb angefärbt, per 20 m 80 cm breit mit 3000 g Quercitronholz (pulv.), 480 g Schmack vulv.) und 100 g Leimgallerte und zwar in ⁵/₄ Stunden bis 37° R. Man äscht gut und färbt dann mit 384 g Malachitgrün und 250 g Schwefelsäure on 13° B. (per Färbekufe) aus, wäscht wieder, trocknet und appretirt die 5tücke auf der linken Seite.

Dlive.

Anmerkung. Durch Mischen von gelben und blauen Farben kann man Olive zielen, z.B. von gelbem chromsaurem Blei und Ultramarinblau, von Kreuzbeernd Blauholzertract zc. Die Körperfarben werden mit Albumin auf dem Gewebe eftigt, die Extracte durch Gisenoryd oder Chromoryd.

Das Cörulöin liefert, in saurem schwefligsaurem Natron gelöst, mit Chromoxyd n echtes, grünes Dunkelolive, das durch Zusat von mehr oder weniger Kreuzbeer-

tract in ein gelbes Olive übergeführt wird.

Indigoersat verhält sich analog dem Cörulein.

Dlive 1472.

2000 g Chromgelb A (gepreßt)

5000 " Blau 1242

1000 " Blutalbuminwasser II und

2000 " Berdidung LT werden gemischt.

10000 g.

Olivengrun IV.

1177 g Grünpaste I und 2353 " Grünpaste V bon Arzberger, Schöpff & Cie.

5883 " Blutalbuminwasser I und

587 " Waffer werden gemischt.

Chromolive 1289.

In 1000 g Blauholzertract von 200 B. und

6000 " Kreuzbeerextract von 5° B. werden

3000 " gebrannte Stärke Rr. 3 gelöft.

10000 g.

Chromolive 1290.

In 600 g Blauholzextract von 20° B. und

7000 " Kreuzbeerextract von 5° B. werden

2400 " gebrannte Stärke Mr. 3 gelöft.

10000 g.

Dlive 1470.

600 g Weizenstärke

3600 " Waffer

1200 " Traganthschleim

1880 " Kreuzbeerextract von 300 B.

280 " Blauholzextract von 30° B.

600 " Effigfäure von 60 B. und

110 " Tournantöl werden gekocht, und nach dem Erkalten

2000 " effigsaures Chrom zu 110 B.

500 " effigfaurer Ralf zu 150 B. und

110 " holzeffigsaures Gifen von 140 B. hinzugefügt.

10000 g.

Dlive 1509 (für Fond).

600 g Weizenstärke

4430 " Waffer

1200 " Traganthschleim

2000 " Kreuzbeerextract von 30° B.

650 " Blauholzextract von 30° B. und

110 " Tournantöl werden gefocht, und nach dem Erkalten

1528 " effigsaures Chrom zu 180 B. und

110 " holzefsigsaures Eisen von 140 B. zugefügt.

10000 g.

Olive S.

2184 g Rreuzbeerertract von 100 B.

1572 " Blauholzextract von 15° B.

5102 " Gummimaffer und

1142 " effigfaures Chrom zu 150 B. werden gemischt.

Dlive L.

1500 g Catechulösung zu 100 B.

900 " Blauholzextract von 30° B.

800 " Kreuzbeerertract von 30° B.

60 " Methylenblau in

1800 " Waffer gelöft und

5000 " dickes Gummiwasser 1500/1000 werden gemischt.

10000 g.

Die mit dieser Farbe bedruckten Stücke muffen nach dem Dampfen chro-

Grün CAO.

5370 g Berdidung für Grün CAO

2400 " Cörulein von 11 Broc.

630 " essigsaures Chrom zu 180 B.

600 " saures schwefligsaures Natron von 36° B. und

1000 " Waffer werden gemischt.

10000 g.

Die Farbe wird $1^1/_2$ Stunden mit Druck gedämpft, dann durch ein Kreides ad $1^0/_{1000}$ bei 60^0 K. eine Minute paffirt und geseift.

Dlive 11 (gelblich) (Taf. I. 5).

5000 g Grün CAO und

5000 " Gelb für Olive werden gemischt.

10000 g.

Olive 21 (grünlich) (Taf. III. 19).

6667 g Grün CAO und

3333 " Gelb für Olive werden gemischt.

10000 g.

Dlive 12 (gelb gelblich).

3333 g Grün CAO und

6667 " Gelb für Olive werden gemischt.

10000 g.

In ähnlicher Weise werden die Olive 13, 14, 15 2c. dargestellt.

Olive 41 (grün grünlich).

8000 g Grün CAO und

2000 " Gelb für Olive werden gemischt.

10000 g.

Bon diesen verschiedenen Olives werden meistens die Coupirungen $^{1}/_{1}$, $^{1}/_{2}$, $^{1}/_{3}$ oder $^{1}/_{4}$ gedruckt.

Olive OM.

4285 g Grün CAO

4285 " Gelb für Olive und

1430 " Schwarz für Olive werden gemischt.

10000 g.

Dunkelolive 1529.

3077 g Grün CAO

3077 " Gelb für Olive und

3846 " Schwarz für Olive werden gemischt.

10000 g.

Olive B.

2500 g Mizarin Buce A 73 und

7500 " Brun CAO werden gemischt.

10000 g.

Cörulein S1).

In 6667 g Rosa-Berdidung N werden

1111 " festes Corulein S gelöft, und

2222 " effigsaures Chrom zu 10° B. hinzugefügt.

10000 g.

Olive G (für Fond).

1166 g weiße Stärfe

3333 " Waffer

67 " Glycerin von 280 B.

1706 " Indigoersat von Geign

667 " Traganthschleim

83 " Tournantöl

1387 " Effigfäure von 60 B. und

1253 " Kreuzbeerextract von 30° B. werden gefocht und nach dem Erfalten

387 " essigsaures Chrom zu 180 B. und

233 " saures schwefligsaures Natron von 410 B. hinzugefügt.

¹⁾ Rach Angabe ber Babischen Anilin= und Sodafabrif.

Olive 1309 E.

2922 g Olive G (für Fond)

4939 " Gelb für Olive 1234 E und

2139 " essigsaures Chrom zu 160 B. werden gemischt.

10000 g.

Dlive 1311 E.

1710 g Olive G (für Fond)

5983 " Gelb für Olive 1234 E und

2307 " essigsaures Chrom zu 160 B. werden gemischt.

10000 g.

Dlive SB 91.

9000 g Gelb für Olive und

1000 " Alizarinblau C 2 werden gemischt.

10000 g.

Man coupirt die Farbe mit Berdidung für Grün CAO.

Dunkelolive (für Fond).

7500 g Gelb für Olive und

2500 " Chromschwarz 1235 werden gemischt.

10000 g.

Dunkelolive N.

6818 g Gelb für Olive

2273 "Chromschwarz 1235 und

909 "Malachitgrün B werden gemischt.

10000 g.

Nachdem die Stücke bedruckt und gedämpft sind, werden sie in Wasser lose gehaspelt.

Uni=Dunkelolive.

1500 g Catechu zu 100 B.

900 " Blauholzextract von 30° B.

800 " Kreuzbeerextract von 30° B.

1800 " kochendes Wasser

2000 " dickes Dextrinwasser und

3000 " Methylenblaulösung von 2 Proc. werden gemischt.

Die Waare wird zweimal auf dem Hotflew mit vorhergehender Farbigeklogt, getrocknet, 1 Stunde gedämpft, breit mit 20 g faurem chromsauren Kali pro Kilogramm Wasser bei 60° R. chromirt, in Wasser gehaspelt, getrocknet und mit dünnem Gummiwasser appretirt.

Uni = Olivegrun.

Ueber Uni Catechu Fausgefärbte Waare wird zweimal die Mischung von

9523 g Waffer und

477 " Methylenblaulösung von 2 Proc. geklott.

10000 g.

Nach dem Trodnen wird die Waare gedämpft und appretirt.

Uni=Dlivegelb.

Statt wie vorstehend, eine Methylenblaulösung zu kloten, nimmt man die Mischung von

9302 g Wasser und

698 "Malachitgrünlösung von 2 Proc.

10000 g.

Nach dem Trodnen wird wie vorher angegeben verfahren.

Blau.

Anmerkung. Das Ultramarinblau und das Berliner Blau werden mit Albumin auf der Faser fixirt. Da das Albumin theuer, so ersetzt man zuweilen auf Kosten der Echtheit der Farben einen Theil der Albuminlösung durch das billigere Gummiwasser oder durch Traganthschleim.

Durch Zusatz von Guignetgrün zu Ultramarinblau erzielt man ein grünliches Blau, einen dem Indigo ähnlichen Ton. Blausaure Alfalien und Säuren (Ferround Ferrichanwasserschiffäuren) respective blausaures Zinn liefern bei der Oxydation durch saures chromsaures Kali schöne blaue Farben, die namentlich in ihren hellen Ruancen schön himmelblau sind.

Bur Tösung des Alkaliblaus bedient man sich des Wassers, der Essigure oder des sauren schwestigsauren Natrons; die Fixation des Farbstoffs wird durch Thowerde, Chromogyd oder Glycerinarsenik erzielt.

Das Methylenblau wird in Wasser, Glycerin, Essigläure, Spiritus und Weinsteinsäure gelöst und die Figation durch Tannin bewirkt. Als Berdickungsmittel dienen Gummilösungen oder Stärketraganthkleister. Manche Anilinblau werden ähnlich dem Methylenblau sigirt (Aethylenblau, Gentianablau 2c.).

Durch Mischen von Methylviolett und Anilingrun erzielt man gleichfalls ein

angenehmes Blau.

Das Alizarinblau wird durch Chromopyd auf der Faser firirt; durch Zusak von Magnesiasalsen bekommt es einen grünlicheren Ton.

Ultra S (hell).

2670 g Ultramarin werden mit

2000 " Waffer angerührt und dann

5330 " Blutalbuminwasser BB zugesett.

10000 g.

H Ultra G (hell).

780 g Ultramarin und

3220 " Waffer werden angerührt und

3000 " LT Berdidung und zulett

3000 " Gieralbuminwasser zugefügt.

10000 g.

Ultra E (dunkel).

3000 g Ultramarin werden mit

2000 " Waffer angerührt und

5000 " Blutalbuminwaffer BB zugefügt.

10000 g.

Die Ultramarinfarben werden entweder nach dem Druck und Dämpfen direct appretirt, oder vorher naß gechlort oder gewaschen und schwach geseist. In Combination mit Alizarinroth giebt man am besten zwei schwache Seisen. Ultramarin in Verbindung mit Anilinschwarz wird nach dem Dämpfen nur durch den Dampschlorapparat geschickt (unter Zusaß von etwaß Kalkwasser).

D Ultra G (bunkel) (Taf. IX. 67).

3000 g Ultramarin werden mit

2000 "Wasser und

500 " Glycerin von 28° B. gemischt und in

1900 " LT Berdickung gerührt; bann

3000 " Blutalbuminwasser II zugefügt.

10000 g.

Blau 506 (dunkel) (Taf. I. 8).

2500 g Ultramarin

1500 " Gummiwasser

3400 " Blutalbuminwasser I

750 " Traganthschleim und

1850 " Waffer werden gemischt.

Blau U (für Tupfen).

2750 g Ultramarin (dunkel)

2000 " Waffer

1000 " bides Gummiwaffer

1500 " Blutalbuminwasser II und

2750 " Traganthichleim werden gemischt.

10000 g.

Man verwendet beim Handdruck für Tupfen auf Uni-Blauholzschwarz am besten:

6666 g Blau U

3334 " Weiß Z.

10000 g.

K Ultra D (bunkel).

1200 g Cafein werden mit

(5000) " Wasser von 500 R. gut gewaschen und mit

3000 " Ultramarin, das mit

1000 " Waffer angeteigt, gut gemischt. Man fett

300 " Borar in

1500 " heißem Waffer gelöft, zu und ftellt die Farbe auf

10000 g.

Ultra 431 (unecht).

5850 g Waffer

2060 " Ultramarin

1000 " weiße Stärke

30 " Aeynatronlauge von 10° B. werden gefocht, und wenn die Farbe noch lauwarm ift,

1060 " Berdickung LT hinzugefügt.

10000 g.

Blau 509.

Zu 9900 g Blan 508 werden

33 "Küpenblau in

67 " Wasser gelöst, zugefügt.

10000 g.

Nach dem Dänupfen wird die Baare direct appretirt. Das Blau hat ein dem Alizarinblau ähnliches Ansehen.

Blan GB.

1000 g Schwarz M

3000 " Ultramarin

2000 " Berdidung LT und

4000 " Blutalbuminwaffer II werden gemischt.

10000 g.

Türkenblau B.

2500 g Ultramarin

500 " Weizenstärke

1800 " Traganthschleim

200 " Olivenöl und

5000 " Wasser werden gekocht.

10000 g.

Türkenblau A.

2500 g Blauholzlack und

7500 " Traganthschleim werden gemischt.

10000 g.

Türkenblan L (Indigoton).

3000 g Türkenblau A und

7000 " Türkenblau B werden gemischt.

10000 g.

Diese Farbe wird in Corallinartikeln gedruckt.

Blau 1242 (grünlich).

1700 g Ultramarin

1000 " Guignetgrün en pâte

1250 " Waffer

3050 " Berdidung LT und

3000 " Blutalbuminwasser II werden gemischt.

10000 g.

Blau 508 (grünlich) (Taf. V. 34)

ist eine Mischung von

4440 g Grün 325 und

5560 " Blau 506.

10000 g.

Bu diefem Blau verwendet man dunkel gefärbtes, billiges Blutalbumin.

Chromirblan 1 (Taf. X. 78).

900 g Weizenstärke

4500 " Wasser und

10 " salpetersaures Eisen zu 450 B. werden gekocht und

1900 " blausaures Zinn B

1100 " gelbes blausaures Kali (pulv.) und

390 " rothes blausaures Kali (pulv.) zugesetzt. Rach ihrer Lösung giebt man

die d

in D

190 " Salmiak

1500 " Beinfteinfäure und

70 " Dralfäure, beibe pulverisirt, hinzu.

10000 g.

Dbige Farbe greift leicht ben Stoff etwas an. Die Coupirungen $^{1}/_{1}$ bie $^{1}/_{6}$ find sehr schön und lieblich blau.

Dampfblan 5.

500 g Beizenstärke

4000 "Wasser und

1000 " Traganthschleim 50/1000 werden gekocht, und

1000 " gelbes blaufaures Kali (pulv.)

1333 " Beinsteinfäure (pulv.) und

83 " Dralfänre (pulv.) hinzugegeben. Man rührt die Farbt falt. Vor dem Gebrauch giebt man

2000 ce blausaures Zinn E (viermal abgewäffert und abgetropft) und

667 " Blaufäure hinzu und stellt die Farbe auf

10000 g.

Stahlblau 400.

4000 g Stahlblau en pâte

1000 "Gummiwasser 1/1

250 " Glycerin von 28° B. und

4750 " Blutalbuminwasser I werden gemischt.

Alfaliblan MA.

1100 g weiße Stärke

370 " Effigfäure von $7^{1/2^0}$ B.

800 " Traganthschleim 120/1000 werden gekocht, und nach dem Erkalten

1400 " saures schwefligsaures Natron von 350 B. und

950 " effigsaures Chrom zu 15° B. hinzugefügt. Man giebt barauf

520 " Alkaliblau in

2000 " Waffer bei 50° R. gelöft, hinzu und ferner

2860 " Berdidung D für Alfaliblau.

10000 g.

Diese Stammfarbe wird zu Anfang leicht etwas zäh, nach einigen Tagen wo sie dünner. Man druckt am besten die Conpirung 1/1, wobei mit Bersching D abgelichtet wird.

Alkaliblau BB.

In 1340 g Waffer werden

500 " Alkaliblan gelöft. Man fügt

5016 " Gummiwaffer

368 " effigsaure Magnesia von 150 B.

1338 " faures schwefligfaures Natron von 300 B. und

1438 " Glycerinarsenik zu.

10000 g.

Die Farbe wird nach dem Dämpfen auf dem Haspel gewaschen, schwach ge ft und mit Chlorkalklösung von $^{1}/_{4}{}^{0}$ B. trocken gechlort.

Methylenblau.

	Lösung MB	Lösung MV	
l	800 g	— g	Methylenblau oder
	,,	100 "	Methylviolett werden in
	600 "	125 "	Glycerin von 28° B.
	1200 "	250 "	Essigsäure von $7^{1}/_{2}{}^{0}$ B. und
	5600 "	7305 "	Waffer gelöst und dann
	2100 "	2500 "	Gummi zugesetzt und nochmals gekocht.
-	10000 g	10000 g.	

Man läßt den Sand des Gummis und das Unlösliche des Methylenblaus sie absehen, gießt vom Satz ab und verwendet die Lösungen jedesmal erst nach des Umrühren.

Methylenblan I (Taf. IX. 72). Marineblan II.

In 5500	g	5000	g	Löfung MB
	27	1000	"	Lösung MV wird die Lösung von
100	77	100		Weinsteinsäure in
480	27			fochendem Waffer gerührt und dann
1600	27	1600	22	dides Gummiwasser zugesetzt, und schließli
				die heiße Lösung von
1654	22	1000	33	Tannin in
333	22	500	22	Wasser und
333	22	500	27	Altohol von 90 Proc.
10000	g	10000	g.	

Die Farbe wird mit tanninhaltigem Gummiwasser abgesichtet (Corpirung für Brillantgrün mit Gummi). Für Dunkelblau verwend man sie z. B. coupirt $\frac{8}{4}$ oder $\frac{2}{1}$; für Mittelblau $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{2}$; für Hellblau $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{2}$; für Hellblau $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{4}$; für Hellblau $\frac{1$

Methylenblau A.

430 g Methylenblau

1600 " Effigfäure von $7^{1/2^0}$ B.

1000 " Weizenstärke und

3700 " Waffer werden gekocht und

1870 " Tannin, in

1500 " Wasser gelöst, hineingerührt.

10000 g.

Man coupirt die Farbe mit Berdidung MB für Methylenblau.

Methylenblau BB.

400 g Methylenblau werden in

1800 " Effigfäure von 60 B.

2700 " Waffer

200 " Glycerin von 28° B. und

50 " Dralfäure fochend gelöst, und nach dem Erfalten mit

800 " Weizenstärke

500 " Traganthschleim und

1000 " Waffer vermischt und gefocht. Nach bem Erfalten fügt m

1000 " Tannin, in

2000 " Spiritus von 50 Proc. gelöst, hinzu.

10000 g.

Für Dunkelblau coupirt man die Farbe 1/1, für Hellblau 1/3 ober 1 mit Berdickung MB für Methylenblau.

Methylenblan E (hell).

Zu 3250 g Traganthschleim 125/1000 wird die Lösung von

240 " Tannin in

3090 " Wasser gesetzt. Nachdem gut durchgerührt worden, kommt die Lösung von

60 " Methylenblau in

360 " Effigfäure von 60 B. und

3000 " Waffer hinzu.

10000 g.

Nach dem Dämpfen wird die Farbe durch Brechweinsteinlösung $^{10}/_{1000}$ ssirt.

Methylenblau E (dunkel).

270 g Methylenblau werden in

3900 " Wasser und

1620 " Effigsäure von 60 B. gelöst und mit

360 " Traganthschleim 125/1000

719 " Beizenstärke und

1510 " Waffer gefocht. Man fügt

81 " Weinsteinfäure, und nach dem Erfalten

540 " Tannin in

1000 " Waffer gelöft, hinzu.

10000 g.

Methylenblau E (mittel).

135 g Methylenblau werden in

3110 "Wasser und

1620 " Essigsäure von 60 B. gelöst und mit

2660 " Traganthschleim $^{125}/_{1000}$

200 " Beizenftarke und

699 " Waffer gekocht. Dann giebt man

44 " Weinsteinfäure, und nach bem Ertalten

540 " Tannin in

1000 " Waffer gelöft, hinzu.

Methylenblau 927.

350 g Methylenblau werden in

1700 " Effigfaure von 60 B. gelöft und die Löfung von

70 " Methylviolett in

2000 " Baffer hinzugefügt. Die Lösung wird mit

2500 " Traganthichleim gemischt, und nach dem Erkalten werden

1400 " Tannin, in

400 " Effigfäure von 60 B. und

1580 " Waffer gelöft, zugefett.

10000 g.

Blau M 10 (für Methylenblau=Streifen=Ueberdrud).

6000 g Waffer

1000 " Essigfäure von 60 B. und

1200 " Beizenftärke werden gefocht und bann

200 " Tannin hinzugefügt. Nach bem Erkalten giebt man

100 " Methylenblau, in

1950 " Waffer gelöft, zu und ftellt die Farbe auf

10000 g.

Zum Ueberdruck benutzt man die Coupirungen 1/3, 1/6 oder 1/8. Ma lichtet mit Verdickung MB für Methylenblau ab.

Marineblan R (für Fond) (Taf. VIII. 63).

300 g Marineblau R werden in

1800 " Effigfäure von 60 B.

2800 " Waffer

200 " Glycerin von 28° B. und

50 " Beinsteinfäure heiß gelöft. Rach dem Erkalten kocht man die Lösung mit

800 " Weizenstärke

500 " Traganthschleim und

1000 " Waffer. Wenn die Farbe erfaltet ift, fügt man

1000 " Tannin, in

2000 " Waffer gelöft, hinzu und stellt auf

10000 g.

Weil das Blau etwas kupferig ift, so eignet es sich so nur für kleir Figuren. Für Fonds ist die Coupirung 2/3 sehr schön; die Farbe ist ziemli seisen= und chlorecht.

Blau G B (unecht).

500 g mafferlösliches Blau von Beign werden in

4750 " Waffer gelöft und

4750 " Räseverdidung zugefügt.

10000 g.

Rach dem Dämpfen wird direct appretirt.

Biolettblau MB (für Fond).

180 g Methylviolett und

60 " Brillantgrün werden in

1000 " Spiritus von 90 Broc. und

2000 " warmem Baffer gelöft. Rach dem Erkalten fügt man

1000 " Tannin, in

5000 " Gummiwasser 1/1

200 " Effigfäure von 60 B. und

800 " Waffer gelöft, zu und stellt die Farbe auf

10000 g.

Nach dem Dämpfen paffirt man sie durch Brechweinsteinlösung 10/1000.

Bengulblau.

100 g Bengulblan werden in

3400 " heißem Waffer gelöft und zu

5500 " Berdickung für Grün CAO gefügt. Nach dem Erkalten fetzt man

1000 " effigsaures Chrom zu 180 B. zu.

10000 g.

Die Farbe muß auf ölpräparirte Baare gedruckt werden. Nach dem ampfen wird sie gewaschen.

Unilinblau (unecht).

779 g Weizenstärke

4796 "Mordant zu 12° B. und

1199 " Effigfäure von 60 B. werden gefocht, und nach dem Erkalten

1199 " Glycerinarfenit und

228 " Anilinblau, in

1799 " Waffer gelöft, zugefett.

Gentianablau1).

2600 g Gentianablau en pâte und

6000 " Gummiwasser 1/1 werden gemischt und die Lösung von

800 " Tannin in

600 " Spiritus von 90 Proc. und

100 " Weinsteinsäure zugesett.

10000 g.

Nach dem Dämpfen wird die Farbe in Baffer gehafpelt.

Alizarinblan P2).

In 7700 g Rosa-Verdickung N werden 300 " Alizarinblau S gelöft und

2000 " effigsaures Chrom zu 100 B. zugefügt.

10000 g.

Mlizarinblau S (zum Rlogen) 2).

In 7907 g Traganthschleim 15/1000 werden

698 " festes Alizarinblau S gelöft und

1395 " effigsaures Chrom zu 100 B. hinzugefügt.

10000 g.

Mlizarinblau C2.

5640 g Berdickung C 2

2820 " Alizarinblan von 10 Proc.

630 " effigfaures Chrom zu 160 B. und

910 " salpetersaure Magnesia zu 15° B. werden gemischt.

10000 g.

Nach $1^{1/2}$ stündigem Dämpfen wird die Farbe durch kaltes dünnes Kalwasser passirt.

Alizarinblau N 81.

4500 g Berdidung für Grün CAO und

1000 " Ricinusöl werden verrührt und

3000 " Mizarinblau von 10 Proc., ferner

750 " effigsaures Chrom zu 10° B. und

750 " saures schwefligsaures Natron von 30° B. hinzugefügt.

¹⁾ Nach Angabe der Actiengesellschaft für Anilinfabritation.

²⁾ Rach Angabe der Badischen Anilin- und Codafabrit.

Mlizarinblau M (matt).

5956 g Roja-Berdickung N

2976 " Alizarinblau von 10 Broc.

476 " Chromchlorür zu 100 B. und

592 " effigsaure Magnesia zu 100 B. werden gemischt.

10000 g.

Nach dem Drucken und Dämpfen giebt man eine Bassage durch 10 g swefelsaure Magnesia per Kilogramm Wasser.

Alizarinblan HM (matt).

7143 g Rosa-Berdidung N

1428 " Mizarinblan von 10 Proc. und

1429 " Mordant CF zu 140 B. für Blau werden gemischt.

10000 g.

Blau 100 F (zum Ausfärben mit Methylenblau).

1000 g Tannin werden in

1000 " Effigfäure von 60 B.

6000 " Gummiwasser 1/1 und

2000 " Waffer gelöft.

10000 g.

Nach dem Drucken und Dämpfen wird die Farbe durch Brechweinsteins Jung ¹⁰/₁₀₀₀ fizirt und mit Methylenblaulösung ausgefärbt.

Berliner Blau.

3000 g Berlinerblau en pâte von 20 Proc. und

7000 " Berdickung LT werden gemischt.

10000 g.

Nach dem Drud wird gedämpft und dann direct appretirt.

Beigblan MR (auf Burpur).

3356 " Wasser und

604 " weiße Stärke werden gefocht und

2684 " Dralfäure hinzugefügt. Rad bem Erfalten giebt man

1290 " Berlinerblau mit

2066 " Wasser angerührt, hinzu.

Bellblau (grünlich, jum Pflatichen).

109 g Methylenblau I werden mit

505 " Gummiwasser 1/1 und

9386 " Waffer verdünnt.

10000 g.

Uni=Dunkelblau (Taf. IV. 29).

Die weiße Waare wird mit

300 g Tannin in

10000 " Wasser gelöst, geklogt, gedämpft, dann durch Brechweinsteir lösung bei 50° R. passirt.

1

10000 g.

100 " Brechweinstein in

10000 " Waffer gelöft.

10000 g.

Nach der Baffage werden die Stücke gewaschen und getrocknet und darau durch unten stehende Blaubrühe passirt und zwischen Gummiwalzen ausgepreß:

Blaubrühe.

250 g Methylenblau und

50 "Malachitgrün werden in

100 " Glycerin von 280 B. und

10000 " Wasser gelöst.

10000 g.

Nach dem Trocknen im Hotflew und dem Dämpfen werden die Stück gut gehafpelt und wenn nöthig, in einem Rollenftänder mit einer dünnen Blau lösung bei 500 R. egalisirt.

Aethylenblau 1).

400 g Aethylenblau werden in

1000 "Wasser und

750 " Effigfäure von $7^{1/2^0}$ B. heiß gelöst. Man fügt dann

100 " Weinsteinfäure

10 " Salmiakgeist vom specif. Gewicht 0,950

100 " Glycerin von 280 B. und

4500 " bides Gummiwasser zur lösung und erhitzt nochmals. Nad bem Erkalten werden

1600 , Tannin, in

800 " Wasser und

800 " Effigfäure von $7^{1/2^0}$ B. gelöst, hinzugefügt. Man stellbie Farbe auf

¹⁾ Rach Angabe von Oehler.

Um das Blau grünlicher zu machen, setzt man etwa 100 g saures schwesligsures Ammoniak zu. Auf mit Türkischrothöl präparirter Waare ist das Blau hr schön. Auf mit Zinn präparirter Waare wird es röthlich. Bei hellen kuancen geschieht das Dämpsen kürzere Zeit wie bei dunkleren. Hierauf erstat Bassage durch Brechweinsteinlösung 10/1000.

Die Farbe wird mit der Coupirung für Methylenblau I heller

eftellt.

Conversionsblau B1).

1867 g Ultramarin (dunkel)

133 " trockener Ruß

2667 " Waffer

1333 " Traganthschleim 120/1000 und

4000 " Eieralbuminwasser werden gemischt.

10000 g.

Rach dem Drud wird gedämpft und dann der Ueberdrud mit

1850 g faurem schwefelsaurem Rali, gelöst in

4820 " fochendem Wasser und verdickt in

3330 " Leiogomme, hergestellt.

10000 g.

Man läßt die bedruckten Stücke 48 Stunden in einem feuchten Lokal ängen, dämpft und passürt sie durch ein Kreidebad und wäscht sie. An den 5tellen, an welchen der Ueberdruck das Blau trifft, zerstört er das Ultramarin, bährend er das Grau unverändert läßt. Man erzielt so Grau neben Blau.

Indigo.

Anmerkung. Orthonitrophenglpropioljäure wird bekanntlich durch alkalische deductionsmittel, ganthogensaures Natron 2c., in Indigoblau verwandelt.

Der natürliche Indigo wird durch Reductionsmittel, hydroschwestigsaures Zink, sisenvitriol, Zinkstaub 2c. zu löslichem Indigoweiß reducirt und in dieser Form auf as Gewebe gebracht und hier wieder zu Indigoblau oxydirt. Auf ähnlichen Prinsipien beruht die Anwendung des Indophenols.

Indigo D (dunkel) 2).

2963 g Propiolsäure von 25 Proc. und

741 " efsigsaures Natron werden gemischt und nach beendeter Salzbildung

5185 "Rosa-Berdidung N zugefügt. Bor dem Druck setzt man

1111 " ranthogensaures Natron zu.

10000 g.

Die Farbe muß frisch verdruckt werden, da sie sich rasch in Indigoblan unwandelt. Man oxydirt die bedruckten Stücke 48 Stunden lang in trockener

¹⁾ Rach Balanche. 2) Nach Angabe der Badifchen Anilin- und Sodafabrif.

Atmosphäre bei 20° K., wäscht sie gut, passirt sie durch eine einprocentig kochende Sodalösung, wäscht wieder und seist eventuell kalt und schwach. It Combination mit Alizarinroth wendet man in der Farbe essigsaures Natroi an, in Combination mit anderen Farben ersest man dasselbe durch Borax.

Indigo H (hell) 1).

1093 g Indigo D

8098 " Rosa-Berdickung N und

809 " ranthogensaures Natron werden gemischt.

10000 g.

Indigo N.

5000 g Indigoweiß B und

5000 " Gummiwasser werden gemischt.

10000 g.

Man dämpft die Farbe nach dem Druck und paffirt sie durch eine mi wenig Salzfäure versetzte faure chromfaure Kalilöfung.

Indigo P (zum Probefärben).

475 g fein gemahlener Indigo werden mit

4775 " warmem Wasser

2375 " Natronlauge von 36° B. und

2375 " frisch bereitetem hydroschwesligsaurem Zink von 350 B. ver setzt.

10000 g.

Nachdem die Reduction des Indigos vor sich gegangen, wird ein bestimmte Theil mit Wasser verdünnt und in ihm die Probefärbung vorgenommen.

Indigo KI (Rüpenanfat).

In 9864 g Wasser werden

50 " Indigo gut vertheilt und

37 " Eisenvitriol und

49 " gebrannter Kalf zur Reduction zugesetzt.

10000 g.

Indigo K II (Küpenansatz).

Zu 9469 g Waffer

49 " Eisenfeile

96 "Zinkstaub und

193 " gebranntem Kalk werden

193 " Indigopaste von 50 Proc. zugesetzt.

¹⁾ Nach Angabe der Badischen Anilin- und Sodafabrik.

Indigoerfatblau G 115 1).

1140 g weiße Stärke

5650 " Waffer

...

1150 " Indigoersat von Beign

850 " Traganthschleim

110 " Olivenöl und

1000 " Effigfänre von $7^{1/2^{0}}$ B. werden gekocht, und nach dem Erstalten

450 " essigsaures Chrom zu 200 B. und

250 " saures schwefligsaures Natron von 40° B. zugesetzt.

10000 g. Die Farbe muß stets frisch verdruckt werden.

Indophenol Beig D2).

8333 g Gummiwasser 1/1 und

1667 " Indophenol Weiß en pate werden gemischt.

10000 g.

Die Farbe wird auf mit Türkischrothöl präparirter Waare gedruckt, dann ine Stunde gedämpft und zwei Minuten bei 50° R. durch eine Lösung von Og saurem chromsaurem Kali per Kilogramm Wasser passirt. Nach gutem Baschen kann schwach geseift werden.

Indophenol Blau N2).

3333 g Indophenol Blau N

867 " Effigfäure von 60 B. und

5800 " effigsaures Zinn von 200 B. werden vermischt.

10000 g.

Man erwärmt so lange auf 400 R., bis Entfärbung eingetreten ift.

Indophenol Blau ND2).

7500 g reducirtes Indophenol Blau N und 2500 " Gummiwasser 1/1 werden gemischt.

10000 g.

Die Behandlung ist entweder wie bei Indophenol Weiß D, oder so, daß man die Farbe 15 Minuten lang durch sehr dünnes Chlorkalkwasser passitt, gut wäscht und schwach seist. Die Ruance wird durch den Chlorkalk etwas ebhaster.

¹⁾ Rach Angabe von Beign.

²⁾ Nach Angabe von Cafella.

Biolett.

Anmerkung. Das Methylviolett ist in Wasser, Essistaure und Spiritus löslich. Seine Fization kann auf der Faser mit Blutalbumin, Tannin, Thonerde und Arsenik ersolgen. Das Alizarin liesert mit Eisenopyd im Damps einen echten Violettlack, den man zuweilen durch Arsenik und Methylviolett avivirt. Aehnlich dem Alizarinroth, das man durch Dämpsen von Alizarin und Thonerde oder durch Aussärben von Thonerde in Alizarin erzielt, kann man auch neben dem Dampsalizarin violett ein Alizarinfärbeviolett (Lilla) durch Druck von Eisensalzen, mit nachsolgendem Aussärben in Alizarin, meistens unter Zusat von Methylviolett, gewinnen. Das Gallöin wird auf der Faser mit Chromopyd besestigt.

Dampfviolett.

Biolett 483 C.

1330 g Methylviolettlösung 30/1000 werden in 8670 " Blutalbuminwasser I gerührt.
10000 g. Die Farbe muß frisch verdruckt werden.

Biolett II.

Ha

40 g Methylviolett, bläulich, und

14 " Methylviolett, röthlich, werden in

994 " Wasser und

994 " Altohol von 90 Proc. gelöst und in

7958 " Blutalbuminwasser 1/2 gerührt.

10000 g.

Nach dem Dämpfen werden die mit dieser Farbe bedruckten Stude auf dem Haspel gewaschen.

Biolett MB.

1588 g Methylviolettlösung $^{50}/_{1000}$

3174 " Traganthschleim 1/16

476 " Glycerin von 28° B.

4262 " Blutalbuminwasser II und

500 " LT Berdidung werden gemischt.

10000 g.

Diese Farbe ist in Combination mit Dampsichwarz sehr zu empfehlen. Die mit dieser Farbe bedruckten Stücke werden auf dem Haspel gewaschen und schwach im Dampschlorapparat gechlort.

M Biolett C (Taf. III. 20).

150 g Methylviolett werden in

1900 " Waffer und

5000 " Gummiwaffer 1/1 gelöft, und nach dem Erkalten

1400 " Tannin, in

1300 " Waffer und

200 " Effigfäure von 60 B. gelöft, hinzugegeben; sodann

100 " Sincerinarsenif.

10000 g.

Die Farbe wird mit Coupirung für Brillantgrun abgelichtet.

Biolett R.

72 g Methylviolett werden in

2811 " Waffer gelöft und

4835 " Gummiwaffer zu 250 B. zugefügt; sodann die Lösung von

675 " Tannin in

1607 " Waffer.

10000 g.

Rach dem Dämpfen werden die mit diefer Farbe bedruckten Stücke ge-

Parm 432 (unecht).

6790 g Waffer

1200 " weiße Stärke

190 " Methylviolett

375 " Olivenöl

445 " Glycerin von 200 B. und

1000 " Dertrinwasser 750/1000 werden gekocht.

10000 g.

Die Farbe ist noch bis zu 1/9 abgelichtet gut brauchbar.

Biolett MB.

8134 g Mordant zu 12° B. und

746 " weiße Stärke werden gefocht und nach dem Erkalten

933 " Biolett Carmin en pâte und

187 " Olivenöl zugefügt.

Biolett 484 (unecht).

960 g weiße Stärke

430 " Blauholzertract von 200 B.

7200 " Waffer

840 " Effigfäure von 60 B.

840 " Mordant zu 120 B. und

350 " Methylviolettlösung $^{30}/_{1000}$ werden gekocht und stets mög lichst frisch und heiß zum Druck verwendet.

10000 g.

Biolett K 30 (Taf. XII. 90).

5600 g Berdickung für Grün CAO

1200 " Mizarin von 20 Proc. blauftich.

1200 " Waffer

800 " Effigfäure von 60 B.

600 " effigsaurer Kalk zu 150 B. und

1000 " holzeffigfaures Gifen von 110 B. werden gemischt.

10000 g.

Die Farbe K 30 darf nicht alt werden, da sie sonst heller wird. Sinnuß stets möglichst aufgedruckt werden. Die Farbe ist ziemlich dunkel, um kann daher je nach dem Muster conpirt $^{1}/_{1}$, $^{1}/_{2}$ oder $^{1}/_{3}$ gedruckt werden.

Biolett 513 (Taf. IX. 71).

1250 g weiße Stärke

5000 " Waffer

780 " Mizarin von 20 Proc. blaustich.

480 " effigsaurer Kalt zu 150 B.

450 " Effigfäure von 60 B.

1560 "Methylviolettlösung $^5/_{1000}$

310 " Eisenlösung zu 100 B. und

310 " Ansat B werden gekocht und heiß verdruckt.

10000 g.

Biolett für Streifenüberdrud (Taf. XI. 85).

1666 g Violett 513 und

8334 " Rosa-Berdickung N werden gemischt.

Lilla H.

6724 g Rosa-Berdidung N

394 " Waffer

411 " Effigfäure von 60 B.

840 " Mizarin Nr. I von 20 Proc.

152 " effigsaurer Kalk zu 150 B.

229 " holzeffigfaures Gifen von 150 B. werden gemischt und

51 " Methylviolett, in

999 " Waffer gelöft, zugefügt; ferner noch

200 " Glycerinarfenik.

10000 g.

Dampfviolett M (grau).

4943 g Waffer

1185 " Effigfäure von 60 B.

1310 " Weizenstärke

466 " Mizarin Rr. I von 20 Proc. und

570 , Olivenöl werden gefocht und nach dem Erfalten

615 " falpeterfaures Gifen zu 250 B. und

911 " effigsaure Magnesia von 150 B. zugesetzt.

10000 g.

Biolett 31 E.

1120 g Mehl

6413 " Wasser

667 " Traganthschleim $^{125}/_{1000}$ und

733 " Alizarin von 20 Proc. blauftich. werden gekocht, und nach bem Erkalten

333 " Chlorealeiumlösung von 200 B. und

167 " rothes blausaured Rali (pulv.) hinzugesett; ferner

200 "Methylviolett in

800 " Essigfäure von 60 B. und

167 " Waffer gelöft. Man ftellt die Farbe auf

10000 g.

Galleinviolett G.

1110 g Gallein von 10 Proc.

890 " essigsaures Chrom zu 100 B. und

8000 " Berdickung für Biolett G werden gemischt.

10000 g.

Es ist ein schönes Biolett, das aber möglichst frisch auf ölpräparirte Baare gebruckt werden muß. Es verliert durch Chloren etwas von seiner Lebhaftigkeit.

Rentralviolett.

400 g Neutralviolett

1800 " Effigfäure von 60 B. und

200 " Glycerin von 28° B. werden fochend gelöft und nach bem Erkalten mit

2800 " Wasser

800 " Beigenftarte

500 " Traganthschleim gekocht. Nach dem Erkalten fügt man

1200 " Tannin, in

1800 " Wasser gelöft, hinzu und stellt die Farbe auf

10000 g.

Nach einstündigem Dämpfen giebt man die Brechweinsteinpassage.

Bflaumboben.

1980 g Mizarin von 20 Broc. Nr. I

4520 " Berdidung für Grün CAO

1200 " effigsaures Chrom zu 180 B. und

2000 " Methylviolettlösung 15/1000 werden gut durchgerührt, und

150 " Tannin, in

150 " Wasser gelöst, hinzugefügt.

10000 g.

Nach dem Dämpfen wird gut gehaspelt und eventuell schwach und kalt gefeift.

Färbeviolett.

Lilla 10.

959 g Holzeffigfäure von 40 B.

1000 " holzeffigfaures Gifen von 100 B.

3825 "Lilla Ansat und

4216 " gebranntes Stärfemaffer werden gemischt.

10000 g.

Lilla 20.

467 g Holzessigsäure von 40 B.

487 " holzessigsaures Eisen von 10° B.

1862 "Lilla Ansatz und

7184 " gebranntes Stärkemaffer werben gemischt.

10000 g.

Lilla 25.

6126 g gebranntes Stärkemaffer und

3874 "Lilla 10 werden gemischt.

Lilla 30.

309 g Holzeffigfaure von 40 B.

321 " holzeffigsaures Gifen von 100 B.

1230 " Lilla Ansatz und

· 8140 " gebranntes Stärkewasser werden gemischt.

10000 g.

Lilla 40.

230 g Holzeffigfäure von 40 B.

240 " holzessigsaures Gifen von 100 B.

919 " Lilla Anfat und

8611 " gebranntes Stärkemasser werden gemischt.

10000 g.

Lilla 45 (Taf. VI. 55).

205 g Holzessigfäure von 40 B.

214 " holzessigsaures Gisen von 100 B.

820 " Lilla Ansatz und

8814 " gebranntes Stärkemasser werden gemischt.

10000 g.

Brann (Puce).

Unmerkung. Braune Farben fann man durch Chromiren, durch Dampfen

u durch Färben erzielen.

Die Chrombraun enthalten meistens Catechu, das durch die Orydation mit scem chromsaurem Kali einen gelbbraunen Farbstoff liefert. Um diesen Farbstoff beterbraun und röther zu stellen, fügt man Rothholzertract zur Farbe. Blauholze act ihr zugesetzt, verändert die Farbe nach Schwarzbraun, Kreuzbeerertract nach Ch hin.

Blauholz- und Rothholzeytracte liefern im Allgemeinen ergiebigere Ruancen, un ihr Farbstoff in der Druckfarbe oxydirt wird. Dieses geschieht durch chlores Kali. Rothholzeytract ist ein ziemlich theures Präparat, man hat sich daher von billigeren Ersahmitteln umgesehen, und ein solches in Gestalt von dem billigen Phin gesunden, das durch Chromiren einen angenehmen braunen Ton liefert.

Um den Farbstoffen eine noch größere Echtheit zu verleihen, begnügt man sich h sig nicht mit dem Chromoxyd, welches die Farben beim Chromiren mit saurem ch msaurem Kali ausnehmen, sondern man fügt noch extra Chromoxyd in Form

v effigsaurem oder salpetersaurem Chrom zur Farbe.

Das wichtigste Dampfbraun ift dassenige, welches Alizarin mit effigsaurem of salpeteressigsaurem Chrom liefert. Durch Kreuzbeerextract fann dieses gelber, bis Blaubolzextract schwarzbrauner gestellt werden.

Rothholz:, Blauholz: und Quercitronholzegtract liefern in paffendem Verhällni mit effigjaurem und bafifch chlorfaurem Chromogyd ebenfalls brauchbare Damp' braun.

Essigsaures Gisen mit essigsaurer Thonerde vermischt, dann aufgedruckt un sixirt, verbinden sich beim Färben mit den Farbstoffen der Rothe, Blau- und Gell hölzer zu schönen braunen Farblacken.

Chrombrann.

Chrompuce 1294 (Taf. XIII. 98).

1500 g Würfelcatechu

50 " Fuchsin und

500 " Rothholzextract von 30° B. werden in

500 " Effigfäure von 60 B. und

3100 " Baffer aufgelöft. Man siebt vom Ungelöften ab, läßt be Sand sich absetzen und fügt zur klaren Fluffigkeit

100 " Ly-chow von Javal

250 " gebrannte Stärke Nro. 3

850 " Weizenstärke 300 " Tournantöl

100 " Manganchlorür (fryst.) und

3350 " Waffer zu. Man kocht die Farbe und stellt sie nach der Erkalten auf

10000 g.

Der Blauholzextractzusatz geschieht wie bei Chrombraun 426, falls ma ein dunkleres Braun erzielen will.

Chrombraun 523.

1100 g weiße Stärke und

600 " Leiogomme werden mit

1560 " Wasser gut angeteigt und mit

3000 " Rothholzertract von 20° B.

60 " chlorsaurem Kali

225 "schwefelsaurer Thonerde

2940 " 🗆 Catechu und

1000 " Effigfäure von 60 B. gut gefocht.

10000 g,

Chrombraun 523 N.

In 9705 g Chrombraun 523 werden

5 " Fuchsin

257 " Blauholzertract von 200 B. und

33 " schwefelsaure Thonerde in der Rochhitze gelöft.

10000 g.

Buce 1520.

2659 g Gummi werden in

3191 " Rothholzextract von 200 B. und

1064 " Quercitronholzertract von 200 B. gelöft; ferner

177 " chlorfaures Rali, in

709 " kochendem Wasser gelöst,

1950 " Mordant M zu 14° B. und

144 " Dralfäure (pulv.) zugefügt. Bor dem Druck giebt man

106 " falpetersaures Aupfer zu 480 B. zur Farbe.

10000 g.

Buce 1473.

8000 g Buce 1471 N und

2000 " Chromschwarz 1235 werden gemischt.

10000 g.

Buce 1471.

620 g Effigfäure von 60 B.

717 " Glycerin von 280 B.

100 " Fuchsin

1237 " Traganthschleim

1485 " gebranntes Stärkemasser 1/2

1000 " Weizenstärke

2000 " Waffer

1010 " Kreuzbeerextract von 100 B.

1760 "Rothholzextract von 30° B. und

375 " Olivenöl werden 1/2 Stunde gekocht und

50 " chlorfaures Rali zugefügt. Die Farbe wird auf

10000 g gestellt.

Buce 1471 N.

Bu 8333 g Buce 1471 werden

1667 " effigsaures Chrom zu 110 B. gesetzt.

10000 g.

Chrombraun 426 (röthlich) (Taf. I. 3).

1552 g Catechu werden in

4622 " Waffer und

420 " Essigsäure von 60 B. gelöst; das Unlöstiche wird abge schäumt und die Lösung mit

39 " Fuchsin

250 " Glucerin von 10° B.

541 " Waffer

725 " Traganthschleim

933 " Beizenftärke

225 " dunkelgebrannter Stärke

70 " Alaun und

120 " Dlivenöl gefocht. Rach dem Rochen fügt man

452 " effigfaures Chrom zu 110 B. und

452 " salpetersaures Chrom zu 200 B. zur Farbe und stellt sie au

10000 g.

Je brauner resp. je dunkler man die Farbe haben will, um so meh Blauholzextract setzt man zu.

Chrombraun 426 — 1 c bis 6c (bunkelbraun).

1 c.	2 c.	3 с.	4 c.	5 c. ·	6 c.
9900 g	9800 g	9700 g	9600 g	9500 g	9400 g
			Chri	ombraun 426	und
100 g	200 g	300 g .	400 g	500 g	600 g
			Sch	warz 113 we	rden gemischt

10000 g 10000 g 10000 g 10000 g 10000 g 10000 g

Chrombraun 6 E.

4916 g Braun A und

4057 " Braun B werden gemischt und

172 " chlorsaures Kali, in

767 " Wasser gelöst, hinzugefügt. Ferner

88 " Salzfäure von 200 B.

Braun A.

513 g Weizenstärke

513 " gebrannte Stärke

5017 " Catechulösung zu 153/40 B.

1541 " Waffer

895 " Mordant zu 120 B. und

929 " falpetersaure Thonerde E zu $17^{\rm o}$ B. werden gekocht, und zur heißen Farbe

99 " Salmiak und

493 " Olivenöl gegeben.

10000 g.

Braun B.

622 g weiße Stärke

622 " gebrannte Stärke

7167 " Waffer

199 " Fuchsin und

1162 " Effigfaure von 60 B. werden gefocht und zur heißen Farbe

41 " Salmiak und

187 " Olivenöl gegeben.

10000 g.

Bifter 1526.

In 5000 g Lösung für Bifter werben

160 " chlorsaures Rali gelöst, ferner

4600 " Gummi und

140 " Dralfäure (pulv.). Rach dem Erfalten fügt man

100 " salpetersaures Rupfer zu 480 B. hinzu und stellt auf

10000 g.

Dampfbraun.

Bellbraun 1482 E.

8334 g Roth 511 und

1666 " Chrombraun 6 E werden gemischt.

10000 g.

Sellbrann 1483 E.

7500 g Roth 511

2500 " Chrombraun 6 E werden gemischt.

Dampfbraun H (für Fond).

448 g Waffer

538 " Weizenstärke

1462 " Catechulösung zu 111/20 B.

165 " Essigsäure von 7º B.

3891 " Rothholzertract von 200 B.

252 " Blauholzextract von 20° B. und

1121 " Fuchsintösung B (für Braun) werden gekocht, und zu warmen Lösung

72 " chlorfaures Kali hinzugegeben. Nach dem Erkalten fügt ma

811 " effigsaures Chrom K.

741 " basisch chlorsaures Chromogyd zu 120 B. und

499 " salpetersaure Thonerde zu 150 B. zur Farbe.

10000 g.

Dampfbrann 441 E.

750 g Weizenstärfe

3000 " Waffer

780 " Effigfaure von 60 B.

750 " Olivenöl

2250 "Alizarin von 20 Proc. gelbstich. und

280 " Quercitronholzertract von 200 B. werden gefocht, und zu heißen Farbe

75 , rothes blaufaures Rali (pulv.) und

2520 " effigfaures Chrom zu 160 B. gefügt. Man stellt auf

10000 g.

Dampfbraun 5 B (für Fond).

900 g weiße Stärke

300 " gebrannte Stärfe Dro. 0

300 " gebrannte Stärke Nro. 3

500 "Glycerin von 28° B.

300 " Essigsäure von $7^{1/2^0}$ B. 1800 " Rothholzertract von 30° B.

600 " Duercitronholzertract von 30° B.

200 "Blauholzertract von 30° B. (wenn das Braun roth sein foll, bleibt der Blauholzertract fort)

2007 " Waffer und

400 " Olivenöl werden gekocht, und zur warmen Farbe

500 " effigsaures Blei und

70 " chlorfaures Kali hinzugefügt. Nach dem Erkalten rührt mai

780 " Chromalaun, in

1880 " tochendem Baffer gelöft, in die Farbe.

10000 g.

Die mit derselben bedruckten Stude werden nach dem Dampfen nur i Baffer gehafpelt.

Mlizarinpuce AC 180.

1760 g Alizarin von 20 Broc. blauftich.

1760 " effigsaures Chrom zu 180 B. und

6480 " Berdidung für Grün CAO werden gemischt.

10000 g.

Alizarinpuce AC 120 (Taf. XII. 96).

2000 g Alizarin von 20 Proc. blauftich.

1200 " essigsaures Chrom zu 180 B. und

6800 " Berdickung für Grün CAO werden gemischt

10000 g.

Alizarinpuce 2.

1930 g Alizarin von 20 Proc. blaustich.

5730 "Rosa=Berdickung N

1980 " falpetereffigsaures Chrom zu 300 B.

330 " effigfaurer Ralt zu 150 B. und

30 " Waffer werden gemischt.

10000 g.

Alizarinpuce A 73.

7000 g Mizarinpuce AC 120

2000, " Gelb für Dlive und

1000 " Schwarz für Olive werden gemischt.

10000 g.

Alizarinbraun N.

6640 g schmutig gewordenes Dampfalizarinroth

860 " effigfaures Chrom zu 180 B.

2000 " Gelb für Olive und

500 " Schwarz für Olive werden gemischt.

10000 g.

Diefes Braun wird am besten nach dem Dämpfen nur trocken gechlort nd nicht gewaschen.

Borbeaux R und MG (Taf. XII. 91).

R. MG.

8000 g 8000 g Roth B und 2000 " — "Marineblau R

- " 2000 " Methylenblau I werden gemischt.

10000 g 10000 g.

Die Farben oder ihre Coupirungen $^2/_1$, $^1/_3$, $^1/_8$ werden auf präparitt Waare gedruckt. Nach dem Dämpfen werden die mit dieser Farbe bedruckter stücke in Wasser gehaspelt und schwach geseift.

Bismard=Braun 1270.

250 g Bismard-Braun werden in

2000 " heißem Wasser gelöst; man läßt die Lösung absitzen unt gießt auf den Satz nochmals

1000 " kochendes Wasser. Die Lösung wird zu einer Mischung von

4250 " Dertrinwasser (bid) und

2500 " Gummiwaffer gefett.

10000 g.

Rothbraun.

5000 g Roth 511 und 5000 " Galleinwiolett G werden gemischt. 10000 g.

Braun NU.

7500 g Mizarinpuce A 73 und 2500 " Grün C A O werden gemischt.

Braun NNU.

5000 g Alizarinpuce A 73 und
5000 "Grün C AO werden gemischt.

Reutralroth.

400 g Neutralroth werden in

1800 " Effigfäure von 60 B. und

200 " Glycerin von 280 B. gelöft und mit

2800 " Waffer

800 " Beizenstärke und

500 " Traganthschleim gefocht. Rach dem Erfalten werden

1200 " Tannin, in

1800 " Waffer gelöft, hinzugegeben.

10000 g.

Nach dem Dämpfen der Stücke giebt man die Brechweinsteinpassage. urch Combination von Neutralroth und Biolett mit einander oder mit Lethylenblau lassen sich auch noch brauchbare braune Farben darstellen.

Färbebraun.

Puce 12.

5200 g holzessigsaure Thonerde zu 120 B.

606 " holzessigsaures Gifen von 120 B.

390 " Effigfaure von 60 B.

1844 " Glycerin von 280 B.

104 " Kreuzbeerextract von 200 B. und

64 " Blauholzextract von 10° B. werden mit

1792 " gebrannter Stärke Nro. O verdickt.

10000 g.

Buce 128.

Bu 9693 g Buce 12 werden

307 " Ansat AS gefügt.

10000 g.

Buce 1212.

5340 g holzessigsaure Thonerde zu 120 B.

485 " holzessigsaures Gifen von 120 B.

387 " Effigfäure von 60 B.

1836 " Glycerin von 280 B.

104 " Kreuzbeerextract von 200 B. und

63 " Blauholzextract von 10° B. werden mit

1785 " gebrannter Stärke Nro. O verdickt.

Unfat AS.

719 g frustallisirte Soda

449 " Arfenik

8383 " gebranntes Stärkemaffer und

449 " hlorsaures Rali werden erwärmt.

10000 g.

Buce 124 (Taf. VII. 53).

Bu 9668 g Buce 1212 werden

332 " Anfat AS gefügt.

10000 g.

Tücherbraun 4 E.

200 g Blauholzbrühe von 100 B.

735 " Sagomehl

2162 " Rothbeize zu 7º B.

6914 " holzeffigfaures Gifen von 100 B. und

75 " Olivenöl werden gefocht und auf

10000 g gestellt.

Braun CE.

625 g Weizenstärke

625 " Mehl

367 " Blauholzbrühe von 100 B.

5559 " Rothbeize von 7° B.

2840 "holzessigsaures Eisen von 10° B. und

19 " Butöl werden gekocht und auf

10000 g geftellt.

Klotbraun 6 E.

333 g Sago

6301 " Rothbeize zu 70 B.

3219 " holzessigfaures Gifen von 100 B. und

500 " Blauholzbrühe von 100 B. werden gefocht und auf

10000 g gestellt.

Rlogbraun 1556 E.

428 g Rothholzbrühe von 100 B.

9044 " Rothbeize zu 100 B.

919 " holzessigsaures Gifen von 100 B.

143 " Weizenstärke

142 " Mehl und

18 " Butöl werden gefocht und auf

10000 g gestellt.

Rlogbraun 1549 E.

6220 g Rothbeize zu 100 B.

1526 " holzeffigfaures Gifen von 100 B.

328 " Blauholzbrühe von 10° B.

15 " Putöl

120 " Beigenftarke und

120 " Mehl werden gefocht, und nach dem Erfalten

1690 com Schärfung 462 zugefügt. Man ftellt auf

10000 g.

Rlogpuce B (für Unis).

891 g holzessigsaures Gifen von 140 B.

8913 " Mordant M zu 140 B. und

196 " Glycerin von 280 B. werden gemischt.

10000 g.

Man lüßt die harzigen Bestandtheile sich absetzen und stellt den Klotz vor em Gebrauche mit Wasser auf 60 B.

Uni Bister.

5000 g Manganchlorür werden in

5000 " Waffer gelöft.

10000 g.

Die weiße Waare wird mit dieser Lösung geklott, dann getrocknet, durch peiße Natronlauge von 10°B. passirt und nachher in einem starken Chlor= pade behandelt.

Catedufarben.

Anmerkung. Der Ballen- und der Würfel (

)-Catechu ist in Wasser und Gestigkt aufgedruckt. Durch Oxydation n saurem chromsaurem Kali wird der Farbstoff des Catechu mit gelbbrauner Ruan auf der Faser sixirt. Durch Kreuzbeerextract (mit essignaurer Thonerde) verleiht madem Catechu eine gelbere Tönung. Durch salzgaures oder salpetersaures Kupf bewirkt man eine ähnliche Oxydation wie durch saures chromsaures Kali.

Durch Mijchen verschiedener Dampffarben erzielt man brauchbare Dampfcatech 3. B. aus Alizarinroth und Kreuzbeergelb, aus Coruleinolive und Roth- un

Gelbholzertracten 2c.

Cachon 1474.

750 g 🗆 Catechu werden in

1000 " Waffer und

500 " Effigfäure von 60 B. gelöft, und nach dem Erkalten

6250 " Gummiwaffer und

1500 " effigsaures Chrom zu 100 B. zugefügt.

10000 g.

Chromcatechu 982 (Taf. XI. 83).

1980 g Catechu 971 zu 150 B.

240 " effigsaures Natron

5590 " Gummiwasser

700 " Kreuzbeerextract von 10° B.

690 " Effigfäure von 60 B.

400 " essigsaures Mangan zu 200 B. und

370 " Mordant F zu 140 B. werden gemischt und auf

10000 g gestellt.

Die Farbe wird nach dem Dämpfen chromirt.

Chromcatechu 983.

2170 g 🗆 Catechu werden in

2170 " Wasser

4000 " didem Gummiwaffer

1400 " Kreuzbeerextract von 10° B. und

500 " Effigfäure von 6° B. gelöst und auf 8500 g eingedampft sodann

800 " effigfaures Mangan zu 200 B. und

700 " Mordant F zu 140 B. hinzugefügt.

10000 g.

Diese Farbe wird chromirt.

Catechu M.

5800 g Waffer

580 " Effigfäure von 60 B.

1800 " 🗆 Catechu

100 " Salmiak

130 "schwefelsaures Zink und

2200 " Gummi werden bis zur Lösung erhipt.

10000 g.

Diese Farbe wird nach dem Dämpfen chromirt.

Bellcatechu 120 (für Garancinstreifen).

4510 cc Catechu B

94 g frnstallifirtes effigiaures Rupfer

1504 " Waffer

3758 " Gummiwasser $^{750}/_{1000}$

103 " Mordant F zu 140 B. und

31 " doppelt Chlorzinn werden gemischt.

10000.

Man drudt am besten die Coupirung 4/1.

Catechu B.

In 5714 g Wasser werden

1786 " Catechu aufgelöft; fodann

1786 " Gummi und

714 " Salmiak hinzugefügt.

10000 g.

Bor dem Gebrauch läßt man die Unreinigkeiten des Catechu und des bummis sich gut absehen.

Catechu 8.

4828 g helle Catechubriihe zu 7° B.

258 " Catechu

575 " Waffer

539 " Effigfäure von 60 B.

1331 " effigsaurer Ralf zu 150 B.

920 " Salmiak und

1609 " Gummi Senegal werden gelöft und auf

10000 g gestellt.

Catechu HE.

5491 g Catechubrühe zu 120 B.

696 " Salmiak

1738 " Gummi-Talka und

428 " Chlorcalciumlösung von 20° B. werden gekocht, und no bem Erkalten

730 " Rothbeize zu 7º B.

635 " Effigfäure von 6° B. 239 " salzsaures Kupfer von 40° B. und

43 " Sodalösung von 120 B. zugefügt.

10000 g.

Tüchercatechu 80 E.

9392 cc Catechu 8

293 g salpetersaures Rupfer zu 500 B. und

315 " Rothbeize zu 100 B. werden gemischt.

10000.

Catechu RE.

2666 g Ballencatechu

2781 " Effigfäure zu 60 B. und

1000 " Salmiak werden gelöft, durchgesiebt und

1500 " Gummi-Talfa

1135 " effigsaurer Kalk zu 150 B.

737 " Rothbeize zu 12° B., hinzugefügt. Nach bem Erkalte giebt man

400 " salzsaures Rupfer von 50° B. hinzu und stellt auf

10000 g.

Dunkel Catechu E.

6734 g Catechubrühe zu 14° B.

1388 " Salmiak

772 " Chlorcalciumlösung von 200 B. und

1444 " Gummi-Talfa werden gelöst, und nach dem Erfalten

229 " salzsaures Kupfer von 40° B. und

91 " Sodalöfung von 120 B. zugesetzt, und die Farbe auf

10000 g gestellt.

Man benutt diese Farbe erft nach achttägigem gutem Absiten.

Dampfcatechu H.

3425 g Catechulösung zu $11^{1/2}$ B.

2739 " Waffer

274 " bunkelgebrannte Stärke und

823 " weiße Stärke werben gefocht, und nach dem Erkalten

2739 " chlorfaures Chromogyd zu 150 B. zugesett.

10000 g.

Dampfcatechu 1669.

4975 g Catechubrühe zu 140 B.

260 , Rothholzertract von 200 B.

600 " schwefelsaure Thonerde

180 " chlorsaures Kali

150 " frystallisirter Salmiak und

520 " Quercitronholzertract von 200 B. werden gelöft und

3600 " Gummiwaffer 1/1 hinzugefügt. Man stellt auf

10000 g.

Dieses Catechu wird nicht chromitt; es kann noch coupirt $^1/_1$, $^1/_2$ und $^1/_3$ rwendet werden. Will man es röther haben, so verwendet man Rothholzstract von 30° B.

Catechu S 81.

3750 g Olive 11 und

6250 " Dampfcatechu 1669 werden gemischt.

10000 g.

Diefes Catechu wird nach dem Dänipfen nicht chromirt.

Catechu FG.

5000 g Olive 111/1 und

5000 " Dampfcatechn 1669 werden gemischt.

10000 g.

Diese Farbe wird nach dem Dämpfen gut gewaschen.

Catechu R.

8000 g Chromcatechu 9823/1

2000 " Roth 511.

10000 g.

Diese Farbe kann nach dem Dämpsen chromirt oder auch direct gewaschen

Dampfcatechu RR (Taf. II. 9).

3334 g Roth B und

6666 " Gelb für Olive werden gemischt.

10000 g.

Diese Farbe wird nach dem Dämpfen nicht chromirt; man verwendet si meistens coupirt 1/3 oder 1/4, abgelichtet mit Verdickung für Grün CAO.

11. 37

Catechu NO.

6800 g Rosa-Berdidung N

2000 " Mizarinorange von 15 Broc.

900 " falpetereffigfaures Chrom zu 300 B. und

300 " effigfaurer Ralt zu 160 B. werden gemischt.

10000 g.

Albumincatechu.

2500 g Mineralcatechu

5000 " Blutalbuminwasser II und

2500 " Traganthschleim werden gemischt.

10000 g.

Unicatechu D.

4500 g Catechubrühe zu 100 B.

500 " Granade

1000 " Fuchsinlösung von 5 Proc. und

2000 " tochendes Wasser werden erwärmt und mit

2000 " dictem Dextrinwasser vermischt.

 $10000~\mathrm{g}.$

Die weiße Waare wird zweimal auf dem Hotslew durch obige Farbe passirt, getrocknet, gedämpst; dann durch eine Lösung von 20 g saurem chromssaurem Kali per Kilogramm Wasser bei 60° R. breit passirt, gut gewaschen und mit dünnem Gummiwasser appretirt.

Unicatechu F.

Eine ähnliche nicht so rothe, mehr gelbliche Nuance wird erzielt, indem auf 120 m 80 cm breite Waare, die mit Alothuce B von 6° B. geklot ist, zum Ausfärben

8400 g Quercitronholz (pulv.)

1000 " Rothholz (pulv.)

380 " Blauholz (pulv. troden)

genommen werden.

Man färbt in einer Stunde von 20 bis 60° R. und bleibt eine halbe Stunde auf dieser Temperatur. Nach gutem Waschen und Trocknen wird mit bünnem Gummiwasser appretirt.

mobe.

Anmerkung. Modesarben bereitet man sich meistens durch Mischen bekannter rben, und richten sich die erhaltenen Ruancen darnach, wie viel oder wie wenig un von den Mischsarben genommen hat.

Wie man die ursprünglichen Farben behandelt, fo verfährt man auch meiftens

t der erhaltenen Mode, sei es, daß man fie dämpft oder chromirt.

Mode 1024 (Taf. VIII. 59).

20 g Ultramarin (dunkel)

550 " Braun von Donath

2840 " Chromorange A (gepreßt)

390 " Schwarz M

3000 " Dertrinwaffer und

3200 " Blutalbuminwasser II werden gemischt.

10000 g.

Modefarbe 514.

2000 g Grau 507

6000 " Drange 512 und

2000 " Blutalbuminwaffer I werden gemischt.

10000 g.

Modefarbe 516.

4000 g Grau 507

2666 " Orange 512 und

3334 " Blutalbuminwasser I werden gemischt.

10000 g.

Solide Mode 1339.

2700 g Cachonabind zu 200 B.

150 " Kreuzbeerertract von 200 B.

150 " Blauholzextract von 20° B.

25 " Alizarin von 20 Proc. blaustich.

5325 " Berdickung für solide Mode

150 " Mordant K zu 10° B. und

1500 " salpeteressigsaures Chrom zu 300 B. werden gemischt.

10000 g.

Die Farbe wird nach dem Dampfen chromirt.

Stein, Bleicherei, Farberei, Druderei und Appretur.

Mode 41 (für Chromartikel) (Taf. XI. 88).

8000 g Catechou 973 und

2000 " Eisen 974 werden gemischt.

10000 g.

Man coupirt die Farbe mit Berdickung L.T, meistens $^1/_4$. Nach de Dämpsen wird die Farbe chromirt.

Mac

Mode RM (hell).

3200 g effigiaures Chrom zu 110 B.

1800 " effigfaures Mangan zu 320 B. und

5000 " Gummiwasser werden vermischt.

10000 g.

Mode RM 1.

3000 g effigsaures Chrom zu 150 B.

2000 " effigsaures Mangan zu 320 B.

200 " effigsaures Natron und

4800 " Gummiwasser werden gemischt.

10000 g.

Mode RM 2.

2500 g effigsaures Chrom zu 150 B.

2500 " effigsaures Mangan zu 320 B.

200 " efsigsaures Natron und

4800 " Gummiwasser werden gemischt.

10000 g.

Mobe H.

9640 g Gummiwaffer

151 " krystallisirtes efsigsaures Mangan

177 " Catechubrühe zu 60 B. und

32 " Effigfäure zu 60 B. werden gemischt.

10000 g.

Olive BC (Taf. IX. 72).

6250 g Dampfcatechu RR und

3750 " Olive 11 werden gemischt.

10000 g.

Die Farbe eignet sich gut für Blätter in Pompadurblumen als BC m BC 1/8. Nach dem Dämpfen wird sie gewaschen und schwach geseift.

Dlive BD.

5000 g Olive 111/1 und

5000 " Mizarinbrann 510 werden gemischt.

10000 g.

Rach dem Dampfen wird die Farbe schwach gewaschen und schwach gefeift.

Mode 300.

3000 g Roth 511 und

7000 " Olive 11 1/1 werden gemischt.

10000 g.

Mode 500.

5000 g Roth 511 und

5000 " Olive 11 1/1 werden gemischt.

10000 g.

Mode 700.

7000 g Roth 511 und

3000 " Olive 11 1/1 werden gemischt.

10000 g.

Refeba.

Anmerkung. Unter Reseda versteht man Ruancen von grünosiver Farbe. Id die Farbstosse Mineralfarben, wie die hier solgenden, so werden sie mit Uminwasser verdickt aufgedruckt.

Refeda I.

3333 g Grünpaste I und

667 "Grünpaste V von Eisenach

werden mit

4666 " Blutalbuminwasser I

667 " Waffer und

667 " Traganthschleim gemischt.

10000 g.

Reseda 1275.

3000 g Guignetgrün en pâte

1750 " Grau 1 A

1250 " Coupirwaffer N für Grau 1 A und

4000 " Blutalbuminwasser II werden gemischt.

. Shwarz.

Unmerkung. Schwarze Farben werden mit Blauholzextract und Unilinö

erzeugt.

Blauholzertract liefert mit essigsaurem und salpeteressigsaurem Chrom ein schöne Dampsichwarz. Die Mordants können der Farbe als klare Lösungen zugefügt wer den oder sich erst durch Doppelzersethung in der Farbe bilden. Durch Zusat vor Quercitrons und Kreuzbeerextract erzielt man ein intensiveres Schwarz. Aehnlick wirken gelbes oder rothes blausaures Kali (das Schwarz erhält dadurch einen bläu lichen Schein).

Da der Farbstoff des Blauholzes ausgiebiger ist, wenn er oxydirk wird, so füg man der Farbe chlorsaures Kali und Essignaure zu. Lettere dient auch zur Lösun des Blauholzextractes. Um die Farbe recht geschmeidig zu erhalten, werden Oliven öl, Elycerin, Pugöl, Terpentinöl (letteres auch zur Oxydation dienend) oder Fel

der Farbe zugesett.

Indigoersat verhält sich dem Blauholzertract analog.

Holzetsigsaures Eisen aufgedruckt und oxydirt, liesert ein Eisenoxyd, das sich mi Blauholz (resp. Alizarin) schon schwarz ausfärbt. Gewöhnlich setzt man der Farbschon ein wenig Blauholzextract zu, theils, um sie zu "blenden", d. h. sie der Drucker beim Druck sichtbar zu machen, theils, um schon bei der Fixation au Eisenoxyd und Blauholz einen schwarzen Lack zu bilden.

Um ein intensiveres Schwarz zu erzielen, ein Schwarz, das weniger blauschwar ift, vermischt man das essigiaure Eisen mit essigiaurer Thonerde und benutt nachte

jum Ausfärben neben Blauholg Gelbhölger.

Das Anilinöl liefert durch Oxydation in saurer Lösung schwarze Farbstoff deren Zusammensetzung bisher noch nicht genau bekannt ist. Man verwendet nu in den Anilinschwarzsarben das salzsaure, salpetersaure, weinsteinsaure oder chlorsaus Salz des Anilins.

Salzsaures Anilin oder Anilinsalz ist käuflich zu beziehen oder wird durch Reitralisiren des Dels mit Salzsäure gewonnen; die Darstellung der salpetersauren un weinsteinsauren Salze geschieht ebenfalls durch Neutralisiren mit den entsprechende Säuren. Das hlorsaure Anilin wird aus dem weinsteinsauren Anilin durch Zesegung mit einer Lösung von chlorsaurem Kali gewonnen, wobei Weinstein (saur weinstaures Kali) sich abscheidet und chlorsaures Anilin in Lösung bleibt. Schwamit chlorsaurem Anilin werden sehr intensiv schwarz, während das meistens bei sal saurem Anilin nicht der Fall.

Die Orydation des Anilins wird durch Schwefeltupfer, Banadfalze, chlorfau Allfalien, chromfaures Blei oder faures chromfaures Kali resp. Chromfaure bewirth.

Da die Cyydation des Anilins zu Schwarz fast direct beginnt, wenn ihm Ordationsmittel zugesügt werden, so hält man dis zum Druck wie in Schwarz 123 die Bestandtheile zuweilen getrennt; chlorsaures Kali wird wie in A und Anilinsa wird wie in B für sich verdickt, und erst vor dem Druck gemischt. Die Hauptor dationsmittel Schweselssuper und Banadsalze werden den Farben stets nur dire vor dem Druck zugegeben.

Um die Farben zu "blenden", fest man Methylviolett oder Rufteig zu.

Da die Schwarzfarben zu ihrer Drydation Fruchtigkeit nöthig haben, so fu man ihnen Salmiak zu, ber bekanntlich hygrostopisch ift.

Dampfichwarz.

Dampfichwarz W (für Fond) (Taf. I. 5).

1250 g Weizenstärke

290 " gebrannte Stärke

125 " Glycerin von 280 B.

375 " Waffer

375 " Effigfäure von 60 B.

4250 " Blauholzextract von 10° B.

440 " Quercitronextract von 100 B.

270 " Olivenöl und

150 " Talg (fein geschnitten) werden gekocht, und bann

470 " efsigsaures Blei hinzugefügt. Ferner bei 350 R.

75 " chlorsaures Rali in

280 " Waffer gelöft, dann bei 30° R.

780 " Chromalaun in

1400 " fochendem Waffer gelöft. Man stellt die Farbe auf

10000 g.

Dampfichwarz 105.

1176 g Weizenstärke

3953 " Wasser

2125 " Blauholzextract von 20° B.

212 " Quercitronholzertract von 200 B.

282 " Effigfäure von 60 B.

282 " Glycerin von 280 B. und

353 " Olivenöl werden gekocht, und

70 " chlorsaures Kali hinzugegeben; sodann bei 50° R.

847 " Chromalaun und

423 " efsigsaures Blei in

847 " Waffer gelöft. Man stellt die Farbe auf

10000 g.

Chromschwarz 1235 (Taf. II. 11) (für feine Figuren).

500 g gebrannte Stärke Rr. 3

1000 " Beizenstärke

150 " Ly-chów

2000 " Blanholzertract von 200 B.

400 " Quercitronextract von 200 B.

2260 " Waffer

2000 " Holzessigfäure von 40 B.

100 " Olivenöl

50 " Terpentinöl und

140 " chlorsaures Rali werden gekocht, und nach dem Erkalten

2000 " effigfaures Chrom zu 11° B. hinzugegeben.

Dampfichwarz L.

3020 g Blauholzertract von 200 B.

90 " chlorfaures Rali und

40 " Salsfäure von 220 B. werden erwärmt und mit

1000 " Beizenstärke

500 " Leiogomme

3020 " Waffer

400 " Olivenöl,

500 " rothem blausaurem Kali in

700 " kochendem Wasser gelöst, und

1330 " Essigfäure von 60 B. gefocht. Nach dem Erkalten giebt man

800 " Chromanfatz L zu, und stellt die Farbe auf

10000 g.

Dampfichwarz 28 (für feine Mufter).

1333 g Weizenstärfe

4667 " Waffer

2702 " Blauholzextract von 20° B.

348 " Essigsäure von 6° B.

412 " Glycerin von 280 B.

400 " Olivenöl und

308 " Quercitronholzextract von 20° B. werden gekocht, und wenn die Farbe dick geworden ist, werden

533 " gebrannte Stärke zugesetzt und die Farbe auf

10000 g gestellt.

Vor dem Druck fügt man zu

10000 g Farbe

2333 " Chrombeize für Schwarz 28 und

466 " hlorsaure Thonerde zu 210 B.

Chromschwarz S.

1425 g Weizenstärke

450 " gebrannte Stärke

1800 " Waffer

5400 " Blauholzextract von $8^{1/_{4}^{0}}$ B. und

675 " Olivenöl werden gekocht und

138 " chlorfaures Rali hinzugefügt. Rach dem Erfalten fest man

150 " Chrommordant von John Sumner u. Cie. (enthält 6,2 Proc. Chromornd) hinzu.

¹⁰⁰⁰⁰ g.

Dampfichwarz 1497.

1000 g Weizenstärfe

515 " gebrannte Stärke

2000 " Holzeffigfäure zu 40 B.

3500 " Waffer

2500 " Blanholzextract von 10° B.

100 " Olivenöl und

50 " Terpentinöl werden gefocht, und nach dem Erkalten

600 " falpetereffigsaures Chrom zu 200 B. und

90 " gelbes blaufaures Kali (pulv.) zugesetzt. Man stellt auf

10000 g.

Dampfichwarz H.

1000 g weiße Stärke

520 " gebrannte Stärke

370 " Traganthschleim

1160 " Hämatin

400 " Quercitronholzextract von 200 B.

100 " Olivenöl

50 " Terpentinöl

2000 " Holzeffigfaure von 40 B.

2500 " Waffer und

140 " chlorfaures Rali werden gefocht, und nach dem Erfalten

2500 " efsigsaures Chrom zu 11° B. hinzugesett. Man stellt die Farbe auf

10000 g.

Schwarz 1220.

1000 g weiße Stärke

520 " gebrannte Stärfe

370 " Traganthschleim

2500 " Blauholzertract von 30° B.

400 " Quercitronholzertract von 200 B.

100 " Tournantöl

50 " Terpentinöl

2000 " Holzessigfäure von 40 B.

2950 " Wasser und

140 " chlorsaures Rali werden gelocht, und nach dem Erfalten

800 " salpeteressigsaures Chrom zu 30° B. hinzugesetzt, und die Farbe auf

10000 g gestellt.

Shwarz D.

572 g Weizenstärke

572 " Mehl

2202 " Holzessigsäure von 40 B.

3500 " Blauholzertract von 12° B.

3450 " holzessigsaures Gifen von 100 B.

143 " Putöl und

143 " Olivenöl werden gekocht. Man stellt auf

10000 g.

Dampfichwarz C 8.

600 g Weizenstärke

938 " Effigfaure von 60 B.

4431 " Blanholzertract von 200 B.

2764 " holzessigsaures Gisen von 140 B.

125 " Bugöl und

125 " Olivenöl werden gefocht, und wenn die Farbe did geworder fügt man

300 " gebrannte Stärke hingu, und nach dem Erkalten

1000 " gelbes blausaures Kali (pulv.). Man stellt auf

10000 g.

Schwarz 1425 (unecht) (Taf. IV. 32).

2500 g Blauholzertract von 200 B.

1250 " Traganthschleim

700 " weiße Stärke und

6000 " Wasser werden gefocht, und bei 300 R.

450 " Aehnatronlange von 30° B. zugefügt. Nach dem Erkalta giebt man

50 " rothes blaufaures Rali (pulv.) zur Farbe und stellt sie auf

10000 g.

Das Schwarz in Combination mit Corallin wird am schönsten auf mi effigsaurer Thonerde präparirter Waare.

Schwarz GX.

1140 g Weizenstärfe

260 " gebrannte Stärke

3800 " Waffer

2200 " Indigoersatz von Beigh

750 " Traganthschleim

150 " Tournantöl

1250 " Effigfäure von $7^{1/2^{0}}$ B. und

400 " Kreuzbeerextract von 30° B. werden gefocht, und nach dem Erfalten

450 " effigsaures Chrom zu 200 B. und

200 " saures schwefligsaures Natron von 400 B. zugefügt.

10000 g.

Schwarz GY.

1260 g Weizenstärke

2500 " Waffer

3584 " Indigoerfat von Beigh

700 " Traganthschleim

175 " Tournantöl

1456 " Effigfäure von 60 B. und

245 " Quercitronholzertract von 30°B. werden gekocht, und nach dem Erkalten

406 " salpeteressigsaures Chrom zu 300 B. und

245 " saures schwefligsaures Natron von 40° B. hinzugegeben.

10000 g.

Schwarz 113.

In 5000 g Traganthschleim werden

5000 " Blauholzertract von 30° B. gelöst.

10000 g.

Schwarz für Olive.

2800 g Blauholzextract von 20° B.

2800 " Quercitronholzertract von 200 B.

4100 " effigsaures Chrom zu 180 B und

900 " Beizenstärke werden gefocht, und nach dem Erkalten auf

10000 g gestellt.

Schwarz M.

2150 g Ruglad M

1650 " Waffer

3000 " Ultramarin

150 " Aeynatronlange von 30° B. und

3350 " Gummiwaffer werden gemischt.

10000 g.

Färbeschwarz.

Schwarz G.

947 g Weizenstärke

237 " Mehl

2271 " Waffer

5977 " holzessigsaures Eisen von 100 B.

505 " Blauholzextract von 10° B. und

63 " Bugöl werden gefocht.

10000 g.

Tücherschwarz E.

429 g Sagomehl

2571 " Waffer

6766 " holzessigsaures Eisen von 100 B.

571 " Blauholzextract-zu 10° B. und

36 " Olivenöl werden gefocht.

10000 g.

Schwarz 422 (für Lilla) (Taf. VII. 55).

2654 g holzeffigfaures Gifen von 100 B.

2654 " Blauholzextract von 10° B.

619 " Wasser

1288 " Effigfäure von 60 B. und

2785 " gebraunte Stärke werden gefocht, und man erhält 9600 g Farbe.

10000 g.

Echt Schwarz Nr. 2 (für Buce) (Taf. VII. 53).

7295 g holzessigsaures Eisen von 120 B.

675 " Blauholzextract von 1° B.

689 " Holzessigsäure von 40 B.

1006 " Weizenstärke und

335 " gebrannte Stärfe werden gefocht, und man erhält 9500 g Karbe.

Klotichwarz G.

429 g Sago

1714 " Waffer

2038 " Rothbeize zu 7º B.

5978 " holzeffigsaures Gifen von 100 B.

429 " Blauholzertract von 10° B. und

107 " Olivenöl werden gekocht und auf

10000 g gestellt.

Tücherschwarz B.

8936 g holzessigsaures Eisen von 70 B.

426 " Weizenstärke und

638 " gebrannte Stärke werden gekocht.

10000 g.

Trauerklot B (Taf. VIII. 57).

7136 g holzessigsaure Thonerde von $4^{1}/_{2^{0}}$ B.

2403 " holzessigfaures Gisen von 60 B. und

461 " Glycerin von 21° B. werden gemischt. Man läßt von den harzigen Theilen absitzen und verwendet die klare Lösung.

10000 g.

Anilinfchwarz.

Schwarz A (Taf. III. 17).

7583 g Wasser und

1096 " Beizenftärke werden gekocht und

269 " chlorfaures Rali hinzugegeben. Nach dem Erkalten fligt man

531 " Anilinöl mit

498 " Salzfäure von 190 B. verset, hinzu, und vor dem Druck

623 " Schwefeltupferteig Rr. 2 und ftellt die Farbe auf

10000 g.

Resselschwarz (röthlich).

7580 g Waffer und

1090 " Weizenstärke werden gekocht und

400 " chlorfaures Rali hinzugegeben. Nach bem Erkalten werden

1000 " Anilinöl mit

800 " Salzfäure von 190 B. versett, zugefügt und ferner

50 " salpetersaures Rupfer zu 48° B. Man stellt auf

Shwarz 21/98 (Taf. IX. 66).

Su

3334 g Schwarz 1498 zum Druck und 6666 " Schwarz 1236 zum Druck werden gemischt.

Schwarz 36/98.

5000 g Schwarz 1498 zum Druck und 5000 "Schwarz 1236 zum Druck werden gemischt. 10000 g.

Schwarz 32/98 (Taf. XII. 92).

4000 g Schwarz 1498 zum Druck und 6000 " Schwarz 1236 zum Druck werden gemischt.

Shwarz 1236.

Farbe A.

7400 g Wasser

1000 " Beizenftärke

1000 " gebrannte Stärke Nr. 3

50 " Rußteig 20 " Anilinöl

760 " chlorsaures Kali und

380 " Salmiaf werden gefocht, und nach bem Erfalten auf

10000 g geftellt.

Farbe B.

7200 g Waffer

1000 " Weizenstärke

1000 " gebrannte Stärke

50 " Rußteig

20 " Anilinöl und

1400 " Anilinfalz werden gekocht, und nach dem Erkalten auf 10000 g gestellt.

5000 g կերեաւ.

Mischung.

5000 g Farbe A und 5000 " Farbe B werden gemischt.

Schwarz 1236 zum Druck.

Bu 9346 g Mifchung werden

654 " Schwefelfupferteig Rr. 2 gefügt.

10000 g.

Schwarz 1498.

1300 g Weizenstärke

5000 " Waffer

100 " Anilinöl

1700 " Traganthichleim

1500 " gebranntes Stärkemaffer 1/2 und

5 "Methylviolett werden gefocht, und zur lauwarmen Lösung

700 " falzfaures Anilin

210 " chlorfaures Kali

120 " Salmiak und

100 " Effigfäure von 60 B. zugesett.

10000 g.

Schwarz 1498 zum Drud.

Bu 9756 g Schwarz 1498 werden

244 " Schwefeltupferteig Rr. 2 gefügt.

10000 g.

Schwarz MB.

7352 g Waffer

1103 " Beizenstärke

588 " chlorsaures Kali und

956,27 g Unilinsalz werden gekocht und nach dem Erkalten

0,73 " rothes chromfaures Kali zugefügt.

10000 g.

Unilinschwarz 322.

5968 g Waffer

1364 " Beigenstärfe

682 " gebrannte Stärfe Rr. 2

322 " hlorsaures Natron und

240 " Salmiat werden gefocht, und nach dem Erfalten

529 " Toluidin, vermischt mit

464 " Salpeterfäure von 40° B. zugesetzt. Bor dem Druck fügt man

431 " Vanadlösung I zu.

Unilinichwarz 12 (für Drange) (Taf. III. 22).

823 g weiße Stärke

823 " gebrannte Stärfe

6428 " Waffer und

247 " chlorfaures Natron werden gekocht, und nach dem Erkalte

1679 " Schwarz 2 zu 120 B., vor dem Drud zugesett.

10000 g.

Schwarz 2.

3959 g Anilinnitrat in

2640 " Waffer gelöft,

528 " Olivenöl und

103 " fohlensaures Ammon mit

1319 " rober Holzeffigfaure von 30 B. verfett, dann

132 " fohlensaures Rupfer in

1319 " roher Holzeffigfäure von 30 B. gelöft, werden gemischt.

10000 g.

Unilinschwarz 445.

1170 g weiße Stärfe

370 " Leiogomme

5420 " Waffer

150 " Salmiak und

165 " chlorsaures Rali werden gekocht, und

600 " Anilinsalz in

2250 " Wasser gelöst, und

225 " Unilinöl zugefügt.

10000 g.

Schwarz H.

8950 g Ansat H zu 80 B. und

1070 " weiße Stärke werden schwach erhitzt, bis daß die Stärke eben gelöst ist.

Anilinschwarz D (zum Drud).

4730 g Schwarz H

4730 " Anilinschwarz 445

270 " Unilinöl und

270 " Schwefelfupferteig! Rr. 2 werden gemischt.

10000 g.

Dieses Schwarz oxydirt sich rasch; es kann auch coupirt $^3/_1$ gedruckt werden

Anilinichwarz B (zum Drud) (Taf. IX. 70; III. 24).

5000 g Schwarz H

5000 " Anilinschwarz 445 und

40 " Banadlösung II werden gemischt.

10000 g.

Dieses Schwarz, das zwar theuer, eignet sich jedoch gut für feine Mufter.

Anfat H zu 80 B.

447 g hlorsaures Rali und

446 " Salmiak werden in

1788 " Waffer gelöst und bei 60° R.

1061 " Weinsteinsäure in

894 " Waffer gelöst, zugegeben. Man fügt bann langsam das Gemisch von

894 " Waffer mit

894 " Anilinöl hinzu. Man läßt den Weinstein auskryftallifiren und filtrirt, der Rückstand wird mit

1788 " Wasser gewaschen, absiltrirt und nochmals mit

1788 " Wasser gewaschen und filtrirt. Die verschiedenen Filtrate werden vereinigt und man erhält 8200 g Ansat H zu 8° B.

Schwarz BV 80 (auf Purpur) (Taf. XI. 84).

5427 g Ansah BV zu 103/40 B.

3404 " Waschwasser BV zu 21/20 B.

557 " Weizenstärke und

558 " gebrannte Stärke Nr. 0 werden gekocht, und nach dem Erkalte 53 g Schwefelkupferteig Nr. 2 und

0,29 " vanadinfaures Ammon (in wenig Waffer gelöft) zugefet

10000 g.

Anfat BV 3u .103/40 B.

800 g hlorfaures Kali und

800 " Salmiaf werden in

3200 " Waffer gelöft und

1900 " Weinsteinsäure in

1600 " Waffer gelöst, zugefügt; ferner

163 " Anilinöl mit

1540 " Waffer vermischt. Man erhält 7600 g Ansatz BV p $10^{3}/_{4}$ B.

10000 g.

Die Weinsteinkrystalle werden mit 6000 g Wasser gut abgewaschen und die Lösung absiltrirt. Man erhält so 7000 g Wasschwasser BV zu $2^{1/2^0}$ B Der Rückstand beträgt 3500 g Weinstein.

Anilinichwarz KE (zum Drud).

5880 g Schwarz K und

2230 " Schwarz E werden gemischt und

945 " Salpeterfäure von 36° B. und

945 " Effigfäure von 60 B. zugefügt.

10000 g.

Dieses Schwarz ist sehr intensiv, aber etwas scharf.

Schwarz K.

1458 g Waffer

1312 " Weizenstärke

1166 " gebrannte Stärfe Dr. 3

743 " Anilinöl

73 " Rußteig M.

729 " chlorfaures Kali

729 " Salmiak und

3790 " Waffer werden gekocht.

10000 g.

Schwarz E.

4615 g Waffer

1154 " weiße Stärke

1154 " gebrannte Stärfe Dr. 3 und

1154 " gebrannte Stärke Rr. O werden gefocht, und nach bem Ersfalten

1923 " Schwefeltupferteig Nr. 2 zugegeben.1)

10000 g.

Anilinschwarz FF.

1300 g Weizenstärke

5000 " Waffer

1700 " Traganthschleim

1510 " gebrannte Stärkewasser 1/2 werden gekocht und

610 " Anilinfalz

180 " hlorsaures Kali und

90 " Salmiak zugegeben. Bor dem Gebrauch fügt man

210 " Schwefeltupferteig Nr. 2 zur Farbe.

10000 g.

Schwarz 1519 V 2 (zum Druck).

Zu 10000 g Schwarz 1519 werden

20 " Banadlösung I gefügt.

10000 g.

Es ist dies ein etwas scharfes aber intensives Schwarz.

^{1 ()} Schwefelkupfer wurde 1864 von Lauth zuerst zur Oxydation des Anilins urpandt.

tein, Bleicherei, Farberei, Druderei und Appretur.

Schwarz 1519.

4739 g Schwarz 1514 und

522 " Schwefelfupferteig Nr. 2 werden gut verrührt und

4739 " Schwarz 1518 zugefügt.

10000 g.

Schwarz 1514.

5000 g Wasser

3000 " gebrannte Stärkemaffer

50 " Rußteig M

500 " Traganthichleim und

1000 " weiße Stärke werden gefocht, und zur warmen Farbe

760 " chlorfaures Rali und

380 " Salmiaf zugefügt.

10000 g.

Schwarz 1518.

4200 g Waffer und

3000 " gebrannte Stärkewasser $^{500}/_{1000}$ werden vermischt, dun ein Tuch gegossen und mit

1000 " weißer Stärke 1)

50 " Ruß

50 " Anilinöl

1900 " Anilinsalz und

500 " Traganthschleim gefocht, und nach dem Erkalten auf

10000 g geftellt.

Unilinichwarz R (auf Burpur).

7476 g Wasser und

1000 " weiße Stärke werden gefocht und

314 " chlorsaures Kali, und

658 " Anilinöl mit

581 " Salzfäure von 19° B. versetzt, zugegeben. Rach dem G kalten fügt man

8 " Vanadlösung II und

80 " Wasser vor dem Drud zu; ferner

161 " Weinsteinsäure in

322 " kochendem Wasser gelöst.

¹⁾ Im Gegensatz zur (gelben bis braunen) gebrannten Stärke wird die Beize stärke manchmal weiße Stärke genannt.

Schwarz NV.

704 g Weizenstärke

352 " hellgebrannte Stärke

35 " Rußteig M

3524 " Waffer und

740 " Unilinöl werden gut gefocht und

484 " chlorsaurer Barnt allmälig zugegeben. Ferner

986 " Weinsteinfäure in

1765 " Waffer gelöft; fodann

1410 " Ferrochanammon.

10000 g.

Anilinschwarz F (Taf. IV. 27).

1300 g Weizenstärke

5000 " Waffer

1700 " Traganthschleim und

1510 " gebrannte Stärkemaffer 500/1000 werden gekocht und

180 " chlorfaures Rali hinzugegeben. Rach bem Erkalten fügt man

610 " falgfaures Unilin und

90 " Salmiaf zu; ferner vor dem Drud

210 " Schwefelfupferteig Rr. 2.

10000 g.

Anilinschwarz SVC.

5600 g Wasser

1250 " weiße Stärke und

420 " dunkel gebrannte Stärke werden gekocht, und wenn die Berbidung auf 50° R. abgekühlt worden, fügt man

800 " Anilinöl und

800 " Salzfäure von 21° B. hinzu und nach dem Erkalten

420 " hlorsaures Natron in

660 " Waffer gelöft. Vor dem Gebrauch giebt man

50 " Vanadlösung I zur Farbe.

10000 g.

Rhodan=Anilinschwarz.

Zu 9377 g Anilinschwarz A ohne Schwefelfupfer werden

623 " White Paste (Rupferrhodannur) gegeben.

10000 g.

Diese Farbe orydirt sich sehr langsam.

Dampfanilinschwarz L.

1140 g Weizenstärke

182 " gebrannte Stärfe und

4867 " Waffer werden gefocht und nach dem Erfalten

304 " chromfaures Blei 1)

2959 " chlorfaure Anilinlöfung zu 80 B.

274 , chlorfaures Natron und

274 " chlorsaures Kali zugegeben und die Farbe sehr gut verrührt

10000 g.

Nach dem Dämpfen wird gewaschen und geseift. Die Farbe läßt sid nicht in der Hänge fixiren.

Dampfanilinichwarz M.

5602 g Wasser und

1120 " Beizenstärke werben gekocht und nach dem Erkalten

1009 " chromfaures Blei.

1009 " Salmiak

1008 " Anilinfalz und

252 " chlorsaures Natron zugefügt.

10000 g.

Nach 5 Minuten langem Dämpfen wird die Farbe gewaschen und geseift

Dampfanilinichwarz 521 C.

5455 g Wasser

955 " Weizenstärke

410 " Leiogomme und

654 " Unilinöl werden gekocht und

317 " chlorsaures Kali hinzugefügt. Bor bem Druck setzt man

1800 "Mordant A und

409 " Beinsteinfäure (pulv.) hinzu.

10000 g.

Die Farbe ist etwas bifficil, sie muß stets frisch verdruckt und bald nachher gedämpst werden.

¹⁾ Die Anwendung der Chromate wurde Schmidlin 1881 in England patentirt. (Rr. 304.)

Gran.

Grau.

Kienruß liefert, mit Albumin figirt, ein echtes Grau. Um die Ruance ins läuliche zu ziehen, fügt man Ultramarin hinzu. Durch Mischen von Cörulöin und allöin erhält man ebenfalls Grau.

Mit Naphtylamin erzeugt man wie mit Anilin burch Orydationsmittel - chlor=

ures Kali, Schwefelkupfer und Banadjalze — graue Töne.

Grau 1 A (Taf. VII. 52).

5000 g Schwarz M und

5000 " Blutalbuminwasser II werden gemischt.

10000 g.

iği

gri

Beim Druck verwendet man meistens die Coupirungen $^{1}/_{5}$ bis $^{1}/_{10}$.

Gran 507 (Taf. II. 14).

190 g Ruß

970 " Holzeffigfäure von 30 B. und

1750 "Leiogomme werden vermischt und

1170 " Ultramarin

870 " Waffer

390 " Ammoniak vom specif. Gew. 0,950 und

4660 " Albuminwasser I hinzugefügt.

10000 g.

Man benutt meistens die Coupirungen 2/1 bis 1/3.

Gran B.

130 g Delruß werden mit

130 " Spiritus von 90 Proc. und

3246 " Waffer vermischt und

6494 " Blutalbuminwasser 1/2 hinzugefügt.

10000 g.

Gran G (unecht).

2113 g Schwarz M

1810 " fochendes Wasser

3018 " Ultramarin

3018 " Gummiwaffer und

41 " Ricinusöl werden gemischt.

Grau L (unecht).

455 g Rug

4545 " Ultramarin

(2275) " Aetnatronlauge von 300 B. und

(25000) " Wasser werden 1/2 Stunde gekocht, absitzen lassen un gewaschen. Zum Satz fügt man

4545 "Gummiwasser 1/1

(750) " fochendes Waffer und

455 " Ricinusol.

10000 g

Grau für Streifenüberdrud.

100 g Gran 507

400 " Blau 506

2700 " Gummiwasser 1/1

3367 " Waffer und

3433 " Blutalbuminwasser I werden gemischt.

10000 g.

Gran gum Pflatichen.

150 g Grau 507

130 " Blau 506

1713 " Blutalbuminwasser I und

8007 " Waffer werden gemischt.

10000 g.

Grau VC 60 (für hellgrau).

7000 g Galleinviolett G und

3000 " Grün CAO werden gemischt.

10000 g.

Grau VC 90 (für bunkelgrau).

5500 g Galleinviolett G und

4500 " Grün CAO werden gemischt.

10000 g.

Für Dunkelgrau empfiehlt sich Grau VC 90 $^1/_1$, für Hellgrau Grau VC 60 $^1/_1$ bis $^1/_3$; je heller man das Grau nimmt, um so schlechter verträgt es das Chloren. Die Farben werden mit Berdickung für Grün CAO coupirt. (Diese Graufarben werden leicht etwas zähe, wie auch das Galleinviolett G.)

Grau 481 (unecht).

962 g weiße Stärke

1282 " Waffer

3846 "Mordant zu 120 B. und

1282 " Effigfäure von 60 B. werden gekocht und zur warmen Löfung

1282 " Glycerinarsenif und

64 " Anilingrau von Schlumberger, in

1282 " Waffer gelöft, hinzugegeben.

10000 g.

(Aeltere Farben werden leicht mäfferig.)

Gran CC.

9000 g Alizarinblau C 2 und

1000 " Dampfschwarz 1497 werden gemischt.

10000 g.

Die Farbe wird mit Berdidung C 2 für Blau coupirt.

Gran Raphthlamin (für Burpur) (Taf. XII. 92).

556 g Gran M 1

555 " Grau MA

2222 " Anilinschwarz 1236 oder $^{36}/_{98}$ ohne Schwefelkupferteig (oder Schwarz 1519 mit Schwefelkupferteig) und

6667 " Berdidung B werden gemischt.

10000 g.

Diese Farbe darf nur direct vor dem Druck zusammengesetzt werden, da ie Drydation zu Grau sonst schon in der Farbe vor sich geht. Man orydirt ie Farbe wie beim Anilinschwarz angegeben wurde. Sie wird darauf wie llizarin-Rothartitel gekuhmistet und wie diese weiter behandelt. Die Farbe ist eisenecht.

Grau M 1.

4370 g Waffer

500 " weiße Stärke

500 " hellgebrannte Stärke

2500 " Traganthichleim und

1000 " Naphtylamin werden gekocht und

170 " chlorfaures Kali hinzugefügt. Wenn die Farbe noch warm ist, werden

160 " Salmiak und

300 " Tournantol hinzugegeben, und nach dem Erkalten

500 " Effigfäure von 60 B. hinzugesett.

Grau MA.

8889 g hellgebrannte Stärkemaffer

445 " Effigfäure von 60 B.

222 " Salpeterfäure von 360 B. und

444 " Banadlösung I werden gemischt.

10000 g.

Gran 1469.

620 g Nigrofin werden in

3380 " fochendem Wasser gelöst und

3000 " Traganthichleim und

3000 " Blutalbuminwasser II hinzugefügt.

10000 g.

Anilinölgran (auf Trauer).

Bu 3400 g Trauerbeize M und

3000 " gebrauntem Stärfemaffer 1/2 wird die Lösung von

200 " Anilinfalz und

400 " hlorfaurem Kali in

3000 " Waffer gefett, und nach dem Ertalten

15 " Banadlösung 1/1000 zugefügt.

10000 g.

Dbige Farbe wird folgendermaßen benutt: Auf mit Trauerklotz B grundirte Waare wird Trauerbeize M und Anilinölgran gedruckt. Man oxydirt darauf die Farben wie Anilinschwarz in der feuchtwarmen Hänge und kuhmistet sie wie die Trauerartikel und färbt sie wie für diese angegeben, in Blauholz 2c. auß; 1 Stunde bis 70° R., 1/2 Stunde auf 70° R. bleibend. Nach gutem Waschen wird schwach geseist. Man erzielt so ein echtes Grau auf Blauholzschwarz.

(Siehe Näheres unter dem Capitel: Fabrifation.)

28 e i ß.

Anmerkung. Das Zinkweiß wird als Körperfarbe mittelst Albumins auf der Faser sigirt. Um ihm eine angenehme bläuliche Ruance zu verleihen, fügt man der Farbe ein wenig Ultramarinblau zu. Dieser Zusaß geschieht auch noch deshalb, weil das Albumin gewöhnlich gelblich ist; um so aus den Complentairsarben Blau und Gelb wieder Weiß zu erzielen.

Beig Z (für Tupfen u. f. w. auf Schwarg).

(2400 g feines Zinkweiß und

15 " dunkles Ultramarin werden mit

3510 " kochendem Wasser angerührt. Nach dem Erkalten giebt man

75 " Terpentinöl

1500 " Blutalbuminwasser II

1000 " bides Gummiwaffer und

1500 " Traganthschleim hinzu.

10000 g.

Die Farbe eignet sich gut für Handdruck, für Tupfen auf Uniblauholzs hwarz.

Beizen, Reserven.

Diese Worte werden manchmal verwechselt, so daß eine Druckcomposition

Beize" genannt wird, während sie eigentlich eine "Reserve" ift.

Zu Neserven verwendet man solche Mittel, die, an gewisse Stellen 1e8 Gewebes gebracht, verhindern, daß Farbstoffe, die man nach dem Aufzigen der Reserve dem Gewebe mittheilt, sich nicht an den Stellen fixiren i denen sich die Reserve befindet. Die Reserven dienen als Schutzmittel für wisse Klächen der Gewebe.

Druckt man z. B. auf ein Gewebe Referve K, die als reservirendes dittel essignauren Kalk enthält, und druckt darnach Anilinschwarz auf dasselbe ewebe, so wird sich das Anilinschwarz nur auf den Stellen sixiren, an denen h keine Reserve besindet. Indem der Kalk die Säuren des Anilinschwarz utralisirt, verhindert er dessen Drydation an den Stellen, unter denen die eserve sitt. Er wirkt also als Schuthülle für bestimmte weiße Figuren auf m Gewebe.

Für Anilinschwarz dienen noch Rhodankalium, arsensaures Natron, Thonsenatron 2c. als reservirende Mittel. (Diese Eigenschaften der genannten eserven hat man versuchsweise benutzt, die sogenannten Anilinschwarzmitläuser it diesen Stoffen zu imprägniren, um die zerstörenden Einslüsse des Schwarz m Gewebe sern zu halten. Es hat dieses Versahren erstens jedoch einige tannehmlichkeiten im Gesolge, sodann ist es theurer, als wenn man die Mitzuser so lange gebraucht, wie sie benutzungsfähig sind.)

Für Alizarinrosa dient Zinkornd oder weinsaures Chromornd als Reserve; r Eisenornd und Thonerde: Citronensäure resp. ihr Natronsalz (da diese äure, indem sie mit genannten Basen lösliche Verbindungen bildet, deren kration hindert); für Indigo der indissernte Thon (China clay) 2c.

Unter Beigen versteht man die Mittel (es find theilweise dieselben, wie ber Reserven, jedoch werden sie anders angewandt), welche im Stande sind,

vorhandene Mordants oder Farben von Geweben theilweise oder ganz fortzu nehmen, sie "wegzubeizen". Diese Mittel sind meistens Säuren: Weinstein säure, Citronensäure, Oxalsäure, Chromfäure 2c.

Man benutt sie, um z. B. auf Geweben, die Eisenoryd und Thonerd oder beide enthalten und die roth, schwarz, violett oder braun ausgefärbt werden

sollen, weiße Figuren zu erzeugen.

So dient die Trauerbeize zum Beizen von weißen Figuren auf Ge weben, die mit effigsaurem Eisen und essigsaurer Thonerde imprägnirt wurden um in Blauholz schwarz gefärbt zu werden. (Die Citronensäure und di Schweselsäure lösen die Mordants an den betreffenden Stellen auf.)

Die Chamoisbeize 1207, auf mit essigsaurem Sisen präparirte Ge webe gedruckt, verbindet sich mit dem Sisenorydorydul zu löslichem eitronen saurem Sisen, das bei nachfolgendem Waschen gelöst wird, wodurch weiß

Figuren auf Chamoisgrund entstehen.

Aber nicht nur vermag man mit den Beizen vorhandene Farben einsach fortzubeizen; man kann auch zu gleicher Zeit an die Stellen, von denen di Farben gebeizt wurden, andere Farben durch die Beizen bringen. Dieses kam direct und indirect geschehen.

Wenn man auf indigoblau gefärbte Waare Aetroth 122 oder Act gelb 82 S druckt, so zerstört die in den Farben enthaltene Chromfäure de chromsauren Kalis den Indigo, und auf der erzengten weißen Stelle sirirt de rothe Zinnober oder das gelbe chromsaure Blei der Beizen (natürlich) durch passende Behandlung).

Druckt man auf indigo gefärbte Waare Beize S für Indigo und dämpft, so entwickelt sich aus dem Mangansuperoxyd und dem Chlorasuminium Chlor, das den Indigo zerstört, daneben schlägt sich Thonerde auf der Fase unlöslich nieder, mährend später salzsaures Mangan ausgewaschen wird.

 $Al_2Cl_6 + MnO_2 + H_2O = Al_2O_3 + Cl_2 + MnCl_2 + 2ClH$. Diefe Thonerde kann nun in Alizarin oder Cörulöin roth oder grün gefärb werden. Und man erhält fo Roth oder Grün in indigblauem Grund.

Schutweiß SN (für Dampfalizarin-rofa und Dampfultramarin)

Zu 1104 g Zinkvitriol in

828 " Waffer gelöft, werden

70 " Natronlauge von 36° B. mit

103 " Wasser verdünnt, zugesetzt und mit

7895 "Gummiwasser 1/1 verrührt.

10000 g.

Referve (für Dampfaligarin-rofa) (Taf. VII. 54).

6700 g Löfung T zu 320 B. werben mit

3300 " gebrannter Stärke Dr. 3 gut angeteigt.

Beize 60 (für Purpur und Puce) (Taf. VII. 53).

7118 g Citronensaft von 280 B. werden mit

2882 " gebrannter Stärke Itr. 3 gut gefocht.

10000 g.

Beig MR (auf Burpur).

5464 g Wasser und

710 " weiße Stärke werden gekocht und zur lauwarmen Farbe

3826 " Weinfäure hinzugefügt.

10000 g.

Beize C (für Weiß auf Farberoth).

3571 g Citronensaft von 280 B. und

6429 " bunkelgebranntes Stärkemaffer werden vermischt.

10000 g.

Beize CN (für Beig auf Farberoth).

3846 g Citronensaures Natron zu 260 B. und

6154 " dunkelgebranntes Stärkemaffer werden gemischt.

10000 g.

Dient als Beize für Klotroth 5 und 7.

Orange Reserve unter Anilinschwarz.

In 2248 g Wasser werden

4496 " salpetersaures Blei

1912 " effigsaures Natron und

1344 " bunkelgebrannte Stärke gelöft.

10000 g.

Nach dem Ueberdruck und der Fixation passirt man die Stücke wie für vöhnliches Orange durch Ammoniak, saures, chromsaures Kali und Actstalk.

Chamoisbeize 1207.

6200 g Waffer

1000 " Weizenstärke

500 " gebrannte Stärke und

200 " Indigocarmin werden gefocht, und der warmen Berdickung

1560 " kryftallisirte Citronensäure zugefügt. Nach ihrer Lösung giebt man

800 " Dralfäure und

700 " Weinsteinsäure hingu.

Chamoisreferve.

Bu 9000 g Beize 60 werden

50 " Oralfäure in

950 " gebranntem Stärkewaffer gelöft, zugefett.

10000 g.

Aetweiß 52 (für Indigo).

In 2359 g Waffer werden

1888 " faures chromfaures Rali und

1793 " frnstallifirte Goda heiß gelöft, und nach dem Erfalten

1601 " gebrannte Stärke mit

2359 " Baffer angeteigt, hinzugesett und das Ganze gefocht.

10000 g.

Schutpapp 229.

In 3629 g salpetersaurem Rupfer zu 500 B. werden

460 " frnstallisirte Goba und

147 " Rupfervitriol aufgelöft und hiermit

2209 " Chinaclan angeteigt; dann giebt man

1288 " Mehl

460 " Waffer

420 " effigsauren Kalk zu 180 B. und

420 " Gummiwaffer 1/1 hinzu und focht die Farbe 3/4 Stunden bis sie gut dick ist. Hierauf setzt man

967 " gebrannte Stärke zu und focht nochmals.

10000 g.

Die Farbe wird heiß paffirt.

Schutweiß 738 E.

 $4420~{
m g}$ Potaschelösung zu $36^{1/2^0}$ B. und

2686 " Wasser werden mit

2894 " Britifh Gum verdickt.

10000 g.

Referveätweiß 949.

1750 g saures chromsaures Rali und

3000 " Botaschelösung zu 361/20 B. werden gefocht und

2670 " Potaschelösung zu $36^{1/2^0}$ B.

750 " Wasser und

2250 " gebrannte Stärfe zugefügt und nochmals gefocht. Man ftellt die Farbe auf.

Aethapp 51.

Bu 7611 g Schutpapp 190 1/2 werden

346 " chlorsaures Rali gesett; ferner die kalte Lösung von

346 " faurem chromfaurem Rali und

168 " frystallifirter Goda in

865 " fochendem Wasser, die auf

664 " Zinkvitriol gegoffen worden.

10000 g.

Grünpapp 167 N.

1357 g Rupfervitriol

187 " effigfaures Blei

1184 " salpetersaures Blei

4229 " schwefelsaures Blei

1184 " helles Leiogomme

845 " dunkles Leiogomme

169 " Gummi Senegalwasser 1/1 und

845 " Wasser werden ca. 5/4 Stunden gekocht, heiß passirt und nach dem Kaltrühren nochmals passirt.

10000 g.

Schuppapp 190 NN.

5076 g falpetersaures Kupfer zu 480 B.

342 " krystallisirte Soda

4269 " Chinaclan

142 " Weizenstärke und

171 " Wasser werden ca. 20 Minuten gekocht, passirt und rasch abgekühlt.

10000 g.

Die Farbe darf nicht kalt gerührt werden, weil sie sonst zu dünn wird.

Schutpapp 190 1/2.

5258 g falpetersaures Rupfer zu 480 B.

4423 " Chinaclan

142 " Beizenstärke und

177 " Wasser werden ca. 20 Minuten gefocht, bis die Farbe glatt fließt. Man fühlt sie rasch ab. Sie darf nicht talt gerührt werden, weil sie sonst zu dünn wird.

Beigpapp E.

Die Lösungen von

1585 g falpeterfaurem Blei in

1461 " Waffer, und

1585 , Rupfervitriol in

1461 " Waffer, werden zusammengegeben und auf

2230 "schweselsaures Blei en pate gegossen. Man fügt

1846 " Mehl hinzu, rührt gut durch und kocht die Farbe $1^1\!/_2$ Stunde Sodann fetzt man

10 " Blauholzextract von 20° B. zu und stellt die Farbe auf

21

10000 g.

Beize S für Indigo (zum Ausfärben in Roth, Gelb, Dlive). 1)

800 g Mangansuperoryd

2000 " gebrannte Stärke und

4200 " Wasser werden gemischt und nach und nach

3000 " Chloraluminium hinzugegeben.

10000 g.

Nach dem Druck werden die Stücke $1^1\!/_2$ Stunde gedämpft, durch warmet Basser passirt und dann mit Alizarin, Quercitronextract oder Cörulöin ausgefärbt

Referve 8/1 (für Lilla).

2500 g gebrannte Stärke Rr. 3 werden mit

6666 " citronensaurem Natron zu 22° B. und

834 " Citronensaft von 27° B. angeteigt und gekocht.

10000 g.

Referve K (für Anilinschwarz).

6666 g effigfaurer Kalk zu 150 B.

2334 " gebrannte Stärke und

1000 " Wasser werden gekocht.

10000 g.

Referve R (für Anilinichwarz).

500 g Rhodankalium werden in

9500 " Gummiwasser gelöst.

10000 g.

Arsenreserve (für Anilinschwarz).

1860 g bunkelgebrannte Stärke werden in

5232 " Waffer und

2908 " arsensaurem Natron zu 50° B. gelöst.

¹⁾ Nach Saget.

Referveweiß 120.

8225 g Thonerbenatron zu 200 B. werden mit

1775 " Leiogomme verdickt.

10000 g.

Trauerbeize.

5356 g Citronenfaft von 270 B. und

729 " Beizenstärke werden gekocht und bei 25° R. in diese Berbidung das Gemisch von

2732 " Schwefelfäure von 66° B. und

728 " Waffer, das mit

455 " calcinirter Soba versett, gegeben.

10000 g.

Die Trauerbeize wird je nach Muster coupirt 3/1 2/1 1/1 oder 1/2 gedruckt.

Trauerbeige M.

9000 g Citronensäurelösung zu 15° B. und

1000 " gebrannte Stärke werden gekocht.

10000 g.

Beiß B2 E (für Trauer).

8529 g Citronenfaft von 270 B.

1450 " gebrannte Stärke und

21 " Terpentinöl werden gefocht.

10000 g.

Beig II E.

7715 g Citronensaft von 270 B.

2248 " gebrannte Stärke und

37 " Terpentinöl werden gefocht.

10000 g.

Weiß 7 E.

Bu 9803 g Beiß II E werden

197 " Schwefelfäure von 100 B. gesetzt.

10000 g.

Weiß 12 E.

4727 g Citronensaft von 270 B.

2225 " gebrannte Stärke

2948 " Aetznatronlauge von 36° B. und

100 " Terpentinöl werden gefocht.

10000 g.

Das Coloriren.

Die vorstehend mitgetheilten Farben können etwa auf folgende Art zum Drucken benutzt werden. Für mehrfarbige Muster ist vorauszuschischen, daß die Farben in der Reihenfolge drucken, wie sie hier mitgetheilt sind, also von links nach rechts, d. h. daß die erste Farbe (links) hinten an der Maschine (bei F) zuerst mit dem Druck beginnt; die letzte Farbe (rechts) zuletzt beim Drucker druckt (bei F⁵, Kig. 7).

Die helleren Farben bruden häufig (wenn bas Muster es erlaubt) zuerst, bann folgen die dunkleren, da beim Druck durch Uebertragung der einen Farbe in die andere die helleren sonst dunkler werden möchten, und bekanntlich eine dunkle Farbe durch geringen Zusatz einer helleren nicht merklich heller wird.

Die schweren Parthien druckt man immer zulet, ber Uebertragung und bes Pressens wegen.

Außerdem ist zu beachten, ob und wie sich die einzelnen Farben mit einander vertragen, ob z. B. nicht die Farbe, die mit der zweiten Walze druckt, durch Uebertragung der ersten Farbe in ihrer Nuance geändert wird, wie z. B. aus Blau und Gelb Grün werden kann. So druckt z. B. auch Alizarinroth immer früher wie Alizarinviolett, da andernfalls durch Uebertragen von Biolettfarbe ins Noth, auch aus diesem Biolett resp. eine braunblaue Nuance werden könnte.

Unilinschwarz druckt man, wenn möglich, immer zuletzt, da selbiges, wenn es durch andere Walzen Pressung erhält, sich stets schlechter orndirt.

Einfarbig.

Roth X 6.
Roth X O.
Roth 135.
Roth 5 E.
Mordant F zu 30 B.
Roja 525 C 1/1.
Brillantgrün B.
Grün 325.
Grün CAO.
Dunkelolive N.
Blau 506.
D Ultra G.
Methylenblan I 1/3.
Methylenblau I 1/11.
Blan 508.
Blan 1242.
Marineblan R 2/3.
Blau C 2.

Biolett 483. Violett 513. Violett K 30 1/2. Chrombraun 426 — 5 C (Taf. I. 3). Alizarinduce A 73. Alizarinbraun 510. Catechu M 1/1. Dampfcatechu RR. Chromschwarz 1235. Chromschwarz S. Trauerflot B. Anilinschwarz B. Unilinschwarz D 3/1. Anilinschwarz 322. Schwarz 21/98. Grau 507 1/3.

3 weifarbig.

Roth 511, Nosa 525 C 1/2.

Roth X 4 3/1, Rosa DB 1/6.

Noth X 2, Rosa DB 1/8.

 $\mathfrak{Roth} \ \mathbf{X} \ \mathbf{5} \ ^{3}\!/_{1} \text{, Neberdrud} : \ \mathfrak{Rosa} \ \mathbf{D} \ \mathbf{B} \ ^{1}\!/_{8}.$

St Rosa 50, Roth 7.

Roth 5 E, gepflatscht: Kloprosa 45.

Roth 511 1/1, Brillantgrün B.

Roth X 2, Blan 1242 3/1.

Roth 511 1/1, Blan 508.

Roth 511 1/2, Blau 506.

Roth X 2, Blan C 2 2/1.

Rosa 525 C 2/1, Methylenblau I 1/1.

Roth 511, Methylenblau I 1/5.

Roth 511, Violett 513.

. Roth X 5 $^3/_1$, Chrombraun 426-4 c.

Roth X 0, Mode 1339 1/2.

 $\mathfrak{Roth} \ \mathbf{X} \ 5^{-4}/_{1}, \ \mathfrak{Mode} \ 1339^{-2}/_{3}.$

Roth 511, Anilinschwarz B (Taf. I. 6).

Roth X 2, Schwarz 32/98.

Roth 135, Anilinschwarz 322.

Noth X 2, Schwarz 1220.

Roth 5 E, Schwarz 21/98.

Roth F 7 1/2, Anilinschwarz B.

Roth 16 3/1, Schwarz 21/98.

Corallin 500 AD, Schwarz 1425.

Roth 511 1/2, Gran 507 4/1.

Roth X 2, Gran 1 A 1/4.

Roth X 0, Gran V C 90 1/3.

Roth X 0, Gran 1 A 1/4.

Roth X O, Grau 1 A 1/4.

Orange BB, Anilinschwarz II.

Drange 1424, Schwarz 21/98.

Orange 512, Anilinschwarz B.

Grün 325, Grün A.

Brillantgrün B, Chromschwarz 1235.

Grün 325, Chromschwarz 1235.

Brillantgrün B 1/1, Dampsschwarz W.

H Ultra G, D Ultra G.

Blau 506 1/2, Blau 506.

Methylenblau 1 ½, Alizarinbraun N.

Blan 506, Modebrann 514 $^4/_1$.

Blau 506, Anilinschwarz M.
Biolett K 30 ½, Alizarinpuce A 73.
Biolett K 30 ½, Echwarz ½, 8.
Biolett 513, Anilinschwarz B.
Biolett 483, Chromschwarz 1235.
Huce 128, Ueberdruck: A G Chamois 426.
Chrompuce 1294 — 4 c, Wode 41 L T ¼.
Chrompuce 1294 — 4 c, Gran V C 90 ½.
Chrompuce 1294 — 4 c, Gran I A ¼.
Bordeaux R, Methylenblau I ½.
Chromcatchu 982, Chrompuce 1294 — 3 c.
Catechu M ¼, Chrombran 523 N.
Schwarz ½, Blau C 2.
Anilinschwarz B, Anilinschwarz B.
Schwarz 1519 V 2, Schwarz ¾.

Dreifarbig.

Rofa 525 C 1/3, Roth 511 2/1, Gran 507 4/1. Roth 511 1/1, Rosa 525 C 1/2, Anilinschwarz B. Roth 511 1/2, Methylenblau I 1/3, Marineblau R. Roth 511 1/1, Olive 11 1/1, Chromirblan 1 1/3. Roth 511 2/1, Chromschwarz 1235, Blau 506 (Taf. II. 11). Roth 511 1/1, Drange 512, Schwarz MB. Roth 511 1/1, Chromirblau 1 2/5, Anilinschwarz B. Roth 511 $\frac{1}{2}$, Chromirblan 1 $\frac{1}{2}$, Olive 21 $\frac{1}{1}$. Roth 511 1/1, Blau 506, Anilinschwarz B. Roth 511, Anilinschwarz 1519 V2, Anilinschwarz B. Roth 511, Roth 511, Anilinschwarz M. Roth 511 1/2, Orange O 30, Chromirblan 1 1/3. Roth 511 1/2, Olive 11 1/1, Blau 508. Roth 511 1/2, Olive 11 1/1, Grün 325. Alizarinroth R, Methylenblau I 1/4, Dampfschwarz W. Roth 511, Olive 11 1/1, Dampfschwarz W. Roth 511, Olive 45 $^2/_3$, Chrombraun 426-4 c. Roth 511, Olive 21 1/1, Marineblan R. Roth 511, Anilinschwarz, gepflatscht: Chamois zu 30 B. Roth 511 1/1, Olive 11 1/1, gepflatscht: Pflatschgrau. Roja 525 C 1/1, Roth 511, Ueberdruck: Alizarinroth für Streifen. Roth X 3, Anilinschwarz F 1/1, Ueberdruck: Biolett K 30 1/4. Roth 511 1/1, Orange 1530, Chromirblau 1 1/3. Roth 511 1/2, Methylenblau I 1/1, Olive 11 1/2. Roth 511 1/2, M Violett C 1/2, Olive 11 1/2. Roth 511 1/1, Blau 506, Modebraun 514 4/1.

Rofa 525 C, Rofa 525 C 2/1, Rofa 525 C 2/1.

Roth 511, Biolett 513, Anilinschwarz B.

Roth 511, Flavingelb II, Blau 506.

Mizarinroth R, Rhodanrosa 1/3, Dampsschwarz W.

Rhodanrosa 1/3, Gran 507 4/1, Dampsschwarz W.

St Rosa 50, Roth 16 3/1, Schwarz 1498.

Roth 7 E, St Rosa 60, Schwarz 32/98.

St Rosa 60, Gran-Naphthlamin, Roth 7 E.

Roth 7 E, Grau=Naphtylamin, Schwarz 21/98.

Reserveroth 140, Reserveroth 140 1/3, Ueberdrud: Schwarz 21/98.

Mordant M zu 50 B., Ueberdrud: Beize 60 3/1, Schwarz 1519 V 2.

Noth X 1, Chromcatechu 982 3/1, Chrombraun 426 — 4 c.

Noth X 1, Mode 41 LT 1/4, Chrombraun 426-2 c.

Roth X 0, Drange 1512, Dampfschwarz W.

Roth X 5 $^3/_1$, Blau C 2 $^2/_1$, Chrombraun 426 - 3 c.

Carminroth 465, Grün 325, Gran 507 1/1.

Drange 1530, Mizarinpuce A 73, Dampfschwarz W.

Drange 1530, Roth 511 2/1, Dampfschwarz W.

Gelb O P, Corallin 500 A D, Schwarz 1425.

Chamois St, Ueberdrud: Beize 1207 und Schwarz 21/98.

Grün 325, Grün A, Chromschwarz 1235.

Grün 325, Carminroth 465, Goldgelb.

Grün 325, Carminroth 465, Blau 506.

Methylenblau I 1/3, Dampfcatechu RR 1/4, Chromschwarz 1235.

Methylenblau I 1/3, Marineblau R, Dampfschwarz W.

Methylenblau I 1/10, Methylenblau I 1/1, Dampfichwarz W.

Blau 506 1/2, Blau 506, Anilinschwarz B.

Blan 506, Anilinschwarz B, Ueberdruck: Gran für Streifen.

Galleinviolett G, Dlive 11 1/1, Dampfschwarz W.

Galleinviolett G, Gran 507 1/3, Dampfschwarz W.

Biolett 513, Unilinschwarz B, Ueberdruck: Biolett für Streifen.

Catechu M 1/1, Catechu M, Chromschwarz 1235.

Chromschwarz 1235, Mode 41 LT 1/4, Chrombraun 426 — 2 c.

Grau 507 1/10, Methylenblau 1 1/4, Dampfichwarz W.

Schutweiß SN, Roth 511, Neberdruck: Rosa 525 C 1/1.

Reserve K, Anilinschwarz B, lleberdruck: Schwarz 21/98.

Bierfarbig.

vía DB $^{1}/_{10}$, Roth X 4 $^{1}/_{2}$, Roth X 4 $^{4}/_{1}$, Rosa DB $^{1}/_{6}$.

ofa DB ¹/₁₀, Roth X 4 ³/₁, Schwarz ²¹/₉₈, Schwarz ²¹/₉₈.

ofa DB $^{1}/_{6}$, Roth X 4 $^{3}/_{1}$, Schwarz $^{21}/_{98}$, Chromcatechu 982 $^{1}/_{1}$.

oth X 6, Olive 11 ½, Indigoersathlan G 115, Chromschwarz 1235.

oth X 2, Rosa DB 1/8, Dlive 11 1/1, Dampfschwarz W.

```
196
Roth X 2, Rosa DB 1/10, Chromschwarz 1235, Blan C 2 2/1.
Roth 511, Methylenblau I 1/1, Olive 11 2/1, Dampfschwarz W (Taf. I.
Roth 511 1/2, Drange O 30, Blau 506, Olive 11 2/3.
Roth 511 1/2, Chromirblan 1 1/3, Dampfschwarz W, Olive 11 2/3.
Roth 511 1/2, Chromirblau 1 1/3, Alizarinbraun 510, Grau 507 1/1.
Roth 511 1/2, Drange O 30, Dlive 11, Chromirblau 1 1/3.
Roth 511, Chromgelb, Blaugrun 400, Grun CAO.
Roth 511. Catechu M 1/1. Chromirblau 1 1/3, Dampfichwarz W.
Roth 511 1/1. Olive 11 1/1, Chromirblan 1 1/2, Gepflatscht: Pflatschgran
Roth 511 1/1, Methylenblau I 1/3, Dlive 11 1/1, gepflatscht: Sellblau :
      Bflatichen.
Roth 511, Rosa 525 C 1/1, Anilinschwarz B, gepflatscht: Pflatschgrau.
Roth 511, Rosa 525 C 1/1, Anilinschwarz B, gepflatscht: Chamois zu 30 9
Roth 511 1/3, Chromirblau 1 1/3, Olive 11 2/1, gepflatscht: Kloprofa 4.
Roth 511 1/2, Chromirblan 1 1/3, Olive OM, Olive 21 1/5.
Roth 511 1/2, Goldgelb, Olive 21 2/3, Chromirblau 1 1/5.
Alizarinroth R, Methylenblan I 1/2, Olive 111/1, Olive G.
Roth 511, Drange O 30, Dlive 11 2/1, Dampischwarz W.
Roth 511, Gelb MN, Methylenblan I 1/4, Indigoerfatblan G 115.
Roth 511, Drange 1530, Dampfichwarz W. Blau 508.
Roth 511, Methylenblau I 1/3, Dampfichwarz W. Brillantgrun B.
Roth 511, Brillantgrün B 1/1, Dampfichwarz W, Blau 508.
Roth 511 1, Blau 508, Olive 111/1, gepflatscht: Pflatschgrau.
Roth 511 1/1, Rosa 525 C 1/5, Blau 506, Grün CAO.
Roth 511 1/2, Flavingelb II, Blau 508, Olive 21 1/2.
Alizarinroth R, Methylenblau I 1/10, Methylenblau I 2/1, Dampfeatechu RR
Alizarinroth R, Flavingelb II, Methylenblau I 1/1, Olive 11 1/1.
Alizarinroth R, Methylenblau I 1/4, Olive 11 1/1, Mode RM 2.
Gepflatscht: Mordant F 50 B., Ueberdruck: Beize 60 3/1 und Schwarz BV
      gepflatscht: Kloproja 45.
Roth X 6, Rosa DB 1/8, Gran 1 A, Gran 1 A 1/5.
Roth XO, Rosa DB 1/8, D Ultra G, Griin CAO.
Drange O 30, Schwarz 21/98, Roth X 5 2/1, Rosa DB 1/6.
Drange O 30, Roth X 5 2/1, Schwarz 21/98, Schwarz 21/98.
Drange O 30, Roth X 5 2/1, Schwarz 21/98, Chromcatechu 982 1/1.
Flavingelb II, Rhodanrosa 1/3, Alizarinroth R, Olive 11 1/1.
Flavingelb II, Bordeaux R 2/1, Grau 507 1/1, Methylenblan I 1/4.
Flavingelb II, Lilla H, Dampfcatechu RR 1/3, Dampfschwarz W.
Flavingelb II, Alizarinroth R, Dampfcatechu RR 1/3, Dampffchwarz W.
Flavingelb II, Roth 511, Methylenblau I 1/3, Marineblau R 2/3.
Flavingelb II, Lilla H, Olive 11 1/1, Pflaumboden.
Brillantgrün B 1/1, Lilla H, Dlive 11 1/1, Dampfschwarz W.
Olive 1509, Grün CAO 1/4, Gran VC 90 1/8, Alizarinpuce AC 120.
```

Dlive 21 1/5, Roth X 6 4/1, Methylenblau I 1/3, Marineblau II 8/1.

Marineblau R, Methylenblau I 2 3, Olive 11, Bordeaux R.

П

П

Comirblan 1 2/1, Gelb MN, Dampfcatechu RR 1/2, Dampfschwarz W.

Cleinviolett G, Brillantgrün B, Olive 11 1/1, Dampfschwarz W.

Bett K 30 $\frac{1}{10}$, Violett K 30 $\frac{1}{1}$, Schwarz $\frac{21}{98}$, Violett K 30 $\frac{1}{5}$.

 \bullet compute 1294, Chromcatechu 982 $^{1}/_{1}$, Gran V C 90 $^{1}/_{8}$, Chromidwarz 1235.

ompuce 1294, Chromcatechu 982 1/1, Mode 41 LT 1/10, Chromschwarz 1235.

Merve T, Roth X 4, Rosa DB 1/2, Neberdruck: Rosa DB 1/3. Rerve 8/1, Schwarz 422, Lilla 25, Neberdruck: Lilla 25.

Bie 60 3/1, Echt Schwarz 2, Buce 1212, Ueberdrud: Buce 1212.

Fünffarbig.

The Kh 511, Flavingelb II $^{1}/_{1}$, Methylenblau I $^{1}/_{5}$, Dampfcatechu RR $^{1}/_{4}$, Dampffchwarz W.

Ab 511, Rosa 525 C 1/5, Flavingelb II, Methylenblau I 1/6, Marine=

blau R $^2/_3$.

Ĭ.

vari I

I h 511, Roja 525 C $^{1}/_{5}$, Methylenblau I $^{1}/_{5}$, Olive 11 $^{2}/_{3}$, Dampffdwarz W. Fa 525 C $^{1}/_{10}$, Bordeaux R $^{1}/_{1}$, Brillantgrün B $^{1}/_{7}$, Olive 11 $^{2}/_{3}$, Dampf

schwarz W.

511, Rosa 525 C $^{1}/_{10}$, Olive BC, Olive 13 $^{1}/_{6}$, Dampfschwarz W. (Taf. X. 73.)

Narinroth R, Rosa 525 C 1/8, Grau 507 4/1, Flavingelb II, Dampsschwarz W. Usarinroth R, Rhodanrosa 1/8, Olive BC, Olive 13 1/8, Ounkelolive.

Psaxinroth, Flavingelb II, Dampfeatechu $RR^{1/3}$, Methylenblau $I^{1/3}$, Dampfschwarz W.

Methylenblau I $^{1}/_{8}$, Marines blau R $^{2}/_{3}$.

Zarinroth R, Methylenblau I $^1/_{10}$, Methylenblau I $^2/_{1}$, Dive 11 $^1/_{1}$, Dampfsbraun 5 B.

Ith 511, Rosa 525 C $^2/_1$, Methylenblan I $^1/_3$, Gran VC 60 $^1/_3$, Dampfs schwarz W.
Ith 511, Gelb MN, Methylenblan I $^1/_3$, Olive 11 $^1/_1$, Dampfbrann 5 B.

th 511 $\frac{1}{1}$, Flavingelb II, Brillantgrün B $\frac{1}{1}$, Olive 11 $\frac{1}{1}$, Blau 508.

th 511 ½, Flavingelb II, Blau 508, Alizarinbraun 510, Grün CAO.

8th 511 ½, Orange O 30 ½, Blau 508, Reseda, gepflatscht: Hellblau zum Pflatschen.

Ath X 6, Gelb 1506, Grau 1 A $^{1}/_{3}$, Olive 11 $^{2}/_{1}$, Indigoersathlau G 115.

Ith X 6, Rosa DB $^{1}/_{8}$, Grau VC 60 $^{1}/_{8}$, Grau VC 90 $^{2}/_{1}$, Dampf=schwarz W.

Ith XO, Rosa DB 1/8, Grün CAO 1/4, Olive 1509, Dampfschwarz W.

Ith XO, Rosa DB 1/8, Grün CAO 1/1, Grün CAO 1/6, Alizarinpuce AC 120.

5th XO, Rosa DB 1/8, Olive 21, Olive 11 1/2, Dampsichwarz W.

Ha DB 1/4, Alizarinpuce 120, Olive 21, Blau C 2 2/1, Ueberwalzt: Blau M 10.

Roth 511 ½, Flavingelb II, Methylenblau I ½, Olive 11 ½, gepflatsch Klotrosa 2.

Roth 511 1/3, Flavingelb II, Blau 508 2/1, Olive 21 1/1, gepflatscht: Sel blau zum Pflatschen.

Roth X 6, Rosa 525 C ½, Flavingelb IV, Brillantgrün B ½, Chronfichwarz 1235.

Rosa 525 C 1/5, Methylenblau I 1/4, Bordeaux R 2/3, Olive 11 1/1, Damp schwarz W.

Roth X 6, Rosa DB 1/8, Gelb für Olive 1/3, Alizarinpuce 120, Damp schwarz W.

Roth XO, Flavingelb II, Methylenblau I $^{1}/_{2}$, Olive BD (Mode), Dampfschwarz V Rosa 525 C, Methylenblau I $^{4}/_{1}$, Methylenblau I $^{1}/_{4}$, Olive 11 $^{1}/_{1}$, Damp braun 5 B.

Alizarinroth R, Flavingelb II, Lilla H $^2/_1$, Catechu FG, Dampfschwarz W. Noth X 6, Gelb MN, Olive 11, Alizarinpuce A 73, Methylenblau I $^1/_{10}$. Alizarinroth R, Rhodanrosa $^1/_3$, Dampfcatechu RR $^1/_5$, Alizarinpuce A 7 Brillantgrün B.

Drange O 30 4/1, Drange O 30 1/15, Methylenblan I 1/5, Olive 11 2/ Dampfichwarz W.

Flavingelb II 1/1, Lilla H 1/1, Methylenblau I 1/5, Olive 11 2/3, Damp schwarz W.

Flavingelb II, Rosa 525 C 1/3, Methylenblau I 1/10, Dampfcatechu RR 1/Dampfchwarz W.

Flavingelb II, Lilla H, Brillantgrün B 1/5, Dampfeatechn RR 1/3, Dampfehwarz W.

Flavingelb II, Alizarinroth R, Rhodanrofa $^{1}/_{3}$, Olive $11\ ^{2}/_{3}$, Damp schwarz W.

Flavingelb II, Methylenblau II $^2/_1$, Dampscatechu RR $^1/_3$, Olive 13 $^1/_1$ Dampsschwarz W.

Methylenblau I $^2/_1$, Methylenblau I $^1/_{10}$, Dampfcatechu RR $^1/_4$, Alizari braun N, Brillantgrün B $^1/_1$.

M Biolett C $^1/_1$, Flavingelb II, Brillantgrün B $^1/_5$, Grün 4, Dampscated RR $^1/_3$.

Lilla H, Brillantgrün B $^{1}/_{5}$, Olive 1 $^{2}/_{1}$, Brillantgrün B, Dampfschwarz V. Lilla H, M Biolett C $^{1}/_{15}$, Flavingelb IV, Olive 2 $^{1}/_{1}$, Dampfschwarz W. Bordeaux R, Gelb für Olive $^{1}/_{3}$, Olive BC (Mode), Methylenblau I $^{1}/_{1}$ Dampfschwarz W.

Sechsfarbig.

Corallin 500 AD, Rosa Cartham 120 1/5, Grau 1 A 1/14, Gelb OP, Gon melingriin, Schwarz 1425.

Corallin 500 AD, Rosa Cartham 120 1/5, Parme 432 1/9, Gelb OP, Gon melingrün, Schwarz 1425.

Forallin 500 AD, Rosa Cartham 120 1/5, Gelb OP, Blau 431, Gommelingrün, Schwarz 1425.

Mizarinroth R, Rhodanrofa $^1/_5$, Flavingelb II, Methylenblan I $^1/_3$, Olive $^1/_1$, Dampfbraun 5 B.

(lizarinroth R, Rhodanrofa 1/5, Gran 507 1/3, Olive 21, Olive 13 1/8, Dampfichwarz W.

(lizarinroth R, Rhodanrofa $^1/_5$, Flavingelb II, Methylenblan I $^1/_4$, Olive 21 $^2/_1$, Dampfbraun 5 B.

Rhodanrosa 1/1, Methylenblau I 4/1, Methylenblau I 1/4, Olive 21, Flavin= gelb II 2/3, Dampfschwarz W.

Mizarinroth R, Rhodanrofa 1/5, Flavingelb II, Methylenblan I 1/3, Olive 111/1, Olive G.

çiidan -

. . . .

ion:

11 I .

TOUT :

.tne]

, 2.

ha Li

. .

, :

1 1-

12 %

Mizarinroth R, Rhodanrofa 1/5, Gran 1 A, Gran 1 A 1/10, Olive 11 1/1, Dampfichwarz W.

Mizarinroth R, Rosa 525 C 1/8, Flavingelb II, Methylenblau I 1/6, Olive 21 ²/₁, Marineblau R ²/₃ (Taf. VIII. 63).

Flavingelb II, Methylenblau I 8/1, Methylenblau I 1/3, Dampfcatechu RR 1/3, Bordeaux R 1/10, Pflaumboden.

Methylenblau I 1/4, Flavingelb II, Dlive 21, Dlive 13 1/8, Alizarinpuce 120, Dampfschwarz W.

Methylenblau I 2/1, Methylenblau I 1/3, Grau 507 1/1, Flavingelb II 2/3, Olive 21 1/1, Marineblau R 2/3.

Siebenfarbig.

Mizarinroth R, Rhodanrosa 1/5, Flavingelb IV, Methylenblan I 1/3, Olive 13 1/8, Dlive 21, Dampfschwarz W.

Mizarinroth R, Rhodanrosa 1/5, Flavingelb II, Methylenblau I 1/4, Dampf= catechu RR 1/3, Olive 21 1/1, Dampfbraun 5 B.

Achtfarbig.

Mizarinroth R, Rhodanrosa 1/5, Flavingelb II, Methylenblau I 1/4, Grau 507 2/1, Olive 21, Olive 13 1/8, Dampfschwarz W.

Rhodanrofa 1/1, Flavingelb II, Gran 1 A, Gran 1 A 1/10, Dlive 11, Me= thylenblan I 1/4, Brillantgrün B 1/7, Dampfschwarz W.

Rhodanrosa 1/5, Alizarinroth R, Lilla H, M Biolett C 1/20, Gran 507 4/1, Dlive 21, Flavingelb II 1/1, Dampfschwarz W.

Flavingelb II, Alizarinroth R, Rhodanrosa 1/3, Methylenblau I 1/4, Grau 507 2/1, Olive 11 2/1, Olive 13 1/8, Reutralviolett.

Das Druden und die Druderei.

Zum Drucken bedient man sich der sogenannten Druckmaschinen oder Rouleaux, durch welche die in kupferne oder messingene Balzen $FF^1F^2F^3F^4F^5$ (Fig. 7) vertieft eingravirten Muster auf die zu bedruckende Baare mit den Drucksarben aufgetragen werden.

Die Walzen sind hohl und werden beim Gebrauch auf Eisenkerne gezogen, die mit dem Räderwerk der Druckmaschine in passender Verbindung stehen. Ift ein Muster veraltet, so wird es abgedreht und ein neues in die Walze gravirt.

Für kleine Müsterchen dienen dinne Walzen, zu großen, vielfarbigen Mustern oder zu Tüchern müssen diere genommen werden. Gute Walzen werden bis heute nur aus England bezogen. Da diese ziemlich theuer, haben einige Kattunfabriken begonnen, auf eisernen Walzen Kupkerschichten galvanisch niederzuschlagen, doch ohne bisher zu großen Erfolg damit zu erzielen.


Die zu verdruckenden Farben befinden sich in kupsernen oder hölzernen Farbtrögen G G^1 G^2 G^3 G^4 G^5 (Fig. 7) und gelangen durch Zusührungsrollen I I^1 I^2 I^3 I^4 I^5 oder Bürsten an die Walzen und in die Muster. Der Ueberschung von Farbe wird durch Stahlrakeln, Abstreichmesser, H H^1 H^2 H^3 H^4 H^5

abgestrichen und fällt wieder in den Farbtrog gurud.

Die bedruckte Waare streicht mehrsach mit ihrer linken Seite über mit Damps erhitzte Platten $KK^1K^2K^3$, und zwar so rasch oder so langsam, daß die Farben vollkommen trocken sind, wenn sie die letzte Platte verlassen. Anilinschwarzsarben dürsen nicht zu stark getrocknet werden, da sie sonst durch zu schnelte Drydation den Stoff mürbe machen. Es darf nach dem Drucken nicht versännt werden, das Ende der Stücke zu stempeln, namentlich dann nicht, wenn z. B. nur Mordants gedruckt werden. Man drückt dann zum "Roth" oder "Braunsärben" zc. auf; oder ferner "Chamois", "Rosa", "Methylenblau", wenn die Stücke später mit einem solchen lleberdruck oder Fond versehen werden sollen. (Nichtbesolgung dieser Negel kann später große Berwirrung anrichten.) Dann werden die Stücke in ein wasserdichtes Tuch eingeschlagen, damit die noch nicht sixirten Farben eventuell durch Wassertropsen, die an sie sprizen könnten, nicht auslausen. Man schafft die Stücke hierauf nach Art der Farben an ihren Bestimmungsort, sei es zum Dampskasten, in die Hänge oder zum Fixirapparat.

Zu beachten sind solgende Dinge in den Druckereien. Die Druckräume müssen gutes Tagesticht haben, und jeder Druckmaschine gegenüber ein Fenster, so daß das Licht voll auf die Borderseiten der Maschinen fällt, damit der Drucker alle Borfälle gut wahrnehmen kann. Die Maschinen müssen immer blant sein; ist etwas an ihnen in Unordnung, so nuß der Fehler sofort reparirt werden. Die Farbkästen sind stets gut zu reinigen; Reste der einen Farbe können andere Farben vollsommen verderben. Für die einzelnen Arten Farben sind, wenn möglich, ständige Kästen zu halten (ebenso ständig die dazu gehörigen Rollen, Bürsten und Lappen), z. B. besondere für Unilinschwarz, Ultramarin,

Ciguetgeun, Alizarinrothfarben, Eisenfarben, Drangesarben 2c. Sind die Fiben benutzt, so müffen sie gleich wieder in die Farbfüche zurück; namentlich it das bei Resten Anilinschwarz zu beachten, die bei der Hitze, welche gewöhns in Druckräumen herrscht, durch Drydation unbrauchbar werden. Die Fibsübel sind auch im Rouleauraum stets mit Deckeln geschlossen zu halten, was hineinfallen von Staub, Sand, Eisentheilchen 2c. zu hindern.



Sechefarbige Drudfmafchine.

(Der größeren Uebersichtlichkeit wegen sind Mitläuser, Druckwaare und Gummituch, 1) in Volge bessen die Druckwalzen etwas entsernt vom Cylinter A gezeichnet worten, eten sich sonst Alles auschmiegt.)

A ift ein großer eiferner Cylinder, um ben die Bombage B gelegt ift. CC^1 ift C Gummibede ohne Ende. DD^1 ist ein Mitläuser. E ist die zu bedruckende, E^1 die ruckte baumwollene Waare. $FF^1F^2F^3F^4F^5$ sind gravirte kupferne Druckwalzen. $G^1G^2G^3G^4G^5$ sind Farbkästen. $II^1I^2I^3I^4I^5$ sind Rollen, die aus den Farbkästen an die Druckwalzen bringen. $HH^1H^2H^3H^4H^5$ sind Rakeln (Abstreichmesser). $K^1K^2K^3$ sind Dampsplatten, die zum Trocknen der bedruckten Waare E^1 dienen. $LL^1L^2L^3L^4L^5$ sind Leitrollen.

Die Gummidrucktücher CC^1 sind nach Verlauf einiger Tage durch Abwasche fauber zu reinigen; die sich auf ihnen verhärtenden Farben verhindern son mamentlich an den Kanten, einen scharfen Druck.

Je nach der Breite der zu bedruckenden Waare richtet fich die Breite be Bombage, also bei Waare von 60, 72, 80 oder 110 cm Breite ift die Bon 1 bage etwa 64, 76, 84 oder 114 cm breit zu nehmen, damit nicht unnöthicht Farbenverschwendung durch Drucken auf dem Mitläufer entsteht. — Bei Druden wird so verfahren: Die gravirten fupfernen Drudwalzen $FF^1F^2F^3F^4I$ preffen gegen einen großen eifernen Cylinder A, ber mit einem ichweren baun wollenen Gewebe (Bombage) B mehrmals glatt umwickelt ift. Um ben umwidelten Enlinder läuft eine Bummibede CC1 ohne Ende, barüber b Mitlaufer DD1, darüber das zu bedruckende baumwollene Gewebe E. D mit Farbe beladene Walze druckt also das Mufter auf weicher Unterlage at the dem zu bedruckenden Gewebe E ab. Ueberschüffige Farbe, namentlich an be Ranten bes Stüdes und folche, die fich durch die gedrudte Waare preft, b schmutt also zunächst den Mitläufer DD^1 , dann das Drucktuch CC^1 . Auf de Balgen ift gewöhnlich bas Minfter in einer Breite von 112 om gravirt. - 100 Ift die zu bedruckende Baare nun bloß 60 cm breit, so wird sich das Must rechts und links von der Waare in einer Breite von 52 cm auf dem Mi läufer oder Drudtuch auch mit abdruden. Deshalb tommt eine Bombage, in diesem Falle von 64 cm Breite, auf den eisernen Enlinder, damit sich nur et ... flein wenig Farbe mehr abdruckt, wie man beabsichtigt. (Durch das Fehlen d. Unterlage berührt das Mufter den Mitlaufer an feinen beiden Seitenflacht ... nicht, kann sich also auch nicht ausdruden.) Es ist ferner zu beachten, daß b Mitläufer an den Enden hubsch glatt übereinander genäht oder gepappt werde (Befanntlich druckt man jedesmal viele Stücke à 60 m von einem Muster. I 🕒 diefe nun zusammengeheftet sind und fortlaufend bedruckt werden, fo muffe auch die Mitläufer durch Aneinanderheften möglichst lang, der Druckwaare en ta fprechend, sein.) Bei wulftigen Nähten zeichnen sich diese beim Druck be ... gedeckten Muftern ftart ab; ebenfo Fehler oder Bertiefungen der Bombage od des Gummituches.

lleber den Stellen, die die bedruckte Waare nach dem Druck zum Trockmenssseine nie Flantschen von Wasser oder Dampfrohren angebracht weben; eine undichte Stelle ist manchmal im Stande, viele Stücke durch Tropsseche zu verderben, ehe das von den betreffenden Arbeitern bemerkt wird. Trüch morgens beim Anwärmen die Dampstrockenplatten zuweilen etwas schwige besonders an Nietstellen, so hat man sich auch hierbei vor Naßsechen zu hüte

Zum Placiren der eingespannten Rakeln sind passende Gestelle anz bringen, in denen sie vor Stoß bewahrt liegen; wegen ihrer Härte springe nämlich leicht Stückhen durch Anstoß mit festen Gegenständen aus ihm beraus.

Werden Alizarinroth-rofafarben gedruckt, namentlich solche mit essigsaurund salpetersaurer Thonerbe, so müssen die Rakeln mit einem Lack (z. B. Lösur von Schellack in Spiritus) überstrichen werden. Die in der Farbe vorhabene Essigäure löst andernfalls Eisen der Rakeln auf, wodurch die Alizari

uben blauviolett bis braun werden. Bei diesen Farben find auch die eifernen Spindeln an den Enden der Rupferwalzen gut mit reinen Lappen zu umpickeln, da auch aus diesen Gifentheilen dieselben Uebelstände eintreten können.

Die Bürften, mit denen Albuminfarben an die Drudwalzen gebracht, find ach dem Gebrauch fehr gut zu reinigen und vor Staub und namentlich vor em Hineinfallen von Sand zu schützen. In manchen Fabriken zieht man or, die Bürsten unter Wasser aufzubewahren, um dem Sprödewerden und Abrechen der Borften vorzubeugen. (Da die Körperfarben sich manchmal fest in ie Gravirung setzen, so verwendet man bei diesen keine Rollen, sondern Bur= en zum Uebertragen der Farben an die Walzen, damit diese das Einsetzen der farben durch eventuelles Heraustraten paralisiren.)

In mehreren Eden des Drudraumes muffen gute Spülvorrichtungen bei uter Beleuchtung angebracht fein. Um besten benutzt man hölzerne Baffins ierzu, die so tief sind, daß Farbkäften, Rollen und Burften aufrecht darin tehen können, während sie vollständig durch Wasser bedeckt werden. en Baffins muffen fich Wafferhähne befinden, aus denen nach Bedürfniß altes oder warmes Waffer sich in ftarkem Strahl auf die zu reinigenden

Begenstände ergießen fann.

: 5:

ij

. . . .

F-I

.....

In.

a L

77.5

....

gal.

128 1

i de

ith s

PROL

, se %

opi n.s

kii...

ja 1

e i

200

1

Kür die verschiedenen Karben müssen verschiedene Bassins da sein; beson= ere für dunkle, besondere für helle Farben; auch zweckmäßig eigene für Aliarinroth und = rosa. Durch Absibenlassen der Alizarinbrühen läßt sich bei ben hohen Alizarinpreisen noch manches Kilogramm Farbrückstände sammeln, bie man entweder direct an Alizarinfabriken verkauft, oder in denen man durch Rochen mit verdünnter Schwefelfaure die Starte der Berdickung löslich macht, bas Alizarin auswäscht und dasselbe dann, nach Bestimmung des Gehaltes, um Kärben verwendet.

Schließlich ift noch zu bemerken, daß es fehr zweckmäßig ift, wenn im Druckraum eine kleine Borrichtung angebracht, auf der man rauhe Balzen voliren oder zu tiefe Muster etwas abschleifen kann. Auch sind hier einige Berkzeuge zu bewahren, um mit ihnen kleinere Fehler in den Walzen rasch ungzubeffern, damit man nicht durch den Transport der Walzen in die Graviranstalt unnöthiger Beise Zeit verschwendet.

Das Dämpfen.

Das Dämpfen dient zur Fixation der Farben auf der Faser. Durch den Druck bringt man die Dampffarben in löslicher Form auf das Gewebe, und zwar in folder Zusammensetzung, daß fie sich durch Hitze unlöslich mit der Faser verbinden. Wollte man die bedruckten Stücke nun blos in heiße Luft hängen, so würden sich zwar die Farben mit der Faser auch unlöslich verbinden, jedoch nachher lange nicht die Lebhaftigkeit zeigen, wie folche Farben, die durch feuchte und heiße Luft befestigt wurden. Deshalb fixirt man die Farben in Näumen, in die man Dampf einströmen läßt. Gewöhnlich sind diese versichließbar, damit erstens durch den Dampf die nöthige hohe Temperatur ershalten bleibt und ferner, nicht durch Eindringen kalter Luft Dampf in Form von Waffertropfen auf die zu dämpfenden Stücke fällt und Flecken in ihnen verursacht.

Das Dämpsen wirkt auf die verschiedenen Farben in verschiedener Art. Bei Farben, die mit Albumin aufgetragen werden, wird das Albumin durch den Damps koagulirt; der Farbstoff klebt vermittelst des unlöslichen Albumins an der Faser sest. Farben, zu gleicher Zeit mit essigsauren, salpetersauren und salzsauren Salzen aufgedruckt, verlieren durch die Wärme mit den Wasserbämpsen ihre flüchtigen Säuren, und der Farbstoff verbindet sich mit den zurückbleibenden Basen: Thomerde, Eisenozyd, Chromozyd, Manganoxyden, Zinnsoxyden 2c. auf und in der Faser zu unlöslichen Farbsacken. Die Lösungen von Anilinsarben geben meistens mit Tanninössungen zusammen, in der Kälte klare Flüssisseiten; durch Erhigen derselben scheidet sich dann Farbstoff mit Tannin verbunden als unlösliches Salz ab. Dieselbe Wirkung wird durch Damps erzielt, und werden daher Anilinsarben mit Tannin aufgedruckt, durch Tamps nulöslich mit der Faser verbunden.

Augenblichtich find vier in etwas von einander verschiedene Berfahrungsarten. um ju Dampfen in Gebrauch.

1) Das Dämpfen in sogenannten offenen, aufrecht stehens den Kästen. Es ist das die ursprüngliche Art des Dämpsens. Sie eignet sich jedoch sehr gut für solche Farben, die z. B. viel Dralfäure oder Weinsteinsäure enthalten, bei denen also große Vorsicht anzuwenden ist, damit der Stoff nicht mürbe wird. Man hängt die mit Mitläuser ausgerollte Waare auf Stangen in die Kästen hinein und bedeckt letztere mit einem Rahmen, der mit Sackleinewand überzogen ist. Dann läßt man am Boden der Kästen langsam so lange Danupf in dieselben strömen, die Farben sigirt sind.

2) Das Dämpfen auf Pfeifen. Man wendet dieses Berfahren meistens bei Stücken an, die bedruckt und fertig behandelt sind und dann z. B. mit einem farbigen Fond resp. farbiger Appretur versehen wurden. Man läßt die appretirten Stücke auf einer hohlen Rolle, die mit vielen kleinen Kanälen versehen ist, auflausen. Sind z. B. 1200 m darauf, hüllt man das Ganze mit rohem Baumwolltuch ein und schraubt die hohle Rolle auf ein aufrechtstehendes Dampfröhrchen und öffnet dieses. Der langsam einströmende Dampf sleigt in der hohlen Rolle in die Höhe und dringt vermittelst der kleinen Kanäle durch die aufgerollte Waare hindurch und befestigt die betreffenden Farben der Appretur.

3) Das Contenus Dämpfen. Es ist dieses das angenehmste und practischste Berfahren, welches sich jedoch wegen des Anlagekapitals und entsprechender Rentabilität nur für große Fabriken eignet. Die bedruckte Baare wird breit und im Strang durch den Contenus Dämpfapparat von Mather und Platt passirt. (Es hat dieses Berfahren Aehnlichkeit mit dem durch Tig. 12 dargestellten zur Fixation von Anilinschwarz, in dem später zu beschreisbenden Apparate.)

4) Das Dämpfen in liegenden eisernen ober gemauerten Dampstästen. Diese Kästen sind mit einer verschließbaren Thür, die zum Drehen ober Herunterlassen eingerichtet ist, versehen. Um Boden der Kästen besinden sich Schienen, auf denen ein Wagen ruht. Dieser besteht aus einem eisernen Gestell, in das auf Rollen die aufgehaspelten, zum Dämpsen bestimmten Stücke gehängt werden. Die Rollen sind drehbar, damit während des Dämpsens die verschiedenen Stellen der Stücke gleichmößig Damps erhalten. Die Stücke werden entweder für sich aufgerollt oder mit Mitläusern (rohen baumwollenen Geweben, die als Schuthüllen dienen), um eventuelles Abslecken der Farben während des Dämpsens zu verhüten. Den Damps nuß man zu Ansang mit Borsicht einströmen lassen, damit nicht eventuell in den Dampsröhren condensirtes Basser durch herumsprizen bei raschem Oeffnen des Benztils sogenannte "Naßslecken" erzeugt.

Die Zeitdauer und der Druck beim Dämpfen ist verschieden, im Durchsichnitt 1/2 bis 1 Stunde und bis zu 2 Atmosphären Druck. Man rechnet:

für Burpurfarben 1 Stunde mit Drud (Taf. IV. 30),

für Albuminfarben 20 Minuten bis 1/2 Stunde mit Druck (Taf. I. 8),

für Dampfalizarinroth mit Anilinschwarz 3/4 bis 1 Stunde (Taf. XI. 86),

für Alizarinviolett 1 Stunde (Taf. XI. 81),

für Dampfichwarz 1 bis 11/4 Stunde (Taf. I. 5),

für Mizarinblau und Cörulein en pate 11/2 Stunde mit Druck (Taf. III. 19); für die festen Formen 20 Minuten,

für echte Türkenartikel 1 Stunde,

No. i

T A

1 10 17

ding .

L. m.

anelli .

-

: der :

11, 3=1

inden of

7 . 21 .

i Jame

ampi

lipi.

net:

... 3

M I

31 1 v

į...

olic.

für unechte Türkenartikel 3/4 Stunde (Taf. IV. 32),

für Pompadourartifel 5/4 Stunden (Taf. II. 9),

für Tanninfarben 1 bis $1^{1/2}$ Stunde (Taf. III. 20),

für Chrombraunfarben 1 Stunde mit Drud (Taf. I. 3),

für Indigoersatsfarben 11/2 Stunde mit Druck u. s. w.

Nachdem die verlangte Zeitdauer verstrichen ist, wird der Dampf abgestellt, die Thür geöffnet, der Wagen aus dem Kasten herausgezogen, und die gestämpsten Stücke werden abgerollt.

Ebenso wie es für viele Farben gut ist, sie nicht sofort nach dem Druck zu bämpfen, sondern sie erst etwas an der Luft orgdiren zu lassen, so ist es auch häusig zwecknäßig, die Stücke nach dem Dämpfen nicht sofort weiter zu behandeln, sondern erst die Farben einige Zeit auslüften zu lassen.

Die Abzüge und Bäber.

Die Farben werden befanntlich beim Druck mit Verdickungsmitteln zus sammen auf das Gewebe aufgetragen und vorläufig durch dieselben dort festsgeklebt.

Durch diese Berdickungsmittel fühlt sich das Gewebe nach der Fixirung ber Farben nun an den Stellen, wo diese sich befinden, harter an, wie an

folchen, wo unbedruckter Grund vorhanden ift. Sodann werden die Farben durch die Berdickungsmittel getrübt. Ferner werden Farbtheile derart von den Berdickungsmitteln eingeschlossen, daß sie sich durch Dämpfen oder Oxydation mit dem Gewebe nicht unlöslich verbinden können. Diese würden durch Nässe sofort auslausen und die neben liegenden Farben beschmutzen, was bei echter Waare natürlich nicht vorkommen darf. — Aus allen diesen Gründen nuß man suchen, aus echter Waare die Verdickung und den überschüfsigen Farbstoff zu entsernen.

Dieses kann durch Waschen und Seifen geschehen.

Manche Farben halten jedoch Theile ihrer Verdidung hartnäckig bei diesen Operationen zurück. In dem Fall nimmt man seine Zuslucht zu mechanischen Reibungsmitteln, z. B. zu ber Schlemmkreide.


Man vertheilt sie gut in Wasser und passirt die bedruckten Gewebe hindurch. Die Verdickung löst sich jest durch die schwache Reibung schnell.

Wie wir aus den einzelnen Borschriften der Farben wissen, werden sehr viele mit Säuren zusammen aufgedruckt (mit Essigsäure, Drassäure, Weinsäure, Citronensäure, Schweselsäure 2c.). Bekanntlich ist nur die Essigsäure flüchtig, und da diese beim Dämpsen oder der Drydation der Gewebe häusig basische Salze bildet, so sinden sich verschiedene Säuren in den Geweben. Säuren, die nun zur Entwickelung einer Farbe nützlich sind, können eine andere, die zu gleicher Zeit mit aufgedruckt wurde, zerstören. Das könnte leicht beim Eintauchen der Gewebe in Wasser, beim Wasschen, geschehen. Um dieses zu hindern, setzt man nach Bedürsniß und je nach den Farben, dem Wasser neutralissirende Mittel, kohlensauren Kalk, kieselsaures Natron, kohlensaures Natron 2c. zu.

Die Säuren verbinden sich dann beim Waschen der Gewebe mit den Basen der leicht zersetzbaren Materialien und werden so unschädlich gemacht.

Sind die Säuren in Form von Salzen in dem Gewebe vorhanden, fo erfolgt unter Umftänden eine doppelte Umfetung; enthält es 3. B. effigfaure Thonerde, die in einem Bad mit fieselsaurem Natron in Berührung gebracht wird, so bildet sich kieselsaure Thonerde im Gewebe und effigsaures Natron geht in Lösung. Beim Waschen kann es ferner porkommen, daß nicht vollftändig fixirte Farben auslaufen oder fich an den Stellen einniften, die weiß bleiben follen. Man hat durch Berfuche gefunden, daß dies nicht geschieht, wenn man dem Waffer Stoffe gufett, die ihm eine breiige Beschaffenheit ertheilen. Diefe Eigenschaft ift in hohem Mage dem Ruhmift zu theil. Er hüllt abfallende Farbtheilchen gleich ein und verhindert fo, daß fie auf folche Stellen der Bewebe gelangen, an die fie nicht gehören. Bleichfalls hat fich in der Praxis ergeben, daß gewiffe Materialien, den Babern zugesetzt, den Farben ein größeres Feuer ertheilen; dies geschicht z. B. durch arfenfaures Ratron, das burch doppelten Austausch mit effigfaurem Gifen oder effigfaurer Thonerde arfenfaures Gifen oder arfenfaure Thonerde bildet, die fich mit fehr lebhaften Farben in Alizarin, Blauholz 2c. anfärben. Go verleiht auch der Ruhmist, ferner das fieselsaure und phosphorsaure Natron gleichfalls den Farben lebhaftere Tone.

Zuweilen passirt man gedruckte und gedämpfte Stücke durch gewisse Bäder, wenn man den betreffenden Farben eine größere Echtheit



e, d nu J Ha Lif Life

Rubmi

A, A1, A2 brei Kaffen mit zwei Lagen Rollen. D bie burchzupafftrenbe Baare. B C, B1 C1, B2 C2 Balgen zum Abpreffen bes Bluffigfeiteüberichuffes aus ben Geweben. E Saspel. P eifrenes Sprigrobr, aus bem Baffer auf Die Daare fprigt, um mechanifc anhaftenben Ruhmift zu entfernen. G und H Ausquetichmalzen. I Leitwalge. K Saspel. L ein Wagen, in ben bie gekuhmistete Waare hineinfallt, verleihen will, 3. B. den Tanninfarben durch Brechweinsteinlöfung, wobei fich o ber Faser unlösliches gerbsaures Antimon bildet.

Es giebt sodann noch, wie wir früher gesehen haben, Druckfarben, } nicht durch Dämpfen erzeugt oder die (resp. ihre Mordants) durch Drydatil In in einer Bange nicht fixirt werden fonnen. Dahin gehoren g. B. das Farb orange und das Chrom-braun= (Blau oder = Brün). Um die betreffenden Dru farben zu befestigen und aus ihnen die Berdickung zu entfernen, muffen befo dere Berfahren angewendet werden. Beim Drange wird das Blei dur Schweselfäure oder Ammoniak (als Sulfat oder Ornd) niedergeschlagen m nachher in chromfaurem Rali gelb gefärbt und durch heiße Kaltmilch orangi (Bei dieser Manipulation verliert sich auch die Berdickung.)

Beim Chrom-braun= (Blau oder -Griin) werden nach dem Dämpfen b Farben durch die Orndation mit saurem chromsaurem Rali hervorgeruse fixirt und begummirt.

illy

Da man nach dem Dämpfen, Fixiren 2c. den Geweben die Verdickun nimmt, diese von den Geweben abzieht, so nennt man die Flüffigkeiten, i denen dieses geschicht, "Abzüge". Da die Berdickung der Farben häufig at Gummi besteht, so bezeichnet man das Abziehen der Berdidung auch mit "D gummiren" d. h. den Farben den Gummi entziehen. Man wendet schliekti diefen Ausdruck auch allgemein auf alle Farben an, d. h. man "degummirt" fi selbst wenn sie keinen Gummi enthalten, sondern mit Beigenstärke verdickt wurden.

Abzug für Burpur.

Für Unis.

Brävarat.

In einer Solgfufe werden

400 kg Ruhmist 35 " Schlemmfreide und

700 . Waffer

zwei Stunden lang mit freiem Dampf gefocht.

Die Baare passirt breit drei Rollständer (Ruhmistkaften Fig. 8). 3m 1. find enthalten:

400 kg Präparat, 500 R. heiß.

3m 2. sind enthalten:

320 kg Präparat, 400 R. heiß.

3m 3. find enthalten:

320 kg Präparat, 400 R. heiß.

Da die trodene Waare Fluffigkeit aus den Rollstäudern mit fortnimm so bessert man mit 16 kg Praparat auf 720 m durchpassirten Stoff i Rollenständer nach.

Wür Drudroth A.

Anfas.

In einer Rufe werden 800 kg Ruhmist und 60 " Schlemmfreide

he Stunde lang gefocht, und wird bann foviel Baffer zugegeben, daß zum hluß 1000 kg Ansat vorhanden sind. Die Waare passirt zwei Rollenständer.

3m 1. sind enthalten:

1 ...

11 1

5.3

F: :

1

19000

e is.

.....

kg Wasser von 600 R.

3,10 " Wafferglas von 100 B.

0,23 " Schlemmkreide und .

1,27 " arsenigsaures Kali von 10° B.

Die Waare bleibt 13/4 Minuten darin.

3m 2. find enthalten:

300 kg Wasser von 70° R.

32,40 " Ansatz und

2,60 " arsenigsaures Kali von 10° B.

Die Waare bleibt 11/4 Minuten darin.

Nach dem Waschen passiren die Stücke contenu 40 Minuten lang eine dufe mit:

300 kg Wasser von 70° R.

64 " Ansatz und

1 " Malz.

Für Drudroth B.

Die Stude paffiren in einer Minute eine Rufe mit

kg Wasser von 60° R.

" phosphorfaurem Natron (fogen. Ruhkothfalz)

" Schlemmfreide und

8,9 " Ruhmist.

Nach dem Waschen laufen sie 30 Minuten bei 400 R. durch eine ufe mit

300 kg Waffer

0,8 " phosphorfaurem Natron

1,6 " Ruhmist und

1,0 " Malz

d werden dann wieder gewaschen.

Für Drudroth F (gelbes Roth).

Die Stücke passiren breit durch zwei Rufen. In der

1. find enthalten:

Stein, Bleicherei, Farberei, Druderei und Appretur.

300 kg Waffer von 550 R., in dem 1,7 " Bafferglas von 100 B. vertheilt worden.

Sie bleiben 3/4 Minute in diefer Rufe. In der 2. find enthalten:

> 300 kg Waffer von 550 R. und 25,5 " Ruhmift.

or Hol

ill the

9/3

11. HALL

m 2.

Die Baffage dauert 11/4 Minute. Rach dem Wafchen laufen die Stud 30 Minuten durch eine Rufe mit

300 kg Waffer von 600 R.

2 " Ruhmist und

1 , Mala

und werden dann wieder gut gewaschen.

Baffage für Dampfalizarin=Roth, = Rofa und = Biolett.

Die Stücke paffiren, nachdem fie gedämpft find, in einer Minute ein Rufe mit

50 kg Wasser von 600 R., in dem 0.5 " Schlemmfreide gut vertheilt find.

Auf 120 m durchgelaufenen Stoff fest man wieder einen Liter obige Rreibeansates der Rufe zu. Diefelbe Baffage fann auch für Alizarinblau Corulein, Alizarinorange und Gallein benutt werden.

Baffage für Corallinartifel.

Die mit holzessigfaurer Thonerde von 30 B. praparirten und fizirte Stude werden in 1 Minute breit burch eine Rufe genommen, die 1200,00 kg Baffer von 300 R. mit

9,25 " Wasserglaslösung von 200 B. vermischt, enthält. Nach der Paffage werden die Stücke gut gewaschen und getrodnet.

Baffage für Chromorange.

Die orange zu färbenden Stude paffiren 3 Minuten lang Schwefelfaur von 50 B. oder Ammoniak vom specifischen Gewichte 0,950, das sich zwed mäßig in einem hölzernen, geschlossenen Raften befindet, der

3,00 m lang, 1,30 m breit und 1,00 m hoch ist.

hierauf laufen die Stude breit durch einen großen Raften mit Baffe. und werden dann auf einer Waschmaschine gewaschen.

(Bei feinen Muftern kann man unter Umständen auch 1, 2 ober 3 Thle. A noniak mit 1 Thl. Wasser verdünnen.)

Bierauf wird in saurem dromsaurem Kali ausgefärbt, wie bei dem Citel über Drangefabrikation angegeben ist. Dann wird das Drangiren in Er Rollenkuse vorgenommen, die

2,00 m lang, 1,30 m breit und 1,00 m hoch und mit 100 kg kochendem Wasser und 2,5 "Kalkmilch von 5° B.

ge Ut ift.

Conne :

: j.

1.7.

Abzüge für Echt Echamois.

Abzug I.

Man passirt die Chamoiswaare breit 1 Minute lang durch

300 kg Waffer von 600 R.

23,2 " Wasserglas von 200 B. und

50 " Schlemmfreide;

jonn nach gutem Waschen 1/2 Stunde contenu durch

300 kg Waffer von 600 R. und

2 " Schlemmfreide.

Rach erneuertem Waschen wird die Waare getrochnet und hierauf in im Dampschlorapparat gechlort.

Abzug II B (Bengalabzug).

Die Passage der Chamoisartikel geschieht durch drei Rufen. In der 1. Rufe befinden sich

8 kg Schlemmfreide und

20,6 " Chlorkalklösung von 6° B. in

1200 " Waffer vertheilt.

In der 2. Rufe find

8 kg Schlemmfreide in

1200 " Waffer vertheilt

in der 3. Rufe sind ebenfalls

8 kg Schlemmfreide in

1200 " Waffer vertheilt.

In jeder Rufe verbleibt ein Stud von 60 m ca. 1 Minute.

Brechweinsteinpassage.

(Für Methyl=, Malachit=, Solid= und Neuvictoriagrün; für Methylenblau, Vrineblau, Methylviolett und Flavine 2c.)

Je nachdem Tannin in einer Farbe über den Farbstoff vorwaltet, nimm man 5 g, 10 g, 20 g oder 30 g Brechweinstein per Kilogramm Wasse-Entweder erfolgt der Durchzug 1 Minute lang in der Kälte oder bei 30 bi 60° R.

Baffage für Chrombraun ober Chromcatechu.

3 kg saures chromsaures Kali werden in 100 kg Wasser bei 600 9 gelöst und die zu chromirende Waare 3 Minuten lang durch diese Lösung gezogen

Chrombraunartifel fonnen ferner auch breit durch zwei Rufen genon men werden. Dann find

in der 1. Rufe

300 kg fochendes Waffer

9 " saures chromsaures Kali und

7,5 " Rochfalz enthalten.

In der 2. Rufe

300 kg Waffer von 600 R.

9 " saures chromsaures Kali

6 " Rochfalz und

1,5 " Alaun.

Die Stücke verweilen in jeder Rufe 1 Minute.

Durchzug für Braun.

In 100 kg Wasser werden

3 " Chlorzinn von 50° B.

vertheilt und die Stücke 10 Minuten lang contenu in diefer Löfung laufen gelaffe

Abzug für Lilla und Buce.

In !

Die zu degummirenden Stücke paffiren breit 3 Rufen.

In der 1. Rufe find enthalten

1200 kg Wasser von 60° R.

5 " arsensaures Natron

112 " Ruhmist und

15 " Schlemmfreibe.

In der 2. Rufe

1200 kg Waffer von 550 R.

2 " arsensaures Natron

112 " Kuhmist und

10 " Schlemmfreide.

In der 3. Rufe

1200 kg Waffer von 550 R.

112 " Ruhmist und

2,5 " Schlemmfreibe.

In jeder Kufe verweilen die Stücke 1 Minute lang. In der 1. Kn wird auf 120 m durchgelaufenen Kattun mit 1 kg Ansatz nachgebessert.

Anfas.

kg Ruhmist 16

1,25 " Schlemmfreibe

0,625 " arfensaures Ratron und

Waffer. 50

Nach dem Waschen laufen die Stücke contenu 40 Minuten lang bei 500 R. i einem Bade, bestehend aus

600 kg Waffer

1

for i

ung p

ifen a

2 " arfenfaurem Ratron

64 " Ruhmist und

0,5 " Schlemmfreibe.

Baffage für Dampfichwarz und Chromirblau.

Die Stude paffiren 1 Minute lang burch

100 kg Wasser von 600 R., in dem

2 " faures chromfaures Rali gelöft find.

Tranerabzug.

Die Trauerartikel paffiren 3 Rufen.

In der 1. Rufe find

25 kg Schlemmfreide

2 " arsensaures Natron und

1200 " Waffer von 500 R. enthalten.

In der 2. Rufe

20 kg Schlemmfreide, vertheilt in

1200 " Wasser von 50° R.

In der 3. Rufe

20 kg Schlemmfreide, vertheilt in

1200 " Wasser von 50° R.

Die Stude paffiren etwa in 1 Minute jede ber 3 Rufen. Für jedes rchgelaufene Stud beffert man mit 1 kg folgender Fluffigkeit nach:

| 50 kg Wasser, in dem 5 ... Schlemmkreide vertheilt und 0,375 ,, arsensaures Natron gelöst sind.

Nach der Bassage werden die Stücke gut gewaschen und 1/2 Stunde lang i 500 R. mit 40 kg Ruhmist auf 600 kg Wasser überkuhmistet und bann leder gut gewaschen.

Abzug für Referve mit Blauholzichwarz.

Zuerst begummirt man die Waare durch den Abzug für Druckroth A, sodann rund 25 Minuten in

100 kg Baffer von 60° R.

1,1 , Lösung A und

0,2 " Lösung W.

Lösung A.

9415 g arsensaures Natron von 10° B. und 585 " Kreide werden verrührt.

Löfung W.

9914 g Wasserglas von 10° B. und 86 " Kreide werden verrührt.

Paffage für Anilinschwarz.

Nach der Fixation werden die Stücke bei 60° R. 1 Minute durch folgendes Chrombad paffirt:

Chrombad.

In 50 kg Wasser werden

1 " faures chromfaures Rali und

1 " calcinirte Goda gelöft.

Auf 120 m burchgelaufenen Stoff bessert man mit 2 kg obiger Lösung nach.

Das Färben.

udm.

Gewebe aus thierischen Fasern (Wolle, Seide) bereitet, besitzen die Fähigeit, aus wässerigen oder alkoholischen Farbstofssungen den Farbstoff aufzustehmen und damit gefärbte Zeuge zu bilden. Die aus der Baumwolle erzeugen Gewebe besitzen diese Eigenschaft nicht oder doch nur in sehr geringem Maße. Will man letztere färben, so muß man sie, falls sie einfarbig (uni) verden sollen, mit einem Stoff imprägniren, der Berwandtschaft zur Faser und um Farbstoff hat; oder, sollen sie nur mit farbigen Mustern versehen werden, so nuß man diese Muster in den betressenden Stoffen ausdrucken. Taucht man die mprägnirten oder bedruckten Gewebe nun in eine Farbstofflösung, so ziehen diese Stoffe (Mordants) die Farbstoffe aus den Lösungen und bilden wie bei den thierischen Fasern sarbige Gewebe. Diese Mordants ziehen meistens den Farbstoff in heißer Lösung besser an sich (sie werden gesättigt) wie bei kalter Temperatur. Daher wird die Färbeoperation meistens in höheren Temperaturen, von 20 bis 80° R., vorgenommen.


Die Mordants werden in löslicher Form dem Gewebe mitgetheilt. Sie müffen also zuerst unlöslich mit ihm befestigt werden, wenn sie sich nicht im Färbebad wieder vom Gewebe lösen sollen. Werden Salze mit slüchtigen Säuren, die als Mordants dienen, z. B. essiganre Thonerbe, essiganres Siene, essigsaures Chrom 2c. auf und in die Baumwollfaser gebracht, so müssen die Säuren der Salze in der Hige verslüchtigt werden, damit die Basen sich unslöslich mit dem Gewebe vereinigen, um als Anziehungsmittel für den Farbstoff zu dienen.

Um basische Salze zu bilden, die sich schöner aussärben, wie die reinen Basen, verjagt man die flüchtigen Säuren theilweise bei nicht zu hoher Temperatur, indem man dafür Sorge trägt, daß die die Gewebe umgebende Luft stark mit Feuchtigkeit geschwängert ist, da diese einen solchen Einfluß auf die Mordants ausübt, daß die Farben beim Aussärben satter und saftiger werden.

Dieses Befestigen der Mordants heißt das Fixiren oder Oxydiren. Eine Fixation findet bei anderen Mordants natürlich auch in anderer Beise statt, d. B. beim Tannin durch Brechweinstein 2c.

Haben die Mordants die passenden Bäder und Abzüge erhalten, so werden sie ausgefärbt. Das Ausfärben geschieht in Kusen, d. h. Holz- oder Eisen- oder -Kupferkästen (Fig. 9 s. f. S.), in denen die mit Mordant behasteten Stücke in der Farbstoffbrühe hin und her bewegt werden, um möglichst oft mit dem seinwertheilten Farbstoff in Berührung zu kommen. Dies geschieht durch besondere Borrichtungen, z. B. durch Häspel, die über den Kusen ans gebracht sind. Durch Damps resp. Dampsrohre erhöht man nach Bedürsniß die Temperatur des Bades. Hat man viele bedruckte Stücke derselben

Sorte zu farben, so muß stets in berselben Zeit dieselbe Temperatur innegehalten werden, da sie bei manchen Farben, z. B. dem Mizarinroth, von



Färbetufe.

A ift die eigentliche Färbekufe, die mit ben Brettern B, C, D überbacht ift, um ein Berfprigen des Farbeftoffes zu hindern. Diese Bretter sind meistens zum Aufeklappen eingerichtet. Eist ein sechskantiger Hafpel, über den die Waare G ohne Ende läuft und in dem Färbebate gehaspelt wird.

B. dem Alizarinroth, von großem Einfluß auf die erlangte Ruance ift. Etwa von 5 zu 5 Minuten überzeugt man sich mit Hilfe eines guten Thermometers, ob die Temperatur stimmt.

Das Farbstoffquantum muß durch Berfuche genau festgestellt werden; ein zu Wenig macht die Farbe zu mager, ein zu Biel macht fie zu dunkel, refp. bringt. einen andern Farbeton her-So liefert 3. B. ein mit Thonerde mordancirtes Gewebe mit Alizarin im Ueberschuß, statt Braun: (ber Mordant wird "überfärbt"). Rach dem Färben werden die Gewebe gewaschen. Es hat dies den Zwed, daß der blog mechanisch anhaftende Farbstoff entfernt wird, oder wurde mit Bölgern gefärbt, daß die am Gewebe haften gebliebenen, ausgefärbten Holztheile fortgeschafft merden. 3ft ein weißer Grund in den Muftern vorhanden, fo muß diefer durch das Waschen ebenfalls von dem fich mechanisch aufgelagerten Farbstoff befreit werden.

Das Seifen.

Wenn die Gewebe gefärbt ober gedämpft sind; wenn sie unreines Weiß besitzen, das gereinigt werden soll, oder matte und trübe Farben haben, die man beleben will; oder wenn die Muster noch Verdickung enthalten und in Volge bessen Ueberschuß von unfigirtem Farbstoff auf dem Gewebe vorhanden,

abfärben oder abslecken würde, dann nimmt man sie zur Reinigung oder bivirung durch ein Bad einer mäfferigen Seifenauflösung. Je nach ben Areln und dem Effect, den man erzielen will, bleiben die Gewebe langere oder rzere Zeit in diesem Bade; es ift entweder kalt, heiß oder kochend; man bebeitet die Gewebe entweder ftark oder haspelt sie bei zarten Farben lose in k Seifenbrühe. Laffen die Muster viel unfixirten Farbstoff beim Seifen los, giebt man den Stücken mehrere Bader. hieraus folgt ferner auch, ob man ober wenig Seife im Babe nehmen kann. Als Seife benutt man am ften Marfeillerseife, die durchschnittlich

> 60 bis 61 Broc. Fettfäuren, 34 " Waffer und 5 bis 6 " Natron

fist und im Allgemeinen gute Resultate beim Seifen liefert.

III F

in. 3

i di in

Dal p ip, ber

teren!

· *

Jarm.

11 1

`ant

Cath

: Par

tat

: gefa 5. hal

MAN 1.

Eine Analyse entscheidet jedoch nicht allein über ihre Brauchbarkeit. Man uß Kattunstücke mit denselben Mustern und Farben bedruckt unter denselben faffer- und Temperaturbedingungen mit den verschiedenen vorliegenden Seifen handeln und nachher die erzielten Nuancen vergleichen.

Man feift die Stude 3. B. breit fortlaufend, in Rollenständern, die indestens 130 cm breit, damit auch 8/4 Waare in ihnen verarbeitet werden Die Rollen sind dabei so placirt, daß die Gewebe entweder senkrecht er magerecht durch die Ständer paffiren.

Dieses Verfahren wird bei bellgrundigen Artikeln mit Erfolg angewandt. mentlich bei solchen mit Alizarinrothrosa. Ferner dienen gewöhnliche ufen mit hafpel zum lofen Seifen von garten Tönen; von Albuminfarben, e nicht ftart ftrapezirt werden follen, oder auch zum Borfeifen von fehr weren Mustern (Ecfftein, Carreau Grecqueborde 2c.), da diese, wenn sie mit reffion geseift, fich häufig auf dem weißen Fond der Stude abdruden.

Das rationellste ift das Contenuseisen mit Vorrath nach Analogie der Belter'schen Waschmaschine. Es kann das geschehen, indem der Anfang und & Ende der Stude, die fich in einer Rufe befinden, zusammengebunden ober näht werden und daß die Stücke so, gleichsam ohne Ende in der Rufe ihre nen bestimmte Zeit fortlaufen; oder, daß die Stücke nur durch die Rufe eilen; r einem Ende herein und am anderen wieder heraus. Sind dann die Farben id der Grund klar, werden die Stücke gewaschen; wenn nicht, so passiren sie rect noch ein oder mehrere Contenuseifenbader, bis die erwünschte Rein= it da.

Gutes Waschen durch gründlich reinigende Waschmaschinen ist eine Hauptche mit zur Erzielung eines reinen Weiß und zur Entfernung aller lofe aniftenden Farben und Schmuttheile. (Die Waschmaschine von Tulpin dres in Rouen ist zu diesem Zweck sehr zu empfehlen, Fig. 10.) zwungen, ein Gewebe mehrmals zu seifen, so reinigt man es leichter (und eifenersparniß ist damit verknüpft), wenn man es zwischen den einzelnen beifen eine Waschmaschine passiren läßt.

Im Betrieb hat es fich als zwedmäßig berausgestellt, nie Seife in Stud chen zerschnitten zu verwenden, da es sonst zu häufig vorkommt, daß diefelber beim Seifen nicht gelöft werben und nachher beim Ablaffen der gebrauchte Seifenbrühen ungenützt fortichwimmen. Man löft die Seife daber ftets in einem gewiffen Dantum Waffer auf (zweckmäßig in einem tupfernen Reffel und befiehlt den Arbeitern, je nach der Angahl der zu feifenden Stücke 1. 2 3 oder 4 2c. Liter Seifenlösung zu nehmen. Gine paffende Lösung besteht au 125 g Seife in 1 kg Waffer. Zuweilen macht man auch Bufate zur Seife Es tommt vor, daß sich beim Alizarinrothrofa rothe Fettklumpchen währen des Seifens bilden oder sich von den Banden der Rufen, von den Saspeln u löfen und am Gewebe haften bleiben. (Gie entstehen durch Ginwirfung be Säuren, die in den Farben enthalten, auf fettfaure Alfalien.) Ift dies be Kall, bann wird etwas Soda zur Seife gesett, die die Kettklumpchen auflon Ferner fügt man, um Alizarinrothrofa zu aviviren, Zinnfalz und frustallisit Soda zur Seifenlöfung (Zinnorydul, das mit der Seife, Zinnfeife, fettfaure Binn bildet). Der man focht die betreffenden Stücke einige Stunden i einem geschlossenen Ressel unter 3 bis 4 Atmosphären Druck mit einer Lösum von 28 g Rinnfalz, 45 g frustallisirter Soda und 7 kg dünner Seifenlösum in ca. 200 kg Wasser. Bur Erzielung eines guten Weiß fügt man schon in de Seifenkufe zu 600 kg Seifenflüfsigfeit etwa 200 g Ultramarin und feift bamit Durch das Ultramgrin wird nun das Gewebe in der Seife schon etwas geblan

Der Seifenverbrauch stellt sich etwa folgendermaßen:


bei gefürdtem Noth (Taf. X. 74) auf 12 Stücke in einer Kuse: für die I. Seise 1,5 kg Seise (und 36 g Zinnsalz und 54 g krystallisirte Soda) für die II. Seise 3,5 kg Seise (und 60 g Zinnsalz und 90 g krystallisirte Soda)

(Die Temperatur ist 60° R. und die Zeitdauer jedesmal 1/4 Stunde.) Bei gefärbtem Roth mit Klotrosa 45 (Tak. VI. 47) auf 12 Stücke is einer Kuke:

für die I. eventuell auch II. Seife, jedesmal 3 kg Seife. (Temperatur und Zeitdauer sind wie vorher.)

Bafdmafdine ohne Drud und ohne Spannung.

A und A1 find eiferne Geftelle, in benen bie brei fechstantigen Balgen B, C, D be festigt find. Die Balge C taucht bis zur Galfte in bas Bafchwaffer. Die Mafchin fteht über einem gemauerten ober holgernen Baffin E, bas guten Baffer=Bu= und =Abflu hat. Durch bie verfchiedenen Stabe ber Balge F werben bie Strange ber gu mafchende Baare in gleicher Entfernung von einander gehalten. Benn fich beim Bafchen Knote ober Schleifen in ter Baare bilben, und fich zwischen ben Staben festfeten, fo geben bi Stabe in bie Bobe, wodurch ein felbstthatiger Ausruder, ber bei G angebracht mird, bi Maschine ftillftellt. Die Rolle II preft aus ber gewaschenen Baare einen Theil bes über fchuffigen Baffers ab. Die Baare wird lofe, mit einigen Metern Borrath, gewaften Sie paffirt über bie Balge B, bann unter ber Balge C, bann über bie Balge D, fent fich bann in bas Baffin E, in bem einige Meter Borrath bleiben, ftreicht bann hinter be im Baffer befindlichen Leitrolle F ber (in ter Zeichnung burch einen ORreis angebeutet) geht bann wieder über B unter C, über D nach E, hinter F 2c. her, wird von ber Roll Il durch Auspreffen von etwas Baffer befreit und burch ben hafpel I abgefchlagen. Gi verläßt alfo an ber ihrem Eintritt entgegengefesten Seite bie Mafchine. Lettere wit mittelft Riemen burch die Rollen K und L und M und N bewegt.



bec toric ; ico

Acide Bei dem Durchzug (breit) für Dampfrothrosaartikel: auf 2240 kg Wasser von 60° R. 112 kg Seifenlösung 125/1000. Bei Dampfalizarinrothrosaartikeln (Taf. XII. 93) auf 12 Stücke in einer Kuse:

für die I. Seife 2,0 kg Seife, für die II. Seife 2,0 kg Seife.

(Die Temperaturen sind 60° R. und die Zeitdauer 1/4 und 1/2 Stunde.) Bei Hußartikeln mit Dampfalizarinrothrosa (Taf. IX. 65) auf 12 Stück in einer Kufe:

für die I. Seife 3 kg Seife, für die II. Seife 4,5 kg Seife.

(Die Temperaturen find 60° R., die Zeitbauer 1/4 Stunde.) Bei Garancine Sardinen auf 12 Stücke in einer Rufe:

für die I. eventuell II. Seife je 1,5 kg Seife.

(Die Temperaturen sind 60 bis 70° R. und die Zeitdauer 1/2 Stunde.) Bei Ultramarinartikeln (für eventuelle Seisen) auf 12 Stücke in einer Ruse 1,5 kg Seise.

(Die Temperatur ift 60° R. und die Zeitdauer 1/4 Stunde.) Bei Alizarinviolett (Taf. XI. 81) auf 12 Stücke in einer Kufe: für die I. eventuell auch II. Seife ie 1 kg Seife.

(Die Temperatur ist 60° R. und die Zeitdauer 1/4 Stunde.) Bei Catechufarben auf 12 Stücke in einer Ruse 2,0 kg Seise.

(Die Temperatur ift 600 R. und die Zeitdauer 1/2 Stunde.)

Zuweilen setzt man auch den Seifen für Catechu Zinnsalz und krystallisitete Soda wie für Alizarinroth zu:

Bei Anilinschwarz (Taf. VII. 51) auf 12 Stücke in einer Rufe: für die I. eventuell auch II. Seife je 1,5 kg Seife.

(Die Temperaturen find 700 R. und die Zeitbauer 1/2 Stunde.) Bei Dampfichwarz auf 12 Stüde in einer Rufe 1,0 kg Seife.

(Die Temperatur ift 40° R. und die Zeitdauer 1/4 Stunde.)

Bei Pompadourartikeln (Taf. I. 5) auf 12 Stücke in einer Rufe: für die I. eventuell auch II. Seife je 1,5 kg Seife.

(Die Temperaturen find 350 R. und die Zeitdauer 10 Minuten.)

Die angegebenen Zahlen entsprechen natürlich nur annähernd dem Durchschnittsverbrauch. Je mehr Fläche ein Muster hat, um so mehr Seife wird man gewöhnlich zu seiner Reinigung und Avivirung gebrauchen und umgekehrt. Die einzig zum Ziel führende Methode den Berbrauch zu bestimmen ist die, daß man sich selber bei neu eingeführten Artikeln neben die Seifenkuse stellt und beobachtet, mit wie wenig Seife, und in welcher kürzesten Zeit man zu guten Resultaten gelangt.

Um billigsten arbeitet man mit Contenuseisen, doch sind diese nicht für alle Artikel paffend, namentlich nicht für solche, die nur lose und ohne Bressen allest merden burfen.

sion gefeift werden dürfen.

Sind die Stücke fertig geseift und gut gewaschen, werden sie im Strang zwischen zwei kleinen hölzernen Quetschwalzen burch Auspressen möglichst von

em überschüssigen Wasser befreit, wieder breit gemacht und auf einer Chlinder-Trockenmaschine in zwei bis drei Gängen neben einander getrocknet. Der Arbeiter, der die getrockneten Stücke vorn an der Maschine abnimmt, ordnet sie gleich nach Mustern, Artikeln 2c. und legt Risse und Flecken heraus.

Sind die Riffe zu ftart, so muffen an den betreffenden Stellen Rähte

gemacht werden.

314

P *****

95/12

Mult

10 7

ufe-

fe.

frijt

E.

April 1

111

11

...

Für vorkommende Flecken find befondere Leute vorhanden, die, nach der Natur der Flecken, mit Seife, dunner Chlorkalklöfung, dunner Schwefel oder Salzfäure oder mit Benzin versuchen, dieselben zu entfernen.

Ist die Waare so hinreichend vorbereitet, wird sie dem Coloristen vorsgelegt, der dann endgültig bestimmt, ob sie zur Appretur geeignet oder ob sie

noch gechlort oder eventuell nochmals geseift werden muß.

Das Chloren.

Um der bedruckten und behandelten Waare vor dem Appretiren ein noch wohlgefälligeres Ansehen zu geben — ein schöneres Weiß zu verleihen, Rakelsstreifen zu zerstören, oder den Farben einen trüben Hauch zu nehmen, der häusig auf ihnen lagert (z. B. bei den Pompadourartikeln den blauschwarzen Hauch, der sich vom Dampsschwarz während des Waschens auf das Dampsalizarinroth gelegt) — nimmt man sie durch eine stärkere oder schwächere Lösung von Chlorskalt oder Chlorsoda.

Dies kann auf dreierlei Art geschehen, a) durch Haspeln der Stücke in Chlorkalklösung, b) durch Imprägniren des Gewebes mit derselben und darauf folgendem Trocknen auf heißen Chlindern oder c) durch Imprägniren des Gewebes, Passiren durch Dampf (um die Einwirkung des Chlors zu erhöhen) und

Auswaschen der Chlorkaltlösung, nachdem sie gewirkt.

Für das Verfahren unter a) eignen sich zuweisen hellgrundige Muster, ferner Muster mit Dampfalizarinroth bedruckt, bei denen, falls die weiße Waare schlecht gebleicht war, beim Färben oder beim Seisen, oder bei mangelhaftem Auswaschen, Alizarin im weißen Grunde sitzen geblieben ist, und demselben einen rosafarbigen Hauch ertheilt hat. Man bringt dann etwa 16 Stücke à 60 m in eine Färbes oder Seisenkuse, die halb mit Wasser gefüllt ist, etwa mit 600 kg, sügt 6 kg Chlorsodalösung zu 6° B. zu, haspelt die Stücke nach Bedürsniß 5, 10 bis 15 Minuten in dieser Bleichslüssssseit und wäscht sie dann gut.

Gardinenmuster, die eben absolut einen guten weißen Grund haben sollen, sind manchmal etwas hartnäckig. Sollte man schließlich finden, daß z. B. die Farben durch die Chlorlösung etwas zu braun geworden sind, so giebt man den gechlorten Stücken noch eine leichte Seife, um das Roth wieder zu beleben.

Das Berfahren b) wendet man z. B. bei folden Artikeln an, deren Farben sich leicht durch Fließen dem weißen Grund mittheilen würden, bei Alkaliblaufarben, fodann bei unechten, hellgrundigen Sachen, bei Carminroth, bei unechtfixirtem Methyl = oder Malachitgrün. Sehr starke Rakelstreisen von Unilinschwarz, von Alizarinroth= oder =rosa, von Chrombraun und anderen Farben können nur durch Trockenchsoren entfernt werden.

Das Berfahren o) kann in allen Fällen angewendet werden (natürlich mit Ausnahme der unechteren Sachen).

Man benutt es, wenn in Alizarinroth= und =rosaartikeln der weiße Grund rofafarben, ober wenn der Fond vom Anilin- oder Dampfichwarz schwärzlich ift, wenn Olivefarben dem Weiß einen grünen oder gelben. Chrombraun einen braunen Hauch verliehen haben. Sodann passirt man ferner durch den Dampfchlorapparat (Fig. 11) ser besteht aus einem Klopkasten D, für die Impragnation mit Chlorfalklöfung, einem Dampftaften A und einer Bafch= (H) und Sprits= (M) einrichtung]: alle Stücke, Die z. B. mit Blau 506 (Taf. I, 8), Blau 5.08, Grun 325 ober mit diefen in Combination mit feinen Barthien Dampffchwarz F oder Roth 511 1/2 bedruckt find, da diefe Artifel nach bem Dampfen nicht gewaschen werben. Gleichfalls tann man Anilinschwarz für sich allein oder mit Blau 506 (Taf. IV. 28), Grün 325 u.f. w. sofort nach dem Dämpfen durch den Dampschlorapparat nehmen, jedoch sett man dann nach Bedürfnig bunnes Raltwaffer zur Chlorkalflofung, um die Saure des Anilinschwarz zu neutralifiren. Ungedampft werden diejenigen Stüde durch den Dampfchlorapparat genommen, welche mit Drange 512 oder 1424 (Taf. IV. 27) und Anilinschwarz bedruckt sind, d. h. nach der Firation des Schwarz. Man paffirt fie durch

40000 g Waffer

250 " Aetstalf und

522 " Chlorkalklösung von 6° B.

Würde man das Orange und Anilinschwarz bämpfen und seisen, so ist die erzielte Nuance des Orange nicht halb so schön wie die, welche den Stüden nach einer Bassage durch den Dampschlorapparat bleibt.


Bestimmte Vorschriften über die Zeitdauer, die ein Stück im Dampf des Dampschlorapparates zubringen nuß, sind nur in der Praxis zu entscheiden, gewöhnlich sind es nur einige Sekunden. Genügt eine Chlorung nicht, so wird eine zweite gegeben, doch nuß die Waare vorher getrocknet werden. Es ist überhaupt vorzuziehen, lieber eine Waare zweimal schwach, wie einmal stark zu chloren, weil durch eine schwache Chlorung die Farben nicht so sehr leiden wie durch eine starke.

Dampfchlorapparat.

A ift ein eiserner Dampffasten, B ist ein Dampfrohr, bas mit vielen Ausströmungsöffnungen versehen ist. C ift ein Abzug für Wasser- und Chlor-Dampfe, ber sie durch die
Decke des betreffenden Locals abführt. D ist ein Holzkaften mit zwei sechskantigen und
einer runden Walze. Er dient zur Aufnahme von Chlorslüssisseiten und Ultramarin. F und F¹ sind zwei Messingquetschwalzen, G und G¹ sind zwei Gummiquetschwalzen. H ist ein Holzkaften mit drei sechskantigen Walzen. Er dient als Wasser-Spülkasten für die gechlorten Stücke. I ist die zu chlorende Waare. L ist ein Gestell mit drei Leitwalzen K, K¹ und K². M ist ein Spriscohr für Wasser. en, ii Zii

anvil pipel audi,

ir.



Man benutzt nach Bedürfniß 1 Thl. frische Chlorkalklöfung (resp. Chlosobalösung) von 6° B. auf 10, 20, 30, 40, 50 ober 80 Thle. Wasser zur Chloren. Mit diesem wird zwecknäßig das Bläuen der Waare verknüpp Man vertheilt zu diesem Zweck in der verdünnten Chlorkalklösung seines Ultru marinblau (im Mittel etwa 1 g per Kilogramm Flüssigkeit). Durch mehrer sich drehende, sechskantige Waszen, die sich in dem Trog der Klozmaschine bischon, in welchem sich die zu chlorenden und zu bläuenden Stücke mit Chlokalk und Ultramarin besaden, wird das Ultramarin immer in der Flüssigkeit i guter Bertheilung erhalten.

Heberbrud.

Gewisse Artikel können nicht in einem Druck hergestellt werben, ihre Fan ben müssen nach einander auf das Gewebe aufgetragen werden.

Alle Artikel mit Beizen und Referven werden auf solche Weise erziel wie das näher in den Fabrikationscapiteln bei Lilla und Buce mit Referve, b Trauerartikeln mit Beize und beim Reserveroth-Genre beschrieben ist.

Zu ben Ueberdruck - Genven gehören ferner alle die Artikel, welche z. T Schwarz, Schwarz-Roth, Roth ze. haben, die mit Chamois gepflatscht (Ta V. 40; IX. 70), ferner die Färbe-Roth, die mit Dampfrosa geklot werden Unter Ueberdruck versteht man die Operationen, die durch Pflatschen und dure eigentlichen Druck bewirft werden. Das Pflatschen geschieht immer, nachber die auf den Stücken besindlichen Farben sixirt, gewaschen oder geseist sind damit nicht durch Auslausen der Stammfarbe der Fond verunreinigt wird Der eigentliche Ueberdruck richtet sich nach den Farben. Soll über Alizarir dampfroth z. B. ein Ueberdruck mit Alizarinroth zum Streifenüber druck gemacht werden, so kann das vor dem Dämpsen der ersten Farbe geschehen, da beide später ähnlich behandelt werden; besgleichen kann bei Violet mit Violett für Streifenüberdruck (Tas. XI. 85) versahren werden.

Bei solchen Genren, die als Ueberdruck Albuminfarben (Ultramarin, Grau erhalten, macht man die ursprünglichen Farben zuerst fertig (Taf. VII. 56 VIII. 64), giebt dann den Ueberdruck, dämpft und appretirt die Artikel sofor Soll ein Muster mit Methylenblau überdruckt oder gepflatscht werden, so mu die Grundfarbe auch zuerst fixirt und gereinigt werden. Nach dem Ueberdrucersolgt dann die Behandlung wie sie für Methylenblausarben üblich ist.

(Siehe die verschiedenen Fabrikationscapitel.)

Die Fabrifation der verschiedenen Artifel.

Anilinschwarzartikel.

Anilinschwarz ist bekanntlich eine Farbe, die durch Einwirkung von orth direnden Materialien auf Anilinöl auf der Faser selbst, in feucht warmer Luf

engt wird. Für feinere Muster (die sich schlechter oxydiren), verwendet man ärferes Schwarz, z. B. Anilinschwarz B (Taf. V. 35) oder Schwarz V 80 (Taf. VI. 46), für gröbere Dessins: Schwarz 21/98 (Taf. IX. 66) er Anilinschwarz 322.

Das Schwarz muß stets frisch bereitet verdruckt werden und darf an nem warmen Orte stehen, da sonst schon in der Farbe die Orndation vor

h geht, die erft fpater auf der Fafer beginnen foll.

ve.f.

1111)

T, 111

1

jenus

11.79

Je nach ber Bereitung und Zusammensetzung des Schwarz druckt man r 1 bis 2 Kattunrollen von 10 Stücken zu 60 m (manchmal auch mehr), inzwischen die Farben durch ihren Säuregehalt die Abstreichmesser anzriffen haben. Will man ganz sicher vor Rakelstreisen sein, die durch die gegriffenen Abstreichmesser entstehen, so besiehlt man dem Drucker, einsach ah Abdruck einer jeden Rolle die Schwarzrakel wieder glatt zu poliren.

Die bedruckten Stücke müssen gut getrocknet, dürfen jedoch nicht überhitzt rben, damit das Schwarz sich nicht zu schnell orndirt und eventuell den toff mürbe macht. Nach dem Druck werden die Stücke sofort zur Drydation großen Räumen (Hängen) aufgehängt, da man sie nicht zu lange auf einem aufen liegen lassen darf, weil leicht durch die beginnende Drydation Erhitzen id Selbstentzündung der Stücke eintreten kann.

Die Hängen, in denen die Oxydation erfolgt, sind große Räume, die ichtwarme Luft enthalten. Ein daselbst befindliches Psychrometer muß stets 1 bez. 25° R. zeigen. Um diese Temperatur zu erhalten, versieht man die äume mit Dampfrohren. Die nöthige Feuchtigkeit erzielt man entweder dasrch, daß man in flachen Pfannen Wasser verdunsten, oder dadurch, daß man n und wieder aus den Heizrohren nach Bedürsniß Dampf ausströmen läßt.

Die Oxydation erfolgt je nach den Bedingungen in 6, 12, 18, 24 bis 3 Stunden.


Auf manchen Fabriken passirt man die bedruckten Stücke durch den Anilinswarzsignationsapparat von Mather u. Platt (Fig. 12 a. S. 226). Die Drydas n ersolgt in diesem in $^{3}/_{4}$ bis 1 Minute bei 185° F. 1) (= 65° R.), jedoch uß man nach dieser Operation die Stücke noch einige Zeit zusammengerollt egen lassen, damit durch sogenanntes Nachstigiren das Schwarz echter und tensiver wird.

Nach der Fixation werden die Stücke entweder gewaschen oder durch ein innes Sodabad passirt oder erhalten "die Passage für Anilinschwarz".

Die in der Farbe vorhandenen und bei der Oxydation auftretenden Säuren rleihen dem Schwarz nach der Oxydation eine grüne Farbe; erst nach ihrer eutralisation durch alkalische Mittel, Soda, Seife 2c. erscheint das Anilinswarz intensiv schwarz. Es hat jedoch die Eigenschaft im Laufe der Zeit an r Luft grünlich zu werden, "nachzugrünen". Will man dieses verhindern, so

¹⁾ Da in diesen englischen Apparaten Thermometer mit Stalen, wie sie in Engsub gebräuchlich, so ist auch hier diese Bezeichnung beibehalten; desgleichen die ideren Thermometergrade, wie sie in der Prazis gebräuchlich z. B. für Färbeopetionen die Angaben nach Reaumur, für speciell chemische Untersuchungen dieselben 1ch Celsius.

Stein, Bleicherei, Farberei, Druderei und Appretur.



ebt man den oxydirten Stücken die Passage durch chromsaures Kali. Ueber e Wirkung des Chroms ist man dabei nicht ganz im Klaren, sei es, daß daslbe oxydirend wirkt, sei es, daß es eine Chromverbindung mit dem Schwarz

ngeht, die nicht nachgrünt.

Nach gutem Waschen seift man die Stücke eins dis zweimal 1/2 Stunde i 65 dis 70° N. und wäscht sie darauf wieder. Die Seife richtet sich nach m Muster per 120 m 80 cm ca. 200 dis 250 g Seife. Sollen die tiücke etwas gechlort werden, so ist das "Dampschloren" dem "Trockenchloren" rzuziehen. Wenngleich Anilinschwarz durch Chlor immer etwas bräunlich ird, so ist dieses jedoch im Dampschlorapparat weniger der Fall, wie beim rockenchloren. Will man die schwarze Nuance wieder herstellen, so sann dies rich eine leichte Seife geschehen.

Reserve unter Anilinschwarz wird folgender Art fabricirt. Man udt z. B. "Reserve K für Anilinschwarz" und Schwarz ²¹/₉₈ und udt über das ganze Muster Schwarz ²¹/₉₈. Nach der Fixation werden e Stücke durch die Kreidepassage bei 60° R. 1 Minute genommen. Die

Beiterbehandlung ist wie vorher.

Wie in dem Capitel über die Beizen und Referven mitgetheilt, neusalisiven die als reservirende Mittel für Anilinschwarz angewandten Materian, die während der Orydation des Schwarz entstehenden Säuren, ehe diese h auf das Anilin werfen können. Infolge dessen entwickelt sich an den tellen, an welchen Reserven gedruckt wurden, beim Ueberdruck kein Schwarz; e mit den Reserven bedruckten Stellen des Gewebes erscheinen nach dem degummiren weiß.

Als Reserve dient noch "Reserve R", "Reserveweiß 120", eine leserve mit ganthogensaurem Natron; Schutzweiß 738 E oder Arsensterve.

Bon den mannigfachen Oxydationsmitteln, die man zur Darstellung von nilinschwarz benutzt, sind hauptsächlich vanadinsaures Ammoniak (oder das hlorür) und Schwefelkupfer im Gebrauch; welches von beiden vorzuziehen, ist wer zu sagen. Beide haben ihre Borzüge und Nachtheile. Der Berfasser obachtete, daß Anilinschwarz mit Schwefelkupfer leichter zu Nakelstreisen igte, wie solches mit Banad. Hat man mit äußeren Schwierigkeiten bei der abrikation zu kämpsen, z. B. mit einer schlecht regulirbaren Hänge in Bezug is den nöthigen Feuchtigkeitsgehalt, so verwendet man der Sicherheit wegen anad und Schwefelkupfer zusammen.

Anilinfdwargfirationsapparat.

A Fixationsraum mit zwei Lagen Walzen. B Dampfrohr mit vielen kleinen Aussömöffnungen. C und C^1 Abzüge für Wasser= und Säure-Dämpfe. D Rad einer inen Dampfmaschine, welche die Walze E und dadurch alle anderen Walzen treibt. mit Anilinschwarz bedruckte Waare, G Gestell, $HIKK^1K^2LM$ Leithölzer und Leitzusen. S Spalt für den Gin= und Austritt der Stücke in und aus dem Fixationsraumund N^1 , O und P Holzwalzen, die zu einem Ableger gehören, der die firirte Waare Q Lagen ablegt. R ist ein Mannloch. Bei T sind hinter Glasscheiben im Apparat zweihermometer angebracht.

Früher sixirte man ausschließlich in der Hänge, da man bei ihr jedoc stark vom vorhandenen Raum und der Drydationszeit abhängig ist, so ginge viele Fabrisen zum Dampfsixationsapparat (Fig. 12) über, indem don ein Stück von 60 m in ca. 1 Minute sixirt wird. Es ist jedoch nic zu verkennen, daß das Schwarz der Hänge etwas intensiver schwarz und meh durch und durch echt ist, wie das schwell sixirte. Das letztere liegt mehr ar dem Faden.

Das rationellste Schwarz in Combination mit Dampsfarben ist natürlie ein Anilinschwarz, das nicht in der Hänge, sondern durch Dämpsen erzeug wird, z. B. Dampsanilinschwarz L. Neuerdings druckt man auch verschiedentlich ähnliche Schwarz, jedoch haben die disher bekannten den Uebelstand daß sie sich wieder nicht mit allen Farben vertragen, z. B. nicht mit Damp orange, das salpetersaures Blei enthält.

In Folge verbesserter Fabrikationsmethoden gelang es, das bisher them chlorsaure Natron bedeutend billiger zu fabriciren. Deshalb verwendet ma in jüngster Zeit das leicht lösliche chlorsaure Natron mit Vortheil statt des al den Farben leicht in harten Krystallen auskrystallisirenden, schwerlöslichen chlo

fauren Ralis zur Drydation der Anilinfalze.

Sind Fabrikationsfehler vorgekommen, in Folge beren das Schwarz sichhlecht orydirt, so klost man die Waare mit blauer Banadlösung 0,01 g p Kilogramm Wasser und orydirt sie nach dem Trocknen nochmals. Die Theorder Anilinschwarzbildung und die Zusammensetzung des Schwarz ist noch selunssicher. Sicher weiß man nur, daß die Vildung des Anilinschwarz auf d Orydation des Anilins oder seiner Salze durch orydirende Agentien: Chlosäure, in Combination mit Cere, Vanade, Chrome oder Kupferverbindungen berul

Wann ein Anilinschwarz gut und fertig oxydirt ift, läßt sich nur in d

Praxis bei einiger Uebung fagen.

Manche Schwarz geben langsam von mattem Grau durch Dunkelgri zum Schwarz; andere, namentlich sehr schwarfe, werden bald schwarz. E daher die Schwarzstücke nach der Oxydation zur Weiterverarbeitung gelangs müssen sie genau geprüft werden.

Anmerkung zum Banad. In manchen Schlacken, die beim Entphospl rungsproceß von Thomas Gilchrift entstehen, sind 1 bis 2 Proc. Banad e halten. Wird das Silicat mit Salzsäure behandelt und zersett, so geht das Ban in Lösung. Man ist in der Lage, diese Banadlösung direct zur Oxydation l Anilinschwarz zu benutzen.

882 g pulv. Schlade mit 2 Proc. Banad, werden mit

1764 " Waffer und

2062 " Salzfäure von 21° B. auf 70° R. erhigt und

5292 " Waffer zugegeben.

10000 g.

Das blaue Filtrat wird direct verwendet. 50 g Schlacke mit ca. 1 g Bal' können im gegebenen Fall hinreichen, 1000 kg Anilinschwarzsarbe zu orgbir. (Wig.)

Gutes Anilinschwarz zu drucken ist leichter wie gutes zu färben. kg Baumwollengarn wurde folgende Borfchrift vorgeschlagen: In 170 tern Baffer vertheile man 1000 g Unilinol und füge 500 g Salzfäure von 10 B. und 1000 g Schwefelfäure von 660 B. hinzu. Im Moment der irbung gebe man 1000 g pulverifirtes faures chromfaures Rali zum Bade d hantire die Baumwolle 21/2 Stunden in demfelben herum, worauf man sie ifcht, an der Luft trocknet, und dann noch durch ein Bad von kruftallisirter oba und chromfaurem Rali zieht.

Nach einer anderen Vorschrift löst man das Gemisch von 1000 g dwefelfaure von 660 B. und 1000 g Anilinol in dem für 10 kg Garn thigen Wasser, hantirt das Garn 4 Stunden darin, ringt es aus, und inat es in ein Bad mit kochendem Wasser, in dem 1000 g saures chrom= ures Rali gelöft sind, hantirt es zwei Stunden barin, mascht es gut und seift

falt und schwach.

1, 11

tina a

111.

...

4.

ii p

via e

in our r

r lau

m Gr

OH: 0 De Polit

1111

ave all 27.

III.

Während die gewöhnlichen Anilinschwarzfarben (speciell für gröbere Euster geeignet) ca. 0,30 Mark per Kilogramm Farbe kosten, z. B. dwarz 1236, beträgt der Preis der intensiveren, mittelft Beinfteinure erzeugten Schwarz 0,50 bis 0,70 Mark per Kilogramm Farbe, wozu unn noch die Umftändlichkeiten bei der weiteren Fabritation fommen. Sieht an nun beim Schwarz nicht auf absolute Echtheit, auf ein Schwarz mit mittel= tem schwarzem Ton und billigem Preis, so druckt man ein Blauholzdampf= hwarz, z. B. für feinere und mittlere Muster Chromschwarz 1235 Taf. II. 11), für Fonds Dampfichwarz W (Taf. VI. 48).

Dampfichwarz.

Nach dem Druck wird das Dampfschwarz ca. 1 Stunde gedämpft und unn nur, je nach Umftanden, weiter behandelt. Stude mit feineren Müsterchen verden direct appretirt. Will man schönere, nicht abfleckende Kattune darellen, so werden die Schwarzstücke nach dem Dampfen anhaltend gut ge= baschen und nach dem Trodnen leicht durch den Dampschlorapparat geschickt. Ein noch schönerer Ton wird durch schwaches Seifen, in der Rälte oder bei 0 bis 400 R., nach bem Waschen erzielt; worauf ebenfalls das Weiß im Dampfchlorapparat gereinigt wird. Je feiner das Mufter, um fo schwächer uk natürlich die Chlorkalklösung sein. Zu ftarkes Chloren macht das Dampf= twarz wie das Anilinschwarz braun. Dampfschwarz besteht gewöhnlich aus erdicktem Blauholzertract und einem Chromfalz (effigfaurem oder falpeterfaurem Ihrom oder einem Gemisch von beiden). Meistens orgbirt man noch den Hauholzertract durch chlorfaures Rali und fest, um ein intensiveres Schwarz u erzielen, Kreuzbeeren = oder Quercitronholzertract, zuweilen auch gelbes oder othes blaufaures Kali der Farbe zu.

Färbeichwarz (Uni).

Die weiß gebleichte Waare wird auf dem Hotflew ein- bis zweimal mit dem Trauerklot B geklott (Taf. VIII. 57), nicht zu scharf getrocknet und in der

feuchtwarmen Hänge aufgehangen. (Je nach der zu erzielenden Nnance varii man die Mordants; in manchen Fabriken nimmt man etwas weniger holzessistaure Thonerde und etwas mehr holzessistaures Eisen, z.B. statt wie in Trane klotz B 3:1 das Verhältniß 2:1.) Man läßt die Stücke zwei Tage bei 2e und 28° R. oxydiren (zur Bildung bassischer Salze) und nimmt sie dann ab. Jöabriken, die einen Hatching room (eine Urt Anilinschwarzssizationsapparat) bsitzen, passirt man die Stücke 20 Minuten lang durch diesen bei 110° F. (35° R Zur Oxydation kann man auch den englischen Anilinschwarzssizirapparat bnutzen, wodei die Passage per Stück 1 Minute beträgt, worauf man dieselb. Stücke zusammengerollt einen Tag lang zum Nachsiziren sich selber überläss Dann schreitet man zum Degummiren der Stücke, wobei sie breit ohne Falte durch den Tranerabzug lausen und nach gutem Waschen dann bei 50° L./2 Stunde überkuhmistet werden. Nach dem Kuhmisten werden sie gut gwaschen und sind zum Schwarzsärben bereit.

Am besten stand der Berfasser sich, wenn er 8 Stücke zu 60 m in ein Kufe mit Hafpel färbte. Ein gutes Berhältniß war etwa folgendes:

40 kg Blauholz (mit 30 Proc. Waffer fermentirt)

2 " Schmack

2 " Quercitronholz und

20 " Ruhmist.

Durch Probefärbungen entscheibet man, ob vielleicht andere Verhältnis bessere Resultate geben, indem man z. B. variirt: 36,5 kg Blauholz (m 30 Proc. Wasser sermentirt), 5 kg Quercitronholz, 2 kg Schmack, 20 k Kuhmist oder 40 kg Blauholz (mit 30 Proc. Wasser sermentirt), 4 k Schmack, 20 kg Kuhmist.

Der Verfasser erhielt ein schöneres und billigeres Schwarz, wenn er m Blauholz und nicht mit Hämatin oder Extract färbte. Man steigt beim Fäben mit der Temperatur in 1 Stunde von 20 bis 70° N. und bleibt ½ Stund auf derselben. Dann werden die Stücke gut gewaschen, getrocknet und schwa im Dampschlorapparat gechlort, um eine angenehmere Ruance zu erziele worauf sie mit der Trauerappretur (links) appretirt werden. Soll bei den einfarbigen Schwarz das Schwarz nicht ganz geglückt sein, kann seine Nuance durch Grünspan mit der Appretur für Unischwaretwas gebessert werden.

Anilinschwarzmitläufer werden häusig, nachdem sie bis zum Zerreise benutzt, auf obige Weise schwarz gefärdt. Um der Waare ein verkäuslicher Ansehen zu geben, läßt man mittelst Handdruck kleine bunte Tupfen 2c. od ähnliche Figuren darauf andringen, z. B. mit Weiß Z, Blau U od Drange C. Nach dem Trocknen bringt man diese Waare entweder nit oder schwach gedämpft in den Handel.

Salbtrauer (Schwarz, mit gebeiztem Beiß).

Nachbem die weiße Waare wie vorher geklotzt und einen Tag in d Hänge orndirt ist, wird sie nach dem Aufrollen mit Trauerbeize bedru caf. XII. 89); je nach dem Müsterchen oder je nachdem dasselbe durch und rch gehen oder nur mehr einseitig sein soll, nimmt man die Coupirungen 1, 2/1, 1/1, 1/2; auch Beize $60^3/1$ läßt sich anwenden. Es muß besonders f die richtige Pression beim Druck geachtet werden, ist diese schwach, ist die zung einseitig, ist sie stark, so ist später auch auf der linken Seite des Gezdes eine weiße Figur vorhanden. Nach dem Druck sixirt man die Stücke eder einen Tag in der Hänge, wobei dann auch die Beizen ihre Wirkung en, und kuhmistet wie oben angegeben. An den Stellen, an welchen die eize die Mordants getrossen hat, sallen diese ab, und es erscheinen weiße iguren (lösliche Eisen= und Thonerdesalze).

Auf 8 Stüd zu 60 m 80 cm breit nimmt man zum Färben:

36,5 kg Blauholz (mit 30 Proc. Wasser sermentirt)

5 " Quercitronholz

2 " Schmack

.

in t

ms

, ź

1

i

20 " Ruhmist und

2 " Leimgallerte.

Den Leim setzt man zu, um das Weiß vor dem Einfärben zu schützen. Die Färbedauer-ist wie vorher. Des Weiß wegen nuß sehr gutes Waschen uch der Ausfärbung erfolgen. Man nimmt dann die Waare nochmals zur teinigung des Weiß contenu durch eine Kuse mit 50° R. warmem Wasser. ach dem Trocknen passiren die Stücke ein bis zweimal den Dampschlorspparat, die das Weiß gut ist. Das Appretiren ersolgt links, wie vorher.

Halbtrauer mit Anilingrau (Schwarz mit gebeiztem Beiß und Grau).

Die weiße Waare wird wie vorher mit Trauerklotz B geklotzt und men Tag fizirt, aufgerollt, und dann für Weiß: Weiß B 2 E, für Gran: illinölgrau aufgedruckt, und zwar mit denselben Vorsichtsmaßregeln wie ei den Halbtrauerartikeln, worauf die Fixation wie für Anilinschwarz erfolgt. die Citronensäure des Grau nimmt die Mordants in Beschlag (lösliche Salze ildend), die dann an den betreffenden Stellen beim Kuhmisten abfallen. Die leine Quantität Anilinöl hat sich bei der Fixation zu Grau oxydirt. Vom duhmisten an ist die weitere Behandlung genau wie oben angegeben. Man at also nach dem Ausfärben in Blauholz einen schwarzen Grund mit weißen ind grauen Figuren.

Sind die Beiz = und Graumüsterchen sehr groß, so zieht man natürlich dem intsprechend etwas am Farbstoff ab. Gutes Weiß wird wieder im Dampshlorapparat erzielt. Manchmal passirt man auch die Tranerartisel, um ihnen eine indere Nuance, eine mehr blauere, zu geben, kalt durch eine dünne Seisenlösung.

Dampf=Alizarin=Roth=Rofa=Artikel.

Die weiße Waare wird zuerst mit Türkischrothölgrundirung geklot (1:10:15:20 oder:50), getrocknet und hierauf mit der betreffenden

Dampsfarbe bedruckt. Auf nicht ölpräparirter Waare erscheint das Roth nad dem Dämpsen lange nicht so feurig und lebhaft wie auf ölpräparirter. Fit Dunkelroth benutzt man halb gelb-, halb blaustichiges Alizarin; soll das Roth hervorleuchten, wie in Combination mit Anilinschwarz (Taf. XI. 86) oder in Pompadourartikeln, so wird nur Alizaringelbstich verwandt. Zu Rosa ver wendet man nur blaustichiges Alizarin (Taf. III. 21). Nach dem Druck is es namentlich für schwere Muster von Vortheil, wenn man sie vor den Dämpsen durch den Anilinschwarzssizirapparat jagt, etwa 60 m in 1 Minute Man erzielt dann ein satteres Roth.

Sehr schwere Muster (z. B. Gardinen mit Ecksteinen, Grecqueborden 20. flecken leicht beim Dämpsen ab; es müssen daher gute Unterläuser während der Dämpsens benutzt werden; auch muß man die Stücke während desselben häusig drehen. Kommen sie nicht gleichmäßig mit dem Damps in Berührung, s

wird Anfang und Ende bes Studes unegal.

Nach dem Dänipfen, was etwa 1 Stunde dauert, ist gutes Ausliften wertmäßig. Dann giebt man den Stücken die Kreidepassage, wäscht di Rreide wieder gut aus ihnen heraus und seift sie ein= bis dreimal. Wasche mach jedesmaliger Seife ist für einen reinen Grund von großem Werth.

Nach der Schwere der Muster braucht man auf $120\,\mathrm{m}$ ca. $500\,\mathrm{g}$ Mar seiller Seise oder per Kuse zu $12\,\mathrm{Stüd}$ $2,0\,\mathrm{bis}$ $2,5\,\mathrm{kg}$ Seise. Beim Contenuseisen durch mehrere Kusen verbleibt das einzelne Stück etwa $5\,\mathrm{Minuter}$ in jeder Kuse. Seist man durch Haspeln oder auch im Strang nur in eine Kuse, so ist die Zeitdauer $1/4\,\mathrm{bis}$ $1/2\,\mathrm{Stunde}$.

Im ersten Seifenbad löft sich immer am meisten überschufsiger nichtfixirte Farbstoff vom Gewebe los, deshalb darf das Gewebe nicht zu lange in de

schmutigen Brühe verweilen, da andernfalls sein Grund trübe wird.

Nachdem die geseiste Waare gewaschen und getrocknet worden, passir sienen Dampschlorapparat, um das Weiß zu reinigen. Dem Chlorkalkwasse wird wenig Ultramarin zugesetzt. Da das Roth durch das Chloren an seine Lebhaftigkeit verliert, so giebt man den Stücken, wenn ihre Rothfarben zu ar gelitten, noch ein leichtes Seisendad, das das Noth wieder ziemlich avivir

Schöneres Noth und Rosa erzielt man dadurch, daß man den Stücken, wen sie fertig geseift sind, noch eine Avivage in einem eisernen, verzinnten Kessennter Druck giebt, mit einer Brühe etwa im Berhältniß von 7 kg dünne Seisenlösung, 28 g Zinnsalz, 45 g krystallisitrer Soda auf 200 kg Wassen (Außer den Fettsäuren der Seise wirkt dann noch das Zinnorydul, mit der Alizarin Zinnlack bildend, beledend auf das Noth ein.) Für einfardiges Rot ist zu empsehlen Roth XO, siir Roth-rosa Roth X6 und Rosa Db ½ bis ½ (Tas. XII. 93). In vielen Fadriken sind Noth ähnlicher Zusammen setzung noch im Gedrauch, d. h. Roth, in denen das Alizarin mit essigssaure und salpetersaurer Thonerde sixirt wird. Da diese Farben start durch Essigne von Alizarinlack in der Farbe zu erleiden, so haben diese Karben den Uede stand, daß die Säure Eisentheile der Rakeln und Spindeln lösen und die Farkstatt roth manchmal blau die braun wird (Tas. XI. 82). Durch Lackiren de

tafeln und Umwickeln der Spindeln läßt fich zwar etwas der ftörende Einfluß

indern, jedoch nie vollständig.

Durch die Untersuchungen Stork's wurde vor kurzer Zeit das Rhodanstuminium als ein besserer Ersatz für die essigsaure und salpetersaure Thonerde rkannt. Dieser Mordant kann in neutraler Farbe benutzt werden, da er sich rst beim Dämpsen mit dem Alizarin unlöslich verbindet und mit ihm zugleich in lebhasteres Roth giebt (Taf. III. 21). Mancherlei Einflüsse sind jedoch woch geltend, die einer allgemeinen Einführung des Rhodanaluminiums entgegenztehen, namentlich der höhere Preis desselben gegenüber dem der anderen Morzants, der trotzen bestehend bleibt, daß man bei Farben mit Rhodanaluminium gegen das alte Roth an Alizarin und Seise etwas ersparen kann. In inigen Jahren wird man wahrscheinlich für Damps und Färberoth (?) nur Rhozanaluminium benutzen.

Mit letzterem dargestellte Roth und Rosa sind Alizarinroth R und Rhodanrosa 1/3 oder Alizarinroth RGN und Alizarinrosa RGN Taf. III. 21). Bei setzteren beiden Farben muß man gut für den Abzug der ntstehenden Dämpse sorgen, um ein Mürbewerden des Kattungewebes zu ver-

jindern.

· ..

1.

1

. . .

3 ...

i Lee

in.

ndi

N I

101

en i

* mar 1

100

Dampfroth und Anilinschwarz.

Man druckt z. B. auf ölpräparirte Waare Roth 511 (mit Gelbstich) und Anilinschwarz B bei seinen Mustern (Taf. XI. 86) oder Schwarz ³²/₉₈ bei schweren Mustern. Die Stücke werden wie Anilinschwarzartikel oxysitr und darauf in einem besonderen Raum in eine Ammoniakatmosphäre 3 bis 4 Stunden gehängt oder durch einen Kasten passirt, in dem durch Erhitzen Ammoniak verslüchtigt wird. Hierdurch wird die Säure des Anilinschwarz neutralisirt, und solglich verhindert, daß selbige beim Dämpsen zerstörend auf das Roth und die Faser der Gewebe einwirken können.

Das Dämpfen dauert ca. 1 Stunde. Nach diesem erhalten die Stücke die Kreidepassage und dann, nach gutem Waschen, 1 bis 2 Seisen 1/2 Stunde bei 60° R.; auf 10 Stücke nimmt man 2 bis 3 kg Seise. Sind die Müsterchen sehr leicht, so genügen auch zwei Contenuseisen, jede zu 5 Minuten. Im Dampschlorapparat wird unter Berücksichtigung der seinen Parthien des Schwarz das Weiß mit einer Chlorkalklösung von 1/4° B. rein gechlort.

Aehnliche Manipulationen werden mit den Dampfrothrosa= und Anilinsschwarzartikeln vorgenommen; ebenso wenn z. B. Roth X 3, Blau 506 und Anilinschwarz B gedruckt worden. Hier darf des Blaus wegen, um seine Intensität zu erhalten, kein zu starkes Seisen ersolgen, auch nicht bei

Violett, wenn statt Blau 506: Violett K 30 1/2 colorirt wurde.

Um gewisse Figuren unter Alizarinrosa-Ueberdruck neben Alizarinroth und Alizarinrosa zu reserviren, bedient man sich als reservirender Mittel z. B. des weinsauren Chromorydes oder des Zinkvitriols. Man druckt z. B. Reserve T, Roth X4 und Rosa DB $^{1}/_{2}$ und überwalzt das Ganze mit Rosa DB $^{1}/_{3}$ (Tas. VII. 54). Da jedoch das Roth, wenn vom Chromsalz Spuren in das-

seibe übertragen sind, braun wird, so empsiehlt sich zuweilen, die Zinkreserve zu benutzen. Man druckt dann: Schutzweiß SN und Roth 511, und überwalzt das Muster mit Rosa 525 ½. Natürlich werden auch diese Farben auf mit Türkischrothöl präparirter Waare verwandt. Nach einstündigem Dämpsen giebt man den Reserveartikeln genau wie den vorher beschriebenen die Kreidepassage und die ersorderlichen Seisen, bei denen das auf den Reserven nicht fixirte Alizarin abfällt, und weiße Figuren erscheinen läßt. Im Dampschlorapparat werden diese tadellos hergestellt.

Färbe=Alizarin=Roth=Rofa=Artifel. Unis Roth.

Um einfarbig Roth zu erziesen, werden die ganzen Gewebe mit efsigsaurer Thonerde imprägnirt. Es kann dieses im Hotstew (Kloymaschine) oder auf einer Druckmaschine geschehen. Will man sehr gelbes Roth fabriciren, so giebt man den betreffenden Stücken vorerst die Türkischrothölgrundirung, orndirt dieselbe einen Tag in der seuchtwarmen Hänge, und wäscht die gelblich gewordene Waare (erforderlichenfalls unter Zusat von etwas Wasserglas, um zuweilen vorkommende Fettslecken zu verseisen). Hierauf ersolgt dann das Imprägniren mit essigssaurer Thonerde. Für blaues Noth mordancirt man die rein gebleichte Waare direct.

Das Rlogen im Sotflew.

Letzterer besteht aus einer kleinen Kammer, in der eine Klosmaschine steht. An die Kammer schließt sich ein sehr langer Trockenraum an, der durch heiße Lust erwärmt wird. Die aufgerollten Kattune werden nun nach der Schwere der Gewebe eins dis zweimal auf der Klotzmaschine mit Mordant F zu 3 dis 5°B. (Taf. IV. 30) (für blaues Roth) oder mit Mordant M zu 3 dis 5°B. (für gelbes Roth), imprägnirt und dann durch einen Spalt in den langen Trockenraum geleitet. Nachdem das Stück dis an das Ende des Raumes gelangt, kehrt es um, und wird durch zwei Walzen durch denselben Spalt wieder herausgezogen. Es ist jetzt ziemlich trocken. Im Innern des Trockenraumes sind nur sehr wenig Leitwalzen angebracht, damit nicht durch Duetschung Unregelmäßigkeiten in der Vertheilung des Mordants beim Trocken entstehen, die sich nach dem Ausfärben in Alizarin zeigen würden. Aus genanntem Grunde trocknet man auch die Waare nie auf Chlindertrockenmaschinen.

Das Kloten auf einer Drudmaschine.

Will man die Imprägnation der Waare mit essissaurer Thonerde auf einer Rouleaumaschine vornehmen, so muß der Mordant natürlich etwas mit Stärke verdickt werden. Die Auftragung auf die Baare geschieht mit zwei gravirten Pflatschwalzen, damit das Gewebe vollkommen imprägnirt wird. Als Klotzfarbe dient Roth F $7^{-1}/_2$; $^{1}/_1$. Nach dem Trocknen wird diese wie auch die im Hotslew geklotzte Baare oxydirt.

Durch die Oxydation bewirkt man zunächst ein Berflüchtigen eines Theiles der mit der Thonerde verbundenen Essigfäure, um die Thonerde unlöslich mit der Kaser zu verbinden.

Wollte man das Gewebe direct stark erhitzen und so die Essigsäure versiagen, so hinterbleibt eine Thonerde, die nur ein mageres, kein sattes Roth beim Ausfärben in Alizarin liefert. Letzteres wird nur dann erzielt, wenn auf der Faser ein basisches Thonerdesalz niedergeschlagen wird, und dieses erreicht man durch Aushängen der imprägnirten Gewebe in seuchtwarmer Luft in den sos genannten Hängen. Ein darin besindliches Psychonenter muß 21° R. dez. 25° R. zeigen (siehe Anilinschwarz). Die Drydation ist in 24 Stunden beendigt; sie kann auch dadurch beschleunigt werden, daß man die Stücke 20 bis 40 Minuten durch eine Drydationskammer bei größerer Wärme (35° R.) und höherem Feuchtigkeitsgehalt führt.

Den Stücken, welche auf bem Hotflew geklot werben, giebt man nach ber Oxydation ben Abzug für Purpur für Unis und entfernt darauf den adhärirenden Kuhmist und die Kreide durch gutes Waschen von den Stücken. Da die anderen, auf dem Rouleau gepflatschten Stücke, bekanntlich Verdickung enthalten, so nimmt beren Degummiren natürlich nicht Zeit in Anspruch; diesen giebt man den Abzug für Druckroth A. Nach dem Kuhmisten und Ueberkuhmisten werden die Stücke gewaschen und beim Färben genau ebenso behandelt, wie die auf dem Hotslew gekloten.

Will man beim Färben gelbes Roth erzielen, fo verwendet man

8 Thle. Alizarin von 20 Proc. gelbstich.

4 Thle. Türkischrothöl von 60 Broc. und

1 Thl. pulverifirten Schmad.

O OC

tas :

Mile a

de l

111.50

181

1 17

18 1

11 1

Î.U

16 Stücke Kattun zu 60 m kann man gut in einer Färbekufe färben, ohne befürchten zu müssen, daß die einzelnen Stücke sich unegal anfärben. Um letteres zu vermeiden, fügt man der Flotte, wie angegeben, den Schmack zu. Seines Tannin= und seines gelben Farbstoffgehaltes wegen, (die sich leichter mit der Thonerde der Gewebe vereinigen wie Alizavin, und letzteres wieder besser anziehen wie Thonerde), bewirkt er ein gleichmäßigeres Anfärben.

Unabhängig vom Farbstoffgehalt und der Zahl der auszufärbenden Stücke, seien es 8, 10, 12 oder 16, nimmt man in manchen Fabrisen zum Ausfärben für Alizarinroth, für jede Färbekuse bei jedesmaligem Aussärben rund 2400 g Türkischvothöl von 90 Proc. Es stellt sich dann z. B. für 16 Stücke Brilslantés von 40 m 80 cm breit das Farbstoffguantum auf

6170 g Mizarin von 20 Proc. gelbstich.

2400 " Türkischrothöl von 90 Broc. und

1500 " Leimgallerte.

Der Leim spielt in der Türkischrothfärberei eine doppelte Rolle. Er bewirkt, daß bei Mustern, die weiße Figuren neben Roth enthalten, das Beiß vor dem Einfärben geschützt wird, sodann ferner, daß die Faser gleichsam animalisirt wird; und bekanntlich färbt die thierische Faser sich besser in Farbstoffen an wie die pflanzliche. Für leichtere Gewebe, für gewöhnlichen Kattun z. B., benutt man auf 12 Stude zu 60 m 80 cm breit

5040 g Alizarin von 20 Proc. gelbstich. 2400 " Türkischrothöl von 90 Proc. und

1500 " Leimgallerte.

Man beginnt das Färben bei 20° R. Wasserwärme, steigt in 1 Stunde bis 60° R. und bleibt $^{1}/_{4}$ Stunde auf dieser Temperatur.

Um blaues Roth zu erzielen, nimmt man vorwiegend blaustichiges Alizarin zum Färben, sodann einen Zusatz von Tannin, statt des Schmack. Ferner muß man dann in schwach sauerem Bade färben.

Für Brillantés hat sich das günstige Farbstoffverhältniß folgendermaßen gestellt:

Für 16 Stücke von 40 m 80 cm breit (Taf. VII. 49)

1520 g Mizarin von 20 Proc. gelbstich.

4560 " Alizarin von 20 Broc. blauftich.

608 " Tannin

608 " Leim (in Wasser gelöst)

3040 " Türkischrothöl von 90 Proc.

121 " Rreide und

300 " Schwefelsäure von 130 B.

Die Färbeoperation dauert $^5/_4$ Stunden von 20 bis 60^{0} R. und $^{1}/_{2}$ Stunde bei dieser Temperatur.

Für 12 Stücke Kattun von 60 m 80 cm breit benutzt man (Taf. IV. 30)

2620 g Mizarin von 20 Proc. gelbstich.

2620 " Alizarin von 20 Proc. blaustich.

524 " Tannin

524 " Leim (in Waffer gelöft)

2620 " Türkischrothöl von 90 Broc.

105 " Kreide und

300 " Schwefelfäure von 130 B.

An und für sich liefert ein durch Schwefelsäure schwach angesäuertes Bad ein feurigeres Roth beim Färben. Sodann bewirkt ihr Zusat, daß der im Färbewasser befindliche kohlensaure Kalk, so wie die zugesetzte Kreide, sich in schwefelsauren Kalk umwandeln. Praktische Versuche haben ergeben, daß sich in Gegenwart von diesem ebenfalls sehr feuriges Roth bildet.

Der Kalkgehalt des Wassers (auch andere Stoffe) spielen überhaupt eine sehr große Rolle bei der Türkischrothfärberei, man ist über dieselbe jedoch noch gar nicht im Klaren. Das Factum ihres Einflusses ist da, und deshalb sügt man in manchen Fabriken verschiedene Ingredienzen zum Wasser, um dasselbe "zu corrigiren". Man hat z. B. gefunden, daß unter Umständen durch Zusat von 1 bis 2 kg essigsaurem Kalk von 15° B. zur Färbeslotte ein besseres Noth erzielt wird, ebenso von einigen Kilogramm frischem Blut oder Blutalbuminwasser. Das Türkischrothöl spielt dieselbe Rolle der Avivirung wie bei den Dampsfarben.

Die Färbekufen sind entweder von Holz, Gußeisen oder Kupfer. Sie sind so eingerichtet, daß die Stücke entweder einfach durch einen Haspel

ose in der Farbstotte bewegt werden, oder so, daß die Waare durch zwei Quetschvalzen, die über den Kufen befindlich, und eine Leitwalze, am Boden derselben, ortlaufend im Strang, und nicht einzeln wie beim Haspel, während des Färvens durch die Kufe laufen.

Die Kufe wird etwa mit 900 kg Waffer gefüllt und die Temperaturschöhung durch eingeleiteten directen Dampf oder durch am Boden befindliche Dampfröhren bewirkt.

Nach dem Färben werden die Stücke durch gutes Waschen von den nur nechanisch anhängenden Farbstofftheilen befreit und dann getrocknet.

Die Thonerbe hat sich beim Färben mit dem Alizarin zu einem todten Braunroth verbunden, das erst durch Dämpsen seurig wird. Da man dem Färbebad schon Türkschrothöl zugeset hat, so ist ein Theil desselben, auch nach dem Waschen, im Gewebe verblieben und würde während des Dämpsens schon zur Avivirung des Noths beitragen. Besser ist es jedoch, wenn man die gefärbten und getrockneten Gewebe nochmals auf einer Klotmaschine mit dünner Türkschrothölgrundirung 1:25 klott und trocknet, ehe man zum Dämpsen schreitet. Man erhält dann nach einstündigem Dämpsen bei etwas Druck ein lebhastes Roth.

Um die Theise des vom Klogen herrührenden Dels, die sich mit dem Farbstoff nicht verbunden haben, wie das während des Dämpfens sich mit der Faser resp. dem Mordant nicht sixirte Alizarin zu entsernen, und um dem sixirten einen höheren Glanz zu geben, seift man die Stücke $^{1}/_{4}$ bis $^{1}/_{2}$ Stunde bei 60° R. in einem oder in zwei Bädern mit ca. 500 g Marseillerseise für 1 20 m Gewebe.

Nach gutem Waschen und Trocknen werden die Gewebe entweder auf der linken Seite appretirt, mit Appretur für Purpur Huß, oder sie erhalten als Appretur eine Aussching von Türkischrothöl in Wasser, Appretur für Purpur Unis, worauf sie getrocknet werden.

Brillantés und Köper gelangen dann als 40metrige Stücke in den Handel, während die Kattune in einer Länge von 60 m verkauft werden.

Unisroth mit Anilinschwarz.

10

Diese Artisel können so sabricirt werden, daß zuerst das Anilinschwarz gedruckt und fertig gemacht wird, daraus über die ganzen Stücke Mordant F zu 3 bis 5° B. geklot, und dieser dann ausgefärbt wird. Dieses Versahren liesert jedoch nie ein so schönes Roth, wie das umgekehrte, bei dem man zuerst das Roth sertig macht und auf dieses Anilinschwarz druckt.

Da die rothgefärbte Waare vom Del und der Seife zuweilen etwas fettig ist, nimmt sie im gegebenen Falle an den betreffenden Stellen schwaches Anilinsschwarz wie z. B. Schwarz 21/98 schlecht an. Besser druckt man dann schärsseres Schwarz mit chlorsaurem Anilin z. B. Schwarz BV 80 oder Anilinsschwarz B (Taf. VIII. 58; XI. 84).

Nach dem Druck fixirt man das Anilinschwarz in der feuchtwarmen

Hänge bei 21° bez. 25° R. Ein Fixationsapparat darf nicht verwandt werden, da bei der Drydation in diesem das Schwarz nicht tief genug in die Faser eindringt.

Nach der Fixation des Schwarz werden die Stücke entweder nur stark gewaschen, um die Verdickung des Schwarz zu entsernen oder erhalten 10 Minuten lang eine sehr leichte Seife bei 50° R.

Wenn die Stücke gewaschen und getrocknet sind, erhalten sie vor dem Bersand zuweilen noch eine leichte Delappretur.

Anmertung. Der einzige Bortheil, den das eine Versahren, erst Schwarz dann Roth, hat, ift der, daß eventuell vorhandene Rakelstreisen durch Trockenchloren (1º B. start) vor dem Rothstog entsernt werden können. Färberoth leidet bekanntlich sehr durch Chloren und müssen deshalb auf Roth erzeugte Rakelstreisen im Stück verbleiben. Dem steht dann in etwas beim zweiten Versahren ausgleichend gegenzüber, daß feine Rakelstreisen sich auf fertigem Roth (wegen seines Fettgehaltes) nicht sigtren, und daß starke Rakelstreisen sich überhaupt nicht, also auch nicht beim ersten Versahren, wegchloren lassen.

Roth und Rosa durch Druck.

Sollen nur gewisse Figuren im Gewebe roth beziehentlich rosa gefürbt werden, so wird die Druckfarbe direct auf nicht ölpräparirte Waare gedruckt. Für roth gestreiste oder carrirte Muster (sogenannte Bettzeugmuster) druckt man Roth 5 E oder F Roth 1 (Farbstoffquantum beträgt später ca. 250 g Alizarin von 20 Proc. auf 60 m 80 cm breit). Für gedeckte Muster in Roth mit kleinen weißen oder schwarzen Figuren druckt man Roth 7 E, für das Schwarz: Schwarz ²¹/₉₈ (das Farbstoffquantum ist annähernd so groß wie bei den vorhergehenden Mustern). Roth, Rosa oder Rosa, Roth, Schwarz wird durch Trucken von St. Rosa 60, Roth 7 E und Schwarz ²¹/₉₈ erzielt (Taf. VIII. 61). (Das Farbstoffquantum richtet sich natürlich nach der Größe der Muster. Sind diese ganz gedeckt und haben wenig Schwarz neben viel Roth und mäßig Rosa, so benutzt man ca. 275 g Alizarin von 20 Proc. Muster mit Rosa werden mit viel blausstäckigem Alizarin ausgefärbt.)

Für Möbelmuster, d. h. solche Muster, die große Figuren in Roth und Schwarz neben weißen Parthien besitzen, druckt man Roth 7 E und Schwarz ²¹/₉₈; ragen die rothen Parthien in feinen Strichen oder Schnörkeln in die schwarzen Figuren hinein, so kann die Thonerde des Roth von der Säure des Schwarz gelöst ("gefressen") und an der Fixation gehindert werden. Bei solchen Mustern druckt man Roth 7 E, S ½, welches vermöge seines unterschwessigsauren Ratrons, wie wir später sehen werden, das Umssichgreisen des Schwarz hindert. (Das Farbstoffquantum beträgt später je nach den Figuren 150, 200 bis 300 g Alizarin von 20 Broc.)

Sind nun die vorher genannten Farben gedruckt, so bringt man die Stücke (sowohl diesenigen mit wie diesenigen ohne Anitinschwarz) in die seucht warme Hänge zur Oxydation (ca. 12 bis 24 Stunden) von Roth und Rosa beziehungsweise Schwarz. Dieselbe kann auch im Anitinschwarzssigationsapparat

rfolgen. (Paffage 1 Minute.) Rach ihrer Beendigung erhalten die Stücke ben Abaug für Drudroth B. d. h. fie werden wegen der Berdidung ihrer Karben breit gekuhmistet und nachber nochmals rund überkuhmistet.

Die Kärbeoperation ist dieselbe wie die bei den Unis angegebene, und stehen die Färbeingredienzien zu einander etwa im Berhältniß von

> X Theilen Alizarin von 20 Broc.

 $^{1}/_{10} X$ Tannin $^{1}/_{10} X$ Leim

Here He

111

bor by

: Car

m 31.

The state of

ari pud

lin ric

ii iii

houn

ur di

11117

in di

 $\frac{1}{2} X$ Türkischrothöl von 90 Broc. und

 $^{1}/_{50} X$ Rreide.

Ber Rufe werden sodann 300 bis 450 g Schwefelfaure von 130 B. ge= nommen.

Ehe wir nun die weiteren Manipulationen nach dem Färben verfolgen. betrachten wir noch die Artikel, welche nicht durch directen Druck erzielt werden.

Roth und Rothrofa mit Anilinschwarzüberdruck und eventuell neben Anilinschwarz (Taf. IX. 65; XI. 87).

Aus einem Möbelmufter mit großen weißen Flächen neben Roth oder gefühl Roth und Rosa und beziehungsweise Schwarz laffen fich durch Ueberwalzung uct noi g Ni mit verschiedenen punktirten oder gestrichenen Mustern dem Ansehen nach verichiedene Effecte hervorbringende Mufter erzielen. Gewöhnliches Roth, mit m Net Unilinschwarz überdruckt, würde nun nach der Fixation des Schwarz von letzite de terem an den Stellen bedeckt fein, wo es auf das Roth gedruckt wurde. Das wird nun nicht beabsichtigt. Die rothen beziehungsweise rosa Stellen sollen wie bi rein dafteben, und nur die weißen Parthien die schwarzen Ueberwalzungen Deswegen fügt man zu den betreffenden Rothrosafarben Körper, welche die Fixation des Anilinschwarz hindern: Phodanbaryum oder -aluminium, Thonerdenatron, unterschwefligsaures Natron 2c. Man erzeugt 3. B. Referve= roth 140 1/5, Referveroth 140 und Schwarz 21/98 durch directen Drud 1 auf dem Gewebe. Rach dem Druck werden die Stücke aufgerollt und mit Schwarz 21/98 überdruckt. Bei der darauf folgenden Oxydation entwickelt sich das Schwarz nur in den weißen Theilen des Musters; durch das unterschwefligsaure Natron wird es verhindert sich auch auf dem Roth beziehentlich Roja zu fixiren, indem die zur Drydation des Schwarz sich bildenden Chlorfäuren, ehe sie zur Drydation des Anilins zu Schwarz gelangen, durch das Natron des leicht zersetzbaren unterschwefligsauren Natrons neutralisirt werden. Das Ruhmisten dieser Reserveartikel geschieht wie bei den vorhergehenden durch den Abzug für Drudroth B.

(Das Alizaringuantum schwankt nach Muster etwa zwischen 150 bis 300 g Mizarin von 20 Broc.) Lettere Artifel werden meistens mit ziemlich viel Gelbstich gefärbt (natürlich wenn kein Rosa im Muster ist), damit das Roth neben dem Schwarz gut hervorleuchtet. Dient unterschwefligsaures Natron als Referve, so wird das Roth schöner, wenn man in neutralem Bade färbt.

Beigartifel.

Bei Rothschwarz-Artikeln lassen sich nicht nur durch directen Druck, sondern auch durch reservirende Mittel weiße Figuren unter Roth und eventuell neben Schwarz im Muster erzielen. Auf weiße Waare druckt man z. B. Beize 60 und Anilinschwarz F und überklotzt die bedruckten Stücke mit Roth F 7 ½. Bei der nun folgenden Figation der Farben in der Hänge verbindet sich die Sitronensäure der Reserve mit der Thonerde des Roths und verhindert deren Fixation auf dem Gewebe. Während des Kuhmistens fällt dann die lösliche citronensaure Thonerde vom Gewebe ab und an ihrer Stelle erscheint nach dem Rothsärben die gewünschte weiße Figur im rothen Grund, neben Schwarz. (Das Fardstoffquantum beträgt ca. 200 bis 300 g Alizarin von 20 Proc.)

Färberoth mit Dampfrofa.

a) Bei einseitigem Färberoth.

Rosa neben Roth macht immer einen angenehmeren Eindruck, wenn das Rosa bläulich und das Roth gelblich ift. Durch Färben ist das sehr schwer zu erzielen. Man hat zwar schon mancherlei Manipulationen versucht, dieses zu erreichen, jedoch ohne wesentlichen Ersolg. (Eins dieser Mittel ist z. B. solgendes. Wenn man beabsichtigt, ein Rothrosa Muster mit 1 Thl. Alizarins gelbstich und 3 Thln. Alizarinblaustich auszufärben, so färbt man das Muster zuerst in dem Blaustich an. Da im Rosa wenig Thonerde zum Ausfärben vorhanden ist, im Roth dagegen viel, so fättigt man die Thonerde des Rosa leicht mit dem Blaustich, während man dem nur unvollsommen ausgefärbten Roth schließlich zu seiner Sättigung das gelbstichige Alizarin liesert.)

Ein schönes Dampfrosa neben Färberoth (Taf. VI. 47) erzielt man folgendermaßen: Roth 5 E wird auf weiße Waare gedruckt, oxydirt, gekußmistet und in Gelbstich ausgefürdt. Nach dem Färben wird die Waare gut gewaschen, getrocknet und erhält die Türkischrothölgrundirung. Nach dem Trocknen klotz man über das ganze Stück auf der Druckmaschine Klotzerosa 45, dämpst die Waare 1 Stunde und wäscht und seift sie dann gerade wie Dampfrosaxtikel. Nach dem Trocknen erhalten die Stücke dann auf der

linken Seite eine Appretur.

b) Bei zweiseitigem Färberoth.

Man erreicht dieses, indem man aus für Uniroth präparirter Waare, die für Rosa bestimmten Stellen herausbeizt. Die weiße Waare wird zu dem Zweck mit Mordant M zu 5° B. geklott und dann mit Beize $60^{-3}/1$ und Schwarz $^{21}/_{98}$ bedruckt. Man orydirt dann das Roth und Schwarz in der seuchtwarmen Hänge, wie früher angegeben, und kuhmistet die Waare.

Bährend der Fixation hat die Citronensaure der Beize, wie früher schon rläutert, die Thonerde löslich gemacht. Diese fällt beim Kuhmisten vom Bewebe ab, wodurch die gewünschten, weißen Figuren entstehen. Man hat nun 11 ach dem Ausfärben des Mordants in Alizarin (mit ca. 250 g von 20 Broc. ür 60 m 80 cm): gefärbtes Roth (zweiseitig) und Anilinschwarz neben weißen Figuren, die eins oder zweiseitig sind, je nachdem die Beize und die Pression eim Druck schwach oder stärker waren. Nachdem diese Stücke nun eine Delstäparation erhalten haben, klost man wieder wie vorher über die gauzen Stücke Klostos a 45, dämpst und seist wie früher angegeben.

Man erzielt fo: zweiseitiges Färberoth neben schönem Dampfrosa und

Unilinschwarz.

Salat North Salat North Salat Torr Salat

idiner

de H

Bei dem Seifen wird das Rosa, welches beim Klotzen auf das Anilinschwarz gefallen, mit Leichtigkeit entfernt, ebenso ein Theil des Dampfrosas, der uf das Färberoth gefallen; bei diesem ist es aber, wie gesagt, immer nur ein Theil, ein anderer sixirt sich auf dem Roth und macht dieses etwas dunkler. Deshalb beobachtet man beim Ausfärben des Roths, daß dieses nicht bis zu einem Sättigungspunkt ausgefärbt wird.

Schließlich mag noch bemerkt werden, daß man auch noch andere Farben nit Färbealizarinroth zusammen aufdrucken kann, z. B. Cörulein und Alizarinblau.

Rach der Fixation des Roths muß dann, der Dampffarben wegen, dem Ruhmiften ein Dämpfen vorausgehen.

Sehr schön macht sich ferner in Farberothartifeln ein echtes Grau.

Man druckt z. B. Grau Naphtylamin, Roth 5 E, Schwarz 32/98 (Taf. XII. 92). Nach dem Druck werden die Farben in der feucht varmen Hänge orydirt und fixirt; dann gekuhmistet und das Rothrosa mit ca. 300 g Alizarin von 20 Broc. ausgefärbt.

Nach dem Ausfärben aller genannten Muster in Alizarin (ausgenommen di. mit Dampfrosa) unterwirft man sie vor dem Dämpsen noch besonderen Manipulationen, je nachdem sie viel oder wenig weiße Flächen haben. Da die weiße Waare nie absolut rein gebleicht ist, so färbt sich ihre Faser auch in den weißen Figuren immer ein wenig rosa beim Färben in Alizarin an; ferner vird gegebenen Falls durch unscharfen Druck die ganze Waare mit Spuren ssigsaurer Thonerde überhaucht, die sich dann gleichfalls in Alizarin anfärben. Man muß nun suchen, den Stücken mit weißen Flächen einen möglichst weißen Vrund zu geben.

Stwas fann man schon dadurch, wie vorher bemerkt, dem Ginfärben vorsbeugen, daß man dem Färbebad Leim oder einige Kilogramm Kleie zusett.

Ift die Waare gefärbt und gut gewaschen, so reinigt man das Weiß chon in etwas, indem man die Waare, etwa 12 Stücke in einer Ruse, in 350 R. warmem Wasser 1/2 Stunde haspelt.

Eine ähnliche Wirfung fann in einem Rleienbade erzielt werden.

Die Stücke werden darauf nach gutem Waschen getrocknet, mit Türstischer bilgrundirung (1:15) geklott (um das Roth während des Dämpfens noch mehr zu aviviren) und ca. 1 Stunde gedämpft. Will man gelbes Roth erzielen, so klott man mit schwach saurem Türkischrothöl; dagegen

verwendet man bei blauem Roth Türkischrothöl, das durch ein wenig Natron-

lauge neutralisirt wurde.

Ist das vorliegende Weiß mangelhaft, so kann man zu seiner Neinigung in der Delgrundirung per Kilogramm 1 g Dralfäure lösen. Während des Dämpsens verbindet sich nun die Dralfäure mit der Thonerde des im Weiß lagernden Roths, macht sie und folglich das Roth löslich. Ist kein Rosa und Grau und nur wenig Anilinschwarz im Muster, so benutzt man statt der Delgrundirung den Soklotz zur Avivirung des Roths (durch die Seise und Zinn) und als ein vorzügliches Reinigungsmittel des Weiß (durch das Zinn). Die Waare wird mit ihm imprägnirt und dann 1 Stunde gedämpst.

Durch das Dämpfen wird aus dem durch Fürben erzielten brannen

Roth ein lebhaftes rothes Roth.

Nach dem Dämpfen aller der Rothartitel, die mit einer Grundirung versehen wurden, kann man die Waare zuerst durch Waschen von der Grundirung befreien, ehe man sie seift oder direct mit der grundirten Waare in ein Seisenbad gehen. Die Seise vollendet die Avivirung des Roths unter Reinigung der Stücke von Del, nicht fixirtem Farbstoff, Schmutz 2c. Die anzuwendende Seisenmenge ist ungefähr dieselbe wie die bei den Unisroth nöthige. Durchschnittlich sind jedoch zwei Seisen ersorderlich. Nach der ersten muß anhaltend gewaschen werden, weil in der ersten Seise durch die Grundirung und die Seise am meisten von dem Farbstoff gelöst wird, der sich in den weißen Grundgelagert hatte.

Die Avivirung des Roths und die Reinigung des Weiß in gefärbten Artikeln läßt sich auch manchmal noch dadurch besser erzielen, daß man zur Olein= oder Marseillerseisenlösung ein Gemisch von Zinnsalz und Soda sett, und gleichsam mit einer Zinnseise operirt. Bekanntlich grivirt Zinn das Roth

bedeutend. (Zinnlack.)

Auf 12 Stüde von 60 m gebraucht man bann

zur I. Seise 1,5 kg Seise,
0,036 g Zinnsalz und
0,054 " frustallisirte Soda;
zur II. Seise 3,5 kg Seise,
0,060 g Zinnsalz und
0,090 " frustallisirte Soda.

Temperatur und Zeit der Einwirkung sind genau ben bei ben Unisroth

angegebenen Berhältniffen entsprechend.

Chloren nimmt dem Färberoth das Fener, daher ift nur durch Seifen das Weiß zu reinigen. Nach dem Trocknen werden die Stücke links mit Appretur für Purpurpiqués, für Nothendor Schwarzec. appretird Manchen Nothschwarzartikeln giebt man mit der Crêmeappretur einer Chamoisfond.

Im Allgemeinen werden die alizarinrothen Kattune und Tücher (Taf. III 23 und 24) nach denfelben Methoden fabricirt. Wie man bei Kattunmusterr durch praktische Kärbeversuche ermittelt, wie viel Gramm Alizarin per Meter

enommen werden müssen, um den Mordant zu fättigen, so probirt man bei üchern, wie viel Gramm Alizarin auf ein Tuch kommen (im Durchschnitt bis 5 g von 20 Proc.). Bei Tüchern unterscheidet man häusig zwei deh: Türkischroth (feurig) und sogenanntes Krapproth (bräunlich roth nd matter).

Das Türkischroth wird nach den vorstehend angegebenen Methoden fabriert, das Krapproth (ein intermediäres Fabrikat) durch Waschen des gedämpsten licht durch Seisen avivirten) Türkischroths und nachfolgendem Dampschloren, 8 zur Erlangung eines reinen Weiß. (Das Krapproth kann natürlich in olge der Seisenersparniß billiger wie das Türkischroth verkauft werden.) erner kann man das "Krapproth" dadurch erzielen, daß man das theuere lizarin theilweise durch billigere Hölzer ersetz und die Artisel nach dem Fären und Dämpsen auch nur durch den Dampschlorapparat (1/20 B. stark) hickt.

Man ersetzt nach diesem Berfahren etwa das für ein Tuch nöthige Alisvin (4 bis 5 g) durch solgendes Farbstoffquantum:

1,5 g Mizarin von 20 Proc. Gelbstich

7,8 " Rothholz

1...

111

161

11.

far.

n 3215

2...

11.1.

111

en Ch

gind uni eda i dae i 6,6 " Sumac und

0,7 " Quercitron.

Die Färbezeit dauert dann 11/4 Stunden von 20 bis 60° R. und 4 Stunde bei dieser Temperatur.

Garancineartifes.

Durch die Entdeckung und Einführung des künstlichen Alizarins in die ärberei ist der Berbrauch an Garancine zum Rothfärben auf ein Minimum sunken; man benutt es seiner Billigkeit wegen meistens noch als Zusatz beim raunfärben, sodann weil sich mit ihm einfacher manipuliren läßt, zum Rothschen billiger Gardinen.

Roth, Schwarz. Auf gewöhnliche weiße Waare werden für Gardinensuster Roth 7 E und Schwarz $^{21}/_{98}$ gedruckt. Nach der Oxydation in der ucht warmen Hänge bei 24° und 28° R. oder nach der Passage durch den glischen Anilinschwarzsigationsapparat, erfolgt der Durchzug wie bei Alizarinschartseln durch den Abzug für Druckroth B. Da diese Gardinenmuster eistens weißen Fond haben, so ist gutes Waschen der Waare vor und nach m Ueberkuhmisten mit Hauptbedingung zur Erzielung eines guten Weiß.

Man färbt per Kufe ca. 10 Stücke von 60 m, sogenannte $^6/_4$ Maare, 1. 80 cm breit (mit einer Borde) und rechnet dafür etwa 7,5 kg Garancine ad 1 kg Leimgallerte; setztere fügt man zu, um ein Einfärben des weißen den der verhindern. Auf sogenannte $^8/_4$ Maare, ca. 110 cm breit (mit wei Borden) rechnet man etwa 10 kg Garancine, 0,25 kg Schmack und

1 kg Leimgallerte. Während der Färbedauer steigt man in 1 Stunde von 20 bis 65° R. und bleibt $^3/_4$ Stunden auf dieser Temperatur. Nach den Färben wird gut gewaschen, um das ausgefärdte Garancine abzuspülen und das Weiß zu reinigen, worauf die Stücke dann durch eine Kuse mit 50° R heißem Wasser contenu durchgenommen werden, um das Weiß noch weiter zi fäubern. Jest seift man die Stücke in $^3/_4$ Stunden dis 70° R. mit 2,5 kg Seife, wöscht sie gut und trocknet sie darauf.

Da der Fond der Gardinen schön weiß sein muß, so werden sie eins bie zweimal im Dampschlorapparat gechlort (1 Thl. Chlorkalklösung von 6° Bauf 10, 15 oder 20 Thle. Wasser); natürlich unter Berücksichtigung der seinen

Parthien der Muster.

Mit dem Chloren verbindet man direct das Bläuen. Die dünneren Gewebe werden meistens zweimal zwischen den Walzen appretirt, der 110 cm breiten Stücken giebt man die Appretur für $^8/_4$ Waare, eben salls zwischen den Walzen. Die 80 cm breite Waare wird dann in di gewöhnliche Lage der Stücke von ca. 60 m gelegt, während die $^8/_4$ Gardine

doublirt und aufgerollt werden.

Diese Artitel lassen sich natürlich auch in Mizarin ausgefärbt darsteller wobei dann die rothen Parthien durch die verschiedenen Behandlungen ein let hafteres Fener erhalten; doch stellt sich das Bersahren theuerer. Die mit Alizarin gefärbten Stücke müssen erst vor dem Seisen präparirt und dan gedämpst werden. Ferner müssen die Alizarinartisel stärker wie die Garancin artisel geseist werden, um gerade das bei Gardinen nöthige gute Weiß zu er ziesen. Sind in der Bleiche Ungehörigkeiten vorgefallen, und ist die weiß Waare deshalb nicht ganz rein gebleicht, so ist das in den weißen Grund eir gefärbte Garancine viel leichter durch Seisen und Chloren zu entsernen, w das eingefärbte Alizarin.

Drange.

Färbeorange. Dieses Orange wird für sich oder in Combinatic mit Anilinschwarz sehr viel für Tücher oder zu Gardinen benutzt. Für Oran druckt man eine Gummifarbe, die essigsaures und salpetersaures Blei enthä in denen manchmal noch Bleiglätte aufgelöst ist. Durch Passiren dieser Saldurch saures chromsaures Kali stellt man auf und in der Faser gelbes chrorsaures Blei dar, das durch Behandeln mit heißer Kalsmilch orangirt wird.

Drangestücke sind ziemlich seuergefährlich wegen des großen Sauerstolgehaltes des salpetersauren Bleies; deshalb ist auch auf eventuell mit ihn combinirtes Anilinschwarz große Sorgfalt und Ausmerksamkeit zu verwende da dieses im Stande ist, bei seiner eigenen Drydation, Orangesarbe zu er zünden.

Für einfarbigorange Artikel empfiehlt fich z.B. Orange ME; für zw farbige Mufter kann gebruckt werben: Orange BB und Anilinschwarz

3 min

it.

min 1

- mi

în m

2011

e der i

e ding

, idan

e mi

und to

dij al

die m

Taf. III. 22); für Garbinen: Orange FB und Schwarz 21/98; sobann erfertigt man letztere Artikel auch wohl noch dreifarbig, in Combination mit inem hellen, durch Kreuzdeerenextract stark gelb gehaltenen Chromcatechu.

Nach dem Druck der Farben auf gewöhnliche weiße Waare wandern die Stücke mit Anilinschwarz in die seucht warme Hänge und werden 24 bis 48 Stunden bei 22° bis 25° R. oxydirt, bis das Schwarz gut ist. Dann siebt man den Stücken die Passagen sür Chromorange, wobei durch die Ichweselsäure resp. das Ammoniak, auf und in der Faser Bleisusskatungs. Bleioxyd befestigt wird. Nach gutem Auswaschen schreitet man zum Färben.

Auf ein Stück von 60 m 80 cm breit mit Muster von ziemlicher range Fläche bedruckt, braucht man ca. 1 kg saures chromsaures Kali, auf in ähnliches Stück mit Gardinenborden versehen, rechnet man ca. 0,375 kg aures chromsaures Kali. Auf manchen Fabriken fügt man dem Färbebad noch ver Stück 0,75 kg Schlemmkreide hinzu, um mit neutralem chromsaurem Kali u färben.

Temperatur und Zeitdauer werden verschieden genommen, z. B. 40 Minuten unf 60° R., resp. 3/4 Stunden auf 30° R. Man färbt meistens 10 Stücke in einer Kufe.

Nach dem Färben werden die Stücke wieder gut gewaschen und dann, wie angegeben, mit Aepkalk das gefärbte chromfaure Blei orangirt. Best wäscht man wieder und bringt die Stücke zum Trocknen.

Orange Tücher werden nicht appretirt, die orange Gardinen erhalten meistens des schlechteren Gewebes wegen eine Appretur zweimal zwischen den Balzen. Zu beachten sind noch folgende Punkte. Die Bleisalze müssen durch hinlänglich starke Schwefelsäure resp. Ammoniak vollständig sixirt werden. Für Muster mit großen Flächen eignet sich ein solches vom specis. Gewicht 0,950; sür kleinere Muster kann man das Ammoniak mit etwas Basser verdünnen, im Berhältniß von 3:1; 2:1; 1:1, muß jedoch stets dabei beobachten, ob Abslecken der Bleisalze, eine Folge ungenügender Fixation, stattsindet; im gegebenen Falle bemerkt man sonst später nach dem Chromiren resp. Orangiren an Stellen, die weiß sein sollen, Orangeslecken.

Ift ein Fehler dieser Art passirt, ober sind Nakelstreisen in den Mustern, so versucht man zunächst, diese Mißstände durch nochmaliges starkes Kalken zu entsernen, was durch die Reibung mit dem Kalk zuweilen geschicht, wenn eben die Fehler nicht zu übermäßig stark waren. Wirkt das angegebene Verssahren nicht, so kann man versuchen, die Stücke schwach 1/4 Stunde bei 350 R. zu seisen und sie nach dem Waschen und Trocknen noch durch den Dampschlorsapparat mit Chlorkalklösung von 1/4° B. zu nehmen, was auch sonst geschehen muß, wenn das Weiß nicht untadelhaft ist.

Anmerkung. Da es nicht räthlich ift, zur Erzielung eines guten Orange, das Färbebad erschöpfend auszusärben, so geht viel saures chromsaures Kali beim Ablassen der Kusen versoren. Der Verfasser fand, daß aus dem Kilogramm absgelassenen Färbewasser sich im Durchschnitt etwa 15 g chromsaures Blei durch Fällen der Brühe mit essiglaurem Blei darstellen lassen. Doch fanden sich bisher für das allerdings unreine Präparat niemals Käuser.

Dampforange. Man kann Dampforange mittelst Alizarinorange mit orangirtem dyromsaurem Blei, mit Minium, mit Zinnsalz und Krenzbeer ertract 2c. darstellen.

Alizarinorange druckt man nach Vorschrift Drange O 30 (Taf. VI. 48) am besten auf ölpräparirte Waare. Nach ca. einstündigem Dämpsen gieb man die Kreidepassage, wäscht und seift schwach bis 50° R. Rur frische Alizarinorangesarben geben eine schöne Nuance.

Wie bei den Türkenartikeln angedeutet, ist chromsaures Blei leich beim Dämpfen dem Schwarzwerden ausgesetzt, deshalb sitzt man zu solcher Farben etwas salpetersaures Cadmium, das den aus dem Blutalbumin sich ent wickelnden Schwefelwasserstoff an sich zieht und gelbes Schwefelcadmium bildet Drange 1512 liefert eine angenehme Nuance und ist die Behandlung den Farbe bei den Türkenartikeln besprochen.

Rreuzbeerorange find meistens nur mäßig echt.

Außer wie in den Türkenartikeln mit Roth und Schwarz wird das Dampforange viel mit Schwarz allein, meistens mit Anilinschwarz, combinirt.

Man druckt z. B. Orange 512 oder Orange 1424 und Schwar $\mathbf{F}^{-1}/_1$ (Taf. IV. 27) und oxydirt die Stücke in der feucht warmen Hänge be 22° und 25° R.

Durch nachfolgendes Dämpfen, selbst nach vorhergegangener Ammonia- firung, würde das Orange sehr viel von seinem Feuer verlieren und bei nachfolgendem Seisen noch matter werden. Daher bringt man die sixirten Stild aus der Hänge direct zum Dampschlorapparat, durch den man sie passirt, nachdem man sie mit einer Brühe, bestehend aus 40 kg Basser, 0,25 kg Actsal und 1 kg Chlorfalstösung von 6° B., imprägnirt hat. Auf ähnliche Beiskann auch mit Stücken versahren werden, die mit Ultramarin- oder Guignet grünsarben und Anilinschwarz bedruckt sind, z. B. mit Dultra G und Anilinschwarz B oder Grün 325 und Schwarz $^{21}/_{98}$; man kann bei ihner also auch das Dämpsen und Seisen ersparen und hat noch den ferneren Bortheil, daß die Farben sehr intensiv bleiben, da sie nichts durch Reibung verloren haben.

Der Kalk, wie auch der Danupf des Danupfchlorapparates, dient zum Un löslichmachen des Albumins. Der Kalk dient ferner zur Neutralisation der Anilinschwarz, und der Chlorkalk reinigt im Danupf das Weiß der Stücke Man erzielt auf diese Weise schwarzorangeartikel. Nach den Trocknen wird dann sofort appretirt. Man bläut diese Artikel sehr stark.

In Tüchern wendet man auch wohl zuweilen das Garancineorange häufig in Combination mit Färberoth und Färbebraun an. Statt mit Kreuz beeren und Garancine läßt sich dieses Orange auch mit Flavin und Garancin darstellen, unter ganzer oder theilweiser Ersetzung des Garancines durch Alizarin.

Chamois.

Manche Gewebe find einfarbig (hell oder dunkel) chamois beliebt; sodann verden ferner häufig Stücke mit schwarzen oder schwarz und rothen Figuren ind chamois Fond consumirt; ebenfalls solche, in denen neben den schwarzen Nustern in den chamois Fond noch weiße Figuren gebeizt sind.

3.1

...

37.

4

....

..

Unichamois. Die weiße, fleckenlose Waare wird mit Chamois zu 10°B., oder mit Chamois zu 6°B. oder mit Chamois St auf der Drucksachtine geklotzt, getrocknet und dann in der feucht warmen Hänge bei 24° und 28°R. 12 bis 24 Stunden oxydirt, bis die erwünsichte Nuance vorhanden. Dasselbe kann man auch dadurch erzielen, daß man die Stücke durch den Aniklinsizationsapparat jagt. Zum Degummiren werden sie dann breit ohne Falten, . B. durch den Abzug II B für Chamois genommen und gut gewaschen. Nach dem Trocknen werden die Stücke schwach durch den Dampschlorapparat jeggt, woselbst das Chamois eine angenehmere Nuance erhält. Die Appretur zeschieht links oder zwischen den Walzen.

Anilinschwarz und Chamois. Artikel dieser Art können so fabriziet werden, daß man zuerst das Anilinschwarz druckt und fertig macht, dann Chamois darüber klott und wie oben angegeben, weiter verfährt; oder io, daß man auf das fertige Chamois Anilinschwarz druckt, dieses oxydirt, die Stücke durch Kreide nimmt und dann seist. Das erstere Versahren, erst das Schwarz, dann das Chamois, ist vorzuziehen. Das Anilinschwarz oxydirt sich meistens etwas schwerer auf einem Chamoissond, deshalb ist bei solcher Fabrikation ein schweres Anilinschwarz anzuwenden; auch verliert bei letzterem Versahren die chamois Ruance gewöhnlich etwas von ihrer Lebhaftigkeit.

Man druckt z. B. Schwarz BV 80 und klotz später darüber Chasmois zu 3° B. (Taf. V. 40) oder man druckt auf fertiges Chamois zu 3° B. Anilinschwarz B.

Hat das Chamois nicht den gewünschten dunklen Ton erhalten, so kann man es durch schwaches Seisen noch etwas nachdunkeln. Auch ist noch als lettes Mittel die Nuance zu heben, Zusat von etwas gelbem oder rothem Ocker zur Appretur möglich. Ist das Chamois zu dunkel gerathen, so passirt man die Stücke durch eine Lösung von 1 bis 5 g Dralfäure per Kilogramm Basser, wodurch der Ton heller wird, und wäscht dann gut.

Durch Haspeln der Stücke in einer Lösung von 10 g Dralfaure per Kilogramm Wasser oder in start mit Schwefelsäure angesäuertem Wasser läßt sich das Chamois ganz vom Stoff herunterziehen, ohne dem Anilinschwarz zu schaden.

Schwarz, Weiß, Chamois wird so dargestellt, daß auf fertiges Chamois Stz. B. Beize 1207 und Anilinschwarz F gedruckt wird und die Stücke oxydirt werden. Wo die Beize das Chamois getroffen, er248 Gelb.

scheinen in der nachfolgenden Kreidepassage durch Abfallen des Chamois, weiße Figuren. Nach gutem Waschen und Trocknen chlort man ziemlich start im Dampschlorapparat zur Erzielung eines vollkommenen Weiß. Die Appretur ist wie früher.

Roth, Schwarz, Chamois. Auf mit Roth und Anilinschwarz bedruckter und sertig gemachter Waare wird Chamois zu 3° B. (eventuell auch schwächeres, von 2° B.) geklot (Taf. IX. 70), oxydirt, durch Kreide passirt und zur Belebung des Roth noch etwas schwach geseift. Nach dem

Dampfchloren wird wie vorher appretirt.

Da durch die löstichen Eisenverbindungen der Chamoisfarben namentlich das Alizarinroth stark leidet, so ist man vielsach dazu übergegangen zur Appretur sogenannte Chamoispigmente zu fügen, die das Noth weniger afsiciren; einen ähnlichen Effect kann man durch gewöhnlichen Ocker erziesen, z. B. mit den Chamoisappreturen B (für hell und dunkel), die man meistens bei Gardinen oder billigen Fichus anwendet (Fichus-Chamoisappretur). Auch kann man zur Chamoisappretur chromsaures Blei nehmen, wie in Chamois N, was sich sehr gut sür Möbelmuster, z. B. sür echte Türkenartikel eignet. Die Chamois-Bengalüberwalzung wird später bei der Pucefabrikation abgehandelt werden.

Ganz helle Chamoisnuancen lassen sich durch Alogen von reiner weißer Waare mit 5, 10, 15 und 20 g Chamoismordant zu 14° B. per Kilogramm Wasser darstellen. Nachfolgende Passage breit und ohne Falten durch ein dünnes Ammoniakbad, 10 g Ammoniak vom specif. Gew. 0,950 per Kilogramm Basser, bewirkt durch die Fixation von Eisenoryd eine chamois Nuance. Nach dem Wassen und Trochnen giebt man eine Appretur mit dünnem

Gummimaffer.

Gelb.

Für Tücher wird häufig ein gelber Fond verlangt, den man mit Kreuzbeerextract nach der Borschrift Trompetengelb für Tücher darstellt, er wird einsach als Appretur aufgetragen.

Für Gelb z. B. in Pompadourmustern (siehe diese) empsiehlt sich, wie dort angegeben, Gelb MN (Taf. VIII. 62) oder Flavingelb II (Taf. II. 14. 15: III. 19). Arenzbeeren= und Flavingelb müssen stets möglichst frisch gedruckt werden, da die gelben Farben leicht mit der Zeit in Orange übergehen.

Auch Gelb 1506 (Taf. II. 12) ist zu empfehlen, weil man es, wenr es nach dem Dämpfen nicht gelb genug erscheint, vermöge seines Gehaltes ar essigsaurem Blei nachträglich durch Chromiren noch heben kann. Ehrom gelb R ist unter denselben Borsichtsmaßregeln zu drucken wie das Chromorange.

Bei Kattunen wird zuweilen verlangt, daß in Mustern mit gefärbten Braun, ober in solchen mit Dampsbraun, Dunkels und Hellgrün die etwa vor

Grün. 249

jandenen weißen Tupfen mit Gelb ausgefüllt werden sollen. Es geschieht das urch hölzerne Formen mittelst Handdruck, und dient dazu das Paßgelb für Handdruck. Nachdem die Farbe an der Luft getrocknet ist, werden die Stücke nochmals schwach gedänupft und dann direct gewaschen.

Einfarbig gelbe Stoffe werden so fabricirt, wie bei den Vorschriften unter Unigelb angegeben. Man klot die Waare, je nach dem zu erzielenden Gelb, mit 5, 10, 15, 20 zc. g essigsaurem Blei per Kilogramm Wasser, trocknet sie, und passirt sie breit, ohne Falten, durch eine entsprechende Auslösung von saurem chromsaurem Kali. Nach gutem Waschen wird die Waare gestrocknet.

Grün.

Die drei Grün, welche hauptfächlich beim Drud und zum Färben benutzt werden, sind Guignetgrün, Grün aus Kreuzbeerextract und blaufaurem Zinn und die verschiedenen Grün aus bem Unilin dargestellt.

· III.

MT to

tool

per l

i thr

100

No.

In unechten Artikeln druckt man Gommelin= Buignetgrün. grün und appretirt fie fofort nach bem Dämpfen. Echt fixirt man das Buignetgrün mit Albumin, indem man Grün 325 oder Grün GA (Taf. X. 75) drudt. Rach 1/2= bis 1 stündigem Dämpfen chlort man die Stücke 1/20 B. stark im Dampschlorapparat und appretirt gleich nach dem Trocknen. In Combination mit Schwarz kann man dieses als Chrom- ober Anilinschwarz brucken. Als Dampfichwarz eignet fich Chromfchwarz 1235. Dämpfen werden die Stücke entweder bei kleinen schwarzen Parthien direct appretirt, oder wenn dieselben größer, leicht gewaschen, am besten auf dem Safpel, damit das Grun dunkel genug bleibt, und dann nach dem Trodnen etwa 1/40 B. ftark im Dampfchlorapparat gechlort. Grun 325 und Schwarz 21/98 behandelt man nach der Firation in der Hänge wie beim Drange für Drange 1424 und Anilinschwarz (Taf. IV. 27) angegeben. indem man die ungedänipften Stude im Dampfchlorapparat durch Ralkmilch und Chlorkalklösung nimmt und nach dem Trocknen sofort appretirt.

Grün mit Krenzbeeren. Das Chromirgrün A bruckt man meistens in den sogenannten Chromartikeln oder zuweilen in Combination mit Grün 325. Nach dem Druck werden die Stücke ca. 1 Stunde gedänupst und erhalten die Passage für Chrombraun oder werden einfach bei 30° R. mit 10 g saurem chromsaurem Kali per Kilogramm Wasser geklotzt und nach kurzer Einwirkung gut gewaschen. Das Grün ist nach dem Dänupsen kaum sichtbar und entwickelt sich erst durch das Chromiren. Nach dem Wasschen wird im Danupschlorapparat schwach gechlort und nach dem Trocknen appretirt.

Anilingrun. Die verschiebenen aus dem Steinkohlentheer dars gestellten Grin: Methyl- oder Jodgrin, Malachit-, Bittermandelol- und Bril-

250 Grün.

lantgrün, Benzalgrün, Neuvictoriagrün 2c. haben das Gemeinsame, daß sie alle mit Tannin und eventuell nachfolgender Brechweinsteinpassage als Dampffarben sirirt werden, und daß sie Thonerdemordants grün aufärben. Beim Methylgrün muß mit Borsicht versahren werden, da dieses in höherer Temperatur sich leicht in Biolett umändern kann.

Zum Druck empfiehlt sich Brillantgrün B in Gummi ausgesührt (Taf. II. 9). Nach ca. einstündigem Dämpfen wird gut gewaschen, eventuell den Stücken die Brech weinstein passage, um größere Echtheit zu erzielen, wohne Brechweinstein aus. Nach dem Waschen wird etwa 1/4° B. stark im Dampschlorapparat gechlort und nach dem Trocknen appretirt. Dieses Grün hält auch eine schwache, kalte Seife gut aus.

Mufter mit gefärbtem Grun haben neben Dunkelgrun noch Anilin im

schwarz und häufig Hellgrün.

Grün und Schwarz. Man druckt auf weiße Waare, z. B. sin Tücker, Roth F 7 ½ (aber ohne Zinn) und Anilinschwarz W. Die Fixation und das Kuhmisten ersolgt wie bei Alizarinrothartikeln zum Färben Nach dem Baschen färbt man etwa 10 Stücke von 60 m 80 cm breit in einen Kuse, per Tuch Durchschnittsmuster etwa 0,333 g Methylgrün nehmend, se daß sich das Farbquantum auf ca. 300 g Methylgrün stellt, das man gelöst ir das Bad giebt, unter Zusat von 9 kg Auercitron und 2,5 kg Leimlösung ½ Lettere soll das Beiß vor dem Einsärben schützen. Muster, die nur kleim Bänder und Streisen oder wenig Blumen enthalten, gebrauchen ca. 180 bie 200 g Methylgrün. Die Färbedauer währt ½ Stunde von 20 bis 60° R und ½ Stunde bei dieser Temperatur.

Nach dem Färben wird gut gewaschen und etwa $^{1}/_{4^{0}}$ B. stark im Dampf chlorapparat gechlort, eventuell noch einmal, oder nach Bedarf auch zu Ansam etwas stärker.

Dunkelgrün, Hellgrün und Schwarz (ohne Weiß) kann au folgende Weise dargestellt werden. Unecht: durch Druck von Grün MX 1/8 Grün MX und Schwarz 1425 mit nachsolgendenn Dännpsen und Appretiren echt: durch Druck von Noth 5 und Anilinschwarz ^{36/98}. Die beiden letzter Farben werden, wie bei Alizarinrothartikeln angegeben ist, sixirt, gekuhmistet gewaschen und getrocknet. Dann wird über das ganze Muster St Rosa 25 (ohne Zinn) geklott und die Stücke passiren zur Drydation den Anilinschwarzssirationsapparat. Man zieht sie hierauf durch ein leichtes Kreide- und Wasseriglasdad, wäscht sie und schreitet zum Färben. Für 10 Stücke von 60 m 80 cm breit dienen zum Ansärben in 1 Stunde bis 50° R. und ^{3/4} Stunder bei 50° R., je nach Muster, 10 bis 19 kg Quercitronholz und 1 kg Schmack (Gelbes Grün ist immer lebhaster wie blaues Grün, daher benutzt man bein Färben die Gelbhölzer als Zusat. Da Thonerde aus den Farbhölzern Gerbstoff aufnimmt, gerbsauer Thonerde bilbend, und diese sich leichter in Anilinsarbstoffen ansärbt, so behandelt man die Gewebe erst mit diesen und färb

Grün. 251

ann in Grün.) Nach gutem Waschen färbt man mit 1,25 kg Malachitgrün /2 Stunde von 15 bis 30° R. und bleibt 1/4 Stunde auf dieser Temperatur. Dem kalten Färbebade setzt man zwecknäßig 1 kg Arenzbeerextract von 30° B. nd 0,6 kg Tannin, beide gelöst, zu und vertheilt beide gut, ehe man mit den Itücken in die Färbekuse hineinsährt. Nach dem Waschen wird direct appretirt.

Man kann auch so versahren, daß diese Gewebe nach dem Druck von koth 5 und Schwarz 36/98 sixirt, gekuhmistet und gewaschen werden, und also unt das Dunkelgrün angefärbt und überfärbt wird, worauf die Stücke getrocknet verden. Man klott jett über die ganzen Stücke Hellgrün M als Dampffarbe.

Durch directen Druck von Roth 7, St Rosa 40 (ohne Zinn) und 3ch warz 36/98 läßt sich natürlich ein Muster mit Weiß erzielen. Für Unis ilt zunächst das Bersahren, wie es bei den Borschriften für grüne Farben

inter Unibrillanté angegeben.

W.

. `

11.

....

i;;

Die weiße Waare wird wie für Unipurpur mit holzessissaurer Thonrde, Mordant F von 3° B. imprägnirt, orydirt, und durch den Abzug für
ßurpur (Unis) genommen. Nach dem Waschen wird zuerst gelb angefärbt,
ver 10 Stücke à 60 m 80 cm breit mit 2,4 kg Schmack, 0,1 kg Leim und
15 kg Duercitronholz und zwar $^{5}/_{4}$ Stunden von 16° bis 37° R. Nach
vem Waschen wird mit 1,92 kg Malachitgrün und 0,25 kg Schwefelsure
von 13° B. in $^{1}/_{2}$ Stunde bis 50° R. ausgefärbt. Nach dem Waschen und
Trocknen giebt man den Stücken eine Linksappretur, wie den Purpurbrilantés. Ferner kann man so versahren. Die weiße Waare wird geklotzt mit

4715 g holzessigsaurer Thonerde zu 140 B.

285 " holzessigsaurem Gisen zu 140 B., verdickt in

5000 " dünnem gebranntem Stärkemaffer

10000 g.

Diese präparirte Waare wird wie die Mizarinrothartikel ophdirt und gekuhmistet, und dann gefärbt. Das Ansärben geschieht in $^{1}/_{2}$ Stunde bis 55° R., worauf man $^{1}/_{2}$ Stunde auf dieser Temperatur bleibt. Das Uebersfärben geschieht $^{1}/_{2}$ Stunde bei 40° R. Man kann vom hellen Grün dis zum dunkeln solgendermaßen färben, wobei für 60 m 80 cm breit, das Fardsstoffquantum beträgt:

dunkler noch dunkler fehr dunkel für Durchschnittsgrün, 4 kg Quercitronholz 4 kg Quercitronholz =4 kg=4 kg0,125 kg Blauholz 2 kg Schmack = 0.25 kg= 0.375 kgzum Ueberfärben: 40 g Methylgrün = 40 g= 40 g= 40 g

Nach dem Waschen wird getrodnet und appretirt.

Sehr gelbes Grun, Papageigrun, läßt fich auf folgende Beife erzielen. Die reine weiße Baare wird zweimal mit folgender Grunlöfung geklott:

Grünlöfung.

5000 g Gelblösung von 7° B. und 5000 "Malachitgrünlösung von 2 Proc. werden gemischt

Nach bem Dämpfen wird die Waare auf dem Haspel leicht gewaschen und nach dem Trocknen mit Gummiwasser 1/5 appretirt. Die Gelblöfung wird bereitet aus

2500 g Kreuzbeerextract von 14° B.

2500 " holzessigsaurer Thonerde von 140 B. und

5000 " Waffer

10000 g

Das Grün läßt sich dadurch dunkler stellen, daß statt der 2 procentigen Malachitgrünlösung eine 2 procentige Lösung von Methylenblan angewandt wird. An das Grün schließen sich die

Olivefarben.

Seit der Entdeckung des Cörnleins, das bei angenehmer Nuance große Echtheit besitzt, sind die disher gedräuchlichen Olivesarben nicht mehr so sehr in Berwendung wie früher, wenngleich man sie in manchen Fällen der Billigkeit wegen oder aus praktischen Gründen noch druckt, z. B. die Olive aus Kreuzbeeren- und Blauholzertract, wie Olive 1470, Olive 1509 oder Chromolive 1289 und 1290. Nach einstündigem Dämpfen erhalter diese Farben zweckmäßig bei 60° N. eine Passage durch saures chromsaures Kali, ca. 30g per Kilogramm Wasser. Für Albumindruck eignen sich die Olivengrün, die für den Ornck und die nachsolgende Behandlung recht praktisch saber zu wenig Feuer besitzen, wie Olivengrün IV lehrt.

Aus gelbem chromfaurem Blei und Ultramarinblan läßt sich nach Olive 1472 ebenfalls ein Olive zusammensetzen. Dem Cörulein ähnliche Farber lassen sich durch die sogenannten Indigoersatze erzielen, sowohl in dunklen Ruance nach Olive G, wie in helleren nach Olive 1309 E und Olive 1311 E. Die Behandlung dieser Farben ist wie bei Grün CAO.

Das Cörnlein wird in seinen Farben mit essissaurem Chrom sixirt, an besten geschieht dies auf mit Türkischrothöl präparirter Waare und durch 1= bis 1½ stündiges Dämpsen mit Druck. Zum Degummiren giebt man die Kreidepassage bei 60° R., wäscht gut und seist nach Bedürsniß bis 31½ Stunde von 30 bis 60° R., per 10 Stücke zu 60 m 1 bis 2 kg Seist nehmend. Durch mehr oder weniger Zusat von Areuzbeerextract zum Grür CAO gewinnt man die modernen Olivesarben, wie Olive 11, Olive 21 Olive 12, Olive 41 (Tas. I. 5; IV. 25. 26; VI. 48; VIII. 63). Diese

Blau. 253

jind nicht so echt, wie die Mutterfarbe Grün CAO, und man behandelt sie daher nach der Kreidepassage nur in einem schwachen Seisenbade. Da diese Olive viel in Pompadourmustern gedruckt werden, so gilt im Allgemeinen das dort Gesagte auch für diese Farben.

Von der Badischen Anilin= und Sodasabrik ist neuerdings ein in Wasser stöliches Cörulöin in den Handel gebracht worden, das nur eines schwachen Dämpfens von 10 bis 20 Minuten bedarf. Der Druck erfolgt nach Cöru=1öin S. Mit demselben Farbstoff lassen sich auch sehr schöne Unis-Olive versfertigen. Die Behandlung ist wie die vorher angegebene.

Unis Dlive lassen sich auch folgendermaßen darstellen. Die reine weiße Baare wird mit holzessigsaurem Eisen und holzessigsaurer Thonerde von 14° B. wie bei dem Unigrün angegeben, behandelt, und per 60 m 80 cm breit mit

4,2 kg Quercitronholz 0,5 " Rothholz und 0,19 " Blauholz

in 1 Stunde von 20 bis 60° R. und ½ stündigem Bleiben auf dieser Temperatur angefärbt. Für dunkles Olive überklotzt man die getrocknete Waare mit 50 g 2 procentiger Methylenblaulösung per Kilogramm Wasser, für helleres Olive mit 75 g 2 procentiger Malachitgrünlösung per Kilogramm Wasser. Nach dem Klotzen wird die Waare 1 Stunde gedämpst und eventuell auf dem Haspel sose gewaschen. Die Appretur giebt man mit dünnem Gummiswasser ½.

Blan.

de de

e fin

OF I'M

entiand fide t

4446

Von den verschiedenen Blau, die hauptsächlich zum Druck oder zum Färben benutzt werden, verdienen besonders hervorgehoben zu werden: Blau mittelst blausaurem Zinn bereitet, Alkaliblau, Altramarin, Alizarinblau und Methyslenblau.

Als Ferrochanzinnblau bruckt man Chromirblau 1 (Taf. VIII. 62) für dunkle Nuancen, für mittlere, liebliche Töne die Coupirung 1/2 die 1/5. Die bedruckte Waare wird ca. 1 Stunde ohne Druck, eventuell der Säuren wegen in offenen Käften, gedämpft und nachher zur Entwickelung des Blaus durch ein 40° K. heißes Bad von 10 dis 30 g faurem chromfaurem Kali per Kilogramm Waffer paffirt, gut gewaschen und getrocknet. Hat man dieses Blau in Combination mit Alizarinroth oder Cörulöin, so giebt man den Stücken 5 bis 15 Minuten lang eine kalte oder 30° K. heiße leichte Seise auf dem Haspel, unter steter Beobachtung, daß das Blau auch nicht zu start ans gegriffen wird. Mit $1/4^{\circ}$ B. starter Lösung kann das Blau ohne Sorge gechlort werden. Ein ähnliches Blau ist das Dampfblau 5.

Für Alkaliblau, das namentlich in Kattunen mit Dampfschwarz zu- fammen häufig gedruckt wird, empfiehlt sich Alkaliblau MA oder Alkali-

blau BB. Ist im Muster kein Weiß enthalten, so giebt man, um eine lebhaftere Farbe zu erhalten, ber weißen Waare vor dem Druck eine Zinnsgrundirung. Das Dämpsen dauert 1 Stunde, worauf die Stücke nur gewaschen oder sehr leicht bis zu 1/2 Stunde auf dem Haspel kalt abgeseift werden.

Können es die mitgebruckten anderen Dampsfarben vertragen, z. B. Dampsbraun, Dampsgrün 2c., so haspelt man nach dem Dämpsen die Stücke zur Belebung des Blaus durch ein Bad mit ein wenig saurem schwesligsaurem Natron und Chlorzinn.

Da das Alfaliblan zuweilen die unangenehme Eigenschaft hat, beim Dampschloren etwas in den Grund zu gehen, so chlort man die Stücke "trocken" $1/4^0$ B. stark auf einer Appretirmaschine, wo durch das rasche Trocknen der Stücke während der Einwirkung des Chlors ein Auslaufen der Farbe verhinsdert wird.

Ultramarin.

Die Ultramarinfarben werden ca. 1/2 Stunde gebämpft. Für bunkeles Blau empfiehlt fich Ultra E ober Blau 506 (Taf. I. 8), für helles Blau Ultra S. Schönes Hellblau wird nur mit Gieralbumin erzielt. Durch Bufat von Buignetgrun zum Ultramarin erhalt man ein mattes, grunes Blau, was Blau 508 ober Blau 1242 zeigt. Um den mit Ultramarin bedruckten Stüden einen möglichst fatten Ton zu erhalten, schickt man fie nach bem Dämpfen zur Reinigung des Weiß direct burch ben Dampfchlorapparat (ca. 1/20 B. start). Dadurch bewirft man auch, daß der den Stücken anhaftende, vom Blutalbumin herstammende, unangenehme Geruch, durch den Chlorfalf zerstört wird. Ultramarin in Combination mit Alizarinroth, 3. B. Roth X 2 oder Roth 511 oder Roth 511 1/1 (Taf. II. 16) erhält nach einstündigem Dämpfen eine bis zwei Contenuseifen bei 600 R., jede ca. 5 Minuten dauernd und zwar mit ca. 1 bis 2 kg Seife per Rufe; worauf nach gutem Waschen und Trocknen im Dampfchlorapparat gechlort wird. Mit Ultramarin und Danupfichwarz, 3. B. Chromichwarz 1235, bedruckte Stude werden nach einftündigem Dampfen auf dem Safpel gut gewaschen, getrodnet und gechlort. Mit Ultramarin und Anilinschwarz bedruckte Waare kann nach erfolgter Fixation des Schwarz, guter Ammoniakirung und 1/2 stündigem Dämpfen, schwach contenu 1 bis 2 mal 5 Minuten bei 600 R. geseift werden. Man fann die Seife jedoch auch fparen, indem man die Stude wie bei Dampforange und Unilinschwarz angegeben, mit Kalkmilch und Chlorkalklöfung imprägnirt und durch ben Dampfchlorapparat jagt, wobei ber Ralf bas Schwarz neutralifirt. Rach dem Trodnen wird direct appretirt.

Alizarinblan.

Das Alizarinblau verhält sich in Bezug auf Echtheit analog dem Alizarin= oth ober dem Corulein und kommt wie letzteres in zwei Formen als Pafte nd als Bulver in den Handel. Es wird am schönsten auf mit Türkischrothöl raparirter Baare, Alizarinblan C2, mit Pafte bereitet, muß nach dem Drucken ca. $1^{1/2}$ Stunden gedämpft werden; während wie beim pulverigen Sörulein, so auch beim pulverigen Alizarinblau nach dem Drucken ein ganz urzes Dämpfen von 10 bis 20 Minuten genügt. Dieses masserlösliche Blau ignet fich febr gut zum Rloten für Unis, fiehe Alizarinblau S (zum Alogen).

Nach dem Dämpfen werden die Stücke entweder gewaschen oder erhalten bie Rreidepaffage. In Combination mit Anilinschwarz laffen sich die Indigoartifel ziemlich täuschend imitiren. Man druckt zu diesem Zweck Schwarz 1498, auf weiße Waare, macht es fertig und druckt über bas Bange einen Ueberdruck mit Blan C2 ober feinen Coupirungen. Stücken giebt man nach dem Dämpfen, um reines Weiß zu erzielen, eine Baffage durch bunnes, taltes Raltwaffer.

Durch Zusatz der salpetersauren Magnesia zur Druckfarbe erzielt man eine grünere Ruance. Man kann das Magnesiasalz auch fortlassen und die mit Alizarinblau bedruckten Stücke nach dem Seifen ca. 10 Minuten in einer Rufe mit 500 kg Wasser

1,2 " schwefelfaurer Magnesia und

0,3 " Aeskalt

i, 3. . .

. .

10,14

22

eiging.

121, 11

. Little

of on a

Di pereb

taitub

M. I. dr

bei Rochhitze laufen laffen und fie dann gut waschen.

Auf präparirter Waare erzielt man sehr schöne Muster mit Alizarinroth zusammen. Man druckt z. B. Alizarinroth RGN und Alizarinblau C2. Nach 1= bis 11/2 stündigem Dämpfen mit Druck giebt man den Stücken die Rreidepaffage. Nach gutem Bafchen avivirt man das Roth in einem Seifenbad bei 500 R. mit 1 bis 2 kg Seife per 10 Stücke zu 60 m 80 cm breit.

Nach einer leichten Chlorung im Dampfchlorapparat werden die Stücke links appretirt.

Methylenblan.

Die Fixation des Methylenblaus geschieht mittelft Tannin; im Allgemeinen genügt 1 Thl. Farbstoff auf 4 Thle. Tannin. Gummifarben bieten die wenigsten Schwierigkeiten beim Drud; es ift nur bei ihnen zu beachten, daß vor dem Druck die Farben im Farbkübel gut umgerührt werden, da der Farbstoff mit Tannin sich zuweilen etwas absetzt. Die Farben sind nicht zu dunn, lieber etwas dicker zu halten. Wird Stärkeverdickung angewandt, fo ift ziem= lich Traganthschleim ober Ly-chow zuzusetzen, da andernfalls die Farben leicht wässerig werben. Beim Traganth ift auf eine gute Qualität zu achten, namentlich ift keine zu nehmen, die Neigung zum Einsetzen zeigt.

Die mit Methylenblau I und seinen Coupirungen bedruckten Stücke— gewöhnlich verwendet man I $^{1}/_{2}$, $^{1}/_{3}$, $^{1}/_{4}$ oder $^{1}/_{6}$ — (Taf. III. 18; VI. 41; IX. 72) können nach dem Druck und ca. einstündigem Dämpsen direct gewaschen werden, da die Farben durch ihren großen Tanningehalt ziemlich echt fizirt werden. Bei weniger Tannin in den Farben, z. B. bei den Mesthylenblau E, muß nach dem Dämpsen die Brechweinsteinpassagegeben werden. Wird Methylenblau in Combination mit Alizarinroth gebruckt, so verhindert allein der Brechweinstein, daß das Blau nicht das Noth beim Durchnehmen beschnutzt, da er sich schützend auf das Noth legt und fast alles Blau sizirt. Brechweinstein ist bekanntlich ziemlich theuer; deshalb verwendet man als Ersat bei Blau ohne Noth ein Bad, das 8 bis 10 g eisenstein Zinkvitriol und 4 bis 5 g reines essigsaures Natron im Kilogramm Wasser gelöst enthält.

Methylenblau I 1/4 bis 1/6 besitzt eine sehr liebliche, grünlich blaue Nuance, die sich für hellere Töne gut eignet. Für dunklere Farben setzt man dem Methylenblau etwas Methylviolett zu, wie in Maxineblau II. Solche Nuancen kommen aber auch direct in den Handel und werden nach Maxineblau R gedruckt. Da Methylenblau noch hoch im Preis gehalten wird, so kann man die Farbstofftosten für dunkle Nuancen durch Zusatz von Blauholzertract zur Farbe mindern.

Die Lösung des Blaus wird mittelst Essigfäure, Weinsäure und Oralfäure bewirkt; da jedoch häufig harte Theile der Farbe unlöslich zurückbleiben, so bereitet man sich eine Lösung des Blau, die man zur Farbe setzt, um die harten, unlöslichen Broducte nicht in die Orucksarbe zu bekommen.

Eine leichte Seife bei 30 bis 400 R. hält das Methylenblau, namentlich

das mit Brechweinstein fixirte, gut aus.

Auch nach dem Färbeversahren lassen sich dunkels und hellblaue Töne mit Methylenblau in Combination mit anderen Farben, z. B. Anilinschwarz zc. erzielen. Man druckt Blau 100 F eventuell auch seine Coupirung ½. Nach einstünsdigen Dämpfen, der Brechweinsteinpassage und Waschen wird in Methylenblau für sich oder mit Methylviosett zusammen ausgefärdt. Nach den Mustern ist die Quantität Farbstoff natürlich verschieden. Als mittleren Werth kann man 1 g Methylenblau und 0,04 g Methylviosett per Meter 80 cm breit annehmen.

Unis-Methylenblau werden ähnlich fabricirt. Die reine weiße Waare wird mit ca. 30 g Tannin per Kilogramm Wasser auf dem Hotslew geklogt und getrocknet, 1 Stunde gedämpft und durch die Brechweinsteinspassage genommen. Das Farbstoffquantum ist ca. 1 g Blau per Meter 80 cm breit. Beim Färben ist möglichst wenig Wasser zu nehmen und die Temperatur so zu reguliren, daß nach dem Aussärben etwa 50° R. erreicht sind. Dann wird die Waare abgespült und getrocknet. Dies Versahren sindet namentlich viel Anwendung für Unis-Brillantés. Durch den Tanningehalt

er Methylenblaufarben vermag man zu hell gerathene Nuancen nachzubunkeln ventuell direct dunklere, matte Töne zu erzielen, indem man die Waare durch hr dünne Lösungen von salpetersaurem Sisen zieht (Sisensalze und Tannin efern bekanntlich Schwarz). Unis lassen sich ferner so fabriciren, wie es bei en Blauvorschriften unter Unisdunkelblau angegeben ist, durch Klotzen on mit Tannin präparirter Waare mit Methylenblaus und Malachitgrünssung (Taf. IV. 29). Als Appretur erhalten diese Stücke eine Passage durch linnes Gummiwasser (Taf. VIII. 57).

Schließlich mag noch erwähnt werden, daß man im Stande ist, mittelst Zinkstaub und Traubenzucker das Methylenblan zu reduciren.

...

. ..

lily

....

n ..

1 :

, D

diam'r.

Ganz analog den im letten Abschnitt angedeuteten Methoden verfährt ian mit dem Concurrenten des Methylenblaus, dem Aethylenblau.

Biolett.

Das Alizarin liefert mit effigsaurem Gifen ein schönes Dampfviolett. das reinste Biolett giebt ein efsigsaures Gifen, durch Lösen von gefälltem Eisenoryduloxyd in Essigfaure bereitet. Das holzessigsaure Eisen, oder das figfaure Gifen, welches durch Doppeltzersetzung von effigfaurem Blei und isenvitriol erzielt wird, liefert nicht so reine Tone. Salvetersaures Gifen efert mehr duntle, ins Graue hinüberspielende, Biolett. Zum Drud fann man Biolett K 30 (Taf. XI. 81; XII. 90) resp. seine Coupirungen 1/1, 1/2 oder /3, je nach der Tiefe der Muster benuten. Namentlich in Combination mit Inilinschwarz 32/98 eignet es sich gut für Durchschnittsartikel. iration in der Hänge bringt man die Stücke in einen Raum, dessen Luft mit Immoniakdämpfen geschwängert ift; ober man läßt sie langsam durch einen kasten streichen, in dem Ammoniak verdunstet, wobei das Ammoniak die freie bäure des Anilinschwarz neutralisirt. Es hat das einen doppelten Zweck. frftens verhindert es die zerftorende Ginwirfung der freien Saure auf die afer beim Dämpfen, sodann die schädliche Ginwirkung auf die mit dem Inilinschwarz combinirten Dampffarben. Die mit Alizarinviolett bedruckten Stücke werden ca. 1 Stunde gedämpft, worauf man dieselben durch die Kreide= affage schickt, gut auswäscht und nach Bedürfnig einmal contenu 5 Minuten ei 60° R. in einer Rufe seift oder etwa 1/4 Stunde bei 50° R. mit 1 bis .5 kg Seife in einer Rufe hafpelt. Rach dem Waschen und Trochnen werden ie Stücke schwach gechlort. Bei dem Seifen und Chloren ift forgfältig zu bachten, daß man das Biolett nicht zu ftark angreift, was leicht bann Schehen kann, wenn ältere Biolettfarben gedruckt wurden. Alizarinviolett ift ets frifch zu verarbeiten, da es durch Bilbung von unlöslichem Alizarinlack in er Drudfarbe nach einigen Tagen schwächer wird. Auch wird seine Ruance bhafter, wenn sie auf nicht ölpräparirte Baare gedruckt wurde. Ein lebhaf= res Biolett erzielt man durch Zusat von Glycerinarsenif und Methylviolett um Alizarinviolett. Ein folches ist Lilla H, das für sich oder coupirt 2/1

258 Lilla.

ober $^{1}/_{1}$ eine schöne Nuance liesert. Es eignet sich gut sitr Violett in Pom padourartikeln. Nach dem Dänupsen genügt schon ein starkes Waschen zu Reinigung des Violetts, anderenfalls vollendet man sie durch eine leichte Seif bei 40° R.

Das Biolett 513 liefert ein sehr dunkles Biolett (Taf. IX. 71). Nad dem Druck werden die Stücke ca. 1 Stunde gedämpft, dann gut gewascher worauf man per 10 Stücke zu 60 m mit 1 kg Seise bei 50° R. zuerst de größten Theil der überschüfsigen Farbe fortninnut, die Stücke wieder gut wäsch und mit 2 kg Seise $^{1}/_{4}$ dis $^{1}/_{2}$ Stunde kochend das Biolett avivirt. Da beim Seisen in den weißen Grund gegangene Methylviolett wird im Dampl chlorapparat durch Chlorkalklösung von ca. $^{1}/_{4}^{\circ}$ B. entsernt.

In Kattunen druckt man zuweisen das sehr lebhafte Methylviolett (biblünlichen Ruancen) mit Danupsschwarz zusammen: Biolett II oder Biolet MB oder M Biolett C (Taf. III. 20) und Chromschwarz 1235. Rac dem Druck werden die Stücke ca. 1 Stunde gedämpst, dann auf dem Hasp in sließendem Wasser gut ausgewaschen und nach Bedürsniß im Danupschlorapparat schwach gechlort.

Das Gallennviolett G wird auf mit Türkischrothöl präparirte Waa gedruckt. Es wird durch schwaches Seisen avivirt, doch verliert es sehr vi von seiner Lebhaftigkeit durch Chloren. Man verwendet es hin und wieder i Möbelmustern oder Pompadourartikeln.

Ein sehr billiges, aber unechtes Biolett ist Biolett 484, das nur solchen Artikeln benutzt werden kann, die sofort nach dem Dämpfen appreti werden.

Lilla.

Die Lillamuster sind gewöhnlich zweifarbig, lilla und schwarz, wobei dechwarz ein Sisen- oder Anisinschwarz ist. Die Muster können entwed direct zweisarbig gedruckt sein, oder so hergestellt werden, daß ein Muster ei sarbig in Anisinschwarz gedruckt und fertig gemacht wird, und dann einen Lill überdruck erhält. Sin anderer Genre wird so fabricirt, daß man ein gewiss Muster mit verschiedenen Ueberdruck unter Reservirung von Weiß herstel In noch anderen Mustern ist dunkel und hell Lilla neben Schwarz vertrete Die Lillamuster werden direct auf weiße Waare gedruckt. Man verwent 3. V. für einfarbige Lilla: Lilla 45; für zweisarbige Muster: Schwar 422 und Lilla 45 (Tas. VII. 55), oder Schwarz 36/98 (oxydirt, geseist witt Ueberdruck von Lilla 25; für Lilla mit Weiß unter verschiedenen Uebe druck benutzt man: Reserve 8/1, Schwarz 422, Lilsa 25, überwal mit Lilla 25 (Tas. XIII. 99). In Combination von Dunkels und Hellil druckt man stets Anisinschwarz, z. B. Anisinschwarz B.

Die gedruckten Stücke werden in die feucht warme Hänge geschafft w 24 Stunden bei 240 und 280 R. oxydirt, um basische Eisensalze zu erhalte

an kann die Stücke auch zur Drydation 1 Minute lang durch den Anilinwarzfixirapparat schiden und nachher zusammengerollt noch 12 Stunden chfixiren laffen. Ift das geschehen, so schreitet man zum Degummiren, in= In man die Stude durch den Abzug für Lilla und Buce nimmt. Rach-In die Waare überkuhmistet und gut gewaschen ist, wird sie ausgefärbt. sen sich aut 16 Stücke zu 60 m 80 cm breit in einer Rufe farben, ohne ürchten zu muffen, daß fich die Stücke unegal ausfärben. Man farbt mit izarin und Methylviolettlösung, und sett, um gutes Weiß zu erhalten, Leim Die Färbedauer mährt 1/2 Stunde von 20 bis 600 R. und n Kärbebade. Stunde bei diefer Temperatur. Ber Rufe nimmt man für hellere Mufter

530 g Alizarin von 20 Proc. blauftich.

1000 " Leimgallerte und

4800 " Methylviolettlösung 6/1000;

dunklere Mufter

m în

" Bie

pest 3 dm 700 g Alizarin von 20 Broc. blauftich.

1000 " Leimgallerte und

6400 " Methylviolettlösung 6/1000.

Nach dem Färben werden die Stücke gut gewaschen und bann contenu rch eine Kufe mit 500 R. warmem Waffer genommen, um das Weiß noch iter zu reinigen; sodann nochmals durch eine Waschmaschine geschickt und Bur Erzielung eines volltommenen Weiß chlort man die Stücke wach im Dampfchlorapparat mit 1 Thl. Chlorkalklösung von 60 B. und bis 40 Thin. Waffer, unter Zusatz von etwas Ultramarin. Man appret die Waare links oder bei leichter Waare zweimal zwischen den Walzen. as Lillafärben fann natürlich auch etwas variirt werden, indem man z. B. e beim Türkischroth breit einige Minuten in heißer concentrirter Farbstoff= ühe färbt, oder so verfährt, daß man die Stude erst in einer Rufe mit Alirin ausfärbt, wäscht, dann mit Methylviolett überfärbt, wieder wäscht und it Chlorkalklöfung von 1/20 B. chlort und trocknet.

Brann.

Chrombraun.

Die Chrombraunartifel sind meistens ein= bis dreifarbig. Da sie gewöhn= h zu den billigften Artikeln gablen, so nimmt man Bedacht darauf, möglichst 99 11 Aige Braun zu drucken, z. B. folde, in benen bas Braun burch Chromiren In Catechu und Fuchsin erzielt wird. Theuere und schönere Braun werden uch ganzes oder theilweises Ersetzen des Fuchsins durch Rothholzertract erzielt. e dunkler man ein Braun haben will, um so mehr Blauholzextract fügt man Einfarbige Artifel, meistens Muster mit großem braunem Fond und 11311.

kleinen durch die Gravirung weiß gelassenen Figuren druckt man 3. B. m Chrombraun 426 - 4 e bis 6 e (Taf. I. 3) ober Buce 1471 obe Chrompuce 1294 oder Chrombraun 523 N. Zweifarbig combinin man die Farben meistens folgendermaßen: Chromichwarz 1235 un Chrombraun 426 - 4c (Taf. VIII. 60); Roth 511 und Chrom braun 426 - 4c (Taf. V. 37); Catechu M 1/1 und Chrombrau 426 - 6 c. Dreifarbig find die Artifel am häufigsten folgendermagen b gehrt: Roth X 5 3/1, Chromcatechu 982 3/1 und Chrombrau 426 — 4 c; Chromichwarz 1235, Chromcatechu 982 3/1 und Chrom braun 426-4c; Chromichwarz 1235, Mode 41 LT 1/4 ur Chrombraun 426 - 2c; Alfaliblau BB, Chromcatechu 9823 und Chrombraun 426-4c ober Gelb MN, Chromcatechu 9832 und Chrombraun 426 — 4 c. Ratürlich laffen sich diese Muster au noch mit anderen Farben illuminiren, mit Olive (Taf. VI. 42), Biolett u doch nehmen dadurch diese Artikel mehr den Charakter des Bompadourgenr an (fiebe biefen).

Nach dem Druck werden die Stücke 1 bis $1^{1}/_{2}$ Stunden gedämpft, dar durch die Passage für Chrombraun passirt und gut gewaschen. Di jenigen Muster, welche Alizarinroth enthalten, werden zuweilen leicht gesei gewaschen und dann mit den anderen Artikeln ohne Koth getrocknet. Na Bedürsniß chlort man darauf im Dampschlorapparat (1 Thl. Chlorfasssum no 10 bis 20 Thle. Wasser) und appretirt nach dem Trocknen, meistens sin mit Chrombraunartikelappretur. Die Appretur schlägt beim Chrombraun häusig durch, wodurch die Stärke auf der rechten Seite der Gewebe sin unangenehmer Weise bemerkbar macht. Man kann dieses durch leicht Vorstärken der Waare mit dünnem Dertrinwasser verhindern, ferner din Zusaf von Leim oder Harzleim zur Appretur.

Zu bemerken sind serner noch solgende Dinge bei den Chrombraunartike Werden sie auf mercerisirte Waare gedruckt, so wird das Braun schöner at bedeutend theurer. Ist Alizarinroth im Muster, so wird das Roth natürl sebhafter, wenn mit Türksschröthöl präparirte Waare zum Druck genomm wird. Das Alizarin hat häusig die Eigenschaft, durch das Chromiren seiner Lebhastigkeit zu verlieren und braun zu werden. Deshalb sind Alizari producte in den Handel gebracht worden, die widerstandssähiger gegen Ehre sind, z. B. Krapproth von der Badischen Anilin= und Sodasabrik uKrappertract von Meissonier. Man ersetzt in den betressenden Vorschrift daher im gegebenen Fall einsach das Alizarin im Procentverhältniß durch s

nannte Broducte.

Das Chromiren kann auf verschiedene Weise geschehen, kalt oder war meistens nimmt man die Stücke bei ca. 60° R. durch einen Kasten. Beim Kachromiren ist etwas mehr saures chromsaures Kali nöthig, statt 20 bis 30 ca. 40 bis 50 g per Kilogramm Wasser, wogegen die Annehmlichkeit vorhandie Waare in einer einsachen Klozmaschine behandeln zu können. Zuweilen schroms die Chromartikel auch durch zwei Chromkästen und einen kleinen Damkasten, der zwischen beiden angebracht, um das Chrom besser einwirken zu lasse

Buce.

Die Pucemuster sind gewöhnlich den Lillanustern ähnlich und deshalb tet beider Fadrikation manche Analogie. Man unterscheidet einfardig braune bischwarz und braune Muster, die letzteren häusig mittelst Beize und Uebersuf dargestellt. Den einfardig braunen Artikeln giebt man hin und wieder Ehamoisiberwalzung. Man druckt direct auf weiße Waare: einfardig tice 128; zweisardig Echtschwarz Nr. 2 und Puce 1212; dreisardig eize 60 3/1, Echtschwarz 2, Puce 124 und überwalzt mit Puce 124 as. VII. 53). Nach dem Druck wird die Waare 24 Stunden in der seucht urmen Hänge bei 24 und 28° R. oxydirt, oder ein Stück von 60 m 1 Minute rch den englischen Anilinschwarzsizirapparat geschieft und dann 12 Stunden sammengerollt nachsigirt, worauf zum Durchnehmen durch den Abzug r Lilla und Puce geschritten wird. Nach dem Ueberkuhmisten wird gut waschen. Dann werden je 16 Stücke zu 60 m 80 cm breit in eine Kusem Färben genommen, die mit folgendem Material beschieft ist:

3 bis 4 kg Garancine

3 bis 4 kg Granatschalen

0,4 kg Kreide

12 kg Rothholz und

2 kg Leimgallerte.

Will man die Nuance variiren, so kann man z. B. statt 12 kg Rothholz, kg Rothholz und 3 kg Quercitronholz verwenden. Die Färbedauer ist Stunde von 20 bis 65° R. und 1 Stunde auf dieser Temperatur.

Nach dem Färben wird die Waare anhaltend gewaschen (um die Höszer entsernen) und dann im Strang durch eine Aufe mit 50° N. heißem dasser passirt, wodurch ein gutes Weiß erzielt wird. Dann wird sie breit macht und getrocknet. Um das Weiß vollständig zu reinigen, und um dem raun einen angenehmeren Ton zu geben, jagt man die Stücke durch den ampschlorapparat (man nimmt etwa 1 Thl. Chlorsakslösung auf 15 Thle. dasser). Zu gleicher Zeit bläut man die Artisel ziemlich stark; (nimmt man r gewöhnlich etwa 1 g Ultramarin per Kilogramm Wasser, so benutzt man r obige Artisel die dreisache Menge Blau). Die Stücke werden nach dem rocknen entweder links appretirt oder zwischen den Walzen durchgenommen. st die Waare dünn, so geschicht das Durchnehmen zweimal.

Puce mit Bengal.

Sind die einfarbig Brannartikel gefärbt, gewaschen und getrocknet, so iebt man ihnen zuweilen eine Chamoisiiberwalzung mit AG Chamois 426,

worauf die Stücke, wie die Chamoisartikel in der Hänge oder im Schwarzssiga tionsapparat oxydirt werden. Jetzt werden sie breit durch den Bengalabzu gezogen, gut gewaschen, getrocknet und nach Bedürsniß nochmal im Dampschorapparat schwach gechlort, dann getrocknet, und wie vorher appretirt.

Dampfbraun.

Alizarin, mit effigsaurem Chrom fizirt, liefert ein sehr schönes Damp braun. Die z. B. mit Alizarinpuce A 73 bedruckten Stücke (sie könne mölpräparirt oder nicht ölpräparirt sein) werden ca. 1 Stunde gedämpft und ein halten dann die Kreidepassage. Alle Alizarindraunsarden verunreinige kleicht den weißen Grund, daher ist anhaltendes starkes Waschen durchau wöthig. Dann giebt man ihnen nach Bedürsniß bei 60° R. ein bis zw. Seisendäder, und chlort die Stücke nach dem Waschen und Trocknen stark in Dainpschlorapparat.

Für Jonds eignet sich sehr gut bas Dampfbraun H, aus Rothho in Blanholzextract bereitet. Nach einstündigem Dampfen werden die m ihm bedruckten Stücke aut auf einem Haspel gewaschen (Taf. V. 33).

Unisbrann.

Die reine, weiße Waare wird mit Rloppuce B ein- bis zweimal al dem Hotflew geklott und getrocknet. Man achtet, daß fich keine Falten bilbe Nach einer 12 stündigen Orndation in der feuchtwarmen Sänge bei 250 m 280 R. ober nach einer Paffage durch den Anilinschwarzfirationsappar (worauf man die Stücke 12 Stunden zusammengeschlagen nachfiriren läßt giebt man ihnen den Abzug für Purpur (Unis); nach dem Waschen b ginnt das Färben. Für 10 Stücke à 60 m 80 cm breit, nimmt man 7200 Migarin von 20 Broc. blauftich und färbt in 1 Stunde bis 550 R. und blei 1/4 Stunde auf dieser Temperatur. Zusat von etwas Schmack zum Färbebi bewirkt ein gleichmäßigeres Anfarben. Die erzielte Ruance ift hellrott brann. Durch Kloten der getrockneten Waare mit 7 g Kuchsin oder 5 Methylviolett per Kilogramm Baffer erzielt man dunklere Braun, nach Ro ober Blau hinspielend. Das Klopen nuß zweimal geschehen. Das erste M wird feucht aufgerollt, das zweite Mal nag abgeschlagen. Nachdem man b Waare 1/2 Stunde hat ruhig liegen laffen, wird sie contenu in 500 R. warme Waffer und später nochmals in reinem Waffer anhaltend gewaschen, bis f fast nichts mehr von den Unilinfarbstoffen abläßt. Rach dem Trocknen werde die Stude mit dunnem Gummimaffer appretirt.

Durch theilweises Ersetzen des Alizarins durch Garancine, Granad Rothholz oder Quercitronholz läßt sich die Ruance natürlich variiren.

Pompadonrartifel.

Unter diesem Namen waren Kattuns, Satins und Eretonnestoffe zu Kleisern dienend in den letzten drei Sommern sehr modern. Die Muster bestigen neistens einen schwarzen Grund, der hauptfächlich mit lebhaften rothen, gelben, liven, blauen und violetten Farben illuminirt ist. Die Anzahl der Farben in inem Muster schwankt etwa zwischen drei und acht; am beliebtesten waren olche, die fünf bis sechs Farben besaßen. Wenn auch ein schwarzer Grund vohl am meisten begehrt (Taf. I. 5), so wurden die Muster doch auch mit live, marineblauem (Taf. VIII. 63), hellblauem, braunem (Taf. X. 80) 2c. sond sabricirt.

Die Farben werden meistens auf mit Türkischrothöl präparirter (1:15 is zu 50) Waare gedruckt.

Man druckt z. B.

icitt

mi in

100

Bfarbig: Roth XO, Dlive 11 2/1 und Dampffchwarz W.

Methylenblau I 1/6, Dampfcatechu RR 1/1 und Dampfschwarz W. (Taf. III. 18).

Rhodanrofa 1/3, Alizarinroth R und Dampfichwarz W.

4 farbig: Roth 511, Methylenblau I 1/1, Olive 11 2/1 und Dampf= fcmarz W (Taf. I. 5).

Gelb MN, Chromirblau 1 2/1, Catechu M 1/1 und Dampf= fcmarz W.

Noth 511, Flavingelb II, Methylenblau I 1/4 und Indigo-ersatblau G 115.

5farbig: Roth 511, Rosa 525 C 2/1, Methylenblau I 1/2, Olive 11 1/1 und Dampsichwarz W (Taf. II. 14).

Noth 511, Flavingelb II, Grau 507 1/3, Methylenblau I 1/4 und Dampfichwarz W.

Alizarinroth R, Rhodanrosa $^{1}/_{8}$, Olive 11 $^{2}/_{1}$, Methylenblau I $^{1}/_{8}$ und Marineblau R $^{2}/_{3}$.

6 farbig: Roth 511, Rosa 525 C 1/3, Flavingelb II, Brillantgrün B 1/3, Dampfcatechu RR 1/3 und Dampfschwarz W (Taf. II. 9).

Roth 511, Rhodanrosa 1/8, Flavingelb II, Olive 11 1/1, Methylenblau I 1/4 und Dampsschwarz W.

Roth 511, Rhodanrosa 1/3, Flavingelb II, Methylenblau I 1/3, Olive 21 und Dampsbraun 5 B.

7 farbig: Rhodanrosa 1/3, Flavingelb II, Lilla H 2/1, Dampfcatechu RR 1/1, Olive 21, Olive 13 1/8 und Dampfschwarz W.

8farbig: Roth 511, Flavingelb II, Lista H 2/1, M Violett C 1/10, Grau 507 2/1, Olive BC, Olive 13 1/8 und Dampf= fcmarz W.

Beim Druck ist hauptsächlich auf das Dampfschwarz zu achten, da dieses, wenn nicht sorgfältig bereitet, zu Rakelstreifen neigt. Die Rakel ist daher nach

Abdruck von 1 bis 2 Rollen Kattun wieder zu schärfen. Ift die Gravirung der Walze, welche den schwarzen Grund druckt, tief, so zieht man in der Vorsschrift des Danufschwarz etwas Glycerin ab; wird die Gravirung mit der Zeit magerer, so fügt man etwas mehr Glycerin zu, wodurch beim Dämpsen ein Zusammenziehen der Farbe aus den einzelnen Gravirstrichen besser erfolgt. Bei zu großem Zusatz von Glycerin sausen die Farben in einander.

Nach dem Druck werden die Stücke 1 bis 11/2 Stunden gedänipft, aus-

gelüftet und bann weiter behandelt.

Chromfarben werden nach Bedürfniß mit 10 bis 30 g faurem chrom-

saurem Kali kalt oder bis 600 R. dyromirt und dann gut gewaschen.

Stücke, die Methylenblaus und Flavinfarben enthalten (Taf. IX. 72; III. 19) können — absolut nöthig ist dieses jedoch nicht — die Brechweinsteinpassage erhalten, wodurch die Farben echter fixirt werden, und eventuell später folgender Seisenpassage besser widerstehen können. Methylenblau erhält durch die Brechweinsteinpassage einen grüneren Schein. Im Durchschnitt bringt man die Stücke nach dem Dämpsen zum Waschen. Es muß dieses ohne Pressson geschehen, da sich sonst das vom schwarzen Fond lostösende Schwarz auf und in die anderen Illuminationsfarben preßt, und diese dadurch trüben kann, und zwar in dem Maße, daß die Farben nicht wieder rein zu ershalten sind.

Die einfachste Waschung geschieht dadurch, daß man die Stücke auf einen gewöhnlichen Haspel über fließendes Bachs oder Flußwasser bringt und hier so lange haspeln läßt, dis die Stücke, namentlich das Schwarz, nicht mehr abfärben. Die sich loslösende überschüssisse Farbe wird dabei gleich durch das fließende Wasser fortgenommen.

Oder man wäscht die Stücke im Strang je nach Bedürfniß eins bis dreimal durch die Welter'sche Waschmaschine, dabei Sorge tragend, daß hinlängslich reines Wasser dem Bassen zusließt.

Nach dem rationellsten Versahren wäscht man die Stücke auf einer gut schlagenden Breitwaschmaschine, wodurch ebenfalls die Illuminationsfarben nicht leiden.

Sind die Farben nach dem Waschen frisch, so werden die Stücke getrocknet, anderenfalls leicht geseift, am zweckmäßigsten, wenn auch nicht am billigsten, wieder lose auf einem Haspel.

Das Seifen hat zum Zweck z. B. das Roth und Rosa zu beleben, das Weiß zu reinigen und dem Schwarz eine angenehmere Ruance zu geben.

Im Allgemeinen können die Pompadourartikel eine Seife 10 Minuten lang bei 35° R. gut vertragen, wobei man ca. 1,5 kg Seife auf 12 Stücke zu 60 m 80 cm breit, rechnet. Schlimmsten Falls können die Stücke auch noch eine zweite, leichtere Seife aushalten. Es kommt eben ganz auf die Umstände an, namentlich wie Roth und Rosa avivirt werden müssen! Sieht man, daß schon ein kaltes Seisendad genügt, so schieft man einfach die Stücke contenu einmal durch ein solches. Es ist nicht räthlich, jemals mehr wie 250 g Seife per Stück von 60 m bei einer Seife zu verwenden, da anderensalls die Farben der Stücke zu viel von ihrer Lebhaftigkeit verlieren. Nach gutem Wasschen

perden die Stücke getrocknet und durch den Dampschlorapparat geschickt. Belb wird durch ftarkes Chloren je nachdem braun oder es verschwindet gang, Nethylenblau wird heller, Olive wird matter 20.; es ift daber mit großer Sorgfalt zu verfahren und in zweifelhaften Fällen lieber vorher ein Brobelappen u chloren. Im Mittel geht man sicher mit 1 Thl. Chlorkalklösung von 60 B. ind 30 bis 40 Thln. Wasser, dem ein wenig Ultramarin zugefügt ist. Beig hebt ein Pompadourmufter außerordentlich, doch chlort man das Weiß ieber nicht vollkommen, wenn dadurch die Lebhaftigkeit der Farben zu fehr eeinträchtigt wird. Damit namentlich das Schwarz nicht getödtet wird, erfolgt bie Appretur nur links mit einer der angegebenen Appreturen für Bom= adours. Rach dem Ginfprengen werden die Stücke, wenn Kattune oder Eretonnes mit Umwickelung vorliegen, kalandert und meistens in 40 metrige Stude gelegt. Die Satins werden auf der Beetle-Maschine bearbeitet, um den ichtigen Glanz zu erzielen. Steht eine folche nicht zur Berfügung, so kann nan fich etwa helfen, wenn man die Stücke ftark einfeuchtet und dreimal heiß alandert; jedoch wird ein geübtes Auge immer den Kalanderglanz erkennen.

Unmertung. Der Berfaffer fand, daß fich für Bompadours fehr gut das Dampfichwarg W wegen scines Fettgehaltes eignete. Diefer bewirtt, daß das Schwarz nicht zu sehr durch das Gewebe dringt, auch wird ein solches Schwarz nicht o leicht mäfferig wie anderes ohne Fettzusag. Der Sauptübelftand bei diesem schwarz besteht darin, daß beim eventuellen Durchschlagen der Farbe durch die Mit= äufer (wie am Rande), die Gummidrucktucher ftart leiden eben durch den Tettgehalt. Statt Dampfichwarz W läßt fich auch verwenden Chromichwarz 1235 oder Dampfidmara 28.

19:

10 10

.

Ente Türkenartikel.

(Roth, Drange, Schwarz.)

Die weiße Waare wird auf der Klotmaschine mit 1 Thl. Türkischrothöl von 90 Broc. und 30 bis 50 Thin. Waffer praparirt, getrodnet und bann mit folgenden Farben bedrudt: Roth XO, Drange 1512 und Dampf= ichwarz W. Das Roth kann durch Roth 511 erfetzt werden, das Schwarz durch Schwarz GX oder Chromschwarz 1235; im Drange fann man nach Bedürfniß mit dem Chromgelb und dem Chromorange variiren. bampft die Artikel eine Stunde, jedoch mit großer Borsicht, damit das chrom= saure Blei des Drange nicht schwarz wird. Man trifft zu dem Zweck je nach Bedürfnig verschiedene Magregeln. Man dampft die Stücke 1/4 Stunde an, rollt fie ab, läßt fie auslüften, rollt fie wieder auf und dampft fie zu Ende. Ober man fügt zur Drangefarbe etwas falpeterfaures Cadmium und effigfaures Natron, damit sich gelbes Schweselcadmium bilde, oder man benutt beim Dampfen mit effigfaurem Blei praparirte Mitlaufer, die den fich bildenden Schwefelwafferstoff (aus ber Zersetzung des Albumins herrührend) als Schwefelblei fixiren.

(Man fann natürlich obige Muster auch anders variren, z. B. Alizarinspuce AC 180, Drange 1512 und Chromschwarz 1235; oder Roth 511, Brillantgrün B \(^1/_1\) und Chromschwarz 1235; oder Roth 511, Wethylenblau I \(^1/_3\) und Chromschwarz 1235; oder Brau 507 \(^2/_1\), Rosa 525 C \(^2/_3\) und Roth 511 2c.).

Die Muster mit Roth, Drange, Schwarz werden nach dem Dämpfen entsweder auf dem Haspel lose gewaschen, oder durch ein Kreidebad breit passirt und gewaschen. Dann erhalten die Stücke nach Bedürfniß eine oder zweileichte Seisen auf dem Haspel, 20 Minnten bei 35° R. und 20 Minnten bei 40° R., worauf sie wieder gewaschen werden. Man beobachtet bei eventuellem Seisen fortwährend am Drange, ob es auch nicht zu stark angegriffen wird. Nach dem Trocknen werden die Stücke eins bis zweimal im Dampschlorapparat gechlort (auf 1 Thl. Chlorkalklösung von 6° B. 20 bis 40 Theile Wasser).

Sollte man jetzt noch etwas wegen Mangel an Lebhaftigkeit an den Mustern auszusetzen haben, so kann man ihnen noch nach dem Chloren eine leichte Seife geben. Anderenfalls appretirt man sie dann nach dem Trocknen, links.

Unechte Türkenartikel.

Nachdem die weiße Waare die Paffage für Corallinartikel (Taf. IV. 32) erhalten hat, oxydirt und gewaschen wurde, wird sie mit Corallin 1500 AD, Gelb OP und Schwarz 1425 bedruckt. Da sich das Gelb beim Druck stark in die anderen Farben überträgt, so ist namentlich bei der Schwarzwalze, eine Borrakel nöthig, die verhindert, daß das Gelb ind Schwarz gelangt. Das Gelb OP ist durch Goldorange 10 ersesbar. Wird die Waare vorher nicht mit Thonerde präparirt, so wird das Corallin beim Dämpsen stellenweise gelb und das Schwarz braun (Taf. IV. 31). Die Waare wird nach einstündigem Dämpsen links appretirt und zwar mit einer Stippelwalze und Rakel, mit der Appretur sür Corallinartikel. Zett wird sie vorssichtig links eingesprengt, kalandert, metrirt und gelegt.

Corallinartifel.

Die unechten Türken können noch mit weiteren Farben illuminirt werden, und geben dann auf Kattun oder Köper gedruckt, beliebte Bettüberzüge, Vorhänge, Rouleaux zc. Die anderen Farben sind: Gommelingrün, Ultra 431, Parm 432 ½ und Rosacartham 120 ½, Grau 1 A ¼. Gewöhnlich colorir man die Muster so: Corallin 500 AD, Rosacartham 120 ½, Gelb OP, Parm 432 ½, Gommelingrün und Schwarz 1425. Das Violett ersetzt man dann gegebenen Falls durch Blau oder Grau. Diese Urtikel werden ganz wie die vorhergehenden behandelt.

Sind die Muster so gravirt, daß einige Farben beim Druck theilweise übereinsanderfallen, so erzielt man noch ein bedeutend bunteres Bild, das außer den 6 Druckfarben noch olive, braune und cachu Töne hat.

Als Imitation von Purpurartikeln druckt man häusig auf mordancirte Baare Corallin 500 AD und Schwarz 1425 (Taf. XIII. 97). Die Behandlung ist ganz wie vorher.

Sugartifel.

Unter diesem Namen versteht man eine in Farben ziemlich mannigsaltige Collection von Möbelartikeln, meistens großslächige Muster. In diese Katesgorie gehören zwar auch Burpurs und andere Artikel, die schon theilweise vorher abgehandelt worden; da sich jedoch ein Hervorheben der Hußartikel an den passenden Orten manchmal schlecht bewirken ließe, so sei es gestattet, den Hußsartikeln hier einen kleinen Abschnitt zu widmen.

Man druckt auf gewöhnliche weiße Waare:

1152

2011

100

1 1

37

2.

all d

i

Mode 41 LT $^{1}/_{3}$ und Chrompuce 1294-2e oder auf ölgrundirte Waare Roth X6 und Solide Mode 1339 $^{1}/_{3}$ oder

Chromcatechu $982~^3/_1$, Chrompuce 1294-2c, und überwalzt es mit Olive $21~^1/_5$; ferner

Chromcatechu $982\sqrt[3]{_1}$, Mode 41 L $T_1^{1}/_4$, Chrompuce 1294-2c und Olive 1509 oder Grau 1 A $^{1}/_3$ und Chrompuce 1294-3c (Taf. VII. 52).

Nach dem Druck werden die Stücke ca. 1 Stunde gedäunft und erhalten dann die Paffage für Chrombraun. Nach gutem Waschen werden sie getrocknet und etwa $^{1}/_{4}^{0}$ B. stark im Dampschlorapparat gechlort.

Die Muster mit Alizarinroth erhalten bei 60° R. eine Contenuseise von 5 Minuten.

Artikel mit Mode $1024^{-1}/_4$ und D Ultra G (Taf. VIII. 59) werden nach dem Dämpfen direct im Dampfchlorapparat gechlort und dann appretirt. Da dieser Artikel, ebenso wie z. B. in Stellung Grau und Chrombraun häufig in Mustern gedruckt wird, die aus großen breiten Streisen bestehen, bei denen sich beim Druck die Farben in unangenehmer Weise übertragen, so ist es zwecksmäßig, zwischen den zwei Druckwalzen noch zwei Waschwalzen, welche in Wasser mit etwas Stärke laufen, einzuschalten, um den gerügten Uebelstand zu beseitigen.

Die Appretur geschieht links mit Burpur Huß 6/4 Appretur.

Den Hugartiteln schließen sich eng an

Die Möbelartifel.

Man drudt sie meistens auf mit Türkischrothöl präparirter Waare. Sie enthalten etwa folgende Farben:

Roth XO, Rosa DB 1/8, Buce AC 120, Grün CAO 1/1 und Grün CAO 1/6.

Roth X6, Rosa DB $^{1}/_{8}$, Gran VC 90 $^{1}/_{8}$ und Dampfschwarz W. Methylenblau I $^{1}/_{6}$, Methylenblau I $^{6}/_{1}$, Olive 11, Grün CAO $^{1}/_{4}$ und Dampfschwarz W.

Roth X 5 3/1, Alizarinpuce 2, Grün CAO 4/1 und Grün CAO 1/8.

77 111

en t

· iii

ii 11

dport.

n blo

Roth X6, Rosa DB 1/8, Gran 1 A und Gran 1 A 1/5.

Gelb für Olive 1/3, Olive 11 1/2, Olive 1509, Alizarinpuce AC 120 und Chromichwarz 1235.

Grün CAO $^1/_1$, Methylenblau I $^1/_6$, Chromschwarz 1235 und Marineblau II.

Roth XO, Rosa DB 1/8, Olive 21 und Olive 11 1/2.

Roth XO, Rofa DB 1/8, Grün CAO 1/4, Olive 1509 und Chrom=

schwarz 1235 u. s. w.

Nachdem die Waare bedruckt, wird sie ca. 1 bis $1^{1}/_{2}$ Stunden mit Druck gedämpst. Enthalten die Muster Methylenblau, so kann man ihnen nach dem Dämpsen die Brechweinsteinpassage geben, andernfalls werden diese Stücke wie die übrigen, am besten auf einen Haspel gedracht und in fließendem Wasser gut gewaschen. Die Muster mit Alizarinroth oder erosa erhalten nachher eine leichte Seise dei 40° R. ca. $^{1}/_{4}$ Stunde lang, mit etwa 1 bis 2 kg Marseillerseise auf 10 Stücke zu 60 m. Sie werden dann nach gutem Waschen getrocknet und erhalten nach Bedürsniß im Dampschlorapparat die schließliche Reinigung. Das Appretiren geschieht immer links.

Die Appretur.

Die Appretur dient dazu, dem Gewebe ein wohlgefälligeres Ansehen und einen befferen Briff zu geben. Rur sehr selten werden die Gewebe nicht appretirt, 3. B. türkischrothe Tücher, die nur glatt aufgerollt und mit Waffer eingesprengt werden, einmal, weil ce fo Mode, dann weil das Roth etwas durch Appretur an seinem Fener verlieren würde. Das Appretiren geschieht meistens durch Hinzufügen eines Rlebemittels, einer Löfung von Rartoffel-, Weizen-, Reis- oder Maismehl, von Gummi, Dertrin, Traganth 2c. jum Gewebe. Man imprägnirt das Gewebe vollständig mit ihnen oder trägt fie nur einseitig auf und trodnet die Gewebe dann auf großen Cylindern. Durch die Appretur wird das Gewebe schwerer und steifer. Die Räufer lieben es nun gu= weilen, daß eine Baare recht gewichtig fei. Durch oben genannte Berdidungs= mittel läßt fich nun das Bewicht des Bewebes nur mäßig erhöhen und deshalb fest man zum Behufe der Beschwerung gewichtige Materialien der Appretur gu, die dann auch ferner noch dazu dienen, aus einem grobmaschigen ein Scheinbar feinmaschigeres Gewebe zu machen, in dem diese Stoffe die Räume zwischen den einzelnen Fäden ausfüllen. Solche Mittel find : Chinaclan (Thon), Mabafterweiß, schwefelfaurer Barnt 2c.

Schon durch die einfache Appretur, mehr noch, wenn folche beschwert ift, bekommt die Waare ein rauhes, steifes, hartes Anfühlen. Dadurch würde fie aber unverkäuflich fein. Um daher die Steife der Appretur zu milbern, giebt man ihr fettige Zufate: Del, Seife, Wett, Glycerin 2c. Diefe Rorper verleihen dem appretirten Gewebe Geschmeidigkeit. Außerdem fann man die Barte der Appretur noch durch das sogenannte Brechen nehmen, indem man die Gewebe mit Waffer einfeuchtet, mehrmals umrollt oder kalandert.

Um dem Gewebe ein nicht zu trockenes, etwas feuchtes Anfühlen zu bewahren, sett man mafferanziehende Körper zur Appretur, g. B. Glycerin, Chlormagnesium, Chlorcalcium 20.; jedoch darf das nur in geringem Mage geschehen. Ein zu Biel bewirkt Stockigwerben und Schimmeln ber Bewebe. Ift die Appreturmaffe gelblich, fo muß sie mit Ultramarin gebläut werden. Appretirt man Gewebe, die noch kein hinlänglich gutes Weiß besitzen, "zwiichen den Walzen", fo fann man der Appreturmaffe größere Mengen Blau zufügen. Zwedmäßiger ift es jedoch, die Waare im Dampfchlorapparat fertig zu bläuen.

Die Mode und die Gegend schreibt für die einzelnen Artikel die Appretur vor, ebenso die Art der Gewebe, die hergebrachtermagen weicher oder härter verlangt werden. Go fordert man jett in Deutschland für die Bompadours eine griffige, weiche Appretur; für überseeischen Export muffen die Bewebe steifer und beschwert sein; Rattune sollen sich weicher wie Röper anfühlen, lettere wieder weicher wie Brillantes; unedite Möbelstoffe zu Gardinen, Bettbeden, Rouleaux 2c. werden noch härter gewünscht u. f. w.

Ferner ift man in der Lage, durch paffende Appretur andere Gewebe in Briff und Ansehen zu imitiren, z. B. Baumwolle scheinbar in Seide in Bezug auf Anfühlen und Glanz zu verwandeln. Es geschieht das z. B. durch Imprägniren der Rattune mit Seifenlösung, Bache, Stearin zc. Baffirt man fo behandelte Gewebe zwischen den erwärmten Walzen einer Ralander, so nehmen fie durch das Schmelzen genannter Stoffe und die Reibung einen schönen Glang und weichen Griff an. Sind die Walzen der Kalander nicht glatt, sondern gravirt, so bekommt das Gewebe ein moiréartiges Ansehen.

Zum Rochen der Appreturmaffen dient entweder ein "Bochdruckapparat" oder ein offenes Jag, in dem die Appreturmaffe durch Ginleiten von freiem Dampf gefocht wird. Um Rlumpenbildung der Starte zu vermeiden, ift es nöthig, daß die Stärke, das Mehl zc. erft mit wenig Waffer gut angeteigt wird, ehe alle Fluffigkeitsmenge zugegeben. Benutt man Chinaclan zum Appretiren, so weicht man diese erst einige Tage vor der Berwendung mit etwas Waffer ein.

Im Princip gebraucht man drei von einander verschiedene Maschinen, um ein Gewebe mit Appretur zu versehen.


- 1. Gine Appretirklopmaschine oder
- 2. eine Linksappretirmaschine oder
- 3. eine Appretirmaschine, die zum Rahmen der Waare eingerichtet ift.
- 1. Die ersteren (Fig. 13) sind gewöhnlich folgendermaßen eingerichtet: In einem tiefen hölzernen Trog läuft eine große hölzerne Balze C, über diefer

befindet sich eine bedeutend kleinere von Meffing, D. In den Trog wird nun Appreturmaffe gebracht; die zu appretirende Baare läuft zwischen der Solzund Meffingwalze durch, mit der rechten Seite nach oben. Die große Bolgwalze dreht fich nun fo, daß fie aus dem Trog Appretur gegen die linke Seite bes Gewebes bringt. Zwischen den zwei Balgen wird nun der Ueberschuß Appretur abgegnetscht, wobei die Appreturmaffe das ganze Gewebe durchdringt, "fie ichlägt durch". Hierdurch erhält alfo auch die rechte Seite Appretur und verlieren mithin die Farben an ihrer Lebhaftigkeit. Das feuchte Bewebe paffirt bann zwei übereinanderliegende Reihen von mit Dampf geheizten, rotirenden Reffeln H, durch die es getrodnet wird. Die Reffel befinden fich unter einem gut fchließenden hölzernen Raften, aus beffen Spite die Dampfe entweichen. Man läßt außerdem im Raften nur zwei Spalten zum Berein- und Berauspaffiren des Gewebes. Der letzte Ressel ist gewöhnlich so eingerichtet, daß an einem Ende faltes Waffer in ihn einströmt, damit sich das erhipte Gewebe etwas Das Waffer läuft am entgegengesetzten Ende wieder ab. Baffiren über die Reffet schrumpft das Bewebe beim Trocknen immer einige Centimeter ein. Um dieses nun in etwa zu paralisiren, bringt man schon, ebe die Baare fich mit Appretur beladet, theils feststehende, theils rotirende Breithalter an. Die festen bestehen aus Holzleiften, die mit, von der Mitte nach rechts und links ftrebenden meffingnen Rillen verschen find; die rotirenden bestehen aus ähnlich conftruirten Rollen, die beim Ueberftreichen der Waare das Beftreben haben, dieselbe von der Mitte nach den Enden zu auszubreiten und jedes Fältchen zu entfernen. Borgugliche werden von den Berren Mather und Platt in Manchester fabricirt. Rachdem die Baare mit Appretur beladen, paffirt fie nochmals einen rotirenden Breithalter, ehe sie auf die Trockenchlinder gelangt. Ift einige Stunden anhaltend appretirt worden, fo muß nachgesehen werden, ob die Reffel noch alle fauber find. Es fest fich manchmal auf ihnen eine Stärkefruste fest, die fich bin und wieder loft und an bem zu appretirenden Gewebe haften bleibt. Besonders unangenehm ift dieses, wenn die Kruften gerade auf der rechten Seite fleben bleiben. Zuweilen läßt fich die Stärkehaut mit einem Meffer abfragen, wenn nicht, fo muß die Appretur ausgemalzt werden. (Diefes geschieht durch Safpeln der Stücke in lauwarmem Baffer, bem etwas gestoßenes Malz zugesett, wodurch die unlösliche Stärfe der Appretur in wasserlösliches Dextrin umgewandelt wird.)

Die Ressell reinigt man durch gutes Abwaschen. Man besorgt das jedoch zweckmäßig nur abends nach der Arbeit; unter Tags behilft man sich damit, daß man ein rohes, seuchtes baumwollenes Stück langsam über die Kesselstreichen läßt, an dem dann die angebackene Stärke hängen bleibt.

Ist ein Gewebe nicht steif genug appretirt oder ist die Waare sehr grobmaschig, so appretirt man sie nochmals. Die Appretirklommaschinen haben häusig noch die Sinrichtung, daß vor dem großen Trog auch noch ein kleiner mit kleineren Walzen angebracht werden kann. Dieser wird benutzt, um Waare vollständig durch die Appreturmasse (meistens ist dieselbe dann heiß und nicht zu dies) zu passiren und nachher auszuguerschen (das richtige Kloven). Man

endet dieses Berfahren 3. B. an, wenn man dem Gewebe durch die Appretur Trompetengelb" oder "Gifenocker" als Fond geben will.



die

all;


Mafchine, um Baare "zwifchen ben Balgen" zu appretiren.

A ift ein Stärketrog, B ift bas Geftell, worauf er ruht, C ift eine große Holzwalze, D ift eine fleinere Deffingwalze, E und E1 find Solzer zum Spannen und Breitmachen der Baare, F, F1, F2 find Leitwalzen, G ift Baare, welche zwischen den Balgen apprert werden foll, H ift ein Trockenchlinder.

2. Die Linksappretirmaschine (Fig. 14) ift, was die Trocencylinder anlangt, ebenfo eingerichtet wie die Maschine vorher. Einige Fuß por denselben befindet sich aber, etwa in der Höhe von 0,5 bis 1 m angebracht ein großer, flacher, hölzerner Trog A, in dem eine punktirte Meffingwalze C läuft, etwa vom Umfang einer biden Druckwalze. Diese bewegt sich in ber Richtung der zu appretirenden Waare. Der Trog wird mit Appreturmaffe, die nicht zu dunn sein darf, gefüllt, etwa bis zur halben Bobe, und die Walze in Bewegung gesetzt, die sich jest mit einer Kleisterschicht überzieht. Darauf führt man die zu appretirende Waare F, gut gespannt, durch einige Leitrollen G G1 G2 G3 in fast horizontaler Richtung mit der linken Seite über die Appreturmalze, die dadurch Appreturmaffe an die linke Seite der Waare abgiebt. Einige Sandbreit weiter fteht aufrecht eine Stahlratel E (nicht geschliffen). über die die mit Appretur beladene Waare weiter geführt wird. Die Rafel ift so befestigt, daß man sie schräge oder höher oder tiefer stellen kann. hat man es in der Hand, mehr oder weniger von der aufgetragenen Appretur auf der Waare zu laffen oder durch die Ratel abzuftreichen. Da lettere noch über dem Trog steht, so fällt der lleberschuß von abgestrichener Appretur wieder zur anderen Appreturmaffe zurück. Rurz hinter der Rakel befindet fich eine meffingene Leitrolle G4, die von der Waare mit ihrer rechten Seite berührt wird, dann steigt die Waare senkrecht einige Sandbreit in die Sobe, berührt mit ihrer linken Seite wieder eine metallene Leitrolle G5. läuft etwa einen Meter horizontal weiter über G6, fentt sich dann nach unten, wo sich die rechte Seite derfelben an den erften heißen Trodenchlinder I auschmiegt, worauf der Reihe nach die anderen passirt werden.

Kür Durchschnittsartifel genügt diese Ginrichtung. Appretirt man dagegen 3. B. mit fehr ftarter Befchwerung, also einer dicken, recht tleberigen Appreturmasse, so muffen die seche ersten Trockenchlinder der oberften Reihe durch hölzerne Safpel erfett werden. Die unteren Chlinder fommen dann mit der rechten Seite der Waare in Berührung und trodnen fie, während die fleberige linke Seite, bis fie angetrodnet ift, nur die wenigen Latten der Hafpel berührt. Es würde sich sonft viel Rleifter auf den etwa vorhandenen oberen Enlindern und von da auf der Waare ablagern. Gewöhnlich paffirt die Waare auch noch einen rotirenden Breithalter, ehe sie auf die Trockenchlinder gelangt. Die Bunkte, die bei diesem Appreturverfahren besonders beobachtet werden muffen, find folgende: Es ift zu sehen, daß immer hinreichend Appretur im Troge vorhanden ift. Man muß fofort mit einem hölzernen Stab nachhelfen, wenn die Balze einmal Reigung zeigt, an gewiffen Stellen nicht recht Appretur annehmen zu wollen. Die Waare muß gut gespannt, ohne Falten über die Appreturmalze laufen; fie darf ferner nicht zu fehr auf die Walze und Appreturmaffe gedrückt werden, es muß mehr eine bloke Berührung ftatt= finden, anderenfalls schlägt die Stärke burch bas Gewebe burch und nimmt ben Farben ihre Lebhaftigkeit.

Die Rakel muß stets die richtige Stellung haben, namentlich nicht zu stark abstreichen, weil hierdurch eine stellenweise Berschiebung der Fäden und des ganzen Gewebes stattfinden kann. Sie ist von Zeit zu Zeit zu reinigen,



Linfsappretirmafdine.

A ift ein Stärfetrog, B das Gestell, worauf er rubt, C ist eine piccofirte Appreturvalze, B^1 ist die Borrafel, E ist die Natel zum Abstreichen ber überschüffigen Appretur, F ist die zu appretirende Waare, G G^1 G^2 G^3 G^4 G^5 G^6 sind Leitwalzen zum Führen der Baare, H ist eine Rolle, die durch ihren Druck ein stärferes Abstreichen der Appretur der E bewirft, I ist ein Trockenchlinder.

.....

1

100

da fich vor derfelben: Fäben und Plüsen ansammeln. Für das Reinigen der Cylinder gelten dieselben Borschriften von vorhin, nur müssen sie gewöhnlich noch häusiger gereinigt werden, da von der Linksappretur mehr auf ihnen hängen bleibt.

Zwecknäßig, jedoch nicht unbedingt erforderlich, sind noch folgende Einstichtungen. Man leitet in den Appreturtrog ein Dampfrohr, um die Appreturmasse, die durch Erkalten leicht klumpig wird, stets flüssig zu erhalten. Sodann kann man vor der Walze einen hölzernen Stab B^1 (eine Art Nakel) andringen, um ihn nach Bedürfniß durch Verschieben nahe an die Walze zu bringen oder entfernter von ihr zu benutzen, wodurch wenig oder viel Appretur der Walze belassen werden kann. Durch diesen Stab verhindert man ferner, daß Stärkeklumpen oder Rnötchen an die Walze und dadurch an das Gewebe gelangen.

Bon Waare, die zum Export bestimmt ist, wird häusig eine solche Linksappretur mit Beschwerung verlangt, die absolut die Maschen des Gewebes aussüllt, so daß man Papier vor sich zu haben glaubt. Mit einmaliger Appretur ist das selten zu erreichen. Man stärkt zu diesem Zweck die Waare mit einem dünnen Kleister vor, meistens auf einem Rahmen, wodurch gleich die richtige Breite erzielt wird, sodann appretirt man sie links, und zwar bringt man dann schräg über der Appreturwalze C eine kleinere Walze, in kurzer Entsernung von C an. Die erstere Walze trägt dann Appreturmasse auf die zweite kleinere Walze. Die Waare erhält durch diese Einrichtung zuerst von der großen Appreturwalze Appretur und dann von der kleineren, so daß die Gewebemasschen, die von der ersteren nicht mit Appretur zugeklebt werden, sicherlich von der zweiten ausgestüllt werden. Den Uleberschuß an Appretur streicht dann die ausgerecht stehende Rakel wie vorher ab.

Unechte Artikel appretirt man häusig nach Art des Druckes, indem man eine piccotirte Walze sich in Appretur drehen läßt, sie scharf abrakelt, und nach Analogie des Drucks den in den Piccots sitzenden Kleister auf die link Seite des Gewebes bringt.

3) Die Rahmenappretirmaschinen können dazu dienen, zwischer ben Walzen und links zu appretiren. Ihr Hamptzweck ist, bei der Appretindem Gewebe überall die richtige Breite zu geben. (Carrirte Artikel können nur auf dem Rahmen fadengerade werden und so ein schönes Ansehen bekonnnen.) Die Maschine besteht aus einem Stärketrog, in dem sich die Waare mit Appretur beladet, und zwei Quetschwalzen, durch die der Ueberschuß abgepreß wird (man kann auch die Borrichtung für Linksappretur andringen); in einiger Entsernung über denselben besindet sich ein kleiner kupserner, mit Dampf heiz darer Chlinder, der zum ersten Antrocknen der appretirten Waare dient. Dam gelangt die Waare auf kleine Nädelchen zweier Ketten ohne Ende, die einander genähert oder von einander entsernt werden können, nach Maßgade, wie schma oder wie breit die Waare werden soll. Kleine Räder, mit Bürsten versehen besorgen das Aufnadeln der Waare. Mit Dampf geheizte Kohre, die zwische den Ketten liegen, trocknen durch Ausstrahlung die seuchte Waare schon theil weise. Dann gelangt sie auf einen riesigen, hohlen, kupsernen, ebenfalls mi

ampf geheizten Cylinder und wird hier vollständig getrocknet. Zu beachten , daß die Waare zu Anfang nicht zu stark auf dem kleinen Cylinder anstrocknet wird, da sie sich sonst später nicht außeinander spannen läßt. Die etten müssen zu Anfang einige Centimeter breiter außeinander gespannt wers n wie die Waare breit werden soll, da in dem Maße, wie die appretirte daare trocknet, gegen Ende die Ketten sich etwas nähern; auch weil die Waare if dem großen Cylinder, wo sie ohne Nadeln geht, ein wenig einläuft. Die abeln müssen von Zeit zu Zeit sorgfältig gereinigt werden.

Nach dem Appretiren kann man die Waare entweder auf eine Rolle aufufen, oder lose in einen Wagen fallen lassen. Ein Nachtheil beim ersten Berhren besteht darin, daß die Appretirmaschine, wenn auf eine Rolle genügend
pretirte Stücke aufgelaufen sind, beim Wechseln der Rolle still stehen oder
indestens sehr langsam gehen nuß, während das zweite Versahren gestattet,
irch passendes Hinschieden von neuen Wagen einen fortlausenden Betrieb zu
möglichen. Durch das lose Hineinfallen zerknittert jedoch die Waare zueilen etwas; namentlich an den Enden.

Appreturen.

Appretur 32 (für 72 cm breite Baare) (zwischen ben Balzen).

360 kg Wasser

650

.

.

40 "Kartoffelmehl und

0,4 bis 0,07 " Ultramarin werden im Hochdruckapparat gekocht.

400 kg.

Appretur 1.

68,6 kg Kartoffelstärke

322,4 " Waffer und

0,6 " Malz werden gefocht und

0,6 " Talg und

7,8 " Glycerin von 28° B. zugesetzt.

400 kg.

Appretur für 8/4 Baare (zwischen ben Balzen).

80 kg Appretur 1 werden mit

320 " Waffer verrührt.

400 kg.

Linksappretur mit Beschwerung.

9 kg Sagomehl

9 " Reismehl

15 " Kartoffelmehl

45 " Chinaclan

0,12 " Ultramarin

2,4 " Appreturöl von 3. Summer n. Cie. und

300 " Baffer werden in einem offenen Faß gekocht und auf

400 kg gestellt.

Biqués= und Röperappretur (zwischen den Balgen).

15,5 kg Weizenstärfe

15,5 " Rartoffelmehl

10,3 " Chinaclan

0,307 " Stearin

0,133 " Seife

0,107 " Glycerin von 28° B.

0,307 " Ultramarin und

350,0 " Wasser werden gekocht und auf

400 kg gestellt.

Die Appretur wird mit freiem Dampf im offenen Faß nicht zu start gekocht, so daß sie die bleibt. Die appretirten Köper werden auf der Sprengmaschine nicht zu starf eingesprengt. Die Brillantés werden ebenso behandelt und dann nochmals umgerollt. Beide werden nicht kalandert. Um das Brillanté gut herausstehend zu erhalten, werden die eingesenchteten Stücke über besondere Maschinen passirt (Fig. 15).

Appretur B.

357 kg Waffer

34 "Kartoffelmehl

0,85 " Stearinseife und

8,5 " Leimlösung 44/1000 werden gekocht und auf

400 kg gestellt.


Stearinfeife.

1560 g Stearin werden in

650 " reiner Natronlauge von 360 B. und

7790 " Baffer aufgelöft. Man läßt die Seife erfalten.

10000 g.



Mafdine, Die bas hervortreten bes Brillantes in ben Brillantégeweben bezwedt. boble Bolgmalgen; bon A lauft bas Brillantegewebe ab, mit ber rechten Seite bie CC1 C2 find Holzwalzen. D und D1 find bas eingefeuchtete Brillantégewebe B mit feiner linten Geite Durch biefes Anpreffen tritt bas Brillante auf ber rechten Seite ber Gewebe mehr hervor. E und Auf A1 läuft das Gewebe B wieder auf. mit Dampf heizbare Meffingwalzen, an bie fich A und A1 find Walze C berührend. fest anlegt. E¹ sind Leitn

Appretur BM.

360,6 kg Waffer

34,3 " Kartoffelmehl

3,43 " Stearinseife und

1,72 " Dertrin werden gut gekocht und auf

400 kg gestellt.

Durch das Dextrin ist die Appretur BM etwas steifer wie die Apprestur B.

Appretur BB.

50 kg Weizenstärke

2 " Türkischrothöl von 60 Proc. und

360 " Wasser werden gekocht und auf

400 kg gestellt.

Die Appretur wird im Berhältniß von 3 Thln. Appretur zu 1 Thl mit Baffer benutt.

Satinappretur B.

In 396 kg Wasser werden

4 " Marfeillerseife aufgelöft.

400 kg.

Appretur I (zum Vorstärken für leichte Waare auf dem Rahmen).

377 kg Waffer

22,5 " Kartoffelmehl und

0,45 ", Ultramarin werden im Hochdruckapparat gut durchgekocht und zwar so lange, bis die Appretur ganz durchscheinend ist, und auf

400 kg gestellt.

Appretur II (gum Rachstärken von Appretur I links).

7,5 kg Sagomehl

7,5 " Reismehl

18 " Kartoffelmehl

45 " Chinaclan

0,12 " Ultramarin

2,4 " Finish Dil von J. Sumner u. Cie. und

2,4 "Kung Die von 3. Sinnker il. Ete. und 300 "Wasser werden im offenen Faß mit freiem Dampf bis 70° R. gekocht und zwar nur so lange, bis die Appretur eben dick ist, und auf

400 kg gestellt.

Appretur für Burpurpiqués, Roth, Rosa und Schwarz, Roth und Schwarz u. s. w. (links).

200 kg Chinaclan Appretur und

200 " Trauerappretur werden gemischt.

400 kg.

Appretur für Burpur- Bug (links).

In 363 kg Waffer werden

37 " Gommelin gelöft.

400 kg.

Appretur für Burpurunis ober für folche mit Anilinschwarz.

25 kg Türkischrothöl von 90 Broc. werden in

375 " Waffer vertheilt.

400 kg.

Appretur für Corallinartifel (links).

370 kg Wasser

30 " Gommelin

0,2 " Seife und

0,4 " Dlivenöl werden gekocht.

400 kg.

Crêmeappretur für Alizarinroth und Schwarz (zwischen ben Balgen).

304 kg Traganthichleim werden mit

93 " gelbem Ofer und

3 " rothem Ofer gekocht.

400 kg.

Die zu appretirende Waare wird ein- bis zweimal, je nach der zu erzie- lenden Ruance, durch diese Appretur passirt.

Chamoisappretur B (hellgelb).

58 kg geriebener Ofer (hell) werden mit

342 " Berdickung LT verrührt.

400 kg.

Chamoisappretur B (buntel).

57,8 kg geriebener Ofer (gelb) und

1,7 " geriebener Ofer (roth) werden mit

340,5 " Berdickung L T verrührt.

400 kg.

Chamoisappretur AM.

7,42 kg Blutalbuminwasser II

387,10 " Traganthichleim

0,60 " Eisenorndhydrat und

4,88 " Chromgelb A werden gemischt.

400 kg.

Fichus Chamoisappretur.

20 kg gelber Oker

0,3 " rother Ofer

20 " Rartoffelstärke und

360 " Wasser werden verkocht.

400 kg.

Grünappretur (zwischen den Balgen).

381 kg Appretur 1 und

19 " Buignetgrün werden gefocht.

400 kg.

Chrombraunartikelappretur (links).

286 kg Chinaclanappretur

76 " Waffer und

38 " Leimgallerte werden gekocht.

400 kg.

Chinaclanappretur.

_65 kg Kartoffelmehl und

0,5 " Malz werden in

205 " Wasser gekocht und

30 " Chinaclan mit

100 " Wasser angeteigt, hinzugefügt und nochmals gekocht.

400 kg.

Man weicht Chinaclan am besten 2 Tage vor dem Gebrauch ein.

Modeappretur (zwischen den Balgen).

1,4 kg Blauholzlack

1,8 " rother Ofer

28,7 " gelber Ofer und

98,7 " Wasser werden gekocht und

269,4 " Appretur 1 zugesetzt.

400 kg.

Trauerappretur (links).

50 kg Weizenstärte

0,4 " Cocusol und

350 " Waffer werden im offenen Tag gekocht.

400 kg.

Appretur für Unischwarz (zwischen ben Balgen).

18,25 kg Weizenstärfe

292,00 " Wasser und

29,20 " Alabasterweiß werden gekocht und das heiße Gemisch von

0,438 " Grünfpan

14,60 " Blanholzertract von 200 B.

43,80 " Wasser und

3,65 "Kartoffelmehl hinzugegeben und nochmals gekocht. Man stellt auf

400 kg.

Appretur für grau Baumwollfutter.

19,7 kg Kartoffelmehl

19,7 " Beizenftärke

11,6 " Chinaclan

0,9 " japanisches Wachs

1,0 " Talg und

347,1 " Waffer werden gekocht.

400 kg.

Grauappretur.

1,14 kg Rußlad M.

19 " Kartoffelstärke und

380 " Waffer werden unter Drud gefocht.

400 kg.

Appretur für Pompadours (links).

35 kg Kartoffelstärfe

25 " Weizenmehl

8 " Leim (den man hat quellen laffen und in etwas Waffer gelöst)

8 " gelbes Dextrin und

300 " Wasser werden im Faß mit freiem Dampf gekocht und bei 25° R.

17,6 " Chlormagnesium von 30° B. hineingerührt und das Ganze auf

400 kg gestellt.

Appretur für Pompadours W (links).

36 kg Weizenstärfe und

364 " Wasser werden im offenen Faß mit freiem Dampf gekocht. Je nach Bedürfniß setzt man bis zu 400 g Ultramarin zu.

400 kg.

Pompadourappretur C (links).

45 kg Beizenstärke

350 " Waffer

0,36 " Ultramarin und

0,36 " Chlormagnesium von 10° B. werden im offenen Faß uit freiem Dampf gekocht und auf

400 kg gestellt.

Die Härte der Appretur wird durch Einfeuchten der appretirten Gewebe mit Wasser, durch

bas Einsprengen

gehoben. Es kann dieses burch zwei verschiedene Maschinen: "Ginsprengstühle"

genannt, geschehen.

Die Waare wird entweder von Unten eingefeuchtet, was dadurch bewirkt wird, daß eine große walzenförmige Bürste in einem Wasserbehälter rotirt und das Wasser in Tröpfchen gegen die in einiger Entsernung von der Bürste überderselben dahinlaufende Waare schleudert; oder das Einseuchten geschieht durch

ine andere Maschine von Oben. In einem Wasserbehälter votirt eine hohle Schauselwalze, die durch passende Deffnungen Wasser aufnimmt und gegen ein eines Drahtgitter schleudert. Das Wasser gelangt dann durch die Maschen es Gitters in seinem Regen auf die darunter herlausende Waare, die sich nach dem Einsprengen aufvollt. Schte Artikel seuchtet man gewöhnlich auf er rechten, unechte immer auf der linken Seite ein. (Das letztere geschieht, amit die unechten Farben nicht auslausen.) Die eingesprengte Waare wird ann einige Zeit in ein kühles, seuchtes Local gelegt, damit die Waare gut absühlen und die Feuchtigkeit sich hinreichend im Gewebe vertheilen kann.

Das Ralandern.

Die appretirte und eingesprengte Baare hat, wenngleich die Steife der Appretur gebrochen, noch ein rauhes Anfühlen, das man ihr durch Breffen mifchen glatten Walzen nehmen kann. Rur wenige Artifel läßt man in Diefer rauhen Berfaffung, höchftens Baare, deren Gewebe und Qualität ichlecht (3. B. billige Röper), die für scheinbar beffere Baare verkauft werden foll. Die Ralander preft nämlich die Faben der Gewebe zusammen, fo bag es icheinbar bunner wird. Ferner läßt man unechte Artitel, die für Gardinen, Rouleaux 2c. dienen sollen, zuweilen unkalandert. Sonst bringt man die einsgefeuchtete Waare auf die Kalander (Fig. 16, a. f. S. und 16a, a. S. 285), eine Maschine mit drei übereinander stehenden schweren Walzen, der mittleren B aus Stahl, ben anderen A und Caus Papier. Die Walzen können einander genähert oder von einander entfernt werden, je nachdem das Gewebe scharf oder schwächer kalandert werden soll. Ganz schwach werden z. B. gewöhnliche Bompadourartifel kalandert. Um diefes zu erreichen, umwickelt man jede der drei Walzen noch mit mehreren Metern Rattun und paffirt die Waare bei schwacher Prefsion zwischen biesen umwidelten Walzen. (Das Ralandern mit Umwidelung.) Soll ein Gewebe Glanz haben, fo kann berfelbe außer durch Zufätze zur Appretur (Fett, Wachs, Paraffin, Stearin 2c.) noch burch scharfes Kalandern mit Site hervorgebracht refp. vermehrt werden. Die mittlere Walze ist gewöhnlich so eingerichtet, daß fie mit Dampf, mit glühenden Bolzen oder mit Gas geheizt werden kann. Bierbei find die Papierwalzen fehr in Dbacht zu nehmen, daß fie nicht verbrennen. Beim Laufen ber Kalander ift bas nicht zu befürchten, jedoch beim Stillftand; deshalb muß bann die Breffion ftets aufgehoben fein.

Bei der Appretur ift ferner zu beobachten, daß nicht harte Knötchen aus der Stärke herrührend, am Gewebe hängen bleiben, die die Papierwalzen beim Kalandern ruiniren würden. Seidenglanz erzielt man durch Frictionskalander, bei denen die mittlere Walze rascher läuft wie die anderen.

Der Glanz der Satins wird durch Beetel-Maschinen hervorgebracht, bei benen kleine hämmerchen das Gewebe klopfen und dadurch den Faden glänzend machen. Ein dem Seidenmoiré ähnliches Ansehen erzielt man durch eine passend gravirte Messingwalze.


Das Legen ber Waare.

1000

n i

Die auf Rollen befindliche Waare wird durch Transmission von einem mehrere Meter hohen Abbäumftuhl abgerollt. Un demselben sitzt eine Arbeiterin, vor der sich die Waare niederlegt. Da die Waare sich aus der Höhe






Ralander.

A, B, C, find brei schwere Walzen, die in bem Gestell MM¹ ruhen; A und C sind Bapierwalzen (d. h. eiserne Kerne, die mit einer dicken Lage Bapier überzogen, glatt abgebrebt und politt find). B ist eine hohle, politte Stahlwalze, die man durch Damps, welcher durch das Rohr F geleitet wird, erhist. Bermittelst der Schrauben D und D¹ fann man die Walze C sester auf die Walze B pressen. Die zu kalandernde Baare G rollt sich von einer hölzernen Walze ab, wird von den Walzen A und B, dann von den Walzen B und C gepreßt und rollt sich als kalanderte Waare K wieder auf einer hölzernen Rolle auf. Die Bewegung der Kalander geschieht durch Transmission, vermittelst F und E. Haben die Walzen A, B, C gleiche Geschwindigkeit, so erhält das Gewebe nur wenig Glanz. Werden die Zahnräder I, I¹, I², I³, angebracht, wodurch die Walzen verschiedene Geschwindigkeit erhalten (Frictionskalander), so erhält das Gewebe Glanz.

nieberlegt, so kann die Arbeiterin immer einige Meter zu gleicher Zeit übersehen. Kommt ein Fehler, Riß, Flecken 2c., so bewirkt sie durch einen Ausrücker das Anhalten der Waare und zeichnet mit einem Faden an einer Kante des Gewebes den Fehler an. Nach dem Abrollen legt sie die lose Waare vor die Metrirmaschine, eine Maschine, die die Waare auf die gewünschte Länge Meter oder Pard legt. Wenn die Waare breiter wie 80 cm ist, z. B. die sogenannte §/4 Waare von ca. 120 cm Breite, so doublirt man sie auf der Doublirmaschine, d. h. man faltet sie der Länge nach in der Mitte, so daß die Stücke scheinbar 60 cm breit erscheinen. Tücher legt man gewöhnlich nach Dutenden.

Ift die Waare metrirt, so nimmt eine Arbeiterin sie fort und gahlt die Auihl Meter und notirt dieselbe auf dem Stud mit blauem Stift ober auf einem kettelchen, das in die Waare geschoben wird. Die Metrirmaschinen sind mit nem Zählwerk versehen. Will man ein Stück von 120 m in drei 40metrige stude theilen, so ftellt man die Maschine auf 40 m ein. Sat die Maschine 0 m abgezählt, fo bleibt sie stehen und eine Arbeiterin schneidet mit einer



Scheere die 40 m ab. Da die Stücke nun felten genau 120 m haben, so wird bas lette Stud unter Umftanden langer Daher ift das Rachzählen oder fürzer. nöthig. Sind Fehler im Stück, fo bleiben die 120 m auf der Metrirmaschine zusammen; dann sieht die Arbeiterin nach. ob sich nicht drei annähernd gleiche Theile fo herstellen laffen, daß der Fehler dabei herausgeschnitten wird. Sind Fehler am Anfang ober Ende bes Stüdes, fo merden die fehlerhaften Meter auch abgeschnitten.

Die Waare wird nun durch Umlegen in drei oder vier Theile in die vorgeschriebene

Lage gebracht, wobei schon beim Metriren berudsichtigt werden mußte, ob in ben fertig gelegten Stücken die rechte oder die linke Seite nach außen zu liegen fommen foll. Liegt die Waare richtig, fo wird fie an den beiden schmalen Kanten mit je ein ober zwei Faben zusammengenaht, dann bekommt das Stud eine Etiquette, auf der die Meterzahl notirt wird, eventuell auch, ob die Waare jehlerhaft. Sat man viele Stude zusammen, fo bringt man fie unter eine indraulische Breffe, in der fie gepreßt, etwa feche Stunden verweilen, worauf fie versandtfähig find.

Nachweis der Farben auf bedrudten oder gefärbten Zeugen.

Farbstoffuntersuchungen gehören zu den schwierigsten Analysen. muß schon ein wenig mit den verschiedenen Farben, ihren Eigenschaften und Fixationsmethoden vertraut fein, ehe man absolute Sicherheit durch Analyse über dieselben erreicht. Säufig tann man aus dem ganzen Unfehen der Mufter direct schließen, die vorliegenden Farben gehören nicht zu dieser oder jener Classe von Farbstoffen. Man braucht also auf sie nicht zu prüfen.

Liegt 3. B. ein sogenannter Chromartikel vor, mit Chrombraun, Chromcatechu 2c., also mit Farben, die durch Chromiren erzeugt werden, so ergiebt sich von felbst, daß etwa noch weiter vorhandene blaue oder grüne Farben keine Unilinfarben fein können, da diefe durch faures chromfaures Rali beim Chromiren zerstört worden wären.

In der Braris ift es bei manchen Farben felten erforderlich, gang genau

zu bestimmen, was für eine Farbe vorliegt, wenn man nur weiß, zu welcher Kategorie von Farben sie gehört. Hat man bei einer blauen Farbe z. B. gefunden, daß sie ein Anilinblau ist, so ist es für den Praktiker gleichgültig, wie sie heißt. Er hat dann nur unter den ihm bekannten blauen Anilinfarben eine mit ähnlicher Nuance herauszusuchen und eventuell zum Druck zu verwenden. Wenn er nur denselben Effect erzielt, dann ist der Name gleichgültig. Selbsterständlich geben Analysen in den meisten Fällen nur Aufschluß über die qualitative Zusammensetzung der Drucksachen. Durch eine quantitative Analyse wird man nie ihre genaue Zusammensetzung ersahren, da durch Dämpfen, Waschen, Seisen, Kuhmisten 2c. Beränderungen mit einer Farbe vorgekommen sein können, die außerhalb jeder Berechnung liegen.

Liegt ein fremdes, farbiges Gewebe vor, dessen Farben man kennen lernen will, so schneidet man sich mit einer seinen Scheere die eventuell verschiedenen farbigen Parthien sorsättig aus, und zwar mit der Borsicht, daß man nicht die Berührungsstellen verschiedener Farbe mit nimmt, da diese durch Ineinanderlausen der Farben Gemische darstellen können. Die Untersuchung erstreckt sich entweder auf den Farbstoff oder das Mittel, durch welches er auf der Faser sixtet wurde, resp. auf alle beide.

Durch Auffinden eines dieser beiden Factoren ist man häufig in den Stand gesetzt, den anderen schnell zu entdecken, da man aus Ersahrung weiß, dieser Farbstoff wird mit jenem Mordant siert, oder jener Mordant liefert nur mit diesem Farbstoff eine Nuance wie die vorliegende.

jas 1

: iidi

bit ?

filt '

In einer Probe hat man gefunden, daß der betreffende rothe Farbstoff Alizarin ift. Befanntlich liefert nun Thonerde mit Alizarin einen rothen Farblack. Man wird sich nun gleich überzengen, ob im Gewebe Thonerde vorhanden ift, und wenn man diese gefunden, zu ergründen suchen, ob selbe in Berbindung mit Essigäure, Schwefelsäure oder Sulsochan aufgetragen wurde.

Hat man in einer schwarzen Farbe große Mengen von Chrom entdeckt, so liegt die Bermuthung nahe, der schwarze Farbstoff ist Blauholzextract. Man führt daher zunächst die darauf bezüglichen Neactionen aus.

Da man in der Praxis selten viel Zeit übrig hat, so kommt man meistens rascher zum Ziel, wenn man sich überlegt, was könnte dieser Farbstoff sein, und darauf hin eine vorläufige Untersuchung macht, ehe man alle Möglichkeitsfälle im regelrechten Gang durchprobirt.

Zu solchen vorläufigen Proben gehört z. B. das Betupfen einer gelben oder orangen Farbe mit Schwefelwasserstoffwasser oder Schwefelammonium-lösung. Wird die Farbe schwarz (Schwefelblei), so liegt chromsaures Blei vor. Es gehört ferner eine eventuelle Löslichkeit der Farbe in Wasser, Spiritus, Natronlange 2c. dazu.

She man systematisch zu Werke geht, muß die Appretur aus dem Gewebe entsernt werden, sei es durch Kochen des Pröbchens in Wasser doer durch Ausmalzen desselchen bei 50° R. (d. h. durch Ueberführung der unlöslichen Stärke in lösliches Dextrin) mit einigen Körnchen gestoßenem Malz. Der Appretur können mechanisch Stosse und Salze, Thon, Kalke, Baryte und Magnesiasalze 2c. zur Erschwerung zugesetzt sein und diese müssen mit der

pretur zuerst entsernt werden, damit man später durch sie nicht irre geret wird.

In einem Theil der ausgemalzten Proben wird dann der Farbstoff sucht; der andere wird eingeäschert und nach der gewöhnlichen qualitativen nalhse auf seine Basen und Säuren untersucht. (Durch Vorproben mit dem throhr, mit Perlen 2c. erkennt man schon gewöhnlich die betreffenden Besudtheile.)

Unmerkung. Zur sicheren Charafterisirung eines Farbstoffes ist es von großem ortheil, wenn man nach Aufsindung einer bestimmten Farbe ein mit dieser Farbe drucktes oder gefärbtes Gewebe nimmt, und die gemachten Ersahrungen mehrmals rgfältig an diesem controlirt.

Roth.

Alizarinroth.

Die Afche enthält Thonerde (häufig noch Kieselsaure und Zinn). Heiße kalis oder Natronlauge lösen Alizarinroth mit blausvioletter, Anthrapursurin mit violetter und Flavopurpurin mit rother Farbe vom Gewebe. Auf susat von Schweselsäure scheidet sich der gelbe Alizarinsarbstoff flockig ab und ift sich wieder beim Zusat von überschüssiger Natronlauge mit violetter resp. other Farbe.

Durch Rochen des rothen Gewebes mit schwefelfaurer Thonerde

rhalt man eine gelbroth gefärbte Lösung.

Starke Salzfäure führt das Noth auf dem Gewebe in Gelb über. Thlorkalklöfung von 8° B. zerktört das Noth selbst in 5 Minuten noch nicht. Seifenlöfung avivirt das Noth.

Rothholzroth.

Die Afche enthält Thonerde oder Binn.

Die Farbe ist nicht widerstandsfähig gegen Seifenwasser, ebenso wird ie durch Chlor und Chlorkalk zerstört. Berdünnte Schwefelsäure versvandelt die rothe Farbe in eine orangerothe.

Binnfalz und Salgfänre verändern bas Roth bes Gewebes in ein

Johannisbeerroth, das durch Ralfmilch violett wird.

Saures chromsaures Rali verwandelt die rothe Farbe des Gewebes in eine braune.

Durch Rochen des rothen Gewebes mit Natronlange erhält man eine dunkelrothe Lösung, aus der sich durch Zusatz von Säure kein Farbstoff niederschlägt.

Corallinroth.

Die Ufche enthält zuweilen Binn refp. Thonerde.

Durch verdünnte Säuren wird die Farbe auf den Geweben gelb, durch Zusatz von Alkalien wieder roth.

Mit Natronsauge erzielt man eine rothe Lösung des Farbstoffes. Wasser zieht ebenfalls den Farbstoff vom Gewebe ab.

Fuchsinroth.

(Fig

178

21

21

1/3

Str

北

Die Afche kann Chrom oder Antimon enthalten.

Fuchsin ift gang unbeständig gegen Seifenlöfung.

Chlor und Chlorkalk zerstört die rothe Farbe vollständig. Wird das rothe Gewebe mit Spiritus gefocht, so löst sich der Farbstoff vom Gewebe los. In dieser Lösung kann Seide direct carmoisinfarben angefärbt werden.

Orange.

Chromorange.

In der Afche ift Chromornd und Blei nachzuweisen.

Schwefelwafferstoff oder Schwefelammon verändern die Farbe auf dem Gewebe zu Anfang in Braun und später in Schwarz (Schwefelblei).

Salpeterfäure zerftort die Farbe.

Ein mit Chromorange bedruckter resp. gefärbter Stoff in ein Bad mit Eisenvitriol und Zinnfalz gebracht, sodann in ein anderes mit gelbem Blutlaugenfalz und etwas Schwefelsäure gelegt, wird grün.

Natronlange verwandelt die orange Farbe in eine braune und entfärbt

fie gleich barauf.

Alizarinorange.

Die Afche enthält Thonerde.

Die Farbe ift feifenecht.

Durch Salzfäure, Zinnsalz oder schwefelsaure Thonerde wird Alizarinorange mit gelber Farbe abgezogen.

Kreuzbeerorange.

Die Afche enthält Thonerde und Zinn (zuweilen auch Chrom).

Chlor und Chlorkalk zerstören die Farbe auf dem Gewebe. Durch Rochen mit Seifenwaffer kann der Farbstoff vom Gewebe ziemlich entfernt werden.

Ammoniak und Aetkali lösen die Farbe auf.

Kalte, dunne Salgfäure entfärbt die Farbe ziemlich, durch Rochen versichwindet fie gang.

65 e I b.

Rreuzbeergelb.

Es verhält sich wie Kreuzbeerorange.

Chromgelb.

Es verhält sich wie Chromorange.

Cadminmgelb.

Die Afche enthält größere Mengen Cadmium.

Quercitrongelb.

Die Afche enthält Chromoxyd (zuweilen auch Thonerde und Zinn). Chlor und Chlorkalt zerftören die gelbe Farbe auf dem Gewebe. Ammoniat bewirft eine Braunung der Farbe.

Begen Seifenlösung ift das Gelb meistens etwas widerstandsfähiger ie Kreuzbeergelb.

Arfengelb.

Beim Berbrennen des Stoffs entwidelt fich Knoblauchgeruch. In Natronlauge löst sich das Schwefelarsenik auf (Sulfosalz).

Chamois.

Gifengelb.

Die Afche ift roth und besteht fast nur aus Gisenornd.

Die Chamois-Farbe loft fich in Salzfäure und Salpeterfäure auf. Wird das Gewebe mit Schwefelammonium betupft und erwärmt, fo vird die Farbe schwarz (Schwefeleisen).

Gelbes Blutlaugenfalz und Salzfäure verwandelt die Chamois-Farbe in

ine blane (Berlinerblau).

G r ii n.

Wenn die Afche Chromoryd enthält, dann fann Guignetgrun voriegen.

Stein, Bleicherei, Farberei, Druderei und Appretur.

Enthält die Afche chromfaures Blei, und durch Chlor und Chlorkal wird scheinbar aus dem Grün, Gelb (unter Zerstörung der Mischfarbe Blau) und durch Natronlauge wird aus dem Grün, Blau (unter Zerstörung de Mischfarbe Gelb), so kann das Grün aus Indigo und Chromgelb zu sammengesetzt sein.

Enthält die Afche chromfaures Blei und Gisenoryd, und Chlor resp Chlorkalk wirken auf die grüne Farbe nicht ein, und durch Natronlaug wird aus dem Grün, Olive, so kann Chromgelb und Berlinerblau m

fammengemischt fein.

Unilingrun (überhaupt).

Durch Kochen mit concentrirter Essigfäure oder Alkohol geht de Farbstoff in Lösung, das Gewebe wird fast farblos.

Durch Chlor und Chlorkalt wird der Farbstoff zerftort.

Die Afche fann Antimon enthalten.

Malachitgrün (Solid=Bittermandelöl=Bictoria und Neu=Grün).

Bunadift gilt bas beim Anilingrun Befagte.

Seifenlösung zieht den Farbstoff mit blauer Farbe vom Gewebe ab Durch Alkalien tritt Entfärbung des Gewebes ein; nach gutem Wasche erscheint jedoch die grüne Farbe wieder.

Methylgrün.

Auch hier gilt bas beim Anilingrun Gefagte.

Durch Erwärmen einer mit Methylgrun bedruckten Probe geht da Grün in Biolett über.

Olive.

Beim Corulein enthält die Afche Chromornd. Die Farbe ist wider

standsfähiger gegen Chlorfalt wie andere Olivefarben.

Durch eine Mischung von Zinnfalz, Salzsäure und Waffer (zi gleichen Theilen) wird etwas Cörnlöin-Farbstoff mit Rosafarbe vom Geweb abgezogen; der Stoff wird braun, nimmt aber beim Waschen wieder eine grün olive Karbe an.

Corulein ift feifenecht.

Olive mit Kreuzbeer= und Blauholzextract wird durch Chlorkalk da gegen leichter zerstört. Die Usche kann Thonerde, Gisenoxyd und Chrom oxyd enthalten.

Blan.

Ultramarinblau.

Die Afche ist blau, und enthält die Bestandtheile des Ultramarins (Thonerde, Kiefelfäure, Natron 2c.).

Salzfäure zur Farbe gesetzt, zerstört diese unter Entwickelung von Schwefelwasserstoffgas und Abscheidung von Schwefel; ähnlich wirkt Effigfäure.

Berlinerblau.

Die Afche ift roth und enthält Gifenoryd.

Kochende Natronlange verwandelt die blaue Farbe in eine rostgelbe. Durch concentrirte Salpetersäure wird die blaue Farbe in eine gelbe verswandelt.

Unilinblane Farben.

Durch Behandeln des blauen Gewebes mit Effigfäure oder Alkohol erhält man die Farbstoffe meistens in Lösung. Werden die Farben beim Einstauchen der Gewebe in Eisenlösungen dunkelgrau dis schwarz, so war der Farbstoff mit Tannin fixirt.

Durch Chlorkalklöfung werden die Farbstoffe zerstört.

Durch Natronlange wird Alfaliblan farblos; durch Zusatz von Schwefelfäure wird die blane Farbe wieder hergestellt.

Die Afche fann Antimon enthalten.

Mlizarinblau.

Die Afche enthält Chromornb. Die Farbe ift feifenecht.

Sie wird burch Salpeterfäure zerftört.

Chlorfalt zerftört die blaue Farbe nur langfam.

Salzfäure, Citronenfäure und Zinnfalz verändern das Blau nach Biolett hin.

Indigo.

Beim Verbrennen des Gewebes entwickeln sich purpurfarbige Dämpfe von sublimirendem Indigo, und man bemerkt einen dem Indigo eigenthümslichen Geruch.

Chlor, Chlorkalk und Salpeterfäure verändern die blaue Farbe zuerst in Gelb; schließlich verschwindet sie ganz.

Biolett.

Alizarinviolett.

Die Asche enthält Eisenoryd (zuweilen auch Arsen). Die Farbe ist seisenecht. Sie wird durch Chlor ober Chlorkalk zerstört.

Unilinviolett.

Der Farbstoff löst sich in Essigsäure und Alkohol mit violetter Farbe.

0

ain è

ard

Die Farbe ift nicht feifenecht.

Sie wird durch Chlor und Chlorkalt zerftort.

Salzfäure zieht das Biolett mit gelber Farbe vom Gewebe ab; der Stoff wird dabei gelb oder gelblich grin, durch Waschen in Wasser aber wieder violett.

Die Afche kann Antimon enthalten.

Brann.

Die Asche enthält meistens Eisenornd und Thonerde, wenn das Braun durch Färben mit Hölzern dargestellt wurde.

Dampf= und Chrombraun.

Die Afche enthält Chromornd.

Chlor und Chlorkalklöfung greifen Alizarinbraun nur fehr mäßig an, während Braun mit Farbholzextracten, Fuchsin, Catechu 2c. durch dieselben zerstört werden.

Catechu.

Die Afche kann Chromoph, Rupferogyd und Manganopyd enthalten. Manchmal ist man im Stande, durch eine sehr starke Lösung von faurem chromfaurem Kali das Catechu nachzudunkeln.

Catedyufarben werden durch Chlor und Chlorkalk zerftort.

Manganbraun.

Die Asche enthält Manganornd.

In schwefliger Säure oder in Zinnsalz und Salzfäure verschwindet die braune Farbe durch Reduction.

Shwarz.

Blauholzfärbeschwarz.

Die Afche enthält Gisenornd (und Thonerde).

Das Schwarz wird durch Chlor und Chlorkalk zerstört.

Zinnsalz verwandelt die schwarze Farbe in eine rothe; ebenso wirkt Salzfäure.

Dampfschwarz.

Die Afche enthält Chromoryd.

Chlor, Chlorkalk, Zinnsalz und Salzfäure verhalten sich wie beim Färbeschwarz.

Anilinschwarz.

Die Afche enthält Kupferornd, zuweilen auch Chromornd (ober Spuren Banad).

Durch Chlorkalklösung wird das Schwarz dunkelbraun, es ist jedoch nicht zu zerstören.

Salzfäure verändert die schwarze Farbe in eine dunkelgrüne, die sich burch Seife oder Alkalien wieder in Schwarz verwandelt.

Demjenigen, der sich für die Prüfung der Farbstoffe auf dem Gewebe interessitt und näher orientiren will, ist das hierauf bezügliche Werk von Prof. B. Stein sehr zu empsehlen.

Anmerkung. Derjenige, der sich fortdauernd über die Fortschritte und Interessen über Bleicherei, Druckerei, Färberei, Appretur 2c. unterrichten will, sindet dazu Gelegenheit in der "Färberei-Muster-Zeitung" von Gustav Weigel in Leipzig oder in der "Färberzeitung" von Dr. M. Reimann, Berlin; in "Dingsler" polytechnischem Journal" Augsburg, in dem Centralblatt für die Textil-Indusstrie von Friedrich Schulze und in der "Chemikerzeitung" von Dr. G. Krause.

Die Maschinen der Textilindustrie sinden sich beschrieben in dem Werke von Dr. Hermann Grothe, "Appretur der Gewebe" (Methoden, Mittel, Maschinen). Aeltere Werke über Färberei, Druckerei zc. sind: "Färberei und Druckerei" von Anton Pubetz. "Die Farbstosse" von Prof. Dr. P. Schützenberger. "Färberei und Druckerei" von Dr. Anton Spirk.

Erklärung der Mustertafeln.

29.

28.

34.

36.

35.

30.

411.

Tafel I.

- Mr. 1. Ungebleichter Rattun.
 - Gebleichter Rattun.
 - Rattun: Chrombraun 426-5c; Appretur für Pompadours W.
 - Röper: Roja 525 C 2/1, Roth 511; Piqués- und Köperappretur.
 - Satin: Roth 511, Methylenblau I 1/1, Olive 11 2/1, Dampfichwarz W. Köper: Roth 511, Anilinschwarz B; Piqués- und Köperappretur.

 - Rattun: Methylenblau I 2/1, Flavingelb II, M Biolett C 1/15 (Sternchen), Olive BC 1/1 (Mode), Dampfichwarz W; Appretur für Pompadours W.
 - Piqué: Blau 506; Biqués= und Röperappretur.

Tafel II.

- Rattun: Roth 511, Roja 525 C 1/3, Flavingelb II, Brillantgrün B 1/3, Dampfcatechu RR 1/3, Dampffcwarz W; Pompadourappretur C.
- Rattun: Mode 41 LT 1/4, Chrom Buce 1294-3c; Appretur für Purpur-Huß.
- Köper: Noth 511 2/1, Chromschwarz 1235, Blau 506; Piqués= und 11. Röperappretur.
- Rattun: Roth X 6, Rosa DB 1/10, Gelb 1506, Olive 11 2/1, Marine 12. blau II; Appretur für Pompadours.
- Kattun: Methylenblau I ${}^8\!\!/_1$, Methylenblau I ${}^1\!\!/_8$, Gelb für Olive ${}^{14}\!\!/_4$, Olive 11 ${}^1\!\!/_1$, Dampfichwarz W; Appretur für Pompadours. 13.
- Kattun: Alizarinroth R, Flavingelb, Grau 507 1/3, Methylenblau I 1/4, 14. Dampfichwarz W; Appretur für Pompadours W.
- Kattun: Roth 511, Flavingelb II, Dampscatechu RR 1/3, Dampsschwarz W; Appretur für Pompadours.
- Rattun: Roth 511 1/1, Blau 506; Appretur I und Appretur II.

Tafel III.

- Kattun: Roth 511, Anilinschwarz B (Sternchen), Schwarz A. Appretur I und Appretur II.
- Rattun: Methylenblau I 1/6, Dampfcatechu RR 1/6, Dampfschwarz W; 18. Appretur für Pompadours W.
- Rattun: Flavingelb II, Roth 511, Rosa 525 C 1/3, Olive 21 2/1, 19.
- Dampsichwarz W; Appretur für Pompadours W. Kattun: M Biolett C 2/1, M Biolett C 1/10, Flavingelb II, Brillantgrün B 1/3, Dampfcatechu RR 1/3, Dampfschwarz W; Appretur für Pompadours W.

- 21. Rattun: Alizarinroth RGN, Alizarinrofa RGN; Appretur für Bom= padours.
 - 22. Tuch: Orange BB, Anilinschwarz 12 (ausgefärbt in faurem chromfaurem
 - Roth F 7 1/2 (ausgefärbt in Alizarin). 23. Tuch:
 - Tuch: Roth F 7 1/2, Anilinschwarz B (ausgefärbt in Alizarin); Trom-24. petengelb für Tücher.

Tafel IV.

- Rattun: Methylenblau I 8/1, Methylenblau I 1/6, Olive 11 1/2, Dampf= 25. schwarz W; Appretur für Pompadours.
- Rattun: Roth X 6, Roja DB 1/8, Grau 1 A, Grau 1 A 1/6, Olive 11 1/2, 26. Dampfichwarz W; Appretur für Pompadours.
- 27. Kattun: Orange 1424, Anilinschwarz F 1/1; zweimal Appretur 1.
- 28. Kattun: Blau 506, Anilinschwarz B; Appretur I und Appretur II.
- 29. Rattun: Uni Dunkelblau (mit Methylenblau und Malachitgrun).
- 30. Rattun: Mordant F zu 30 B. (ausgefärbt in Alizarin); Appretur für Purpur Unis.
- 31. Rattun: Corallin 500 AD, Gelb OP, Schwarz 1425; Appretur für Corallinartifel.
- 32. Rattun: Dieselben Farben wie in Mufter Nr. 31, aber auf praparirte Waare gedruckt; Appretur für Corallinartikel.

Tafel V.

- Rattun: Methylenblau I 8/1, Methylenblau I 1/8, Grau 1 A 1/3, Olive 33. 12 2/1, Dampfbraun H; Appretur für Pompadours.
- Rattun: Roth 511 1/2, Blau 508; Appretur I und Appretur II. 34.
- Kattun: Anilinschwarz B; Appretur für Pompadours W. 35.
- Rattun: Roth X 6, Roja D B 1/8, Gelb 1506, Olive 11 2/1, Marine= 36. blau II; Appretur für Pompadours.
- Kattun: Roth 511, Chrombraun 426—4c; Appretur I und Appretur II. 37.
- Rattun: Flavingelb II, M Biolett C 2/1, Dampfcatechu RR 1/5, Grau 507, 38. Dampfichwarz W; Pompadourappretur C.
- 39. Rattun: Flavingelb II, Roth 511, Methylenblau I 1/4, Olive 21 2/1, Dampfichward W; Pompadourappretur C.
- 40. Röper: Schwarz BV 80, gepflaticht: Chamois zu 30B.; Piqués= und Köberapbretur.

Tafel VI.

- Kattun: Dampfcatechu RR 1/3, Methylenblau I 1/6, Olive BC (Mode), 41. Olive 13 1/6, Dampfichwarz W; Pompadourappretur C.
- Rattun: Roth X 6, Olive 11 1/1, Chrombraun 426-2c; Appretur 42. für Pompadours.
- 43. Kattun: Grau 1 A 1/5, Roth X 6; Appretur für Purpur-Huß.
- Rattun: Roth X 6, Rosa DB 1/8, Lilla H, Olive 11 1/1, Dampf= 44. schwarz W; Appretur für Pompadours.
- 45. Kattun: Roth 511, Roja 525 C 2/1, Methylenblau I 1/2, Olive 11 2/1, Dampfschwarz W; Appretur für Pompadours W.
- 46.
- Köper: Schwarz BV 80; Piqués- und Köperappretur. Kattun: Roth 5 E (in Alizarin ausgefärbt), Klogrosa 45; Appretur 47. für Purpur-Hug.

Nr. 48. Kattun: Drange O 30 4/1, Methylenblau I 1/1, Olive 11 2/1, Dampfichwarz W; Appretur für Pompadours W.

Tafel VII.

- Brillanté: Mordant F zu 30 B. (ausgefärbt in Alizarin); Appretur 49. für Burburbiqués 2c.
- 50. Rattun: Roth 511, Flavingelb II, Olive 21 2/1, Dampfichmarz W: Pompadourappretur C.
- Rattun: Anilinschwarz B 3/1; Appretur für Pompadours W. 51.
- Rattun: Grau 1 A 1/3, Chrompuce 1294 3c; Appretur für 52.Purpur-Huk.

11.

. 8

. 81

- 53. Rattun: Beize 60 3/1, echt Schwarz 2, Puce 124, übermalzt: Puce 124 (ausgefärbt in Garancine 2c.); zweimal Appretur 1.
- 54. Rattun: Referve T, Noth X 4, Roja DB 1/2, übermalzt: Roja DB 1/3; zweimal Appretur 1.
- Rattun: Schwarz 422, Lilla 45 (ausgefärbt in Alizarin und Methylviolett); zweimal Appretur 1.
- 56. Rattun: Roth X 6, Schwarz 21/08, überwalzt: Grau 1 A 1/5; zweimal Appretur 1.

Tafel VIII.

- Kattun: Trauerklog B (ausgefärbt in Blauholz); Trauerappretur.
- Rattun: Mordant F zu 30 B. (ausgefärbt in Alizarin), überdruckt: Schwarz BV 80.
- 59. Rattun: Mode 1024 1/4, D Ultra G; Appretur für Purpur-Hug.
- 60. Rattun: Chromichwarz 1235, Chrombraun 426 — 2 c; zweimal 22 Appretur 1.
- Rattun: St. Rosa 60, Roth 7 E, Schwarz 21/98 (ausgefärbt in Alizarin); Appretur für Purpurpiqués 2c.
- Rattun: Gelb M N, Chromirblau 1, Chromcatechu 983, Dampfichwarz W; 62. Bompadourappretur C.
- Kattun: Alizarinroth R., Nofa 525 C ½, Flavingelb II, Methylens blau I ½, Clive 21 ½, Marineblau R ½; Appretur für Poms padours W. 63.
- Rattun: Roth X 6, Schwarz 21/98, überwalzt: D Ultra G 2/1; zweimal 64. Appretur 1.

Tafel IX.

- Rattun: Reserveroth 140 1/5, Reserveroth 140, überwalzt: Schwarz F 1/1 (ausgefärbt in Alizarin); Appretur für Purpurpiqués 2c.
- 66.
- Nattun: Schwarz 21/98; zweimal Appretur 1. Kattun: D Ultra G, D Ultra G, überwalzt: Grau 1 A 1/5; Appretur 1. 67.
- Rattun: Roth X 5 3/1, Chrombraun 426 4c; Chrombraunartitel-68. appretur.
- Kattun: Chromichwarz 1235, Chromcatechu 982, Chrombraun 426 bis 2 c; 69. Chrombraunartikelappretur.
- Rattun: Roth 511, Unilinichwarz B, gepflaticht: Chamois zu 30 B. 70. Appretur I und Appretur II.
- 71. Rattun: Schwarz A, Violett 513; Appretur I und Appretur II.
- Satin: Methylenblau I 2/1, Methylenblau I 1/8, Olive BC (Mode), Olive 13 1/6, Dampfichwarz W.

Tafel X.

- Kattun: Roth 511, Rosa 525 C 1/10, Olive BC (Mode), Olive 13 1/6, lr. 73. Dampfichwarz W; Appretur für Pompadours W.
- Piqué: Noth 16 2/1 (ausgefärbt in Alizarin); Appretur für Purpur= 74. piqués 2c.
- 75. Piqué: Grün GA, Schwarz 21/98; Piqués= und Köperappretur.
- Kattun: Roth X 6, Olive 21 1/6, Methylenblau I 1/4, Marineblau II; 76. Appretur für Pompadours.
- 77. Kattun: Roja DB 1/8, Roth XO, Olive 11, Schwarz 21/98, gepflatscht: Chamois St; Trauerappretur.
- 78. Rattun: Roth 511 1/1, Olive 11 2/3, Chromirblau 11/3; Appretur I und Appretur II.
- Rattun: Schwarz BV 80, St. Roja 50, Roth 7 E (ausgefärbt in 79. 32 Alizarin); Appretur für Purpurpiqués 2c.
- Rattun: Roth X 6, Methylenblau I 1/6, Olive 11 1/1, Alizarinpuce 80. AC 180 4/1; Appretur für Pompadours.

Tafel XI.

- Rattun: Biolett K 30 3/1 (mit effigsaurem Gisen), Schwarz 21/08, Biolett K 30 1/4; zweimal Appretur 1.
- 82. Satin: Flavingelb II, Roth 511 (durch Gisen beschmutt), Olive BC (Mode), Methylenblau I 1/8, Dampfichwarz W.
- 83. Rattun: Dampfichwarz W, Chromcatechu 982 3/1, Chrombraun 426-3 e; Appretur für Pompadours W.
- Kattun: Mordant F zu 3º B. (in Alizarin ausgefärbt), Ueberdruck: Schwarz BV 80. Appretur für Purpurpiqués 2c. 84.
- 85. Rattun: Biolett 513, Anglinschwarz B, Ueberdruck: Biolett für Streifen-Ueberdruck; Appretur I und Appretur II.
- 86. Rattun: Roth 511 (Gelbstich), Anilinschwarz B; Appretur I und Appretur II.
- Kattun: Referveroth 140, Schwarz 21/98, überwalzt: Schwarz 21/98 (auß= gefärbt in Alizarin); Appretur für Burpurpiqués 2c.
- Rattun: Roth X 5 $\frac{3}{1}$, Mode 41 LT $\frac{1}{4}$, Chrombraun 426-4c; Chrombraunartikelappretur.

Tafel XII.

- 89. Rattun: Trauerklot B, Ueberdruck: Beize 60 3/1 (ausgefärbt in Blauholz); Trauerappretur.
- 90. Rattun: Anilinschwarz B, Violett K 30 1/2 (mit holzessigsgaurem Gisen); Appretur I und Appretur II.
- Kattun: Roth 511, Methylenblau I 1/8, Bordeaux R, Olive 11 1/1, 91.
- Dampfschwarz W; Appretur für Pompadours W. Kattun: Grau Raphtylamin, Roth 5 E, Schwarz 32/98; Appretur für 92. Purpurpiqués 2c.
- Rattun: Roth X 6, Roja DB 1/4; zweimal Appretur 1. 93.
- Rattun: Roth X 5 $\frac{3}{1}$, Chromcatechu 982, Chrombraun 426—4 c; 94. Chronibraunartifelappretur.
- 95. Kattun: F Roth 1, Schwarz 1498, gepflatscht: Klogrosa 45; Appretur für Purpur Unis.

Nr. 96. Kattun: Roth X 2, Roja DB $\frac{1}{8}$, Olive 11 $\frac{1}{1}$, Grau 1 A $\frac{1}{3}$, Allizarin- puce AC 120; Appretur 1.

Tafel XIII.

- " 97. Kattun: Corallin 500 AD, Schwarz 1425; Appretur für Corallinartifel.
- " 98. Kattun: Mode 41 LT ½, Mode 41, Chromcatechu 982 ¼, Chrompuce 1294; Appretur für Purpur-Huß.
- " 99. Kattun: Reserve 8/1, Schwarz 422, Ueberdruck: Lista 25; zweimal Appretur 1.
- " 100. Röper: Roth 511; Biqués= und Röperappretur.

Nachschlagetafel für die Fabrikationskapitel.

Shwarz: V, 35; V, 40; VII, 51; IX, 66. — I, 5; I, 7; II, 9. — VIII, 57; XII, 89.

I, 4; III, 21; VII, 54; XII, 93; XIII, 100. — III, 23; IV, 30; VI, 47; VII, 49; VIII, 58; VIII, 61; IX, 65; X, 74; X, 79; XI, 84; XI, 87; XII, 92; XII, 95.

Drange: III, 22; IV, 27.

Gelb: II, 15; III, 24; IV, 31; IV, 32; VII, 50.

Chamois: V, 40; IX, 70; X, 77.

Grün: II, 9; III, 20.

Olive: I, 5; II, 12; II, 13; III, 19; IV, 25; IV, 26; V, 33; V, 39; VI, 48; VII, 50; IX, 72; X, 73; X, 78.

Bíau: I, 8; II, 11; III, 17; III, 18; IV, 25; IV, 28; IV, 29; V, 34; VIII, 59; VIII, 63; IX, 67; IX, 72; X, 76; X, 78.

Biolett: III, 20; V, 38; XI, 81; XI, 85; XII, 90.

2illa: VII, 55; XIII, 99.

Braun: I, 3; II, 10; V, 37; VI, 42; VII, 52; IX, 68; IX, 69; XI, 83; XII, 88; XII, 94. — VII, 51. — X, 80; XII, 96.

Bompabours: I, 5; I, 7; II, 9; II, 13; II, 14; II, 15; III, 18; III, 19; III, 20; IV, 25; IV, 26; V, 38; V, 39; VI, 41; VI, 44; VI, 45; VI, 48; VII, 50; VIII, 62; IX, 72; X, 73; XI, 82; XII, 91. — II, 12; V, 36; VIII, 63; X, 76. — V, 33; VI, 42; X, 80.

Corallinartitel: IV, 31; IV, 32; XIII, 97.

Sugartifel: II, 10; VI, 47; VII, 52; VIII, 59; XII, 92; XIII, 98.

Atomgewichtstabelle ber wichtigsten Elemente.

Name	Symbol des Atoms und Werthigkeitscoöfficient	Atomgewicht
Muminium	AlIII, VI.	27,5
Antimon	Shiii, v.	122
Arjen	As III, V.	75
Barnum	Ba II.	137
Blei	Pb II, v.	207
Bor	Bo III, v.	- 11
Brom	Br I.	80
Cadmium	Cd II.	112
Calcium	Ca II.	40
Cer	Ce II, VI.	138
Chlor	Cl I.	35,5
Chrom	Cr IV, VI.	52,5
Gifen	FeII, IV, VI.	56
300	JI.	127
Ralium	K 1.	39,1
Rohlenstoff	Civ.	12
Rupfer	Cu II.	63
Magnesium	Mg II.	24
Mangan	Mn II, IV, VI, VII.	55
Molybdan	Mo VI.	96
Natrium	Na ^I .	23
Phosphor	PIII, y.	31
Platin	PtIV.	194,3
Quedfilber	$_{ m Hg}$ $_{ m II}$.	200
Sauerstoff	OII.	16
Schwefel	SII, VI, IV.	32
Silber	Ag I.	108
Silicium	SiIV.	28
Stidftoff	NIII, V.	14
Uran	U vi, iv.	240
Banadin	γv, III.	51,2
Wasserstoff	HI.	1
Bint	$Z_{ m l}$ II.	65
3inn	Sn IV.	118

Bergleichende Tabelle der Thermometerscala von Réaumur mit denen von Celsius und Fahrenheit.

Réaumur	Celfius	Fahrenheit	Réaumur	Celfius	Fahrenheit
+ 80 72 64 56 48 40 32 24	+ 100 90 80 70 60 50 40 30	$\begin{array}{c} + 212 \\ 194 \\ 176 \\ 158 \\ 140 \\ 122 \\ 104 \\ 86 \end{array}$	$+ \begin{array}{c} + & 16 \\ 8 \\ 0 \\ - & 8 \\ 16 \\ 24 \\ 32 \end{array}$	+ 20 10 0 - 10 20 30 40	+ 68 40 32 14 - 4 22 40

Formeln zur Umrechnung von Réaumur-Graden in solche von Celsius und Fahrenheit und umgekehrt:

- A. Gegebene Grade Réaumur · 5 = Graden Celsius.

 Gegebene Grade Réaumur · 9 + 32 = Graden Fahrenheit.
- B. Gegebene Grade Celsius 4 = Graden Réaumur.

 Segebene Grade Celsius 9 + 32 = Graden Fahrenheit.
- C. (Gegebene Grade Fahrenheit 32) $\cdot \frac{5}{9} =$ Graden Celfius. (Gegebene Grade Fahrenheit 32) $\cdot \frac{4}{9} =$ Graden Réaumur.

Tabelle über den Gehalt des Chlorkalks.

Grade	Proc. Chlor	Grade	Proc. Chlor	Grade	Proc. Chlor
Jay-Lussac	(Penot)	Cay-Lussac	(Penot)	Gay=Luffac	(Penot)
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84	20,02 20,34 20,65 20,97 21,29 21,01 21,93 22,24 22,56 22,88 23,20 23,51 23,83 24,15 24,47 24,79 25,10 25,42 25,74 26,06 26,37 26,69	85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106	27,01 27,33 27,65 27,96 28,28 28,60 28,92 29,23 29,55 29,87 30,19 30,51 30,51 30,82 31,14 31,46 31,78 32,09 32,41 32,73 33,05 33,36 33,68	107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128	34,00 34,32 34,64 34,95 35,27 35,59 35,91 36,22 36,54 36,86 37,18 37,50 37,81 38,13 38,45 38,77 39,08 39,40 39,72 40,04 40,36 40,67

Tabelle über den Gehalt der Lösungen von frystallisirter Citronen fäure bei 15° C. (nach Gerlach).

			**
Specififches Gewicht	Procent Citronenfäure C ₆ O ₇ H ₈ +H ₂ O	Specifijches Gewicht	Frocent Citronenjäure ${ m C_6O_7H_8+H_2O}$
1,0037	1	1,1422	34
1,0074	2	1,1467	35
1,0111	3	1,1515	36
1,0149	4	1,1564	37
1,0186	5	1,1612	38
1,0227	6	1,1661	39
1,0268	7	1,1709	40
1,0309	8	1,1756	41
1,0350	9	1,1814	42
1,0392	10	1,1851	43
1,0431	11	1,1899	44
1,0470	12	1,1947	45
1,0509	13	1,1998	46
1,0549	14	1,2050	47
1,0588	15	1,2103	48
1,0632	16	1,2153	49
1,0675	17	1,2204	50
1,0718	18	1,2257	51
1,0762	19	1,2307	52
1,0805	20	1,2359	53
1,0848	21	1,2410	. 54
1,0889	22	1,2462	55
1,0930	23	1,2514	56
1,0972	24	1,2572	57
1,1014	25	1,2627	58
1,1060	26	1,2683	59
1,1106	27	1,2738	60
1,1152	28	1,2794	61
1,1198	29	1,2849	62
1,1244	30	1,2904	63
1,1288	31	1,2960	64
1,1333	32	1,3015	65
1,1378	33	1,3071	66
	1		

Tabelle über den Säuregehalt der wäfferigen Effigfäure bei 15° C. (nach A. E. Dubemanns).

Specifisches Gewicht	Procent Ejjigjäure= hydrat C ₂ O ₂ H ₄	Specifisches Gewicht	Procent Ejjigjäure= hydrat $C_2O_2H_4$	Specifisches Gewicht	Procent Effigfäure= hydrat C ₂ O ₂ H ₄
0,9992	0	1,0459	34	1,0725	68
1,0007	. 1	1,0470	35	1,0729	69
1,0022	2	1,0481	36	1,0733	70
1,0037	3	1,0492	37	1,0737	71
1,0052	4	1,0502	38	1,0740	72
1,0067	5	1,0513	39	1,0742	7 3
1,0083	6	1,0532	40	1,0744	74
1,0098	7	1,0533	41	1,0746	75
1,0113	8	1,0543	42	1,0747	76
1,0127	9	1,0552	43	1,0748	77
1,0142	10	1,0562	44	1,0748	78
1,0157	. 11	1,0571	45	1,0748	79
1,0171	12	1,0580	46	1,0748	. 80
1,0185	13	1,0589	47	1,0747	81
1,0200	14	1,0598	48	1,0746	82
1,0214	15	1,0607	49	1,0744	83
1,0228	16	1,0615	50	1,0742	84
1,0242	17	1,0623	51	1,0739	85
1,0256	18	1,0631	52	1,0736	86
1,0270	19	1,0638	53	1,0731	87
1,0284	20	1,0646	54	1,0726	88
1,0298	21	1,0653	55	1,0720	89
1,0311	22	1,0660	56	1,0713	90
1,0324	23	1,0666	57	1,0705	91
1,0337	24	1,0673	58	1,0696	92
1,0350	25	1,0679	59	1,0686	93
1,0363	26	1,0685	60	1,0674	94
1,0375	27	1,0691	61	1,0660	95
1,0388	28	1,0697	62	1,0644	96
1,0400	29	1,0702	63	1,0625	97
1,0412	30	1,0707	64	1,0604	98
1,0424	31	1,0712	65	1,0580	99
1,0436	32	1,0717	66	1,0553	100
1,0447	33	1,0721	67		

Tabelle über den Procentgehalt der wäfferigen Salpeterfäure (nach Rolb).

Crade Baumé	Spec. Gewicht	100 Thle. enthalten bei 15° C. NO ₃ H	Grade Baumé	Spec. Gewicht	100 Thle. enthalten bei 15°C. NO ₃ H	Grade Baumé	Spec. Gewicht	100 Thle enthalten bei 15°C. NO3H
0	1,000	0,2	18	1,143	23,6	35	1,321	50,7
1	1,007	1,5	19 20	1,152	24,9	36 37	1,334 1,346	52,9
2 3	1,022	2,6 4,0	21	1,161 1,171	26,3 27,8	38	1,359	55,0 57,3
4	1,029	5,1	22	1,180	29,2	39	1,372	59,6
4 5	1,036	6,3	23	1,190	30,7	40	1,384	61,7
6	1,044	7,6	24	1,199	32,1	41	1,398	64,5
7	1,052	9,0	25	1,210	33,8	42	1,412	67,5
8	1,060	10,2	26	1,221	35,5	43	1,426	70,6
9	1,067	11,4	27	1,231	37,0	44	1,440	74,4
10	1,075	12,7	28	1,242	38,6	45	1,454	78,4
11	1,083	14,0	29	1,252	40,2	46	1,470	83,0
12	1,091	15,3	30	1,261	41,5	47	1,485	87,1
13	1,100	16,8	31	1,275	43,5	48	1,501	92,6
14	1,108	18,0	32	1,286	45,0	49	1,516	96,0
15	1,116	19,4	33	1,298	47,1	49,5	1,524	98,0
16	1,125	20,8	34	1,309	48,6	49,9	1,530	100,0
17	1,134	22,2						

Tabelle über den Procentgehalt ber mäfferigen Salzfäure (nach Rolb).

Grade Baumé	Spec. Gewicht	100 Thle. enthalten bei 15° C.		Grade	Spec.	100 Thle. enthalten bei 15° C.		
		ClH	Säure von 20° B.	Baumé	Gewicht	ClH	Säure von 200 B	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	1,000 1,007 1,014 1,022 1,029 1,036 1,044 1,052 1,060 1,067 1,075 1,083 1,091 1,100 1,108 1,116 1,125	0,1 1,5 2,9 4,5 5,8 7,3 8,9 10,4 12,0 13,4 15,0 16,5 18,1 19,9 21,5 23,1 24,8	0,3 4,7 9,0 14,1 18,1 22,8 27,8 32,6 37,6 41,9 46,9 51,6 56,7 62,3 67,3 72,3 77,6	17 18 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5	1,134 1,143 1,152 1,157 1,161 1,166 1,171 1,175 1,180 1,185 1,190 1,195 1,199 1,210 1,212	26,6 28,4 30,2 31,2 32,0 33,0 33,9 34,7 35,7 36,8 37,9 39,0 41,2 42,4 42,9	83,3 88,9 94,5 97,7 100,0 103,3 106,1 108,6 111,7 115,2 118,6 122,0 124,6 130,0 132,7 134,3	

Delle über den Säuregehalt der mäfferigen Schwefelfäure (nach Rolb).

- 0	de mé	Spec. Gewicht	100 Gem.= Thle. ent= halten bei 15° C. S O ₄ H ₂	1 Liter enthält in Kiloz grammen SO ₄ H ₂	Grade Baumé	Spec. Gewicht	100 Gew.= Thle. ent= halten bei 15° C. SO ₄ H ₂	1 Liter enthält in Kilo= grammen SO ₄ H ₂
	,	1,000	0,9	0,009	34	1,308	40,2	0,526
9		1,007	1,9	0,019	35	1,320	41,6	0,549
100		1,014	2,8	0,028	36	1,332	43,0	0,573
IJ		1,022	3,8	0,039	37	1,345	44,4	0,597
() (j)		1,029	4,8	0,049	38	1,357	45,5	0,617
i d		1,037	5,8	0,060	39	1,370	46,9	0,624
1,1 1,1		1,045	6,8	0,071	40	1,383	48,3	0,668
71 74		1,052	7,8	0,082	41	1,397	49,8	0,696
11		1,060	8,8	0,093	42	1,410	51,2	0,722
20 100		1,067	9,8	0,153	43	1,424	52,6	0,749
5,0		1,075	10,8	0,116	44	1,438	54,0	0,777
10,0		1,083	11,9	0,129	45	1,453	55,4	0,805
ı		1,091	13,0	0,142	46	1,468	. 56,9	0,835
ı		1,100	14,1	0,155	47	1,483	58,3	0,864
ı		1,108	15,2	0,168	48	1,498	59,6	0,893
ı		1,116	16,2	0,181	49	1,514	61,0	0,923
		1,125	17,3	0,195	50	1,530	62,5	0,956
hadd		1,134	18,5	0,210	51	1,540	64,0	0,990
		1,142	19,6	0,224	52	1,563	65,5	1,024
ine		1,152	20,8	0,239	53	1,580	67,0	1,059
117178		1,162	22,2	0,258	54	1,597	68,6	1,095
3.3		1,171	23,3	0,273	55	1,615	70,0	1,131
56,9		1,180	24,5	0,289	56	1,634	71,6	1,170
14,0		1,190	25,8	0,307	57	1,652	73,2	1,210
m),)) m2.3		1,200	27,1	0,325	58	1,671	74,7	1,248
06,1		1,210	28,4	0,344	59	1,691	76,4	1,292
15,6 11.7		1,220	29,6	0,361	60	1,711	78,1	1,336
15,2		1,231	31,0	0,382	61	1,732	79,9	1,384
15,6		1,241	32,2	0,400	62	1,753	81,7	1,432
216		1,252	33,4	0,418	63	1,774	84,1	1,492
300		1,263	34,7	0,438	64	1,796	86,5	1,554
34,8		1,274	36,0	0,459	65	1,819	89,7	1,632
		1,285	37,4	0,481	66	1,842	100,0	1,842
		1,297	38,8	0,503				

Tabelle über den Gehalt des wäfferigen Ammoniaks bei 14° C. (nach Carins).

Specifisches Gewicht	Procente Ummoniat N H ₃	Specifisches Gewicht	Procente Ammoniat N H ₃	Specifisches Gewicht	Procen Ammon N H ₃
0,9959 0,9915 0,9873 0,9831 0,9790 0,9749 0,9709 0,9670 0,9631 0,9593 0,9556 0,9520	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	0,9484 0,9449 0,9414 0,9380 0,9347 0,9314 0,9283 0,9251 0,9221 0,9191 0,9162 0,9133	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	0,9106 0,9078 0,9052 0,9026 0,9001 0,8976 0,8953 0,8929 0,8907 0,8885 0,8864	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Tabelle über den Gehalt der mäfferigen Natronlauge bei 15° C.

Specifisches Gewi cht	Procent Natronhydrat Na O H	Specifisches Gewicht	Procent Ratronhydi Na O H
1,0040	0,09	1,2453	20,27
1,0081	0,77	1,2515	21,05
1,0163	1,56	1,2578	21,83
1,0246	2,33	1,2642	22,61
1,0330	3,12	1,2708	23,39
1,0414	3,89	1,2775	24,16
1,0500	4,67	1,2843	24,95
1,0587	5,45	1,2912	25,73
1,0675	6,26	1,2982	26,51
1,0764	7,01	1,3053	27,29
1,0855	7,79	1,3125	28,07
1,0948	8,57	1,3143	28,25
1,1042	9,35	1,3198	28,85
1,1137	10,13	1,3273	29,63
1 ,1233	10,91	1,3349	30,41
1,1330	11,69	1,3426	31,19
1,1428	12,47	1,3505	31,97
1,1528	13,25	1,3586	32,75
1,1630	14,03	1,3668	33,53
1,1734	14,49	1,3751	34,31
1,1841	15,59	1,3836	35,09
1,1948	16,37	1,3923	35,87
1,2058	17,15	1,4011	36,65
1,2178	17,93	1,4101	37,43
1,2280	18,71	1,4193	38,21
1,2392	19,49	1,4285	38,97
	1	1	1

Berichtigungen.

Seite 15 3. 12 v. u. lies: BB ftatt HB.

, 30 3. 1 v. u. lies: B ftatt H.

" 33 3. 20 v. o. lies: tohlensaure statt tohlensaurer.

35 3. 17 v. o. lies: den statt dem.

" 42 3. 7 v. u. ließ: verbindet statt verbinden.

" 47 3. 3 v. o. lies: in der Färberei statt in Färberei.

, 54 3. 17 v. o. lies: $3[(C_2H_3O_2)_2Pb + 3H_2O]$.

54 3. 18 v. v. ließ: 9 H2O ftatt 3 H2O.

" 60 3. 15 v. u. ließ: erhält man.

, 62 3. 11 v. u. lies: 2 [(C₂H₃O₂)₂ Pb + 3 H₂O].

" 62 3. 10 v. u. lies: 30 H2 O ftatt 27 H2 O.

, 69 3. 12 v. u. lies: $3(CO_3Na_2 + 10H_2O)$.

" 69 3. 11 v. u. ließ: $54 \, \mathrm{H}_2\mathrm{O}$ ftatt $34 \, \mathrm{H}_2\mathrm{O}$.
" 72 3. 1 v. u. ließ: $3 \, (\mathrm{Cl}_2\mathrm{Sn} \, + \, 2 \, \mathrm{H}_2\mathrm{O})$.

, 72 3. 1 v. u. lies: 6 H₂O statt H₂O.

", 73 3. 10 v. u. lies: $2(\text{Cl}_2\text{Sn} + 2\text{H}_2\text{O})$.

" 73 3. 9 v. u. lies: $7 H_2 O$ ftatt $5 H_2 O$.


" 108 3. 14 v. o. muß "zu" gestrichen werden.

" 113 3. 5 v. o. lies: 6000 ftatt 5000.

" 142 3. 12 v. o. lies: 5200 ftatt 5600.

" 186 3. 4 v. u. lies: Referve T.

" 233 3. 17 v. u. ließ: tann ftatt fonnen.
























































97.




98.




99.




100.

















78 1335

With 100 wites fabric samples



GETTY RESEARCH INSTITUTE

